

万钧雷霆

P-47战机全史

蒙创波 著





万钧雷霆

P-47战机全史

二战最硕壮强健的单引擎战斗机 在枪林弹雨中冲锋陷阵 即使伤痕累累也常常能平安返航 有如盟军手中的万钧雷霍 最终栖断了轴心国空军的脊梁





万钧雷霆

P-47战机全史



图书在版编目(CIP)数据

万钩雷霆: P-47 战机全史/蒙创波著. 一武汉: 武汉大学出版社, 2012.5

经典战史回眸,兵器系列 ISBN 978-7-307-09546-5

1. 万··· □. 蒙··· □. 军用飞机一史料—美国 N. E926. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 026379 号

本书原由知兵堂出版社以繁体字出版。

经由知兵堂出版社授权本社在中国大陆地区出版并发行简体字版。

寄任编辑:王军风 责任校对:刘 欣 版式设计:马 佳

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@ whu. edu. cn 四址: www. wdp. com. cn)

印刷:武汉中科兴业印务有限公司

开本: 720×1000 1/16 印张:19.75 字数:372 千字 插页:2

版次:2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷

ISBN 978-7-307-09546-5/E · 53 定价:42.00元

前言

1941年。当"雷霆"战斗机家挨第一位成员; XP-47B原型机出现在纽约长岛区的机场跑速上时,将着它。飞行员们能设出来的只有一个字。"哇!" 对他们面言,面前的这头钢铁巨兽和传统 观念中的战斗机形象大相径庭。为了容纳下马力强劲的R-2800 "双黄蜂"发动机和复杂精密的涡轮 增压系统,"雷霆"战斗机的躯干庞大粗壮厚重。XP-47B的最大起飞重量超过一万两千磅,这个数字是二战初期主流战斗机——英国"喷火",德国BF-109和日本零式机的两倍。已经相当于一架中型级炸机的级别! "雷霆"家族发展至二战末期,最后一数P-47N的体重更牵升至核人的两万磅!

回到20世纪40年代初、当时的飞行员们普遍对共和公司的这款新产品持怀疑态度,认为它太 大、太重以及太丑。战斗机怎么可能是这副德行呢? 甚至有少数老手飞行员在驾驶"雷霆"执行了 多次战斗任务之后,仍将其当或怪脸面噬之以养。

減然。作为第二次世界大战期间几何尺寸最大、起飞重量最大的一架单引擎战斗机、P-47 "雷霆" 的体重极大影响了飞机的作战性能。论机动性能、它毫无疑何属于最笨拙的一个档次,和任何轴心国对手在低空低速下的缠斗可以设毫无胜算。论爬升性能、它在美国三大主力战斗机 (P-38 "闪电", P-47 "雷霆"和P-51 "野马") 中屈居末座、相比早两年面世、重量相当的P-38, "雷霆"的爬升速度只有前者的一半。论航程、耗油率居高不下是R-2800发动机无法克服的现在。如果将在往载副油路、第八航空军早期除备的P-47日除地保滤过率有利继统……

最后,在二战舞台上,性能全面均衡的P-51股额而出成为最雕眼的明星。战争结束后,"野 马"在各种媒体上风光无限,它的光环将"雷霆" 车车盖住。

对于这一点。和政军经历过生死较重的前线飞行员则有另一番看法。第56战斗机大队以击落 1006架敌机。击落交换比达到1比的成绩称能率八航空军。该大队的指挥官体伯特•评确克上校是这 样说的。"如果依据拍张漂亮的照片、寄给家里的女朋友、那请坐进一架P-51'野马'的座舱。如



■P-47战机的翱翔雄姿。

果你想活着打赢战争,那还是开P-47'雷霆'吧。"

悬的、"雷霆"可靠的气冷发动机、牢固的机体结构使其具备一般战斗机望尘莫及的防护力、 它厚重的体格能够承受各种口径子弹、88毫米炮弹甚至重磅炸弹的冲击。没有哪种战斗机的座舱能 比P-47更安全,不计其数的"雷霆"饱受战火的创伤。但却能将它的主人平安无事地送回机场。为 此,美国陆航的小伙子们对这头忠诚的钢铁巨兽心存感激、将"雷霆"亲切地称为"大奶瓶"—— Jug.

不过, Jug这个单词。更多人乐意将其看成"毁灭之神"——Juggernaut的缩写。的确, "谐 鑑"的杀伤力是无可匹敌的,8挺大口径机枪的火力足以在空中撕碎任何轴心国敌手。配以雷霆万钩 的俯冲速度, 在数万英尺高空飞行的"雷霆"是敌军飞行负挥之不去的噩梦, 过人的载弹量和强健 的体貌, 还使"雷霆"成为美国陆航最具杀伤力的战斗。 "雷霆"部队在欧洲和太平洋战场 上推毁了数不清的卡车、战车、工事以及桥梁、为地面部队提供了最及时的空中支持。

有关P-47"雷霆",在第二次世界大战中还发生过这样一件轶事:

1942年初, 軸心國军队在各个战场接连获胜、气焰器张、庚国的国内舆论对此慢饱不可终日。 在空中力量对比方面、新闻界充斥着有关德国B6-109和日本零式战斗机优异性能的惊人报道、美国 飞机被嘲弄为穷等机器。为勇敢的美国青年所准备的死亡陷阱。这样的报道今国内民众——尤其是 年轻飞行员的家人忧心忡忡。甚至引来了政府高层的关注。

于是,美国陆航的最高领导人哈普·阿诺德将军下令准备一张图表,在这张图表上以性能曲线指 出世界上各种先进战斗机的能力,以便显示它们在不同高度的性能。不过,图表中设有指出哪一条 曲线属于哪一种战斗机。然后,阿诺德将军请到了全美国最直言不讳的航空专栏作家之一,让这位 作家来研究这张图表的数据,并告诉他脑底最少该生产哪一种战斗机。

经过反复地推敲,这位作家依次选择了三条曲线。随后,他被告知,他选择的这三种型号均为 美国制造的战斗机——而且第一种便是P-47 "部筐"!

阿诺德将军的这个小把或演完之后,这位作家所属的《组约先特论坛报》便从脑험舱被烈的批 评者之一变为最忠实的朋友。而且,在3年之后,P-47"凿锭"的产量达到了15585架。位居美国贴 舱各型战斗机之首!

在下文中,我们将亲历这个传奇的诞生

目 录

第一年 苗雄 友质丈	001
一、塞维斯基公司历史	001
二、第一步尝试——Sev系列	003
	007
	010
五、XP-47B的孕育	018
六、"雪雪" 乍惊	020
	028
Л, P-47C ·····	035
九、P-47D ·····	052
+, XP-47E	078
† XP-47F	079
+=, P-47G	080
+Ξ, XP-47H ·····	082
十四、XP-47J	086
十五、XP-47K/L	090
十六、P-47M	091
+t, P-47N	095
十八、最后的 "言意": XP-72	108
第二章 P-47N战机作战手册(节选)	112
一、起飞前检查	112
二、驾驶舱检查	
三、启动	115
四、滑行	
五、起飞	117
	118
七、飞行品质	
八, 空战机动	
九、编队飞行	130
十、仪表飞行	132
	132
十二、对地射击 ·····	134

	十三、编队飞行	135
	十四、模拟空战	
	十五、照相枪模拟射击训练	
	十六、箭冲轰炸	
	十七、滑翔轰炸	146
	十八、化学药剂喷洒	148
	十九、混合编队飞行	
	二十、护航飞行	150
	二十一、极端气候条件飞行	151
	二十二、跳伞	152
	二十三、水面迫降	154
第三	■ "雷言" 战史	157
	一、飞越大洋	
	二、护航新兵	170
	三、不灭传说	
	四、更高更远	183
	五、接替护航	188
	六、呼啸而下	192
	七、重整建击	197
	八. 伟大朋	202
	九. 目标: 柏林	212
	十、第九航空軍 ·····	219
	十一、"小心战斗轰炸机"	228
	十二、液雷轰鸣	234
	十三、最后一击	242
	十四 地中海战场	257
	十五 大洋湖記	264
	十六、中缅印战场	284
	十七、旭日西沉	290
	十八、尾声	300
RAT-	录 P-47D-10-RE剖视图	302

第一章

"雷霆"发展史

一、塞维斯基公司历史

翻开P-47"篙霆"战斗机的历史,两个 俄国人的名字首当其冲——亚历山大·塞维斯 基(Alexander Seversky)与亚历山大·卡特维利 (Alexander Kartveli),正是他们创建的塞维斯 基/共和飞机公司缔造了"雷霞"的辉煌篇章。

塞维斯基是格鲁吉亚人,出生于1894 年6月7日,他的父亲是俄国最早的飞行员之

一。受到父亲影响,当塞维斯基在14岁进 人俄罗斯皇家海军学院时,已经掌握了大量 的飞行驾驶知识。第一改世界大战爆发后。 塞维斯基从学院中毕业并分配到被罗的两规 队。在驱逐舰上结束见习阶段后,塞维斯基 被送往克里米亚军事航空学校深造,成为一 名海军航空兵飞行员。1915年7月,塞维斯 基在一次战斗任务中率命轰炸一艘德国驱逐 舰。在他投下炸弹之前,飞机被高射炮火击 中下坠。雪上加端的是,飞机在坠股的同时



■塞维斯基在俄国军校中与同学及师长的合影,最后一排右数第二人即为塞维斯基。



■反映塞维斯基战斗生涯的漫画。

引发炸弹爆炸,塞维斯基身负重伤,在抢 数中失去了一条腿, 装上木质假腿以后, 塞维斯基以惊人的毅力设法重返蓝天。在 总共57次战斗任务中、塞维斯基一共击落 了13架敌机, 位居俄国海军王牌飞行员的榜 首。

1917年、俄国政府将塞维斯基派遭到美 国,担任大使馆负责海军联络的助理,同时 学习飞机的设计和制造技术。健民革命爆发 后、塞维斯基听到了同事被大规模处决的传 宫, 这使做做出了留在美国的决定。凭借自 身讨人的 8.行技术, 塞维斯基成功地在美国 次R. 以试 K 品及顾问的身份进入初生的美 国陆军航空勘务队 (US Army Air Service)。 塞维斯基脾气直率、性情刚烈, 对于任何 事情从来直言不讳,这使他同时拥有为数众 多的敌人和朋友。塞维斯基的才干和名声很 快受到了军方高层的注意, 他被晋升为未 来的美国空军之父 威廉•米黎尔将军的肋 理.

在20世纪20年代初期, 米契尔将军极力 主张增强空军实力,成立独立的空军。在将 军助理的位置上,塞维斯基发明了包括陀螺 稳定轰炸瞄准镜、水陆两用飞机起落架和可 调节飞行吊库椅在内的各式航空仪器。总数 达360种之多! 在塞维斯基的帮助下, 米契 尔将军组织了一次露惊世界的滴习, 使用等 炸机投弹将被缴获的德国战列舰"东弗里斯 兰"号击沉。这次演习第一次向世人宣布: 在羽翼未主的空中打击力量面前, 即便战列

舰这类不可一世的海上霸主也无法摆脱覆灭 的命运。

在1923年、塞维斯基创办了以自己名 字命名的繁维斯基就空公司 (Seversky Aero Corporation), 生产各种飞机的零器件, 公司 的技术基础从此开始稳步积累。到1927年、 塞维斯基获得了美国公民的身份, 官至美国 脑军航空预备队少校。此时、陀螺稳定委炸 醋准镜的生产给莱维斯基带来了数额颇为可 现的专利费, 为公司发展提供充足的经济后 族。

然而, 審維斯基的这家小公司設能輸过 20世程20年代末的统济危机, 和成于上万的 中小企业一样實布破产。不过, 審維斯基限 快争取到是够的风险投资。1931 年, 在组 约州的法明代尔市, 新的塞维斯基飞机公司 (Seversky Aircraft Corporation) 正式成立。

赛维斯基得到了俄国同乡的协助——富 有经验的技术员业历山大·卡特维利加人塞维 斯基飞机公司,并随后担负起总工程师的职责。卡特维利曾在法国进行过军事知识的深查。在取得了电气工程的学位之后,那从布雷里美等航空结构学领域的科学巨匠。卡特维利深厚的技术背景和塞维斯基可谓一拍即合。在30年代的战前岁月里,这两位俄周问 服携手并进,活跃在美国军用航空技术领域的船舶沿头

二、第一步尝试——Sev系列

1933年6月,塞维斯基公司的处女作诞 生:一种三座、全金属、下单翼的单发水陆 两用飞机、工厂编号SEV-3、按照公司的命 名规则、"3"这个数字意味着飞机是三座 型号。

SEV-3的动力系统是莱特公司生产的J-6/ R-975 九缸星型气冷活塞发动机,输出功率 为420马力。这种小飞机的外表轮廓线条均



■20世纪30年代的寒维斯基飞机公司。

由优美的椭圆线条构成。气动外形顺滑。 SEV-3的悬臂下单翼采用了承力蒙皮。同时 起落架可以根据要求换装用于地面跑道的机 轮或是用于水面降落的浮筒。

SEV-3的翼尖是接近椭圆形造型、能够 份大限度地减少诱导阳力。同时多震豪多隔 断的机囊结构能在保证强度的基础上减轻重 量。以这个结构为基础, 塞维斯基飞机公 司将国家航空咨询委员会(NACA)发明的克 拉克-Y翼型改尖,将其称之为塞维斯基高 谏S-3翼型。1933年, 这个翼型在当时的航 空工业中处于最尖端的地位、只有塞维斯基 公司自家的SEV-3采用,它使SEV-3的最大平 * 下速度超过了190英里/小时(305公里/小时)。 1933年10月9日、塞维斯基亲自驾驶SEV-3。 以179.3革里/小时 (288公里/小时) 的速度刷新 了当时的水上飞机速度世界纪录。在30年代 初, SEV-3的性能遥遥领先于其他公司的竞 争对手, 没有任何一种水上飞机能够拥有如 此估异的性能, 其椭圆轮廠巾作为塞维斯基 的风格延续到了后来的飞行器设计中。

在喷气时代到来之前, SEV-3的造型 · **首代麦荟塞维斯基飞机公司产品的标准外** 观: 椭圆形翼尖、下单翼布局、装备一台气



■震维斯基和SEV-3XAR的合影,注意机身和起落架整洁罩的光雕外形。



■ 家鄉斯基駕駛着SEV-3XAR在长島上宣飞行。

冷发动机的全金属飞机。出自这个模国名 学之下的任何一种飞机均有着如出一概的轮 席。这种市局的优势在于通用性。将其稍微 扩大一些。便可容纳下配合发动机使用的机 模增。据据或者源轮增压器。便证飞机在高空 也像接得学油的动力供应。

1934年,在遊出了6架SEV-3之后,塞 维斯赫开始尝试将自己的产品打进赌年航空 队。他在SEV-3的基础上发展了一种贴基を 机。新飞机的浮筒被去除,换成了一对固 定的上起落架,并冠以SEV-3XAR的工厂编 号。

 空队的第一纸全金属的下单翼单发教练机合 同。美国陆军航空队将其归为初级教练机使 用、并冠以BT-8的军用编号,订贷数量是30 架。

不幸的是、美国陆军航空队的观察要求 教练机的发动机功率不得超过400马力。因 此、生产型的BT-8只能换装背拉特-惠针论 的R-985-11九缸星型活塞发动机、功率骤降 到400马力。1936年2月,第一架BT-8被出了 塞喹斯基公司的厂房。在服役过程中,BT-8 动力不足的缺点被等露无遗。对新手来说、 这完全是一架危险的机器、随时都有坠毁的 可能。BT-8在30年代的舞台上匆匆露了一下 脸、就被北美公司的BT-9代替了,后者随后 安徽成为著名的AT-6"Texan (德州人)"教 续机

鉴于陆军航空队的限制功率规章,塞 维斯基转而在SEV-3的基础上发展装备大功

率发动机的水陆两用 K机。工厂代号为SEV-3M. 新 K 机重新装上了浮筒, 更换了普拉 特 惠特尼的R-1820九紅活寒发动机, 功率 710马力。在1935年9月、SEV-3M以230.4英 里 (370公里) 的时速,再次为塞维斯基刷新 广水上飞机的速度纪录。

与SEV-3和SEV-3XAR的关系一样。塞 维斯基也在SEV-3M基础上发展出了去除浮 筒的陆基型号: SEV-2XP。在这里, 数字 "2" 意味着这是 架双座飞机。

除了减少一个座位, SEV-2XP的变化还 Ai.

- 上四旬气冷发动机,功率800马力。
- 2. 海备固定起落架, 机头装备-榧7.62 源米门径和·挺12.7毫米口径的勃朗宁机枪。 通过射击协调器控制子弹穿越螺旋桨射出。

来机枪供后座的机枪手操作。

1935年,同样在莱特机场,陆军部进 行了新型单座驱逐机的招标, SEV-2XP本 身是双座型号。不符合招标的要求, 而塞维 斯基又没有足够的时间将飞机改装成单座。 但塞维斯基有BT-8合同在手,以及一系列飞 行器记录的荣誉,再加上对SEV-2XP性能 的自信。他还是将SEV-2XP排出、参加招 标。

就在这年夏天,哈特•米勒——位出色 的飞行员和工程师进入了塞维斯基公司的特 理层,他和卡特维利、塞维斯基 -起,组成 了率领公司奋发进取的三驾马车。

1935年6月中旬, 在飞往莱特机场的途 中, SEV-2XP发生事故受损, 但提, 对于塞 维斯基公司来说,这却是一个好消息,驱 逐机变标因此被迫延迟、SEV-2XP赢得了时 3. 另有一挺安装在朝后支架上的7.62毫 间! SEV-2XP被迅速运送回法明代尔的厂房



当中、根据章标的动向进行改装。

塞维斯基经过一番研究。在保留原有主 置和发动机的基础上,对该同厂房SEV-2XP 进行了大刀阔斧的修改, 其中包括。

- 1. 移除后座及其后向机枪;
- 2. 在驾驶员座位后增加背鳍, 形成独 特的剃刀背造型。同时,这个特征和椭圆形 翼尖, 下单翼布局和气冷发动机动力一起。 成为塞维斯基公司的传统风格。一直延续到 P-47系列中。
- 的主起落架、整治置将起落架和主轮完全包 髙.
 - 4. 将发动机升级为普拉特-惠特尼 R-1820-G4, 发动机功率850马力, 驱动双叶 螺旋桨。
 - 5. 新飞机被冠以SEV-1XP的代号。数字 "1"代表飞机为单座型号。

改造工作由米勤带领的一个工程师小组 完成。1935年8月、浴火重生的SEV-1XP回到 茶特机场, 经付一番较量, 对需克-75取得了 明显的优势。陆军部决定,下一阶段竞标安 排在1936年举行。

 汶次, 陆军部对意标飞机的要求进行了 更改,要求驱逐机的发动机升级至普拉特-惠特尼的R-1830型。额定输出功率为850马 力,最大飞行速度达到每小时300英里。以 此为依据、寇蒂斯公司和塞维斯基公司均对 自己的竞标飞机进行了改装。

但R-1830-9在实际使用中、没有能够输

出850马力的额定功率,因此,两家公司的 飞机: 電克-75和SEV-1XP都无法达到陆军部 的及格线。装备R-1820-G4的SEV-1XP最大速 度为每小时289英里, 而采用R-1830后, 最 大速度则下降到了每小时277英里。

鉴 FSEV-1XP在章标中所愿现出的性能 不低于霍克-75而且技术可靠, 1936年6月16 日, 華国陆星航空队和塞维斯基公司签署了 一项生产77架SEV-1XP生产型的合同、并为 其授予了P-35的军方编号、此外、军方与寇 3 拆除固定的主起落架,安装向后收起 蒂斯公司签订了生产200架累克-75的合同, 并冠以P-36的军方编号。值得一提的是,每 架電克-75的价格比SEV-1XP高出5000美元之 名!

三. P-35的诞生

获得了军方合同之后。塞维斯基公司对 生产型P-35继续进行了为数众名的改动。

- 1. 发动机搬下R-1820-G4, 最终采用 了军方一直坚持的950马力普拉特- 惠特尼 R-1830-9星型气冷发动机。
 - 2. 双叶螺旋桨换成了三叶螺旋桨;
- 3. 机头的引擎罩尺寸减小。汽化器进气 口从引擎罩顶部移动至机身侧面, 位于翼身 结合处。
- 4. 全封闭的起落架整流罩掉成了半封闭 结构。
- 5. 原型机驾驶舱鼓起的狭窄风挡被一个 带角度的宽阔风挡所代替、大大改善了驾钟



■在跑道上维修的P-35, 注意打开的引擎罩

吊的前方视野。

6. 更换了新外形的垂 直尾翼:

7 武器装备则没有改 变、保持了引擎翠顶部安 冒·挺7.62豪米机枪和· 挺12.7毫米机枪的配置。 们换装了全新的电击发系 统

8. P-35的机 氟和水平 尾翼外观与原型机相同, 但机翼内采用了一种与机 製油箱不同、在当时被称 之为"湿翼"的机翼油箱 技术, 机翼内缘结构被涂 上了·层密封剂,从而形 成了一个巨大的密闭空间 来容纳燃料,以提高飞机 燃料携带量增加航程。 ■ P-35 三规图。



第一架P-35生产型F1937年中輸送交至 案特机场,厂厂编号36-354。 这也是美国陆 军航空队接收的第一架全金属战斗机。P-35 的性能大大超出了美国陆军航空队以前所 接备的P-12和P-26驱选机,和竞争对手P-36 相当。普拉特 惠特尼R-1830-9安动机给予 P-35在战斗状态下282英里的最大时速,这比 P-26要按出50举程,而比P-36带 F10基里。

P-36的起飞重献比P-35辆小,而发动机 功率大出100马力,这使其拥有比P-35更优 趋的爬开性能。但P-35的"碰翼"设计使得 它的最大航程超过了1000英里、远远超出 P-36。

从1937年7月到1938年8月、其余的75 架P-35陆续出厂,工厂编号从36-355到36-429。这类P-35被进交到密执安州的赛尔弗里 奇机场、划引等I联逐机大队使用。

P-35被看作是美国的第一种"现代"战 中机。但很多方面都不尽如人意、例如两挺 机枪的薄弱火力、向后不完全收起的起落架 所带来的巨大阻力。每小时291革里 (452公

里)的最大平飞速度。

机赛油箱技术固然提升了飞机的航程, 然而,由于密封测技术还不到家,这样的设计存在很多聪惠。通常是密封测涂上投多久 就干化,导致多处燃料泄漏。解决方案是在 地面上特机赛。但接一段地重新分割,由机 倾倾重新涂上密封剂特机赛补好。在当时, 这个方式相当不划算,且不算密封剂的分 格,把它涂上之后等特风下就是一个慢长的 过程,大量的时间被浪费了。

陪了"提赛"的维护。保养P-35高级和 起待架上复杂的万向接头,也是"项徵受机 候缔诟病的累活。和欧洲同时期的战斗机相 比、赛维斯基公司的第一款战斗机存在非常 明显的参照。

航空史学家查尔斯·林德博格在他的著作《战时间忆》中,将P-35和P-36进行了一番比较、结果是后者在多方面占优势。P-35 航程远、操纵性能出色。但起落架仅仅为向后敬起、比完全收放至机翼内的P-36阻力更大,而且起落架间更短。在地面上容易失去

塞维斯基 P-35性能表			
翼展	36英尺 (10.97米)		
机长	25英尺2英寸 (7.67米)		
高度	9英尺1英寸(2.76米)		
空重	4315磅 (1957公斤)		
最大重量	5600磅 (2540公斤)		
动力	850马力普拉特 惠特尼R-1830-9星型气冷发动机		
最大平飞速度	281英里 小时 (452.2公里/小时)		
升限	30600英尺 (9327米)		
最大航程	1150英里 (1860,6公里)		
武器	勃朗宁7.62毫米机枪×1,勃朗宁12.7毫米机枪×1		
乘员	1人		

平衡导致翻转, 螺旋桨不能发挥出发动机的 性能。尽管存在种种缺点, P-35仍是那个年 代的一种可靠的战斗机设计。

因此, 美国陆军航空队的小伙子们还 是对P-35有相当的好感。他们认为这是一架 坚固可靠的飞行器、座舱的良好视野也广受 欢迎, 对一般的美国老百姓来说, P-35的出 现, 意味着美国军用航空业的复苏。在各种 航空展览以及军方的公共展示中。当P-35机 群在人群上空呼啸而讨时, 在场的民众无不 深受被釋。二战中、P-35虽然在美国本土只 扮演着次要的角色,但在世界的其他角落, P-35依然努力地担当起应有的职责。

在P-35的合同之外, 塞维斯基公司将其 改装成 双座的远程改型用于出口,即所谓的 "护航战斗机" ----AT-12 "卫兵",公司内 部编号SEV-2PA.

1938年、最少有3架SEV-2PA外销到了苏 联、另外在出供SEV-2PA的同时、塞维斯基 公司也向苏联人转让了飞机的生产许可证, SEV-2PA.

1937年, 日本政府通过中介订购了20 架SEV-2PA,作为远程护航战斗机在中国大 陆使用。这些飞机编入日本海军航空兵的 队列,得到了A8V-1的军方编号,并在中国 境内·盲使用到了1941年, 才被零式战斗机 完全替换下来。在「战中的大部分时间里、 A8V-1 · 育被朝日新闻社作为快速联络 [具 使用。

四. 从AP-4到P-43

1939年初,美国陆航提出新的高空战斗 机招标,塞维斯基公司为此准备了两个战斗 机设计方案--卡特维利的XP-41以及塞维 斯兹的AP-4、塞维斯基公司娲力从日益紧张 的经费中挤出宝贵的资金来同时进行这两个 项目,因此AP-4和XP-41均最大限度地运用 了现有资源——在P-35机体设计的基础上进 行开发。

这场章标实际上县美国民内两种不同的 活塞式发动机流派——气冷发动机和液冷发 动机对决的舞台: 老对手寇蒂斯公司以P-36 为原型、推出XP-40设计参加资标、它装备 的发动机便是美国陆航的宠儿---艾利森公 司的V-1710型十二紅直列V型液冷发动机。

长久以来,美国陆航认为;在高空环 境中。大马力液冷发动机具备迎风面积小。 功率高的优点,性能要高于气冷型。为此, 从1932年开始,美国陆航为艾利森公司(当 时还是通用汽车集团---General Motors Corporation下的一个小型分支) 提供发展资 金、资助其V-1710液冷发动机项目。在美国 陆航的规划中,30年代末期的下一代先进战 斗机应全部采用V-1710发动机。

和官方的卡旋律相反, 塞维斯基公司和 善拉特-惠特尼公司的观点是:气冷发动机 拥有不可替代的优点——可靠性。液冷发动 机体积小, 功率大, 这个固然是它的长处,

然而液冷管道系统的安排为飞机的构造增加 了复杂度和危险性, 在战斗中, 海冷系统--日被炮火击穿,发动机便无法正常工作。这 等于宣判了战机的死刑。气冷发动机则相对 简单可靠,一个或多个汽缸被击中失灵,基 本上不会对其他汽缸产生大的影响。以此理 念为指向, 普拉特 - 惠特尼公司 - 直驱持对 气冷发动机的探索。该公司的气冷发动机项 日是在经济大萧条余波未平、国会山庄内孤 7.主义盛行的岁月里。由气冷发动机的大客 户---美国海军一手扶植起来的。在30年代 末期, 普拉特 - 惠特尼公司在当时已经可以 生产质量优秀的R-1830 "空黄蜂"型气冷发 动机, 而更出色的两千马力级R-2800 "双黄 蜂"型发动机也已经设计完成。该公司需要 的只是订单而已。

为了拿下这次招标的合同,两家公司 再次携手合作倾力·搏; AP-4和XP-41均采 用R-1830作为动力设备。这两种型号从外现 上几乎难以分辨。其内在区别在下设计师为

提升战斗机高空性能方式采用的不同技术: XP-41安装了机械增压器, AP-4安装了涡轮增压器。

XP-41

XP-41的建造基于最后 架, 也是第77 架美国陆航序列号为36-430的P-35。它没有进入美国陆航服役, 而是进行了大规模改 楼, 配合R-1830使用的机械增压器安装在机 现位置。其空气进气口则设置在翼根前缘。另外一个变化是向内完全收入、平滑地安置在机翼中段结构的新丰起落架。它取代了P-35上向后收起的老式主起落架。除此之外, 36-430号机采用了即将在EP-1-106上装备的机枪骸流罩。连绝稍微降低以减小空气阻力, 制造上运用了等物要放技术。

在1939年3月进行的处女航中,XP-41飞 出每小时323英里的最大平飞速度,刷新了 美国陆军航空队飞机的速度记录。然而,在 15000美尺以上的空城中,机械增压器没有 修 料的价能明显改进,XP-41都见数在6



XP-41.

标中落榜, 随后被送到兰利机场的国家航空 咨询委员会风洞中进行吹风试验, 量后便落 人无人问津的境地。

AP-4

AP-4同样采用了普拉特 - 惠特尼 R-1830. 平轴丁艺以及完全收入机器内的新 型起落架。其最大亮点为涡轮增压器的安 装,这当时是一项相当大胆的革新。

在人类刚刚摆脱她心引力的束缚、投向 天空怀袍的20世纪初期,一位法国航空先驱 曾经这么说过,"航空工业的发展,与(航 空)发动机的进步是紧密相连的。"在20世 纪30年代, 航空动力科技开始突破件的进 展。先进的多级多速机械增压器在英国。德 倒甚至苏联得到初始运用, 使军用飞机的高 空性能得到了大路儿的提升。机械地压器的 Ⅰ.作原理为:从发动机引出一部分功率驱动 机械增压器运转,增压器将吸入的新鲜空气 压缩并引导回发动机进气口、以使发动机在 基空的稀准空气环境中能够获得足够的封管 进气压力,从而保证了发动机高空性能的发 拌。

与此同时、美国国内的航空发动机技术 实在不值一提, 军方没有对发动机的高空性 能提出过且体要求, 很多厂商对机械增压器 几平一无所知。

不过,美国人从很早以前就开始对另 外 种新设备——涡轮增压器发生了兴趣。 涡轮增压器的 L作原理为: 发动机排出的 废气流讨管道, 驱动涡轮增压器的涡轮高速

运转。涡轮带动叶轮、将吸入的新鲜空气压 缩并引导问发动机讲写口, 以使发动机在高 空的稀薄空气环境中保持足够的进气压力。 相对机械增压器,涡轮增压器的结构更加复 杂、但是技术更先讲、能够在高空给予发动 机更高的性能提升。

1921年。一架法国人乔治•雷皮尔制造的 卢萨克-11型战斗/侦察机进行了加载涡轮增 压器的试验。在涡轮增压器的帮助下、源卡 得公司的自由-12B型发动机将卢萨克-11型 K 机带到了33114英尺(10099米)的高空, 创告 了当时的世界纪录。从此以后, 涡轮增压器 便逐步在各种美国军用飞机上进行试验: P-6 www. P-12驱涂机.....30年代间世的B-17 2. 炸机上也配备了涡轮增压器。

为了使新型战斗机具备世界水平的高空 性能, 涡轮增压器是塞维斯基最合适的解决 方案。AP-4的涡轮增压器安装设计体现了塞 维斯基的过人智慧--位于驾驶舱之后的机 身空间中。对于其他单引擎飞机来说,这部 分空间用于容纳第二名机组成员或基飞行员 的个人杂物,维修工具等等。而二战时期, 大部分战斗机均在引擎设部分内加装发动 机、增压器以及中间冷却器,这种布局往往 导致飞机的引擎置部分讨长 (例如苏联的米 格-1/3系列)、驾驶舱的位置被迫后移、从而 影响到飞机的操纵性能甚至飞行员的视野。 塞维斯基将AP-4涡轮增压器安装在座舱后 方, 巧妙地解决了这个问题。同时, AP-4的 布局还很好地平衡了飞机的重心位置, 避免



■卢萨克·11型战斗 侦察机进行涡轮增压器的地面试验,这可以现为美国涡轮增压器技术的光强。

了由此而引发的一系列操纵性能问题。

塞维斯基的新生儿表现相当不俗。参加 危标的所有飞机中,唯一在2000英尺以上 高度表现出优良性能的 8.机便是AP-4。但在 后续的试验中、塞维斯基公司为AP-4换装了 紧凑的引擎整施即。这不可避免地带来了引 擎过热问题。在1939年3月22日的试飞中。 AP-47擎春升水吸。零级负额余途生。

蛩后,竟标的获胜者是老冤家寂落斯公

司的XP-40,其最大的优势是可以迅速投产 交付部队使用,这正是实力空虚而大敌当前 的美国队航最迫切需要的。滤幕斯公司为此 赢得了·份油水十足的合同——524架生产 型P-40战斗机的订单, 支利森公司也服者从 中分到了·杯羹,其合同金额超过1500万美 元。就这样,山姆大叔支付了大把炒票,浑 然不知自己买到的只是二流货色。

不过, AP-4独树一帜的设计以及出色



■AP-4 赛维斯基的智慧结晶,莫漏轮增压器安装方式、滑动式磨舱盖造型、起落架结构均延续到P-47的设计当中

的表现仍然博得了军方的注目。1939年5月 13日,美国陆航订购了13架AP-4,并赋予其 YP-43验证机的军方编号,用以试验AP-4设 计的话用件

同时, 普拉特-惠特尼公司的好运气也 开始了,他们等到了自己的数量---维少已 经烧到边境的法国政府, 后者在希特勒对波 兰发动闪电袭击的时节,向大西洋彼岸的美 国公司送来了大笔订单、普拉特-惠特尼公 司和法国人签订了价值8400万美元的巨额合 同。不仅如此, 法国人对公司进行了大笔投 资,为普拉特-惠特尼公司资助了建立一个 现代化厂房的花销、并将公司的营业部面积 扩展了26000平方米。

P-43

和P-35以及XP-41相比, YP-43的机身重 量增加了不少,但性能却有大幅度提升,这 在很大程度上要归功干该机的动力装置—— 一台带涡轮增压器的1200马力普拉特- 惠特 尼R-1830-25屋型活寨发动机, 涡轮增压器 安装在机身后下方,通过贯穿机身下方的管

道与发动机连接。在R-1830-25的驱动下、 YP-43的最大平下速度可以达到每小时351差 里, 爬升率为每分钟2850英尺, 升限则达到 了38000年尺。

YP-43采用了和XP-41相同的起茲架布 置,向内收起到机翼根部。YP-43原型机的 武器系统为传统的机头两抵带整流置的7.62 毫米机枪,机翼根部各装一抵12.7毫米机枪 的形式。

第 ·架YP-43在1940年3月试飞,除了若 下细微更动之外,这个型号基本上还是窠绅 斯基设计的AP-4。 R-1830-35发动机和B-2混 轮增压器组合的动力系统使它在20000英尺 的高度达到351英里/小时的平下速度。 汶奎 无疑问她优于寇蒂斯公司的P-40。进入40年 代,351英里/小时这个数字相比大洋彼岸的 "喷火" MK.l或者Bf-109E都要逊色、更别 提洛克希德公司风轴由製的名作P-38了-"闪电"的原型机在试飞中便创造了一系列 速度纪录,并飞出了403英里/小时的最大平 长速度! 尽管YP-43的成绩并不起脚, 但它



■P-43A在飞行中、和P-43生产型相比,此种型号将机关的"62毫米机枪升级为12 /毫米口径,发动 机更换为1200马力的普拉特.惠特尼R-1830-49/57引擎。而P-43A-1则增加了装甲和自封油箱。

共和 P-43A-1性能表			
異展	36英尺 (10.97米)		
机长	28英尺6英寸 (8.68米)		
高度	14英尺(4.26米)		
空重 .	5996磅 (2719公斤)		
最大重量	8440磅 (3846公斤)		
动力	1200马力普拉特 - 惠特尼R-1830-49 / 57星型气冷发动机		
最大平飞速度	356英里 (572.9公里)		
升限	36000英尺 (10972.8米)		
最大航程	1450英里 (2333 4公里)		
武器	勃朗宁12.7毫米机枪×4		
乘员	11.		

使塞维斯基和卡特维利看到了赶超世界先进 生产272架P-43系列,其中有125架根据美国 水平的希望。

第一架P-43在1941年5月走下生产线。 接下来, 在整个战争期间共和公司还将一共 的战时租借法案,被输出到包括中国在内的 其他国家。

■--架第122债察中队的P-4 iA在北卡罗来纳町温斯顿·塞纶机场着陆时拿了大顶。从照片上可以看到 机腹的细节。其涡轮增压器的安装住置和P-4"相同、但发动机到涡轮增压器之间的疲气导管则有相 当差异。

五、XP-47B的孕育

XP-44

在取得13架YP-43的合同之后、塞维斯 基公司又对美国陆航的39-770号重型截击机 规范书发生了兴趣。继续以AP-4的成熟机体 为基础、塞维斯基公司拿出了XP-44截击机 的设计方案。为配合截击机必备的高速度以 及快速肥升能力, XP-44的设计制绕着普拉 绺- 惠特尼公司的R-2180型大功率气冷发动 机而展开。XP-44项目开始后不久, 塞维斯 基公司收到了一条坏消息——R-2180无法按 期交份 | 普拉特 - 惠特尼公司建议以R-2600 取而代之, 然而经过试验证明这数发动机和 减轮增压器的配合存在问题。正当项目陷入 闲境之时, 普拉特 惠特尼的R-2800 "双黄 蜂"发动机终成正果。这是第二次世界大战 中龄成功的星型气冷发动机之一。其汽缸容 积高达2800立方英寸,这也是R-2800编号的 由来。"双黄蜂"可以发出2000马力的充沛 动力,平均每1.4立方英寸的汽缸容积发出 1马力的功率。它的性能轻而易举地超越问 时代的所有其他气冷发动机。只有液冷发动 机---它们一向具备体积小、功率大的先天 优势------ 才有可能勉强赶上R-2800。下表为 '战初期, R-2800与同时代的典型液冷发动 机之间的性能对比。

XP-44项目获得了R-2800作为动力系统 之后, 更名为P-44-4IV, 公司内部编号为AP-

	美国	英国	美国	銀河
詞在	R 2800-4	Merlin-X	V-1710	DB-601A
功率 (马力)	2000	1130	1150	1160
汽缸存积 (立方英寸)	2804	1647	1710	2070
比值(写 力/立方英寸)	0.71	0.69	9.67	0.56
歌館(研)	2360	1640	1445	1320
比值	0.85	0.69	0.80	0.89

4C。卡特维利为P-44-IV编写了计划书、并在 1939年10月从美国陆航手中争取到了80架的 最初订单.

基于计划书、卡特维利领导的工程师们 开始豫治P-44-IV的糠型、P-43的机体被洗 择作为新设计的基础。不过, R-2800发动机 的安装要求对引擎课和机身进行大规模的修 改。P-44-IV的潜油冷却器安装在发动机之 下, 引擎罩外形为此调整为上大下小的椭圆 形、机身高度因而略微增加。为配合发动机 功率输出,飞机安装了寇蒂斯公司的4叶电 动螺旋桨。

然而, 在模型接近完工之前, 美国陆航 对P-44-IV的性能要求却·首飘忽不定。按照 规范书、军方对P-44-IV的定义为一款纯粹的 裁击机, 但在设计时对能够增强战机生存能 力的自封油箱和防弹玻璃完全没有提及。不 仅如此、P-44-IV应该配备多少武器、其口径 应为何等量级以上此类规格也是模模糊 糊。在P-44-IV项目进行的同时,欧洲大陆的 战火正在能能燃烧。前线战况每天救过大西 洋传送到美国本土, P-44-IV的重量, 武器 等规格因而根据军方的最新要求在不断地变 化, 力求能够紧跟时代步伐, 工程师们为此



■画家菓下的P-44-1V艺术图、这个型号是P-35/P-43和目后的P-47家族之间的一个重要过渡

大伤脑筋。

此时、塞维斯基公司内部正在经历一 场小小的动荡。从1938年早春开始。由于缺 罗军方的后续订单,公司的经济状况并始提 襟见肘。到了同年秋天、情况急速恶化。以 教公司而临倒闭的危险, 随着手头而随的减 少、塞维斯基的个人权力开始逐渐削弱、当 年他将SEV-2PA出售给苏联和日本——两个 控调不受美国民众欢迎的国家——的举动为 公司招惹了潮水般的口诛笔伐。在这个背景 下, 化菜十·克莱特当洗为公司的执行理事, 一大批工人被裁减以减少日常开销。塞维斯 基最后从公司领导层上退下,1939年4月18 日, 点莱特接替了他的位置, 当选为公司的 最高领导人,卡特维利的技术主管职位没有 发生更动。

1939年9月15日、寒维斯基将他的姓 氏从公司名称中移除,公司先改名为共和 飞机公司 (Republic Aircraft Corporation), 随后变成共和航空公司 (Republic Aviation Corporation)。不管公司换上什么样的名称。 塞维斯基的心血结晶仍将不断成长、最终综 利向美国陆舶提交了对规范书的答复。一数

放出罅眼的光芒。


AP-10/XP-47

喷火。Bf-109等欧洲先进战斗机在30年 代末对其他国家的空军力量告成了极大的冲 击、当时的美国陆航——包括在股高领导人 晚营•阿诺德格军在内的高尽军官均倾向予以 此为样板、生产安装有艾利森V-1710海冷发 动机的轻型战斗机。有一点他们没有考虑到 的是。按照贴航标准,该量级的战斗机很难 承载起足够的弹药和装甲, 而且高空性能也 必将比重型战斗机逊色 - 藥。

为了达到世界先进水平、美国陆航在 1939年夏天提出了另一项规范书, 征求·款 轻型高空战斗机。规范书的重点是:战斗机 的设计必须基于V-1710型发动机展开。

毫无疑问, 液冷发动机和塞维斯基公司 的传统显格格不人的, 规范书刷划颁布伊受 到首席工程师的强烈抵触。但此时,塞维斯 基公司的经济状况已经非常严峻、客户的要 求便是上帝的意愿、只能无条件地去执行。

1939年8月1日, 满心不情愿的卡特维



■卡特维利为美国陆航准备的轻型高空战斗机 AP-10/XP-47二规图,和P-35/P-43等飞机相比, 坟完全是一种全新的型号。

轻型战斗机的设计稿,公司编号为AP-10。 这是一架造型优美的小飞机。机头引擎罩 线条尖锐, 采用下单置布局以及安装在机身 腹部的散热器。新飞机的翼尖为半椭圆形。 劉展9.47米,机翼面积9.27平方米。飞机的 重量控制在2.1吨以下、安装有两挺12.7毫米 机枪,和其他同时代的战斗机相比, AP-10 堪称轻量级洗手。在15000英尺 (6700米) 高 度、新飞机可以将轻巧体格的优势发挥到极 致---飞出415英里/小时 (670公里/小时) 的 最大平を速度。

已经凭借P-36和P-40件事两盘的嵌幕斯 公司再次加入竞标。将P-40的机体经过减重 处理推出了XP-46战斗机的设计。XP-46采用 了流行的机械增压器设计, 而卡特维利受到 AP-4出色高空性能的启发、为AP-10准备了 涡轮增压器_

美国陆航对AP-10的设计极为满意, 于 1939年11月订购了一架原型机。并赋予其 XP-47的军方编号。该机的美国陆航序列号 为40-3051, 安装有全部的武器系统。1940年 1月、为加快项目进度,美国陆航又订购了 一架序列号为30-3052的原型机、其军方编号 为P-47A。和XP-47不同, P-47A不加装任何 武器、无线电等配套系统、以求在讲度上評 上XP-47, 先行验证飞机的基本设计。

如同磨法一般。公司等到了期待已久 的商业合同。在1940年春天、共和公司的厂 区处于热火朝天的繁忙景象, AP-10/XP-47/ P-47A的设计根据陆航的要求在修正和完粪 中, 第一架XP-44的设计完工, 工人正在涨 造适配R-2800发动机的木质模型,第一批13 架YP-43战斗机塞开厂房。即将交付使用,



■厂房内的XP-44模型、注意引擎罩下方领针安 装的滑油冷却器。

斗机处于最后的装配阶段 共和公司终于 走出了困境。

在这个关头,美国陆航的指导思想开始 朝向正确的方向转变。陆航高层成立了一个 委员会,由参谋长得洛斯*卡尔顿*埃蒙斯少 **将**牵头、根据当前局势对未来战略以及发展 优先级别进行了重新调整。

1940年6月, 埃蒙斯小将的委员会发表 了·份报告, 对美国陆航当前的战略提出了 中肯的批评。报告指出:陆航把希望寄托在 原一型号发动机(艾利森V-1710)的做法是位。 险的,应当加速风冷发动机的发展,同时支 特其他祷冷发动机的制造商。 面对这份一语 中的但有可能影响个人声望的报告。陆航领 导人---阿诺德将军坦然接受,并给予全力 支持, 美国陆航摆脱了旧时代的阴影, 一个 崭新的黎明即将到来,

圪蒙斯少将的报告对共和公司的赛况起 到了立竿见影的效用,美国陆航装备司令部 派出了伤害试验飞机的工程师。来到公司与 卡特维利等最高级的「程师以及主管会面、 并激谐他们前往便多便州代顿市的菜特机场 与军方商讨目前的项目进展以及未来的发展 要求。共和公司参与军方会议的人员包括身 为剧总经理兼首席设计师的卡特维利以及 哈特•米勒——此时的米勒以设计师和试飞 品的双重身份负责共和公司与军方的合约来 往。

共和公司和美国陆航的这场会议由装备

瑞典阜家空军订购的P-35改型---EP-1型战 司今部的马歇尔•罗斯上尉主持, 双方对各 种可能性的战斗机设计进行了详尽研讨。一 步一步的。一个崭新的概念浮出水面、被来 越清晰明朗:一种新型战斗机,其各项性能 位于同时代领先地位, 为此, 它可以根据祭 求加装各种必须装备。起飞重量可以超过六 吨——几乎为XP-47原型机的三倍!

> 军方要求卡特维利对XP-44进行重新设 计,以安装两千马力量级的R-2800-11型"双 黄蜂"发动机。基于欧洲战场发来的最新情 报,会议双方对新飞机的规格毫无保留地表 示赞同和接受。这同时也意味着XP-44和XP-47/47A方案的终结,因为它们的机身直径、 强度和空气动力学性能均远远欠缺。无法安 装下新飞机规范中所必须的武器、装甲、足 够容量的防弹油箱。

> 对于共和公司来说,会议的结果几乎等 千重新设计一架截续不同的战斗机, 其性能 指标如下:

> 1.在25000英尺 (7600米) 高度以R-2800 的最大作战功率飞行时,可以达到400英里/ 小时 (644公里/小时) 的平飞速度;

- 2 配备最少6挺12.7豪米机枪,
- 3 配备有保护飞行员的装甲。
- 4.配备有自封油箱。
- 5.机身内最少容纳315加仑燃油。

在纸上阶段明确的一个规范是, 新飞机 将不在机身内安装任何武器系统、它的机翼 内可提供足够的空间容纳最多八挺12.7毫米 机枪以及所需弹药。



■进行到模型装配阶段、XP-47/47A项目被取由了

会议结束之后、卡特维利、米勒和马歇 尔•罗斯上尉带着满满数页的新飞机规范书。 起返回其和公司。

会议的最大成果是: XP-47/47A的合同 取消、卡特维利再也不必为轻型战斗机劳心 费神, 到这个阶段, AP-10的模型已经装配 完毕, 为风洞测试安装了不同的翼型 (较长 的左翼为梯形翼尖, 较短的右翼为椭圆形翼 尖), 在安装机腹散热器的阶段, AP-10项目 终 | 广发展。

原始的XP-44合同也-同寿终正寝。取 而代之的是新原型机的制造合同。1940年9 机的合同,并为其赋予XP-47B的军方编号。 1个星期之后、1940年9月13日、美国陆航向 共和公司订购773架牛产型P-47B。

为了保证P-47B投产前共和公司的生产 线依然保持运转状态、美国追加订购了54架 YP-43的生产型,并正式给予P-43的距方编 号。接下来,为了补偿被撤销的P-44合同, 美国陆军航空队又订购了同样的80架P-43。 P-47B生产线开始运作之后, P-43的制造将随 之终止,

六、"言霖"乍惊

在P-47名杨四海的岁月里, 有关它的传 月6日、美国陆航和共和公司签署生产原型 说有如雨后春笋一般不断涌现,有人言之凿 凿地说: 在莱特机场的这次会议中, 卡特维 利的脑海中灵光闪现, 当即在目瞪口呆的阿 游德粹军面前将XP-478的涡轮增压器布局 等所有关键概念 一勾勒完毕。事实并非如 此、卡特维利构思XP-478的过程并不存在那 些戏剧性的元素。根据马歇尔·罗斯上尉的问 忆、卡特维利是在他们一行三人搭乘火车返 回法明代朱的路上、将飞机的原始设计完成 的。在一个信封的背面、卡特维利把XP-478 机内的设备布置粗略地绘制出来。不过,这 并非一个全新的设计,而是源于已经完成的 XP-44设计——卡特维利在这型已经流产的 截击机上勾勒出了R-2800发动机的安装布 局。

为了使减轮增压系统所占据的机身内空 间尽可能地小,卡特维利的设计首先从这里 开始。连接R-2800发动机和涡轮增压器之间 的管道均ן将继弯鞍舱周围进行布设,这样可 以马砂地在机身内安排下涡轮增压系统,代 价是结构重量拌略有提升。飞机采用面积接 近300平方英尺(28平方米)的机聚,赛型依 然为赛难斯基高速S-3,使XP-47B能风地也 擊一般飞行,赛尖为塞维斯基冰块和公司的招 牌路型——横侧形、翼相器分讲行「加密。

由于时间短暂,信封背面的尺寸也不够 大,下特维利没有在火车上进行更深人的设 付。回到共和公司之后,他科集起包括项目 经理、项目分包技术员和系统工程师在内的 员工,公布了新飞机的设计思想,每人均根 据自己在项目中的职者分别留化XP-47B的以



10 中部冷却要排气口

11.中间冷却器

12. 座气导管

8.涡轮增压器排气口

6.空气过滤器导管

7 涡轮增压器

13 涡轮增压器/中间冷却器进气: 14.主题道

15. 產气排放口

16.滑油冷却器 17.涡轮增压器/中间冷却器进气口 体设计。

XP-47B在R-2800发动机的下方安装有 两个滑油冷却器, 位置在防火墙的前端。滑 油冷却器之间安置有一个巨大的讲气口。用 以吸入供应中间冷却器和涡轮增压器的新鲜 空气, 发动机排出的废气首先注人包裹在发 动机后部的废气收集环。再通过机身下方两 侧的不锈钢管道传往机身后的涡轮增压器。 **多余的废气**,由临沂废气收集环的管道开口 向下排出。废气注人涡轮增压器后, 驱动涡 轮岛速运转。涡轮带动叶轮、熔进气口吸入 的新鲜空气压缩。这部分空气经过涡轮增压 器的压缩工序后、温度将大为提高、为此、 和涡轮增压器同外机身后方的中间冷却器将 对其进行降温工作。经过增压和降温两步流 程之后,新鲜空气由环络驾驶船两侧的导管 引导回发动机的化油器、以使发动机在高空 的稀薄空气环境中保持足够的进气压力。发 动机的房气存完成驱动涡轮的任务之后, 由 涡轮增压器下后方的开口排出机身。中间冷

部和机身底部通过连接栓结合在 -起, 这样 医可增加机翼有效面积, 又能为此将上起落 架舱向外移动, 节省出大量机身空间, 新飞 机的螺旋桨尺寸巨大, 为使其和地面保证足 够的安全距离。XP-47B采用了较长尺寸的起 落架。为削减起落架舱门的尺寸, XP-47B的 起落架被设计为伸缩结构。在起飞之后先行 缩短再收回到起落架舱中、能够节约大量机 翼空间并日降低机翼 6 荷。

XP-47B的空气动力学特性由 · 位相当 优秀的与动力学专室——科斯塔斯•帕帕斯鱼 寄。帕帕斯在1938年大学毕业后便加入了当 时的塞维斯基飞机公司, 在XP-47B之前, 他 为XP-41 AP-4和P-43的行动力外形讲行过 优化工作。


测试证明,卡特维利对驾驶舱/冲舱盖结 合部分的原始设计极为出色, 几乎不需要讲 行更多的修改。也许是受当时的潮流影响, XP-47B -开始就没有采用滑动式的座舱盖。 而是像P-39"空中眼镜蛇"一样采用了和轿

 却器排出的废气通过 后机身两侧的开口排 Ht.

卡特维利设计 的这个布局敲定了日 后的P-47系列的内部 结构, 并将至续到最 后-- 敖P-47 牛产型当 rfr.



XP-47B的机翼根 ■P-47系列(不包括后期P 47N) 机翼结构图,



■P-35A、P-43和XP-47B等比例侧视图。

车车门一样向侧面打开的座舱盖。除了XP-47B原型机之外,这个设计还将延续到3架后 续的P-47中。

对一架战斗机来说,其各部件在机体中 的安装布局(发动机、座舱、武器系统、油 箱、涡轮增压器等等)决定了飞机的重心位 置。在卡特维利和他的设计小组最终制造出 的XP-47B原型机之上,重心位置特销都后。 研究证明,这个位置可以提升飞机的爬升性 能以及垂直机动性。稍后,在P-47的下一个 亚型中,重心位置将得到进一步的改良。

在机身内的其他空间中,卡特维利安置 下了多个防弹油箱,用以容纳标号100的高 质量燃油。在设计之初,卡特维利定剂的标准为机身内容纳315加合(1190升)的燃油。 但XP-47B实际的燃油量有所减少,为298加合(1130升)、随后修正为305加合。

和以往原型机合同不一样的是、美国社 航没有要求其和公司预先制造一架XP-478全 尺寸模型,原因是时局发展太快、推造模型 需要占用过多的时间和贸金。不过,为稳妥 起见、共和公司自筹资金搭建了一架全尺寸 模型。进入XP-478的总装阶段后,工程进展 相当顺利,案特则场的脑缺专家们被不断邀 请到法明代尔丁厂参观以及交流意见。

在XP-47B进行处女航之前,拉尔夫·戴



■ 22 整锁后并然有序的宽维斯基/共和公司车间。

蒙成为共和公司的一把手。和他一起上任的 还有一位星力推荐的管理人洗——苏联人阿 尔弗雷德•玛切夫, 分替公司的生产计划。玛 切人通过调查, 了解到先前的塞维斯基/共和 公司缺乏合理的生产和销售管理制度。借鉴 同行洛克希德公司的经验、玛切夫为共和公 引引入了··整套大规模流水线生产的制度。 玛切夫在共和公司的领导岗位上工作了28个 月, 在他离任之时, 身后留下了两个井井有 条的大型 L.厂。这一切。正是公司创立初期 恶维斯基·直追求的目标。

1941年5月初、比合同签订时规定的日 期提早---个月、XP-47B在共和公司员工的手

下诞生、静静地停驻在法明代尔王广跑道的 尽头。在它的背后。伫立寄共和公司46500 平方来的新厂房,能够容纳超过2000名的新 表员工在此劳作。在一年之内, 共和公司经 受住了破产的威胁, 开始步入欣欣向荣的发 展道路, 员工数量翻了整整十倍!

XP-47B原型机继承了被取消的XP-47原 型机的美国陆航序列号---40-3051,推出广 房时整个机身的铝质蒙皮均被打磨光亮、银 光闪烁。此外, 只有机翼下用黑色涂料绘制 出了美国陆航标志。机翼上的布质襟翼涂上 了亮银绿色,垂直尾翼上的布质方向舵则采 用蓝绿色涂装。XP-47B在她面讲行了一系列



■首次在公众面前亮相的XP-4"B原气机、注意垂直尾翼上的方向能力布质 结构。

辦试,包括将后机身系留固定后的发动机最 大功率测试。

1941年5月6日、XP-47B等到了它展翅 高飞的时刻,电鞍它的将是塞维斯基决和公 可的老试飞机洛维利·布拉伯汉姆。塞于当时 的达明代尔工厂跑道设有用水泥铺设完全、 些天人恰逢雨后、歷歷觀的華皮跑道上留 下多处泥迹、布拉伯汉姆建议这架重型飞机 起飞之后,在附近的米契尔机场降落,以防 万一。

在众人的注目之下,XP-478高速漸行了 2500使尺,在跑道尽头冲向天空。在地面翘 省战却的人群中,包括亚历山大下特锋利, 拉尔大、截蒙,来自装备司令部的马歇尔·罗 斯以及美国陆航驻共和公司的代表拉塞尔·基 勒,在前几分钟的飞行中,XP-478的运转一 切正常。

转眼间,戏剧性的 # 出现了; 飞机 的智管舱内突然冒出滚滚浓烟。面对突发事 件,布拉伯汉姆沉着应对,他打开了飞机的 床舱盖,以期前方气液能将浓烟驱散。出乎 意料的是, 座舱盖 一 开, 更多浓烟涌了进 来, 使布拉伯汉姆几 乎无法喘息,

飞机发生了什 么事?会不会引发爆 炸?是否应该跳伞逃 生?无数个问号在 布拉伯汉姆的脑海

中回露、但他冷静地看清了事件的本质: 驾 號舱内并没有火焰的迹象、因此不会是飞机 着火。布拉的汉姆因此打消了跳伞的念头、 在视野被瑜媚严重下扰的驾驶舱内继续试飞 任务。他事后回忆起当时的情形时说。"不 过、既然头头希望看到这架飞机从法明代尔 起飞并平安降落到米契尔机场上,既然我热 要飞行员这个你母,头头的腿望就处我的职 责!我回忆起在脑脏学到的飞行训练,努力 在大部分飞行时间果胖住呼吸,在头头还有 一大聚官老爷面前把飞机降落到了米契尔机场 场。" 般快,驾驶舱内恢复了正常,布拉伯 汉姆驾驶着XP-47B原型机飞临米契尔机场上 亏。

XP-47B的首次降落相当平稳,飞机的搏 翼、起落架和刺车的配合填标完美。布拉伯 沒縛驾驶音原型机顺顺当当地停在脑机机库 之外,这在米架尔机场引起了巨大的轰动。 陆军和脑航的上玩从各棒建筑中蜂刺而出、 把飞机侧了个水池不通——因为他们从来没 有看到过如此巨大的、架单;攀战斗机1, 陆

航官员们花费了一番工夫将围观人群驱散, XP-47B才能拉进机库中进行检查。

打开引擎罩不到几分钟、引发浓烟的罪 **粒**祸首马上暴露出来:在试飞前的检查中。 有少量滑油聚集在发动机废气导管和率舱之 间的不锈钢护壁上,受到高温废气的加热后 冒烟。滑油挥发完毕后,驾驶舱内就恢复了 正常。

XP-47B原型机在米契尔机场存放了几天 时间, 其间 [程师对其进行了各种改造、将 冒烟的隐患清除。随后, XP-47B返回法明代 尔工厂。这个阶段的XP-47B喷涂上了非军方 标准的低灰度涂装、没有安装上机枪、只在 往后的日子里安装上和机枪重量相仿的配重 以验证其气动特件。

来自美国陆航和共和公司的飞行员们轮



■在法明代尔跑道的XP4"B、注意打开的轿车门式堆舱盖。建特在P-4"B投入生产后被取消

共利	口公司XP-47B性能表
型号	XP-47B
制造数量	1
发动机	普拉特 - 惠特尼R-2800-17
最大平飞速度(英里/小时)	412
巡航速度(英里/小时)	280
最大航程 高度 (英里/英尺)	1150/10000
正常航程/高度(英里/英尺)	575 / 25000
实用升限 (英尺) 爬升率 (英尺/时间)	38000
	15000/5分钟
空重 (磅)	9189
最大起飞重量 (磅)	12500
翼展 机翼面积	40英尺9,25英寸
	300平方英尺
机长	36英尺4英寸
机高	14英尺2英寸
机内燃油 (加仑)	305
外挂燃油 (加仑)	0

流在XP-47B原型机上进行测试飞行。用首位等取XP-47B原型机上进行测试飞行员——米契•罗斯的话来说。"对于这架大块头飞机来说。让我吃惊的地方是它能够达到的滚转率。它对操作的反应实在完美。"有趣的是,对XP-47B的最大平飞速度,无论是美国脑航还是共和公司均没有进行专门的试验进行"新黄。不过,原型机曾经装上一台R-2800-35型发动机,在25800英尺 (7860米)的高度凭借着1960马力的功率支持,飞出了412美里/小时(663公里/小时)的速度,这个算是XP-47B非正式的最大平飞速度数据。这个数值超过了当初的设计指标。"双黄蜂"发动机在背险即能数,那多年的时代开始了

在诞生之初,除了展现在世人面前的 优点,P-47设计也存在它的不足之处。超 章。作为一架二战初期的单引擎战斗机。 12500磅的重量几乎是天义数字,这比它的 原始规划要重出九百磅之多。在正式投产之 前,P-47还必须经受一段严格的减肥疗程。 不过,在设计时间,超重几乎是所有新生战 斗机必须面临的首要问题。洛克希德公司 的P-38、北美公司的P-51无一例外,另一方 面,结实坚固的机体使P-47战斗机提供了对 飞行员最大限度的保护,尤其在确张级性方 面,在盟军战斗机中堪称背届一指。因此, 对于莱特机场的陆航官员来说,只要飞机能 够达成预先的设计指标,略微超重无伤大 性。

XP-47B的试飞 · 直相当顺利——直到 1942年8月8日。当天,它的试飞员——出生 于泰国海舶的费尔隆·吉尔默在空中忙于调整



■"雷霆"复杂精密的发动机安装布局、在二战期间绝非其他寻常战斗机可比。

涡轮增压器,一时间忘记收回飞机的尾起落 架。XP-47B的尾轮为此暴露在机身之外。被 涡轮增压器排出的高温气体长时间喷射, 最 后引发轮胎着火。吉尔默将尾起落架收回机 身之后, 燃烧的轮胎烧毁了方向舱的操纵机 构。吉尔默迅速应对、将飞机速度降低、使 用方向舵的配平调整片进行操纵。火势不断 扩大, XP-47B最终无法操纵, 朝向长岛海域 高速俯冲而下。吉尔默在最后关头成功颁弃 机跳伞、一头扎进了大西洋的海水当中、只 受到了轻微的皮肉伤。在鬼门关转了一圈的 吉尔默事后和 [程师们 - 起, 将事故的缘由 彻底调查清楚,

原型机坠毁了, 不过塞维斯基的设计理 念依然得到军方的肯定, P-47的订单没有为 此受到任何影响、轴心国空中力量的灾难开 始了。

在XP-47B原型机讲行首飞之前,哈特· 米勒为它取了个威风凛凛的绰号——"雷霆 (Thunderbolt) ", 并在各路媒体上进行大规 **惊官传。纳粹德国的官传机构不屑一膊地嚼**

铁巨兽、然而、"雷霆" 一旦咆哮在欧洲大陆上 空, 他们便知道自己的 末日已经不远了。在XP-47B试飞两年之后,德国 布洛姆 福斯飞机公司的 总设计师班查德•佛格特 得到机会,检查一台落


诚奚落这头粗大笨重的钢

入德国人手中的R-2800发动机。 佛格特当场 发出哀叹: "我们的领导人到底是中了什么 邪,居然要去和一个能为战机制告如业精举 发动机的国家作战呢?"

+. P-47B

P-47B是"雷霆"家族的第一个亚型。 其中的前4架(美国陆航序列号从41-5895到 41-5898) 作为YP-47B聆证机进行生产。前2 恕序列号41-5895和41-5896的YP-47B与XP-47B原型机基本相同,均拥有轿车型的座舱 盖,以及库舱盖后方的一个1/4圆周扇形玻璃 窗。这两架飞机的改进之外在干刷罩改为金 属结构、座舱盖上的天线杆由垂直变为向前 倾斜的背型,改讲了配平调整片,机身外也 按照规范进行了涂装。此外, 摄重要的一点 是。这两架飞机均安装有8挺12.7毫米机枪。 从此不再是手无寸铁的试验品了!

前4架YP-47B验证机在1941年11月出 厂。并于当年年底送到美国陆航手中。1941



"雷霆" 系列上每侧机算4提机舱的安排、为了节约空间、机枪采 用阶梯式布局、每据机检盘出机置外的长度从内到外依次递减。



■ 一架YP-48B正在飞行,基于保密考虑,明片发表时飞机上喷涂的序列号被处理掉。注意座舱盖后方的1/4圆周扇形玻璃窗。

年感恩节 (11月27日), P-47系列的第六名成员, 也就是第一架P-478生产型在法明代尔 工厂下线, 但到来年春天它才正式交付军 方, 在此期间, 它主要留在共和公司内部进 行各种测试。之后, 共和公司开始以每个月 50架的速度向军方交付P-47B。到1942年9 月, 交货数量达到171架, 包括YP-47B验证 机在内, 这批 长机的美国陆航序列号从41-5895到41-6065。原先合间中剩余的602架份 额作为P-47C年产安付。


生产型的P-47B配益2000马方的 R-2800-21 引擎,驱动直径12英尺2英寸的寇蒂斯公司 C542S-A6电动螺旋桨,在5000英尺 (1520米)高度、P-47B的最大平长速度为350英里/小时(566公里/小时)。到了空气精薄,阻力减小的27800英尺 (8470米)高度,在发动机输出2000马力强大动力的支持下,它能达到429英里/小时(690公里/小时)的最大平飞速度,直到32300英尺 (10360米)高突,47B还能保持412英里小时(63公里/小时)的速度。相对上一型P-38战斗机最高414英里小时(666公里/小时)的速度。

让美国陆航的官员们喜出望外——P-47B正 是他们一直苦苦期待的高速故魔!

在试飞的过程中, P-47B暴露出爬升性能不理想, 来达到设计标准的缺陷, 爬升到 15000 是尺 (4570米) 需要6分36秒, 远比设想中的5分钟要慢, 爬升到20000美尺 (6100米) 更是需要9分45秒——这比P-38H型慢了足足 4分钟有余! 沉重的机体使 "雷霆"的爬升性能先天不足, 共和公司在随后的发展中一 真像尽心机地对此加以改进, 不过, 更有效的对策则是为P-47制定正确的战术, 以雙其能分影響的表重短。这一点, 还有待于美国贴航的配名以及函线形上的探索。

最后一架出厂的P-47B (美国随航序列号 41-605) 采用和XP-47B 原型机相同的驾驶舱 布局,被改装用于增压座舱的测试、并获得 了XP-476的军方编号,为此,41-6065号机 的机身结构增重400磅。

1942年6月上旬,第一批37架P-47B战斗 机出厂交付使用。美国贴航将这批飞机分配 给第56战斗机大队,因为该单位驻地位于共 和公司所在的长岛地区,能够方便地与厂家



■P-47B三面图。

共和公司]P-47B性能表	
型号	P-47B	
制造数量	170 (不包括41-6065号机)	
发动机	普拉特-惠特尼R-2800-21	
最大平飞速度/高度(英里/小时)/英尺	429 '27800	
巡航速度 (英里/小时)	335	
最大航程 高度 (英里/英尺)	835 10000	
正常航程 高度 (英里/英尺)	550 / 25000	
实用升限 (英尺)	42000	
爬升率 (英尺/时间)	15000/6.7分钟	
空重 (磅)	12245	
最大起飞重量 (磅)	13360	
異展	40英尺9,25英寸	
机翼面积	300平方英尺	
机长	35英尺4英寸	
机高	14英尺2英寸	
机内燃油 (加仑)	305	
外挂燃油 (加仑)	0	

进行沟通交流。为了更好地适应新飞机,该 大队的第63战斗机中队干脆直接人驻共和公

司的法明代尔工厂、在工厂的跑道上进行试 飞训练, 一日发现问题, 共和公司的 L程师

向后移动以避免影 响。然而对于SCR-283 无线电设备而 首,天线必须保证 有足够长度, 因而



■P-47B和XP-47B座舱盖部分对比、注意座舱盖造型以及天线杆造型、

天线杆的顶端应尽 量靠近机头方向。 如此一来。P-47B的天线杆便改为向前倾斜 的样式。长度比XP-47B上的天线杆更长。

可就地讲行分析并加以处理。

和所有的新飞机一样。初次登场的 P-47B 也是大大小小的手稿一箩筐。可以这 么说。"雷霆"家族是在第56战斗机大队的 协助下,一步步逐步走向完善的。作为第一 个亚型、P-47B的问题主要有。

座舱盖设计不合理

XP-47B以及前两架P-47B上的库舱差为 轿车式,从侧面向前开启。在飞机以上百英 里/小时的速度飞行时,前方吹来的高速气流 将给座舱盖一个强大的压力、飞行员很难把 座舱 為推升。 这就是说。 一旦飞机在空中遇 险, 飞行员将有可能困在座舱当中, 无法弃 机跳伞而只能腿睁睁地看着自己和飞机一起 坠落!

这个缺陷很快得到了修正, 从第三架出 场的P-47B (美国陆航序列号41-5897) 开始, 向后滑动的座舱游成为标准配备。

在XP-47B的座舱盖后方,工程师安置 有一棉垂直天线杆, SCR-283 无线电设备的 天线布设在天线杆预端与垂直尾翼之间。到 P-47B阶段, 天线杆帕安装位置被滑动座舱

机身以及操纵面强度不足

从XP-47B到P-47B, 升降於及方向舵等 操纵面均为布质结构、在飞机高速俯冲的条 件下。容易受气流冲击向破损,从而造成危 B\$:

因而, 美国陆航勒今共和公司对此进行 修正,并颁布命今禁止人役的P-47B的 K行 速度超过300英里/小时或进行激烈的动作。 这个问题, 可以通过将操纵面更换为金属结 构的方式加以解决。然而、如果为此调整生 产线结构。必将影响到P-47B的交货速度。



■ 这架P-47B主要用于训练任务, 注意其布盾结 构的方向舵。

P-47B

■布片结构的XP-47B(左)方向舵和后期金属结构的P-47B(右)方向舵对比。

因此、美国陆航和共和公司达成一致意见。 物、习惯了轻型战斗机的飞行员实际上是在 生产线将在后续型号阶段讲行调整, 直接 为P-47系列安装金属结构的操纵面。在此之 前,共和公司继续交付配备布质结构操纵面 的P-47B、同时保证所有已经交付的P-47B均 可在驻地进行更换金属操纵面的工作。

在人役之初、P-47机身强度不足的缺陷 逐漸暴露出来、并造成了若干事故、这将在 F一个亚型中得到彻底的改现。

发动机安装不合理

对地勤人员来说,为P-47B更换发动机 的工作简直就是一场器等。R-2800的上下侧 均连接着盘根错节的各种管道、将驾驶舱紧 竖句图, 要为P-47B 更换一台发动机, 消耗 的时间和精力远远超过P-39、P-40等其他单 引擎战斗机。地勤人员对此无不怨声载道。 发动机安装工作的缺陷因而被列入共和公司 待解决的问题列表当中。

缺乏应有的训练课程

P-47系列的操纵特性与其他单引擎战 斗机之间存在很大的区别 ----它实在县太大 太重, 一架P-47的最大起飞重量几乎相当于 两架P-40的总和1 对于如何驾驭这个庞然大 摸着石头讨河,一步一步地探索, 在人役之 初、P-47的训练事故层出不穷。今原本信心 上足的陆航官员和共和公司高层束手无策、 如坐针私。

例如1942年5月26日。那起突如其来的 事故伊差点断送整个"雷霆"家族。当天。 第5架出厂、美国陆航序列号为41-5899的 P-47B按照计划升空讲行飞行机动性测试。 在轻微的动力荷载下。41-5899号机的后机身 出现结构故障, 当即导致机尾脱落, 飞机失 控下吸! 在座舱内的是共和公司的首席试飞 员---年仅42岁的乔治•巴雷尔,他设法弃机 跳伞、但为时已晚、当时的41-5899号机距离 地面只有60米的高度, 巴雷尔的降落伞没有 打开, 他重重地摔在地面上, 在送往医院的 途中停止了心跳。41-5899号机坠落在米契尔 机场附近。机上燃起能能大火。机场和当地 的消防队迅速赶到现场、将火势扑灭。正因 为他们及时的行动, 飞机的残骸才得以保留 下来,没有在火焰中化为灰烬,为随后赶到 现场的工程师提供了宝贵的第一手数据。

通过对残骸的研究,一个机身-机尾连



■41-5899号P-47B坠毁现场,飞机上覆盖了一层厚厚的泡沫、注意机尾部分已经脱落。

接处的严重设计错误被撤了出来,并及时得到修正。一架伸大战斗机的诞生,往往经历 了重重的磨难,甚至要包括乔治·巴雷尔等先 职者的鲜血和生命。

无独有偶,类似的事故在五月间又发生了一起。这次事故的主角编号恰恰排在巴 信尔准机之后——P-47B的第六架。41-5900 号机,它由试飞质约瑟夫·帕克驾驶。在大 西洋上空进行例行试飞工作。帕克驾机飞 到高空,压杆朝下开始一个高速俯冲动作。 41-5900号机的后机身突发震动,帆布结构 的乖尾方向舵和平从平舱被据心流流全 址掉。41-5900号机流入了大西洋曲源的海 底、约繁表•帕克及时排除。连生,这次事故华 动了整个共和公司,所有相关的工程师均被 召集起来,反复核算P-47尾部的结构强度, 片为将来的P-47发展型重新设计垂尾和平尾 的结构, 这些更动将体现到下一个亚型—— P-47C上。

为了驯服这头暴烈的巨棒,第56战斗机大队有13名飞行员在训练事故中牺牲。 41架P-47B坠毁。到6月底、坠毁的P-47B砬 过入役总数的一半! 在这些事故中,P-47强 健的体魄开始为世人所刮目相乘,其坚固的 结构能够吸收强大的冲击力,从而最大限度 地保护飞行员的生命安全。飞行风,加目全 非的P-47残骸中逃生的故事一再上演,这对 于P-39,P-40縣种好最级敌小机束说是难以



■第56战斗机大队进行编队训练的P-47B机群。



■这聚陆航序列号41 5989的"侦察型" RP-4 B将昭和机安装在左侧的中间冷却器排气口内。

想象的。随着接触的增多,小伙子们对"雷霆"的认识越来越深刻,他们不仅仅理解了 P-47家族独特的飞行质量,还开始崇悟如何 利用飞机的性能在战斗中占据上风。

在人役之初、有部分P-47B 期長 | 聯相 机、作为侦察机使用。起初美国贴航管它 们叫RP-47B——在这里"R"代表"侦察 (Reconnaissance)",但后来这个编号被赋 予另外的插义。1942年11月起、大多数交付 都队的P-47B 船被重新定名为RP-47B, 在这 里"R"代表被"限制 (Restricted)"。这意 味着;它们被划分在可以进行实故的型号之 外,它们被划分在可以进行实故的型号之 分。

減轮增压器是P-47机 身内最精密的部件之一, 美国陆航对其能够在战斗 中经受多少敌军的砲火持 怀疑态度。然而,当时的 陆航没有相关战时可以参 等,因此,为"雷霆"安 排。场专门的战击试验 便成了最直接的转证方式。于是, 一架RP-47B被送往佛罗里达州的恩格林基地 ——未 来美国空军最大的试飞和机载武器试验中心 讲行试验。

在基地的靶场上,这架倒筛的RP-47B 被推到一个土坡上,以机头侧上的姿势闭定 住。子舞沿著后方的水平面射人机体,以模 拟敌军飞机从六点方向俯冲而下射击的效果——由此可见美国陆航对空战中的垂直机 动一直相当重视。似身内,涡轮增压器以两 分钟20000转的速度持续运转,它的护湿成 功经受住了0.303英寸(7.7毫米)口径机枪和 20毫米口径机械的点射,没有受到太大的频 高。飞机整体各部件运转正常,不过,有



排 · 场专门的射击试验 ■被用于射击试验的RP-47B 主意机身上的弹孔。

- 频跳弹却让在场的所有技术人员赛手首 竖——它以接近垂直的角度向机头方向反 碰、射穿了驾驶舱的背部装甲以及飞行局库 梳, 并继续往前飞, 穿过防火墙后停在化油 器中(当时的P-47B还没有安装驾驶舱的前 部装甲) | 事实上, 在第二次世界大战结束 后, 美军对俘获的轴心国战斗机进行了测 过, 发现美国制造的若干防弹钢板质量要逊 色于轴心国产品——其中甚至包括日本造的 钢板!

大致与此间时, 法明代尔工厂的新厂 房逐渐具备了批量生产P-47系列的能力,在 厂区周围, 三条崭新的水泥跑道铺设完毕, 随时可以起降大批飞机。在短短的十几个月 里, 法明代尔的广区面积翻了整整两番。但 对于美国陆航越来越大的胃口来说。这个规 概还记记不够。为了增加P-47系列的交付速 度。1942年11月,在战时生产部的批准下, 一家新的丁厂在印第安纳州的埃文斯维尔小 城破上动工。这个举措为共和公司的战斗机 生产注入更多动力、使P-47最终成为第二次 世界大战中产量最多的美国战斗机。

洗址于此的原因主要是埃文斯维尔的位 智怜好位于一个机场的临近, 飞机出厂后可 以方便地通过地面运输直接开进跑道升空。 新工厂建好之后, 工人的培训成了一个大问 题, 埃文斯维尔工厂能招到的工人大部分是 当他的农家子弟, 其中还包括相当数量的乡 村妇女。为此、法明代尔工厂的部分熟练工

讲行指导和培训,新工厂开始律告六个月之 后,埃文斯维尔的生产线便准备停当,随时 可以开工运转。首架雷霆家族的D亚型将从 埃文斯维尔工厂里下线、新厂房的交货速度 相对较慢、不过一直保持着小幅度的提升。 要等到1943年夏天。埃文斯维尔工厂的产能 才被全部发挥出来。两年之后。共和公司的 "雷霆"出厂数量和速度将达到一个使老品 工们感叹不已的高峰。

为了避免混淆,美国陆航规定两间不 同工厂生产的P-47必须赋予不同的编号。 为此、埃文斯维尔丁厂的P-47加上了-RA的 后缀。法明代尔工厂的P-47加上了-RE的后 级。值得注意的是,第一架P-47D-RE却是在 埃文斯维尔工厂下线的。

要将 一种新型飞机投入大规模生产,起 步阶段需要重要的阻力总是相当巨大。1942 年初, P-47B开始生产时, 其出厂价格为 113196 美元。到了1944年、P-47系列的生产 日趋成熟之后,流水线规模扩大,飞机的成 本也随之下降,这时的P-47出厂价格为85488 姜元,降低了接近四分之一。

/\ P-47C

P-47B 牛产和试飞过程中, 共和公司的 工程师们积累了宝贵的经验,并将其运用到 常套家族的下一位C系列成员中来。这个亚 型原本是1940年9月13日签订的773架P-47B 人和领班便被派遭到埃文斯维尔,为新工人 合同的一部分,由于初生的P-47B存在若



■由于克接延结自12-47B的生产维、因此12-47C的适型并没有发生大大改变

下亟待解决的问题,因此一共只生产了171 驾驶P-47尽情高速俯冲,体会那电光火石--架,其余602架作为改进后的P-47C出厂。 般的速度感———— 凭借自身的强.引和重量 在共和公司、该业型的第一架被赋 PP-47B/ C的内部编号。这体现了两个亚型之间的联 系.

作为第二个亚型、P-47C的改讲主要 有:

加强黑部结构以及操纵面强度

这是共和公司从41-5900号P-47B坠毁 事故中得到的教训, 从P-47C开始, 飞机 尾部的结构得到了加强、为此飞机增重接 近900磅。方向舵的弦长提升了1英寸(25 毫米)、前端安置的固定配面同时被取消。 此外,从P-47C开始,方向舵和水平舵均不 再采用布质结构, 而改为全金属打造, 共和 公司同时为先前出厂的P-47B提供相应的改 装。

换上全金属操纵面之后, 飞行中的高 凍气液便不会对 K 机结构产生任何明显的影 响。美国陆航为P-47系列制定的限速禁令随 之撤销,放开了手脚的飞行员们从此可以 优势。"雷霆"系列在俯冲中可以轻易突破 500英甲/小时 (800公里/小时) 的速度, 汶尼 以今这个星球上绝大部分螺旋桨战斗机塑洋 光叹!

此时。一个现象开始引起了共和公司工 程师的注意, 俯冲时, 空气会在飞机表面的 某些部分堆积并压缩、压缩过的空气速度将 高于飞机的俯冲速度,如果飞机俯冲速度接 近音速, 受压缩的空气速度有可能产生跨音 速的激波。如在某些重要的操纵而上产生压 定义为压缩效应。在航空技术快速发展的20 世纪40年代。随着飞机的速度越来越快。凡 缩效应所产生的影响日渐严重。

空气的压缩效应会使飞机的操纵面微 髓, 对操纵杆反映迟缓甚至出现无法进行动 作的恶果。飞行员将发现飞机难以控制, 九 法拉起, 同时机体激烈震动、呼啸着一头冲 向地面。事实上、"雷霆"交付第56战斗机 大队之初、大多数坠毁事故均由于压缩效应 P-47C的外规发生了一些变化, 机翼前方的 而引发。

为摆脱俯冲中的压缩效应现象, 飞行 **员们逐渐摸索出了避免使用配平测整片控制** 飞机、同时保持节流阀全部打开的方法。为 了消除压缩效应的影响。从1942年10月底开 始, P-47C-1-RE的升降舵控制系统上安装了 狮外的配重。

在 .战中。P-38作为最先进人现役的美 军先讲战斗机, 比P-47更早体验压缩效应的 可怕威力。美国陆航曾经要求洛克希德公司 应。对此, P-38之父——凯利·约翰逊特强烈 的反对意见,认为配重无助于压缩效应现象 的改观。结果证明约翰逊是正确的。无论是 P-38还是P-47, 配重的增加均无法补绝压缩 货应现象。

甘后的P-47C-2-RE上, 工程师们对升降 舵控制系统又进行了一定改进。直到后来, 俯冲襟翼的运用才完全消除了"雷霆"的压 缩效应问题。

快速引擎更换系统的安装

针对上一个亚型中发动机更换困难引 发的抱怨, P-47C系列安装上一个新型的发 动机 5 推架。防火墙也得到改讲、因此可以 配备快速引擎更换系统。美国陆航的地勤人 员再也不必为更换发动机而焦头烂额了—— P-47C配备快速引擎更换系统之后,这项 I. 作的效率提高了足足百分之一百五十。

此外、快速引擎更换系统的安装使得

引擎罩部分被加长了8英寸(203毫米), 与其 相对应。机身下方的发动机废气排放口随之 挪动到机翼之前。引整翼的加长带来了一个 额外的好处。那就是飞机的重心位置向前路 赞移动,稳定性得到了讲一步改良.

以上几点为P-47C系列的共有特件, 这 个亚型分为不同批次出厂交货,不同批次之 间的P-47C均有所区别。

P-47C-RE

首先投产的批次是法明代尔工厂制造的 在P-38的升降舵上安装配重,以消除压缩效 P-47C-RE,它算是P-47C中的一个特例,因 为飞机没有配备快速引擎更换系统。引擎说 长度保持不变。其改进主要包括:

III THE RESERVE

原P-47B的机身内安置有一个F-1型氦气 罐,到这个批次,机身内氧气罐数量变为3 个D-2型。安装在驾驶员的座桥后,同时左 侧机翼前沿也增设了第4个氧气罐。

无线电设备更动

机身内, SRC-273N型无线电控制盒经 讨改讲。 无线电头线杆也被加长, 重新采用 垂直造型, 在保持P-47B安装位置的基础上 不再向前倾斜.

其他

原P-47B的机身腹部安装有敌我识别 灯, 以摩斯电码的工作方式进行闪烁, 到 P-47C-RE的批次被移除掉。

机身内装上了一个新型的发动机转速计 和照相枪, 副翼位置指示器被拆下。

P-47B



P-47C-1



■安装了快速引擎更换系统之后,从P-47B到P-47C系列上的机身结构变化。

1942年9月14日、第一架P-47C-RE滑下 法明代尔丁厂的生产线——紧紧跟着最后一 架序列号为41-6065的P-47B。 这批飞机 -共 生产了57架,美国陆航序列号从41-6066到 41-6122。在大部分时间里,美国陆航将它们 分配在本土机场。

P-47C-1-RE

接替P-47C-RE的是P-47C-1-RE, 从1942 年10月开始。这个批次生产了55架、美国陆 航序列号从41-6123到41-6177。

P-47C-1-RE的改进主要有:

具流反射器的安装

机头整流罩下方, 滑油冷却器排气口 和发动机废气排放口之间增设了一个导流反 射器、用以避免气流之间发生干扰。这也是 从外理上分辨P-47C-1-RE和之前批次的"雷 摆"战斗机最方便的方法。

其他

从这个批次开始、快速引擎更换系统成 为后续所有型号P-47的标准配备;

引整置后方的附属排气孔减少到了3



■从P-47C-1-RE开始安装的导流反射器细节 左侧为滑油冷如器排气 行。

涡轮增压器有所改动,向涡轮增压器输 送发动机废气的不锈钢管道在机身后部的分 15外形变破。

口。右侧为发动机座气排殖口

机尾起落架改为全向旋转并可锁定的规 格:

有 征架P-47C-1-RE的座舱中, 工厂均会

为飞行员准备 张图表, 上面标明在各个高度的 8 行速度限制:在30000英 尺 (9140米) 以上高度。 不推荐を出259英里/小 时 (400公里/小时) 以上表 速,在10000英尺(3050米) 以下。可以讲行500基里/ 小时 (800公里/小时) 的 K

P-47C-2-RE

P-47C-2-RE生产了128架, 美国陆航序 列号从41-6178到41-6305。和C-1型相比, P-47C-2-RE的改进主要有:

内部燃油系统

在XP-47B的原始设计中, 机滤部分的 空间由机枪和昆落架舱所占据、无法安排机

P-47R

P-47C-1-RE

■P-47C-1-RE和P 47B对比图。注意导流反射器和天线杆的区别。

P-47C-2-RE性能表				
发动机	普拉特-惠特尼R-2800-21			
最大平飞速度/高度(英里/小时)/英尺	433 / 30000			
巡航速度(英里 小时)	350			
最大航程/高度(英里/英尺)	1250/10000			
实用升限 (英尺)	42000			
爬升率 (英尺 时间)	15000/7.2分钟			
空散	9900			
总重	13500			
最大起飞重量 (磅)	14925			
翼展	40英尺9.25英寸			
机翼面积	300平方英尺			
机长	36英尺1英寸			
机高	14英尺3.3英寸			
机内燃油 (加仑)	305			
外挂燃油 (加仑)	205			
固定武器	12.7豪米机枪×8			

紧油箱的位置,同时,机身内的燃油空间也 比贴航规定的315加仑有所缩水。藏为305加 仑。机身内, R-2800发动机是一头不折不扣 的"油基虎"。每飞行3基里就要吞噬1加仑 的燃油。理论上, XP-47B的耗油率和燃油储 **设对于截击机来说已经是绰绰有余。但如果** 担负护航任务, XP-47B只能华随轰炸机飞出 300到400英里的距离, 便不得不掉头返航。

要增加航程, 为飞机柱载副油箱是一个 相当不错的解决方案。不过,在XP-47B设计 成型的40年代初期, 美国军界内的孤立主义 倾向还相当严重,保守派人上不希望看到飞 机具备太强的进攻能力——包括拥有太远的 航程。因而。"雷霆"的最初生产型不具备 **拄载副油箱的能力。在这些条件的多重作用** F. 美国陆航战斗机的航程被压缩到严重影 响作战效能的地步----在P-47首次出现在太 平洋战场的那些日子里, 陆航飞行员们发现

它的航程居然还没有P-40远! 如果不设法增 加飞机燃油储量, P-47空有电光火石般的高 速、势不可挡的强劲火力。也只能拘束在己 方机场周围的 一段狭小空间之内, 无法在更 远距离发挥效用。

为此、共和公司的上程师着手讲行持续 的改进, 从P-47C-2-RE开始, "雷霆"的机 身下增加了一个4点支撑的特架,可以悬柱 一副205加仑 (776升) 容量的副油箱。"雷 套"的燃油储量因而猛增了三分之二、最大 航程从P-47B的835英里延长到1200英里—— 条件是在10000套尺高度以231英里,小时的速 度进行巡航。因此、P-47C-2-RE被陆航认为 是第一种可进行实战的"雷霆"家族成员。

然而,这个205加仑副油箱并非现代人 熟悉的那种流线型, 可投掷的副油箱。它 的外观轮廓为半球形,通过4个支撑牢牢地 挂载在机身下--不能在空中投掷! 这就



■P-47C技数的205加仑副油箱示意图 **起说**,虽然飞机具备了远程飞行的能 力。一日渊遇敌机、仍必须背负着油 **销进行空战**,性能自然要受到严重影 mia.

因此, 这个剧油箱仅仅在飞机转 场的任务中发挥作用。"雷霆"家族 的新程提升依然有限。

P-47C-5-RE

P-47C-5-RE 4 产 了 362 架 。 美国 陆航序列号从41-6306到41-6667。和 C-2 之前的型号相比, P-47C-5-RE的改 讲包括:

た线电、机内设备和供热系统有 所改讲, 座舱供热系统在生产线直接 安装。

无线电天线杆造型变化。在交 付部队之后,根据二战早期的空战经 验,不少P-47C-5-RE将原先的无线电 天线杆取消, 只在机身背脊上安装了 一个獅状天线。

器早的P-47C-1-RE出厂后不久。 ■P-47C-5-RE 三视图。





其中的-架被送交到恩格林基地。由美国陆 航进行了详尽的测试。1943年2月16日、姜 国陆航发布了 一份机密文件, 阐述在测试中 揭示的"雷霆"战机的伏缺点。

..

这方面的成绩今陆航相当满意。在 30000英尺 (9140米) 高度, 这架"雷霆"飞 出了427英里/小时 (687公里/小时) 的最大平 E速度, 这比当前陆航手头的所有 E机---包括洛克希德P-38F, 贝尔P-39D-1, 疲蒂斯 P-40F和北美P-51A ---- 都要快

THE REAL PROPERTY.

测试证明了"雷霆"展开的散热器叶片 增加了飞机的迎风而积, 提升阻力, 因而水 平加速能力不如人意。只有那些装备着艾利 森V-1710发动机的流线型战斗机---P-38 P-39. P-40和P-51 — 在发动机过热的情况 下、P-47C-1-RE才有可能赶上它们的加速度。


武器系统

招告由称P-47的8挺大口径机枪发挥出

色。性能相当今人滿意、"然而在夜间 k行 中射击时、机枪口的火光会短时间干扰飞行 易视野"。很显然、夜间作战并非P-47的本 职, 如果姜国陆航有需要, 共和公司自然会 专门开发P-47的夜间战斗改型, 机翼内, 每 挺机枪最多配备425发子弹, 可持续射长30 秒。在通常情况下,每挺机枪配备275发子 弹,可持续射击20秒。为避免机枪在癌空环 境下冻结,发动机排出的高温废气有一部分 引导至机翼内进行加热。这个过程可由飞行 员根据实际需求进行调节。

对比二战同期的其他盟国战斗机, P-47 的8挺12.7毫米机枪堪称超强配备,足以撕碎 任何 -架轴心因战机。

很多空战差手非常喜欢P-38将所有武器 躯中在机头的安装方式,飞机射出的 4弹在 1000码距离的有效射程范围之内不会发散。 而是组成一条直径30基中的火炉、驾驶分可 以根据弹道指向操作战斗机、轻易地咬住并 击中对手、给予倾力一击。



■美国陆航的飞行手册上、P-47的8挺机枪弹道 (从右向左定射) 调整示意图。从图中我们可以看到, 弹道的交会点可以选择为250码或者350码距离。同时、每侧机翼的4挺机枪、其弹道并非完全平行。 而寻察集在专会占处。

与之相反, P-47, P-51和喷火等型国战 斗机均将武器安装在两侧机翼上, 在地面调 节左右两侧武器的夹角, 使其弹道在飞机止 前方的一个固定距离交叉聚集。该市局虽然 能部分实现集中火力的效果, 但是弊端依然 相当明显, 只有和敌机的距离保持在一定能 图内, 才能够在其之上倾往所有的火力。同 时, 子弹飞过交会点之后开始发散, 无法达 虚梯输髓准的效果。

不过、对于平均水平的飞行员来说、安 装在机翼两侧的机枪也许更对他们的胃口。 分散的弹道固然成力欠缺、但在一个较大的 范围内提高了命中敌机的几率。只要方向估 算得人九不离十、8挺机枪同时开火,总有 那么几发了弹能够打中对方。这也许遗域不 了太大的伤害,但往往能极大提升"雷霆" 飞行员的七气、或者增加敌军飞行员的心理 负担。

機器性

在空中, 模擦美国糖酸的报告。 "飞机 虽然巨大面沉重。但操作手越极为精彩,在 任何速度下飞行,飞机的操纵反应轻巧而上 动。飞行员从未感觉到飞机所承担的巨大重 凝"。

报告显示、P-47的失產性能良好、在进 人失速状态之前、飞机会发生覆颤引起飞行员 的警觉、随后飞机的机翼便会开始下沉。"熬 而,在高亭环境下、进人失速时应避免过多使 用方向舵,否则飞机便会进人翻滚,此时可 采用通常的应对方式以恢复至正常状态。" 通过和其他战机进行模拟空战。"雷霆"展示出令人刮目相看的滚转率和俯冲动作中的加速能力。但对飞行员来说,他们非常不喜欢P-47C-1-RE过大的转弯半径——承载作战负荷时,P-47的转弯半径相当大,在参加测试的所有战机中,它是转弯性能最不理想的一种。"但对于一架具备高翼裁荷的重型飞机来说。这完全在意料之中。在高速飞行大,将引发半失速状态。如果转弯动作进一步加剧。非引发高失速状态。如果转弯动作进一步加剧。非引发高失速状态。

半失連状态的过程是,如果在P-47高速 飞行的条件下 & 行员拉杆动作过大,流过机 囊的《《油特酸分离、 & 机的能展随即迅速流 失、造成过早失速的现象。 工程哪们经过分 析、认为引发半失速的原因有可能是塞维斯 基高速S-3氟型结构——特丽端改设后固然 会在阻力和升力系数之间取得——良好的折 中效果、但也有可能引发各种未知后果。当 "雷霆" 家族发展到P-47N,机翼的翼面造 型和膜弦比得到改变之后,这个缺陷有了很 友的改善。

机身设计

在飞行员正前方,机头整流罩的轮廓过 于突出,飞行员向下的视野只有 $3\frac{1}{2}$ 度、限 制了高偏转角射击的角度范围。

除非迎头或者迫尾恋势下的交火,否则 战斗机飞行员的猎物随时都会改变方向避免 被击中。通常躲避机动方式是转弯,因而在 敌机和战斗机之间便造成了一个偏转角,这 就是高偏转角射击发生的条件。在这种态势 下,战斗机飞行员需要计算好子弹的弹道。 使其能够和敌机接触, 这就要求射击时的机 头指向敌机的前方轨迹。同时。飞行吊需要 拉杆操纵飞机跟随前方敌机 -起转弯。这就 造成 K 机 向 侧 而 滚转。 两 种 条 件 综 合 起 来。 攻击方的机头轮廓线往往会将敌机遮挡, 造 成高偏转角射击的困难, 而P-47过长的整流 圆使射击进 - 步加大了难度。

报告指出, "当前方目标以115英里/小 时速度,90度角飞行时、P-47无法从垂直角 度将其击中。当目标以300英里/小时速度飞 行时、P-47与其角度偏差在20度之下时才有 可能击中"。

报告由称P-47的机头整流罩影响了飞 机在地面上的滑行。"由于整流罩过长。飞 行 易缺乏前方视野, 而不得不驾驶飞机以Z 字形路线潜行、以求从机头侧面观察前方。

这使得飞机在地面的滑行速度异常缓慢。" 事实上, 这几乎是第二次世界大战中所有采 用后三点起落架布局的飞机所拥有的共同缺 点。在实战中、作战部队往往会派出地勒人 员、匍匐在机翼上协助飞行员观察前方动 向。如果没有她勒人员的协助。 K.行员只得 以Z字形轨迹滑行、方可保证前方视野不受 影响.

不过。涡轮增压器的后臂布局已经使 引擎置对"雷霆"的性能影响降低到了最 小,对比其他二战名机——例如美国海军的 F4U "海盗" 和德国空军的Ta-152---那长 得几乎漫无边际的引擎罩、塞维斯基、卡特维 利有理由为自己的设计感到自豪。

和P-36. P-40等代表上一代航空工业 水平的战斗机相比、P-47的主起落架轮距宽 广、在考陆时不容易失去平衡引发飞机翻 遊。当飞行员驾驶飞机在跑道上转弯时,应



■一架后期型的P-4"正在跑道上滑行、注意机翼上的地勤人员。

将着陆前自动锁定的后起落架轮解锁, 否则 飞机后轮将有可能爆胎。

包括P-47C在内, 早期的"雷霆"均采 用剃刀指咨型的背鳍以配合鸟等状座验盖。 这种库舱盖的前端风挡外观为"V"字浩 型。在恶劣天气中飞行时,这种风挡不容易 聚积雨水, 因而可以给飞行员提供一个良好 P-39以及P-40简单。大部分家部件均容易拼 的前方视野。

紀飞/隆落

P-47的起 K距离相对较长。对飞行员来 说仍然比较简单。"尾起落架锁定之后。飞 机只有轻微的向左偏斜的倾向。飞行员可以 使用方向舵或者配平调整片来讲行调整。在 负载战斗载荷的条件下, 飞机的起飞滑艇距 高·-般为1450英尺,起飞到50英尺的高度需 要2230英尺长的胸道距离。"

P-47的着陆速度为130英里/小时,在起 **然架接触地面之前,椎套将所有的襟翼打** 开。"有必要维持一定动力以使火花寨工作 正常(:战中的高性能战斗机在着陆阶段时 常因此引发回火等事故),着贴本身相当简 单、飞机的后三点起落架与跑道的接触非常 赋利。此时可立即使用主起落架机轮上的刹 车, 只会造成些许机头下沉。但刹车不宜使 用过额,以避免损伤轮胎以及使刹车片过 热。"

悪り作品

从跑道上升空之后, P-47表现出来的爬 升件能相当糟糕。由于寂蒂斯螺旋桨没有将 R-2800的潜力发挥出来, P-47C-1-RE的爬升 率从来都没有超过50英尺/秒(15.2米/秒)。再 加上缓慢的地面潜行速度、P-47不活合作为 需要应对紧急任务的截击机, 而应当作为高 空高速战斗机或者对地攻击机使用。

IR SP45

在维护方面。 "P-47C的需求比P-38、 装组合。而且保养则需要更少的人手以及时 间"。这一点、应该归功干快速引整更换系 统的安装。

安全性

安装在机身底部和侧面的空气进气管道 和渴轮增压器排气管谱为"雷霆"带来了一 个意想不到的特性。在飞机出于种种原因必



- 1. "双普蜂" 发动机 2前方葉甲板 3.防弹玻璃
- 4.后方装甲板 5 防磁油箱
- ■P-47的安全性还包括对子弹的防护、上图指示 出了飞机的防弹区域范围。

须迫降时,这部分结构能够吸收大部分冲击 能量,从而有效地保护飞行员的生命安全。 这一点, 要优于号称美国海军最坚固战机的 F4U"海盗",并将在未来得到实战的一再 检验。

在美国陆航接受P-47C进行评估的同 时,另外一种新型战斗机——洛克希德公 订的P-38 "闪电"已人役多时。很自然地, 陆航官员为这两种战斗机安排了专门对比 测试。初生的"雷霆"在视野、操纵性、 火力, 速度和可维护性方面具备优势, 其 余方面均全面落后于最新型的P-38G。在报 告中, 美国陆航认为相比包括P-40K在内的 "小魔"系列战斗机、包括P-39D在内的 "空中 K 蛇" 系列战斗机。P-47C的战术性 能更优。

"归功于超群的速度与火力。以及维 护的简便性, 该机 (P-47C) 战术性能优于上 述两型号。为使其优势性能得以最佳发挥, 该机应作为'一击脱离'的讲攻型战斗机使 用。同时, 其爬升率不足带来的影响也将消 除到最小。"

将P-47C定义为高课 重火力的讲政 型战斗机的同时、美国陆航的报告阐述了 测试中揭示的一种新现象。这在第二次世 界大战的年代中很少被提及。而在战后开 始为飞行员们所熟悉——机尾扰流。报告 称, "P-47能够拖曳出一股强烈的灌流。 会不时将 (从后方) 政击的敌机用人无法操 纵的状况。"

美国陆航认为P-47的最佳活动空域在 20000英尺到30000英尺的范围之间。"当 P-47以高速条件巡航时, 具备战胜当前绝大 多数战斗机的能力。同时, 高速度使P-47在 水平飞行时极难被其他飞机追击。"如果遭 到埋伏,被位于更高空城的敌机攻击, P-47 最佳应对方式是俯冲脱离战场。 但是, 执行 俯冲机动时, 要特别注意压缩效应, 在高空 环境 FP-47更容易达到压缩效应的速度临界 值。

即便P-47拥有极其优异的滚转率,美 国陆航仍然认为, "不推荐与敌机进行近距 离混战, 因其转弯半径过大。 合理的战术应 当是以高速对敌机发动进攻, 随即俯冲脱 离或是朝向敌机运动的相反方向尽快脱离接 触。"如果想从俯冲中拉起进行第二次攻 击,随着高度的回升,俯冲中积累的动能在 转换成势能的同时、P-47爬升能力不足的缺 点将开始显露出来。

美国陆航环为P-47C和P-38安排了一场 模拟空战、分别在10000英尺到15000英尺的 低空以及25000英尺到30000英尺的高空展开 对抗。在低空的较量中, "当P-38向右侧转 弯时, 迫击的P-47有可能在被甩开之前打出 一发短点射"。为避免P-38利用转弯战术占 据上风, P-47飞行员总是竭力想通过俯冲脱 密接触的方式扳平局势。到了高空, 则是另 外一番场面了, 在转弯机动的对决中, P-47 可以寸步不离地牢牢盯住P-38的巢巴。报告 还声称: "P-47在这个高度拥有微弱的速度



- 1 寂蒂斯公司电动螺旋装
- 2.螺旋桨装柄套(输进防洗液用)
- 3.空气进气口
- 4.滑油冷却器
- 5.滑油冷却思排气口
- 6.磨气排液口
- 7.从涡轮增压器到化油器的异管 8.从岸动机到温轮增压器的磨气异管
- 9.中间冷却器排气口 10 涡轮安装
- 11 涡轮增压器
- 12 涡岭增压器排气口
- 13. 防弹钢板
- 14 后现转
- 15.肉胃的防健玻璃

■P-47(, 机身解剖图、其结构在目后的"雷霆" 家族发展中来作大的变动。

优势。脱离战斗的方式可以通过俯冲或者简 "不过,如果在燃料允许的作战半径中,飞 单的水平转弯之后全速朝向相反方向冲刺而 达成。"这种战术需要时刻注意涡轮增压器 的转速,保证其运转在正常工作条件下,而 "涡轮增压器转速计位置不明显,对其的周 期性关注分散了飞行员的注意力。在战斗中 影响到对周边空情的观察"。

报告认为, P-47不应为轰炸机群提供 近距离护航,因为在中低空与轰炸机 起保 员驾驶P-47的起飞和降落过程。这些训练, 特低速飞行、飞机自身的长处将丧失殆尽。

机执行高空播护的效果极佳。"

为P-47培训新飞行员的方式有效而且容 易达成效果。陆航的报告认为,在进入P-47 的座舱之前,新飞行员应当在高级教练机上 通过飞行考试,以确保掌握必需的飞行技 能。然后,飞行员需要熟悉P-47的座舱结构 以及布局, 在地面上尽可能多地观察老飞行

"意在纠正飞行员认为P-47'太大'、'无



■正在升扇飞行的P-36、P-47和P-51早期型、虽然它们羽翼束丰、仍得成为美国陆航的中坚力量。

法作为战斗机使用'的错误观念"。

英国皇家空军剪约对P-47发生了浓厚 兴趣, 认为它有可能成为一架有潜力的夜间 战斗机。于是,他们在P-47C-1-RE上进行了 试飞体验、结果发现自己想错了: 在夜间飞 气将涡轮增压器顶端的温度加热升高、直至

行时, R-2800发动机喷出的废气火光会影响 到飞行员的视觉(美国人对此特否定态度, 认为废气实际上会被机翼遮挡。不会被座舱 中的飞行员看到),而目,发动机的高温废

P-47C-1战术适配性试验, 最终总结报告(节选)

1942年12月18日

佛罗里达州恩格林基地、美国陆军航空军试验场司令部下属试验部 研究目标

检验P-47C-1型战斗机对于军事任务的相关战术价值。

导盲

该试验的超因是美国陆军航空军司令部军需主管缪尔·费尔埃尔德准将1942年4 月9日从华盛顿特区发送至佛罗里达州恩格林基地航空军试验场司令部指挥官的信 函、要求对试验场所接收到的所有新型被机进行战术适配性测试。试验自1942年8 月7日开始,于1943年1月26日结束。

进行试验的飞机为P-47C-1型, 美国陆航序列号为41-6127、41-6128以及41-6129。

结论

试验结论如下:

- a) 基于高空速度、稳定性、驾驶员舒适程度、升限以及火力的表现、P-47(-1 是到目前为止量优秀的生产形高空旋斗机。
- b) 爬升性能没有知预期的优秀,限制了该型号作为中层空域战斗机或者裁击机的适应性。
 - c) 所有对作战任务并非至关紧要的结构以及设备重量都应去除。
 - d) 该型号易于飞行,令人愉快。新手飞行员应当不会对熟悉飞机感到困难。
 - e) 副翼滚转的速率为所有美国战斗机中最优秀者。
 - f) 越过机头的视野没有期望中的优秀以进行高偏特角射击。
- g) 按照需求,氧气系統的安装令人满意,但现役配套的氧气面罩体积大、笨重、令飞行员不满。
 - h) 当油气混合控制处在富油状态时, 脱下氧气面罩会有危险。
 - i) 当飞机滑翔时发动机处在忽速状态, 其容易承受负荷、难以再次启动。
 - j} 如果需求令人满意、增压器、发动机转速以及油门控制应当结合为一体。
- k) 考虑到飞机目前所达到的高升限以及更新改型在飞行高度上的提升,应当执行试验以推进在改型飞机上安装增压座舱。

建设 (略)

测试记录 (略)

讨论

- a) 性能
- · 涞 詹。在所有高度上、波型号的速度胜过本基地的任何其他飞机。
- u. 爬升率。P-47C-1的低爬升率是该型号的最大缺点。如果有可能使该型号具备优势爬升率——3000英尺/分种甚至更高,它能在所有高度成为一架优秀的战斗

- 机。虽然该型号拥有出色的实用升限、但在当前大多数战区的预警系統环境中、低 爬升率使其难以成为一种令人满意的最击机。
 - m. 机动性。P-47C 1与P-38F、P-39D-1、P-40F和P-51进行了模拟空战。
- 1, 在所有速度条件下, 该型号的副翼滚转具有优势。尤其在高速条件下, 对 所有与之对抗的美国战斗机、没有一型号能够跟上它的快速左转。
- 2. 该型号的转弯半径大于任何在模拟空旋中遭遇的其他型号。过高的翼截荷 使该型号在所有由升降舵控制的空战机动中反应呆板,这同时还异致了集转弯动作 **时的高速条件下头速**理整。
- 3 在15000英尺高度以水平姿态加速时,這型号轻機落后干除了P-40F之外的 所有对手。但是, 在加速的最初阶段, 落后的距离从来没有超过50码, P-47C·1讯 速跟上并反超了其他型号。该部分测试中、各飞机的散热器风门关闭、液冷发动机 则很快发生过热现象,不得不打开风门,这使它们的飞机丧失了相当部分的迷唐。 让P-47C-1很快超越飞远。在以发动机的最大进气压力进行加速时、P-47的速度超过 其他型号。
- 4 在测试从水平飞行或者俯冲中拉起的性能时发现、P-47C-1的拉起速度和 P-40F相当。P-39D-1、P-38F和P-51具备更优秀的拉起性能。
- 5. 在近距离摊斗中、得益干快速的副置滚转、P-47C-1可以讲行快速的左转机 动、几乎随心所欲地脱离战斗接触。然而、归咎于过大的转弯半径以及低爬升率、 该型号被认为不适合与当前各战区内的任何敌军战斗机进行嫌斗。
 - b) 升限。飞机的军用升限为大约38(100) 苯尺。 战斗升限大约为35(100) 苯尺。
 - c) 航程
 - i. 作战半径

巡航至战区及返航,发动机进气压力为31.5英寸水银柱,2280转/分钟转速。 进行20分钟战斗, 发动机进气压力为52等寸水银柱, 2700转/分钟转进。

巡航高度 (英尺)	作战半径 (英里)
10000	200
15000	190
20000	180
25000	170
30000	160

油箱中平均剩余15加仑汽油。全部油箱容量为305加仑、无副油箱。

ii. 转场航程

全部燃油: 305加仑

发动机进气压力: 28.5英寸水银柱

油气混合控制: 自动貧油

发动机转速: 1720转/分钟

航程: 650英里 燃油剩余: 40加仑

副油箱: 无

d) 飞行品质

起飞表现正常,没有糟糕的飞行品质。尾起落架轮稍缀离地之后,飞机便能自己升空。

- 1. 飞机的失速和尾被品质均相当正常,制異拥有良好的告警惑应,可通过正常旁腺恢复正常。应建议飞行员不要在起落架放下时进行低速(550英里/小时以下)特容,飞机会为此选速失去高度。飞机着陆简单,非常良好地与跑道接触,没有反伴或者跳跃的傾向。飞机地面滑行动作笔直,不会向左右两侧横摆或者制住。它会从失速或者昆旋中自动恢复。该型号进行所有正常空战机动的手感让人满意。它拥有水平方向上良好的加速性能以及出色的俯冲性能。在500英里/小时条件下,飞机接级客影,只常对配平调整片进行略摄控制以平衡飞机。
- III. 在所有高度和速度条件下,飞机提供了一个非常平稳的机枪射击平台。 所有的机枪都在38500英尺高度、在爬升转弯、或在135英里/小时速度条件下射击 过、沒有表现出值得注重的不良品质或者性能。
- e) 座舱布置。座舱安排整洁,所有的仅表和开关以整齐的方式布置。控制 杆、按钮和开关均容易触及、操作简单。除了增压器相关的控制,仪表、其他发动机以及飞行控制均正常。
- 6) 座舱舒适程度。座舱電廠、空间广阔、舒服并得到良好的加热。在高空中保持温暖、从飞行员方面没有得到任何抱怨。在38000英尺高空、座舱外温度接近 军下50摄氏度的条件下,身着皮质飞行夹充的飞行员报告说唯一不适感觉是他的双 胸布一点冷。
 - e) 武器系统。该型号当前的武器系统被认为已经足够,使其可能成为当今

世界上火力最强的单引擎战斗机。如果8挺点50口径机枪难以应付战斗中的所有情 况,则可能有必要接效6挺高速点50机检。这能比8挺标准点50机检提供更强的火 力。然而、飞机内部仍需要保留机枪的永久安装位置,以各根据敌军战机的变化更 换配置, 换装更强的火力配置。

- h) 菠甲。 语形号出前的蓝甲保护被认为令人满意。 不过, 本基地正在讲行名 种射击测试,以彻底检验飞机装甲钢板的厚崖以及安装位置是否合格,实验结果将 编辑成另外一份独立的报告。
- 1) 关键部位的弱点。该型号的弱点部位将在来来进行测试、在测试结束后将 提交报告。
- i) 视野。飞行员前后左右的视野均相当出色、左右两侧的滑动座舱盖提供了 后方整个天空的观察, 巨大的引擎罩切断了前下方的视野。总体而言, 飞机的视野 比前线的标准善军战斗机箱好。
- k) 夜间飞行。该型号飞机适合夜间飞行,唯一的限制是地面滑行时机头引擎 翠对视野的进档。不过正如先前所推告的内容, 飞机着陆准确、滑行轨迹笔直。 脺 舱灯光令人满意。由于机枪口火焰带来的致盲症状,飞机不适合作为夜间战斗机使 用。
- 仪表飞行。作为战斗机、该型号的仪表飞行品盾相当优良。飞机的稳定性 以及操纵的反应使其根据仪表飞行变得简单。飞行仪表在仪表板的顶部正中位置规 节布冒, 周边观察不存在障碍。
- m) 维护速度。该型号飞机可由一个8人地勤小组在12分钟之内得到完全维护 (向括燃料、滑油、冷却剂、氩气、弹药以及无线电设备检查)。

4人负责弹药、耗时12分钟;

2人负责氦气。耗时2分钟;

2人负责其他维护, 耗时6分钟。

泛出樱桃红色色调, 再加上不时喷吐出的火 焰, P-47可以在较远距离被对手轻易发现。 以此为依据,英国人对P-47彻底丧失了兴 趣, 而完全不考虑它优异的稳定性, 出色的 其他优点。

カ. P-47D

在整个"雷霆"家族中, P-47D毫元疑 实用升限 强大的火力 舒适的驾驶舱以及 问是最为人丁兴旺的一个亚型、美国陆航在 1941年10月14日订购了第一批850架P-47D, 然而。 四年之后P-47D系列12602架的产量 是其他亚型产量总和的四倍之多! 可以豪不 成组装, 其机翼则是另外一个分包商所制 夸张地说, P-47D的历史, 几乎代表着"雷 造。 雪"的历史。P-47D的发展、见证了"雷 饮"从一个蹒跚起步的新生儿进化到万夫莫 敌的钢铁战士的全过程。

在P-47D以外, 只有P-47C, P-47G和 P-47N分为一个以上的批次讲行生产。然 而, 在P-47D这个亚型中, 却一共发展出23 个不同的批次1 P-47D不同批次之间的改讲 均相当明显。当最后一架P-47D-40-RA出厂 交付时,它与1942年春天面世的第一架P-47D 相比, 已经几乎是两种战斗机 门 在这12602 架 8机中所进行的革新和变化。在现代航空 「业中也许只有F-16可以与之相提并论。

D系列的第一个批次是试验性质的RP-47D, 一共生产了4架, 美国陆航序列号从 42-22250到42-22253。其特殊的编号表明: 这个排水飞机直接采用产自法明代尔丁厂的 C系列机身、随后在埃文斯维尔的工厂中完

接下来的P-47D-RE和RP-47D /I. 平没 有区别, 不同之处在干机身和组装完全在 埃文斯维尔工厂完成。P-47D-RE--共生产 了110架,美国陆航序列号从42-22254到 42-22363。D亚型的这前两个批次基本上和 P-47C-5-RE没有太大区别, 而是作为埃文斯 维尔 I厂的第一系列产品, 为将来的更大规 模生产作铺垫。1942年9月,第 -架P-47D-RE从法明代尔工厂下线,在它的背后,将有 数以万计的"雷霆"在紧紧跟随。

在这个阶段,"雷霆"战斗机的生产线 架构已经明确, 主要装配飞机的"父"工 厂和其他的分包商签署零件制造合同。例 如包括尾翼在内的后机身部件便完全由巴 德公司提供, 其他的分包合同还包括机身 的不锈钢结构管道等。分包合同将生产战 斗机的庞大 厂程分组给不同的厂商、 跛轻



■飞行中的P-47D-RE,美国陆航序列号42-22261,注意机头引擎罩部分和P-47C完全相同。

了各自的压力。同时提升了生产效率以及交 货速度。

大规模生产开始后, 随着时间的流逝。 埃文斯维尔工厂的农家工人们在缓慢地积累 经验, 工厂交付的"雷霆"质量随之逐步提 升, 然而, 精益求精的美国陆航对当前的压 量仍然感到不满,索性先将产自埃文斯维尔 的P-47留在盟军后方——例如美国本土。供 ...线部队使用。无独有偶, 寇蒂斯公司从军 方手中接过部分"雷霆"生产合同,开工生 产两年之后,出厂交付的P-47仍被发配到最 无足轻重的战区——寇蒂斯公司的产品质量 由此可见一班。

接下来的第三个批次开始了规模化生 产----P-47D-1-RE-共有105架出厂,美国

陆航序列号从42-7853到42-7957。和C系列的 最后一个批次相比。P-47D-1-RE的改讲主要 右.

境讲整流置鱼鳞片

在以往型号的"雷震"上,负责供应 R-2800发动机的冷却空气流量的机头整流罩 鱼鳞片沿着机身水平中心线上方安装。从 P-47D-1-RE开始, 在左右机身水平中心线下 方各增设两块整流罩鱼鳞片, 增强了发动机 的冷却效率。此外, 部分P-47C系列在前线 机场也进行了加装整流器鱼鳞片的改造。

增加装甲

从这个批次开始,"舒维"驾驶舱仪 表板的前方加装了防弹装甲, 加强了驾驶员 正面的防护。在驾驶员前方。有了R-2800和



■P-47()-1-RE倒利用

P-47C



■P-47C和P-47D系列在整选革鱼鳞片上的区别。

P-47D

防弹装甲的双重防护、驾驶 吊的生命安全得到了极大保 险.

其他改进还包括得到改 善的氧气和燃油系统。

P-47D-2-RE生产了445

架, 美国陆航序列号从42-



■P 47D-4-RA侧视图,

7958到42-8402。在P-47D-1-RE的基础上。这 个批次将涡轮增压器外的护胶取消。埃文斯 维尔工厂生产的间批次产品被称为P-47D-2- 架P-47D-4-RA, 配备了战斗负债, 并已 RA,一共交付了200架。美国陆航序列号从 43-22364到42-22563。

在生产D-1和D-2批次之余, 埃文斯维尔 厂厂还向至方交付了一批P-47D-3-RA、相比 前两者改善了氦气和燃油系统。该批次的产 最为100架, 美国陆航序列号从42-22564到 42-22663.

为空全成熟的P-47D-5做准备, 埃文斯 维尔工厂生产了200架P-47D-4-RA, 美国陆 航序列号从42-22664到42-22863。这个批次 基本和P-47D-3-RA相同,区别在干尝试件地 安装上了新型的注水喷射系统和C-21型涡轮 增压器,初步试验这些先讲设备的适应性。

盟军部队曾经将P-47D-4-RA和 ·架缴 茯的Fw-190讲行了对抗测试,以下为测试内 容。

测试环境

1, 高度。爬升和加速测试在15000英 尺高度进行。其他飞行质量测试在海平面和 10000英尺高度之间进行。

- 2. 飞行器状况、测试中使用的P-47是 经安装了注水喷射系统。作为一架被俘获的 飞机、Fw-190的状况良好、机翼上两门机关 炮和引擎罩内两挺7.92豪米机枪均配备了子 础,同时,飞机在起飞8/使用42草寸汞柱的 进气压力。
- 3. 飞行员水平、驾驶P-47的飞行员具 备200小时的P-40战斗机飞行时间记录,并 经历了17个月的战斗飞行任务,在对抗测试 前, 他驾驶P-47进行过5个小时的适应性飞 行。驾驶Fw-190的飞行员具备300小时的双 引擎战机飞行时间记录和500小时的单引整 战机飞行时间记录, 但没有经历过战斗任 各, 在对抗测试前, 他驾驶Fw-190进行过5 个小时的适应性飞行。总体而言,这两名飞 行员的水平基本相当。
- 4. 测试时间。每次测试持续1小时、测 试中报告的所有的速度均为表速。

测试结果

1. 加速性能。

- a) 2000英尺高度, 210英里/小时到275英 里 小时。Fw-190的加速度比P-47快, 在加速 过程中超出200码距离。
- b) 5000英尺高度, 210英里/小时到275 英里/小时。结果同上。
- c) 5000英尺高度,200英里/小时到发动 机功率全开的易大平飞速度。在开始阶段。 Fw-190的加速度比P-47快,并超出200码距 离。但速度上升到330英里/小时后, P-47迅 速赶上Fw-190, 并超出2000码, 此时仍保持 速度的增加。在测试中, P-47使用了注水喷 射系统。
- d) 15000英尺高度,发动机功率全开。 从220年里/小时到300年里/小时。在开始阶 段,Fw-190再次取得了200码的领先优势。 但P-47又很快赶了上来。在这个高度, Fw-190的机械增压器会自动启动。同时如果低 空速度超过340英里/小时 (例如俯冲中) 也会 自动自动。

2 爬升性能

- a) 2000 英尺到7000 英尺,以250 英里/小 时的速度开始爬升。 两架飞机迅速拉起, 以 极大可能保持的角度进行爬升, 并最终达到 8500英尺的高度。最初1500英尺, Fw-190的 爬升速度比P-47快,但P-47很快赶上了Fw-190、表现出500英尺/分钟的爬升率优势。 P-47使用了注水喷射系统, 发动机稍微过 热, Fw-190的发动机没有讨热。
- b) 10000英尺到15000英尺,以250英里/小 时的速度开始爬升。最初1500英尺, Fw-190

的爬升速度比P-47快;但P-47很快赶上了Fw-190。当P-47爬升到15000英尺时、Fw-190的 高度为14500基尺。

3. 俯冲性能

10000 革尺到3000 革尺,以250 英里/小时 的速度开始俯冲、角度为65度。使用正常的 发动机功率输出。在俯冲的最初阶段、Fw-190领先、何P-47最先抵达3000英尺高度、并 以一个更好的角度改平拉起。

4. 转弯件能

a) 250英里/小时以上速度的转弯及其操 控性能。两架飞机轮流担任攻击方和受攻击 方的角色、以尽可能小的半径向左和向右展 开转弯机动对决。在10000英尺高度, P-47能 轻易转出比Fw-190半径更小的弯、同时飞行 后要注意收小节流圈,以免超过Fw-190的前 方。随着高度的提升, P-47在转弯性能上的 优势愈加明显。Fw-190的操纵相当沉重, 震 动过大而且容易引发飞行员累视。

b) 250英里/小时以下速度的转弯及其操 控件能, 双方的转弯速度是如此之快, 以至 几乎无法在转弯中进行加速。在纯水平面的 转弯对决中,Fw-190转弯半径要小于P-47, 而且还能突然加速,从而变换到另外一个更 住的攻击位置。

不过,在测试中发现,当P-47被水平转 弯 k 行的Fw-190攻击时, 通讨垂盲方向上 的机动,在进行一系列的爬升,慢转以及俯 冲机动之后, 可以转而占据对后者的攻击位 置。具体过程为: P-47急速拉起爬升, 直到

接近失速的角度、隨即进入失速坠降,飞机 进入快速俯冲、随即再次转弯急速拉起爬升 到接近失速的角度。P-47能够在俯冲中积累 更多的速度,也比Fw-190爬升得更高更快。 P-47飞行员只需等特追击的Fw-190在下方开始失速,然后便可通过一个源笼的转弯坠降 赶上已经在下落的对手。凭借过人的俯冲性 他,P-47可以在第二个俯冲之后便咬住Fw-190.

5. 一般飞行性能

a) P-47在所有的方向上均拥有优良的座 舱模野。但在起飞和降落时飞行员视野受限 较明显。

b) 所有的操纵性均良好;

c) 机头过大, 换行对地扫射任务时容易 阻阱视野。不过只要经过适当训练, 飞行员 可以克服这一问题。

d) 飞机在垂直俯冲时、改平拉起的速度 稍显不足、这使得在低空空域中的俯冲轰炸 任务变得相当困难。

6. 总结

在低空空域, P-47凭借强大的火力, 表

现最少不弱于Fw-190,可以毫无争议地与其 展开对决。但是,飞行员需要牢记,在低空 环境下,Fw-190在低速飞行时的性能优势相 当穿出。


P-47D-5-RE與称"當實"家錄发展史上 的一个里程碑。选明代尔工厂一共向军方交 付了300果,美国陆航序列号从42-8403到42-8702。从这个批次开始,两项重要的新技术 运用到P-47战斗机上,从而增强了发动机的 进气压力,提升了R-2800的输出功率。直接 效果就是"雷霆"战斗机的作战效能得到了 大骑步的飞跃,使其具备了广泛的战术运用 能力。

通用动力公司C-21型涡轮增压器的安装。

这种增压器的设计规格是以20000转/ 分钟的速度稳定特绩运转。不过,安装到 P-47D-5-RE上之后,中间冷却器的功率不足 限割了它的效能,只能发挥出18250转/分钟 的功力。

发动机注水喷射系统的配备。

在"雷霆"战斗机的发动机配件舱中,



■P-47和Fu-190机身轮廓对比,可以看出双方尺寸对比悬珠、能够与体形娇小的对手进行旗鼓相与的较量,"雷霆"的空旋能力由此可见一斑。

加装了一个57升容量的水箱,以容纳水,防 腐蚀添加剂和防冻结的甲醇。喷射泵由发动 机提供动力,将混合海喷射入汽缸当中,从 而降低燃油 空气混合气体的温度、防止其 提前自燃, 同时还具备冷却汽缸盖的作用, 增加了发动机功率输出。这也是注水喷射系 统首次运用到成系列生产的美国战斗机中。

重要的改讲还包括:

湿式挂架的安装

在"谐霆"家族中、P-47D-5-RE县第 -

个安装两点支撑"湿式"B-7柱架的批次。 B-7挂架安装于机腹下, 挂靠在飞机迫降时 吸收能量减轻飞机损坏的应力结构下,由一 个轻微突起的流线型整流置进行覆盖。

相对P-47C-2-RE上的现点专撑柱架。 新型的"湿式"B-7挂架能够挂载可投掷的 副油箱。由飞机内的直空泵将燃油压讲机体 内。剧油箱内容量消耗殆尽,或者在飞行中 遗遇敌情时, 飞行员可将副油箱抛弃, 从而 保证飞机作战性能,从这一批次开始,"雷


> 霖"家族开始真正地摆脱"短 腿"的恶名。朝向具备更元航 程的目标努力前进, 直至最后 的远程型P-47N的诞生。

如任务有要求, 飞机也可 选择在挂架上承载 ~枚1000磅 (454公斤) 重的炸弹, 从而增加 了战术运用上的灵活性。

同时, 较早出厂的P-47C 和P-47D也可以在机身下安装 B-7持架,从面获得持载可投 掷副油箱的能力。


和D-2批次相比, P-47D-5-RE的其他改进包括氧气和燃 油系统的改善。

最后从生产线驶下的 P-47D-5-RE (美国陆航序列号 42-8702) 被用于试验,安装上 了新型的气泡形座舱盖, 并获 得了XP-47K的新编号。





■P 47机膜下的应力结构安装红置、整点罩会使机身腹部线条略 微粒起。



■B-7挂架安装示意图。



■P-47D-5-RE侧採用。

在"雷霆"战斗机出厂之后,如何将 其交付禁扎在英伦一岛的美国励航部队,这 是一个有趣的问题。在此之前,洛克希德 公司的P-38战斗机依靠副油箱的帮助,通过 加拿大、格陵兰岛、冰岛等地的军用机场作 为跳板,直接《跃北大西洋来到英国人役。 这便是美国贻航精心策划的"波利塞舞曲行动"。

但对于"雷霆"战斗机来说。如此长

更高的转场任务,实在是 块糠啡的硬骨 头──因为它们即便在机身下挂坡剧油籍,远程飞行能力仍未达到P-38的水平。为此、从1942年11月底开始,P-47便开始通过海运送往英国。它们或是被拆解战等件、装在巨大的木箱中运输,或是将部分机模拆卸下来,各部件用帆布和胶带密包裹,固定在航空母规的甲板或者机库上进行运输。油船由于拥有宽大的甲板,也可以担任P-47的运



■ 用斜方 册额运往药南去平洋栽植的P-47D。 输任务。

在D-5之后, 法明代尔工厂的下 -个批 华国陆航序列号从42-74615到42-74964)。 虽 然该批次数量颇多、P-47D-6-RE实际上是作 为新型号的过渡阶段而存在的,在D-5基础 F. 它的改讲是电气系统部分。当改进部分 和产量达到相当规模时,这批飞机便被正式 赋于P-47D-6-RE的编号。

到目前为止,所有的"雷霆"战斗机 的动力系统都选用了普拉特。惠特尼公司的 R-2800-21型发动机,输出功率为2000马力。

在生产线制造的阶段, D-4、 D-5和D-6批次均安装了注水 喷射系统。不过,较早出厂 的C-2, C-5, D-2, D-2和 D-3批次也可以在前线配备注 水畸射系统。只需200个工时 便可完成改装。

作为D系列第二个重要 的批次, P-47D-10-RE的改进 包括,

发动机升级为R-2800-63.

这数新型的发动机可以 输出最大2300马力的强悍动 力。2300马力这个数字相当 于什么?P-38早期型号中,两 台专利赛V-1710发动机的功 率总和1 R-2800的强悍由此

可見一部, 经历了多年的努力和拼練、姜园 气冷发动机的发展大踏步赶上了曾经一时风 光开限的:查冷型号。

通用动力公司C-23型涡轮增压器的安 W.

	功率 (马力)	转速 (转/分钟)	起飞
R-2800-63	2000	2700	正常使 用功率
性能表	1625	2550 (25000 英尺高度)	作战 功率
	2000	2700	作战紧
		(所有高度)	急功率



■P-47D-10-RF.侧视图, 汪意图片上的飞机已经加装上机翼挂架, 与出厂时外现有区别

该型号改善了配套的中间冷却器系统以 及其他设备,禁铜游轮增压器 1 作 资率的冷却能强成为了过去时。在正常工作条件下、 C-23型能以20000转/分钟的速度运行。一旦 战局需要。还可以在15分钟之内以22000转/ 分钟的速度进行超常发挥。为发动机提供更强的进气压力。在超速运转的C-23 3 轮增压 器支持下,配合注水喷射系统。R-2800-63 发动机可以在这15分钟内输出极限数值的传统 繁念功率。通过节流阀上的一个附加开关。 飞行员可以在必要的时候撤活发动机的作成 繁念功率。其效果特使"宿蓬"的最大平飞 速度提升13英里小时(21公里/小时)——在 30000英尺(9140米)的高度达到434英里/小时 (697公里/小时)!

其他

改进了内部的润滑系统和液压系统,

在使用过程中被验证为不必要的詢翼均 衛器被取消,

机枪供弹系统的可靠性同时得到增强。 法明代尔工厂一共生产了250架P-47D-10-RE. 美国陆航序列号从42-74965到42-

该型号改善了配套的中间冷却器系统以 75214。埃文斯维尔工厂一共生产了250架 他设备,禁锢涡轮增压器工作效率的冷 P-47D-10-RA、美国陆航序列号从42-22864 强成为了过去时。在正常工作条件下、 到42-23113。

> 下一个批次是P-47D-11-RE,由法明代 尔工厂生产了400架,美国陆航序列号从42-75215到42-75614。这个批次的"霜藿"改进 卡要为。

电力控制的注水喷射系统

驾驶员只要将节底阀推动至悬前 英寸 行程。喷射条便会自动将提合液柱入汽缸当 中。这样 来,在生死攸关的激烈战斗中。 飞行员将无需分种来按动另外 一个单独的开 关,从而可以把注意力投放在座舱外的空间 中。

D重型的第三个重要批次是P-47D-15-RE, 法明代尔工厂分离批 - 共生产了496 架, 美国陆航序列号从42-75615到42-75864 以及从42-72119到42-72364。与之相对 应, 埃文斯维尔工厂也生产了157架P-47D-15-RA, 美国陆航序列号从42-23143到42-23299。

这个批次的改进主要有:

置下往架的安装

P-47D-15是"雷霆"家族中第一个拥有 3挂架配置的批次——在左右两侧机翼下增 设了一个B-10型柱架。可以根据任务需求洗 择挂裁可投掷的副油箱或者炸弹。为了配合 部油箱使用。"雷霆"的机翼内增设了连接 訓油箱和发动机的燃油管道以及输送燃油的 直容泵。

增加挂架的影响是相当明显的——飞机 的最大平飞速度因此下降了30英里/小时 (50 公里/小时) 之多! 共和公司随后对往架进行 了流线型处理, 使其对速度的影响减小到15 英里/小时 (25公里/小时)。

与缺点相比, 新装备的表现更为出 色----两个机翼挂架的最大载荷均为1000 磅、机胸柱架也可以承载1000磅或者500磅 的负债。二个挂架共同作用、将使"雷霆" 可以背负起最多2500磅的炸弹。如果三个挂

架全部挂载副油箱, P-47将得到超过400加仑 的额外燃油、航程可以延长1200英里!

较早出厂的P-47同样可以加装用以挂截 副油箱/炸弹的挂架, 但这需要消耗较多的 [时,才能在机翼中绕开起落架舱和机枪的位 晋, 重新安置燃油管谱 电气设备以及液压 设备。因此可以说: P-47D-15是"雷霆"家 族性能发展的一道分水岭, 由此开始, P-47 的性能跨过了新的高峰。

座舱盖样式更改

在此之前、所有的量产型"雷霆"家族 成员的座舱盖均为滑动式开启的样式。一旦 发生故障或是在战斗中被敌军炮火捌坏、滑 动式的座舱盖非常容易卡住, 导致飞行员被 空空始禁锢在座船内部, 无法跳伞逃牛, 到 P-47D-15批次, 库舱盖为此进行了改动。在 座舱盖外的边框上, 增加了两小片阳力板, 平时由插销固定闭合。当P-47在飞行中出现

> 紧急情况, 飞行员需要弃 机跳伞时, 他只要拉动座 舱盖内的一个扣环, 插销 便会松开, 阻力板得以展 开。前方吹来的气流作用 到展开的阳力板上,将其 向后推动, 这有助于 K行 **员将座舱盖向后打开。**

此外, 有两架P-47D-15-RA (美国陆航序列号 42-23297和42-23298)被 改装成XP-47H原型机进行



■P-47D-15开始装备的B-10貫下挂架造型。

试验.

改进主要为.

改善了引擎燃油系统

改进后的燃油系统可以使用标号为 100/150. 混合有芳香烃的高辛烷值汽油。因 而作战灵活性得到增强。

法明代尔丁广生产了254架P-47D-16-RE、美国陆航序列号从42-75865到4216-RA。美国陆航序列号从42-23114到42-23142。从1944年开始,这些P-47D-16陆续交 付部队使用。

P-47D-20同样是一个相当重要的批次, 其改进主要为:

动力系统升级

从这个批次开始、换装的R-2800-59发动 机配备了通用动力公司的新型点火系统。和 以前的-11和-63型相比, 运转更加可靠, 同 76118。埃文斯维尔工厂生产了29架P-47D- 样也可在作战紧急功率的状态下输出2300马


力的动力。

电子系统更换

机身内的电子设备讲行了合理 的简化, 更换了敌我识别系统和发 由机.

供热系统改善

早期的"雷霆"战斗机,为了 防止机枪零部件在高空冻结, 机翼 上安装有电加热装置。从这个批次 开始, 经讨发动机加热的空气直接





■P-47D-15的ASR (Air-Sea Rescue、海空搜查) 改型。飞机在左右机翼挂架下分别挂载一个橡皮栽生 花、后机身挂载闪光弹。用于标记答水人员的地点。同时,该型号仍保留有全部8挺机枪的武器配 备。海空搜较形"雷霆"于1944年春天投入部队使用。

引导人机翼内供机枪保持正常的工作温度。 与此同时、座舱供热系统也得到了改善。

取消涂装

先前的"雷霆"系列战斗机在出厂时均 在机身外绘制有涂装。陆航飞行员们在战斗 中证明。飞机囊皮外的涂装不仅仅提升了机 体的额外重量, 而且更能够增加摩擦系数, 影响飞机速度。更何况二战最艰难的时期度 过之后, 盟军已经无可争议地夺取了欧洲上 空的制空权、任何出于伪装目的的涂装都失 去了存在意义。因此、从这个批次开始、 一个相当重要的改变就是取消了机身外的涂 等。从法明代尔公司出厂的42-25274号飞机 之后, 所有的P-47D-20系列均只保留最低限 净的涂装、其余的绝大部分机体均保留了打 孵光亮的铝制蒙皮。

不过,还是有一架P-47D-20-RE进行了 保留涂装的尝试。其目的是为了提升飞机的 速度、为此、机体外壳所有的铆钉孔均被涂 抹平顺, 各种维修舱门甚至机枪口都被密封 严实。飞机蒙皮被打蜡抛光、之后便呈灰暗 色调。因此, 曾经有人提出过将其作为夜间 战斗机使用、不过未能成功、原因和当年英 国人拒绝"雷霆"的理由一样。

其他

尾部起落架得到延长。

机型下的B-10柱架尾部造型进行修整, 降低了空气阻力,减小对飞行速度的不良影 响 (从30英里/小时下降为15英里/小时)。同 时, 改讲后的特架可以挂截不同种类的炸弹

和副油箱、增强了通用性。

法明代尔公司制造了250架P-47D-20-RE. 美国陆航序列号从42-76365到42-76614。埃文斯维尔公司制造了187架P-47D-20-RA. 美国陆航序列号从43-25254到43-25440。其中, 第250架美国陆航序列号为42-76614的"雷霆"被用作XP-47L的原型机进 行试验, 安装上气泡状座舱盖, 后机身的尺 寸进行了相应的缩减。

P-47D-21的改讲主要为,

完善注水喷射系统的操控

瞬息万变的战斗中, 飞行员往往精神高 度亢奋, 打开注水喷射系统时会将节流阀 -推到底。而将水路中的混合液剩余容量忘记 得一干二净。混合液 - 旦消耗殆尽后,后 果是引起发动机暴鸣、降低输出功率、减少 发动机寿命甚至威胁到飞行员的生命安全。 在P-47D-21上, 节流阀开关上安装了一个 "像瓜型"操纵按钮。有效地消除了事故



■修整过后, B-10桂架还能具备更多用途 -例 如桂載德国Bf-109战斗机的副油箱,这是第九航 空军第10航空军被大队小伙子们的杰作。由于油 箱尺寸不大配套、所以挂载时必须垫上一块木 核.

隐患。

法明代尔工厂生产了216架P-47D-21-RE, 美国陆航序列号从42-25323到42-25538。埃文斯维尔工厂生产了224架P-47D-21-RA, 美国陆航序列号从43-25441到43-25664。

P-47D-22RE批次的美国陆航序列号从 42-25539到42-26388, 其850架的产量在D系 列、也在整个"雷霆"家族中位居第四。这 个推次的改进主要有。

新型螺旋桨的换装

以往的"雷霆"战斗机采用破蒂斯公司生产的电动螺旋桨,其直径为12英尺2 英寸、性能限制了R-2800发动机的功率输出——正如P-47C-1-RE和其他美国战斗机进行对比试验中所显示的那样。与此同时,狡猾的轴心国战斗机飞行员在较量中找到了"雷霆"的辨点——因螺旋桨性能低下导致的爬升率不足。——且被P-47咬住,无论是Bf-195还是Fw-190均可以递过愈剔的爬升动



■P-47D-21侧视图、注意这架飞机经过改装,在座舱盖两侧各安装了一个气疤收整点罩。

P-47D-22-RE性能表		
发动机	普拉特 惠特尼R 2800-59	3
最大平飞速度/高度(英里/小时)/英尺	433/30000, 405/20000,	353/5000
最大航程/高度(英里/英尺)	1800/10000	
实用升限 (英尺)	40000	
龍升率 (英尺/时间)	12780/1分钟	
空重 (磅)	9900	
总重 (磅)	13500	-
最大起飞重量 (磅)	15000	
製展	40英尺9毫英寸	
机翼面积	300平方英尺	
机长	36英尺1.75英寸	
机高	14英尺7英寸	
机内燃油 (加仑)	305	
外挂燃油 (加仑)	410	
固定武器	12.7毫米机枪×8	
外挂武器	2500磅武器裁荷	

作来轻松摆脱谄媚。对此、美国陆前的"雷 霞" 飞行员只能服睁睁地看着猎物跑掉而束 手无链,

为了更有效地发挥"双黄蜂"发动机的 性能,在P-47D-22RE批次上,螺旋桨更换为 尺寸更大的22米尔顿标准出品的24E-50液压 动力螺旋桨,其直径为13英尺1元英寸。螺 旋桨具有更宽的装叶。这是P-47D后期装备 的3种宽弦螺旋桨中的第一种---另外两种 均为寇蒂斯公司生产、它们将安装在后续的 "宿套"上。

寂萘斯螺旋桨聚各有一个较长的螺旋桨 龄, 以容纳调整螺旋桨的电气设备, 相比之 下, 汉米尔顿标准螺旋桨的液压设备所需之 螺旋桨般较短、为此、P-47D-22RE相比以 前的"雷霆"家族成员,其长度缩短了3.75 芯寸 (95毫米)。 螺旋桨船的咨型也成为区 分早期"雷霆"和P-47D-22RE的最明显特 征。

> 新型的螺旋桨装上之后, "雷霆" 战斗

机顿时面目 -新: 爬升能力提升了400英尺/ 分钟。这大大拉近了P-47和轴心国战斗机在 爬升率之间的差距。敌人将很难诵讨爬升机 动从"雷霆"的枪口下逃生了!

不付, 在記 K和隆蒸阶段, 屋起蒸恕脱 离地面的条件下, 飞行员对这副螺旋桨 · 直 提心吊阳--如果飞机保持水平态势,飞转 的螺旋桨顶端距离地面只有6英寸(15毫米)。 稍不留神就会引发事故。

同时,根据作战需要,"雷霆"系列可 以在前线机场换装不同类型的螺旋桨 --- 老 式的P-47C可以采用沒米尔顿标准螺旋桨, 更新型的P-47D-22RE也可以采用寇蒂斯螺旋 装, 一切棉根仟条内容而定。

其他

涡轮增压器换装新的A-23型调节器。

对化油器构造进行调整, 使发动机的安 装更为方便。

P-47D-23-RA与P-47D-22RE基本相同。 埃文斯维尔公司-#华产了889架P-47D-23-



■P-47D后期装备的3种宽弦螺旋桨。第一种为P-47D-22-RE上的议米尔顿标准液压动力螺旋桨, 负径 为13英尺17英寸,第二种为寇蒂斯公司生产的对称菜叶螺旋桨。直径12英尺2英寸;第三种为寇蒂 新公司生产的C-542S型电动螺旋桨、直径13英尺、桨叶为船桨形。

RA、产量在"雷霆"家族中位居第三、它 们的序列号从43-25665到43-25753以及42-27389到42-28188。 其改讲主要为,

新型螺旋桨的换装

一样为了追求更优秀的爬升性能,埃 文斯维尔工厂为P-47D-23-RA配备了新型的 螺旋桨——寇蒂斯公司的C-542S型电动螺旋 桨, 其叶片浩型类似船桨, 直径为13英尺。 除此之外,两架公司的两个不同批次之间的 "雷霆"基本相同。

能力同样有着显著的帮助、P-47D-23-RA的 爬升性能如下表所显示:

P-47D-23

爬升高度	时间
15000英尺	5.9分钟
20000英尺	8.1分钟
25000美尺	10.0分钟


其他

从美国陆航序列号42-27559的"雷霆" 开始, P-47D-23-RA进行了对化油器构造的 调整。

P-47D-25-RE是"雷霆"家族中最出名 的一个批次, 其原型机即美国陆航序列号为 42-76614的P-47D-20-RE。该批次原本计划使 C-542S型电动螺旋桨对"雷霆"的爬升 用P-47L的编号,后来出于生产需求调整人 P-47D的编号中。这个批次的改进包括:

气泡状座舱盖的运用







■采用两种螺旋装, P-47装载的区别, 左为汉米尔顿标准螺旋装, 右为寂蒂斯螺旋装。


这是以往的"雷霆"战斗机最明显的外观特 征。这种布局的最大优点是制造工艺简单。 气动布局优秀, 为大多数早期战斗机所采 用。它的缺点同样不可忽视——驾驶员后方 视野受到严重影响。

在老飞行员当中流传着一句老话"随时 检查你的六点钟位置"。为此XP-47B原型机 的驾驶舱后方两侧验经安装有一块鱼壳状势 38、设计师的意图是让飞行员通过这块玻璃 观察后方视野。不过,一旦驾机升空。飞行 吊更习惯于通过风挡顶端的后视镜来现察自 已的六点钟位置, 因此这个设计从P-47C开 始被取消。

北差公司的P-51星期型号同样也存在后 方视野不佳的缺点, 为了解决这个问题, 英 国皇家空军将手头的P-51座舱盖改成马科姆 公司生产的。向后潜动的气泡状有机玻璃 无 RE上来。

剃刀背式背鳍配合鸟笼式座舱盖—— 框座舱盖,其造型介干传统的鸟笼式座舱盖 和完美的气泡状序舱盖之间。"马科姆座舱 善"的安装使座舱空间拓宽。飞行员获得更 好的视野,几乎可以宣视后方。一部分剃刀 背P-47也进行了类似的改装。它们被分配到 第5紧急营救中队、担任战斗之后的重要支 捺任务,

> 对于这个改进、共和公司的工程师们看 在腿里, 却胸有或竹——此时的他们已经有 了更完善的设计, 气泡状座舱盖, 在二战初 期, 只有屈指可数的战斗机(例如洛克希德 公司的P-38. 贝尔公司的P-39) 运用了气泡状 座舱盖的技术, 其近乎360度的全向视野接 近完美, 飞行员对周围的空域可尽收眼底。 美国陆航序列号42-8702的XP-47K曾经安装 上了英国"台风"战斗机的气泡状座舱盖进 行试验, 其研究成果直接运用到P-47D-25-



■采用鸟笼式塘舱盖和"马科姆座舱盖"的12-47在外观上的差异

为了安装新峰舱盖, "雷霆"的背鳍被 左除,迎风阻力有所增加,为此P-47D-25-RE的最大平飞速度降低为429英里/小时。但 对于飞行员来说,这个代价是值得的。

"(泡状摩舱盖的风挡和岛笼状的完全不同, 为单块平板玻璃。延续鸟笼式座舱盖的 设计, 新座舱盖在风挡之后安装了一块防弹 玻璃为飞行员提供正面防护。在这方面,洛克希德公司的工程师们显然要聪明一些——他们直接将防弹玻璃作为P-38的风挡使用。

机身内燃油容量提升

早先型号的P-47在机 身内安装了两个油箱、分 别位于飞机重心位置的前 方和后方、以保持重心的

平衡。前方的油箭容量为205加仑,位于防 火塘和仅表板之前的位置。经过精打细算。 共和公司的工程师们在驾驶舱前方的位置跨 出了足够的空间来扩大燃油储量。从1943年 冬天开始,P-47D-25-RE在生产线加坡了65 加仑的新油箱。使飞机的机内燃油储量达到 270加仑。



■采用"马科姆座舱盖"的P 4*ID 22 RF、美国陆航序到号为42-25*706、属于第九航空军第354战斗机 大队。



■从生产型初期延续到P-47D-25-RF的防弹玻璃 安装。

油箱扩容后、P-47D-25-RE的最大航程 提升到1800英里。其作战半径扩展为600英 里, 在这个范围内, 飞机可以进行15分钟的 空战,包括R-2800运行在作战紧急功率下的 5分钟时间。

为了配合更持久的飞行时间、P-47D-25-RE的后机身空间内为飞行员增设两个氧气 罐。从此、"售程"的航程以及飞行员的留 空时间得以增长,飞机获得更充分的能力来 **分据其高空性能。同时,并水喷射系统的容** 量也翻了一番,达到114升。

机身内设备更改

对粉油冷却器和中间冷却器控制开关进 行了條改,增加濕纶增压器转速计, 无线电 仪器得到升级。

螺旋桨安装更改

在这个批次上, 沒米尔顿标准的25E-50 型螺旋桨为可洗配备, 也可根据要求换装其 他螺旋桨,

按照惯例,对于进行了如此重大改进的 个数字更是达到了130马力。 一款 K机、美国陆航应该给予一个全新的亚 070




■P-47D-25-RE接载气流技座检查的变化示意 相。

作过程。P-47D-25-RE只作为D亚型中的一个 批次存在。法明代尔工厂生产了385架P-47D-25-RE. 美国陆航序列号从42-26389到42-26773.

P-47D-26-RA一共建造了250架, 美国 陆航序列号从42-28289到42-28538。这是埃 文斯维尔丁厂建治的第一批奖各何泡状应 舱盖的"雷霆"。除了采用直径13英尺的寂 善斯公司C-542S型电动螺旋桨之外,其余 和法明代尔工厂建造的P-47D-25-RE完全相 固。

P-47D-27-RE -共建造了615架, 美国陆 航序列号从42-26774到42-27388。从美国游 航序列号为42-27074开始、该批次"雷霆" 的动力系统更新为升级后的R-2800-59, 驱动 ·馴寂蒂斯公司的C-542S型螺旋桨。在正常 工作条件下, 这批R-2800-59可比以前的"双 蓄蜂" 多输出64马力的动力, 在使用注水喷 射系统进行作战紧急功率输出的条件下,这

有 : 架P-47D-27-RE (美国陆航序列号 型编号, 甚至一型 8机编号。但为了简化操 42-27385、42-27386和43-27388) 被用于试



■P-47D-25-RE三视图。

P-47D-25-RE性能表		
发动机	普拉特 惠特尼R-2800-59	
最大平飞速度/高度(英里/小时)/英尺	429 30000, 406/20000, 375/10000, 350/0	
最大航程,高度(英里/英尺)	1800/10000	
实用升限 (英尺)	40000	
爬升率 (英尺/时间)	2780/1分钟	
空重 (磅)	10700	
总重 (磅)	14600	
最大起飞重量 (磅)	17500	
真展	40英尺9 3 英寸	
机翼面积	300平方英尺	
机长	38英尺1 75英寸	
机高	14英尺7英寸	
机内燃油 (加仑)	370	
外挂燃油 (加仑)	410	
固定武器	12.7毫米机枪×8	
外挂武器	2500磅武器载荷	

验,作为高速型P-47M的验证机使用,并获 得YP-47M的军方编号。而序列号为42-27387 的P-47D-27-RE则作为远程型P-47N的原型机 进行试验、军方编号改为XP-47N。

P-47D-28是一个生产数量巨大的批次。 法明代尔和埃文斯维尔公司在这个批次上均 采用波蒂斯公司的C-543S-A-114型电动螺旋 桨, 因此它的长度又有所增加。

法明代尔工厂生产了750架P-47D-28-RE、美国陆航序列号从44-19558到44-20307。埃文斯维尔工厂生产了1028架P-47D- 28-RA. 美国陆航序列号从42-28439到42-29466.

P-47D-30是"雷霆"家族中产量最大 的一个批次。法明代尔工厂生产了800架 P-47D-30-RE, 美国陆航序列号从44-20308 到44-21107。 埃文斯维尔丁厂生产了1800架 P-47D-30-RA, 美国陆航序列号从44-32668 到44-33867以及44-89684到44-90283。

这个批次的重点是改善飞机高速飞行 条件下的可操作性和可靠性,其改进主要如



■P-47D-28-RA侧视图。

俯冲襟翼的安装

洛克希德公司的P-38比P-47面世更早。 在俯冲中更容易引发压缩效应。因此,肌 利约翰逊比共和公司的 [程师们更关注压缩 效应的解决

凯利约翰逊设计了一套简单的方案来前 除压缩效应影响,在P-38J紧披着引擎深的外 類段安装一套他称之为"压缩效应撑翼"的 设备,但飞行员更乐意将其叫做的冲襟翼。 和其他的襟翼侧翼不同,俯冲襟翼只有两个 位警。完全收虑和完全修开。

在即将进行俯冲之前,或是俯冲闸闸开 始之后,飞行员将安置在驾驶盘左侧的俯冲 襟翼接钮接下,一个电动马达就会在两秒钟 之内将两小片俯冲襟翼从机翼下爬开。 俯冲 襟翼实际上提供的增加机翼升力,减缓毛 机接近音筛速度的作用。 压缩效序的作用被 这两片襟翼消除了, P-38在俯冲时的操纵性 得到了彻底改善。

共和公司分享到了凯利·约翰逊的劳动成 果: P-47D-30-RA在机翼紧靠上起落架舱之 后的位置安装了俯冲襟翼。

挂架的改讲

共和公司的工程师重新排布了燃油管 道、增加了挂架上弹簧动力的支撑、使制油 输和挂架的分离更快速利落,不会出现甩不 下斷油箱的现象。这个更动问样也可以运用 在较早时间出场的"雷雷"战斗机上。


其他

早期换装气泡状除舱盖的"雷霆"在风 挡外保留了后视镜,为了减小迎风阻力,从 这个批次开始"雷霆"的后视镜从风挡外移 到风挡内。

P-47D-40-RA是D系列中最后的一个批 次。其改并主要为:

增加发射火箭的能力


速度快、威力大的航空火箭是在第二次 世界大战中广泛使用的新型式器,美国陆航 自然希望看到对地攻击性能出色的"雷霆" 系列能够持载火箭打击地面目标。从该批次 开始。飞机在机翼挂架两侧的机翼空间分别 增设了5个火箭弹的发射导轨。可转载大威



■P-47D-30-RA以及后结型号上安装的俯冲楼置。



■P-47D-25-RF.在 8 行中,从这个角度可以看到后提接相与实力,



■后期"雷霆"座舱、注意后视镜在风挡中的位置。


力的HVAR(high velocity aircraft rocket)机载高 速火箭弹, 口径为5英寸(127毫米)。这5个发 射导轨当中,有2个位于机翼挂架内侧,3个 位于机钢挂架外侧。

不讨, 在实战中, 飞行员们更倾向于 使用4.5英寸的火箭弹。这种火箭弹安装在 发射筒之内, 3副发射筒辊绑成 -束, 挂载 于机枪正下方靠内的位置。由于P-47系列的 置下特架位于机枪正下方靠外的位置,火箭 简的安整对翼下副油箱和炸弹的使用和投放 没有任何干扰。对飞行性能的影响也相当微 小。

火箭筒由金属或塑料制成, 可以在飞行 中或者火箭发射后随时抛弃。4.5英寸火箭 弹的尺寸和威力均与105毫米口径榴弹炮相 当。P-47 - 次性发射6枚火箭弹, 其造成的破 坏作用等同于6门总重达到12吨的榴弹炮 · 次齐射的效果。



■5枚5英寸火箭弹在机翼下的挂裁方式。



■3枚4.5英寸火箭弹在机翼下的挂载方式。 扩展尾翼面积

P-47D-25之前的刺刀背背鳍具备 -定 的垂直安定面作用,为了安装气泡状座舱盖 而将其去除后,"雷霆"的稳定性受到了影响,为了保持足够的稳定性,从这个批次开 始, &机的垂直尾翼前沿增设了一般延伸,

弥补了没有背鳍带来的不足。这个改装同样 也可以运用到P-47D-30上来。

安装K-14瞄准镜。

从这个批次开始、K-14瞄准镜——美国 陆航在第二次世界大战中最先进的瞄准器械 之一安装到了"雷霆"家族当中。只要掌握



■早期P-47的剃刀背背鳍,从图中可以看到它相与于一个巨大的垂直安定面。





P-47D-40-RE




■P-47D-25-RE和P-47D-40-RE的垂尾区别。

P-47D-40-RA性能表		
发动机	普拉特 惠特尼R-2800-59	
最大平飞速度/高度(英里/小时)/英尺	426/30000	
作战半径/高度(英里/英尺)	1030/10000	
实用升限 (英尺)	40000	
爬升率 (英尺/时间)	2780/1分钟	
空重 (磅)	10000	
总重 (磅)	14600	
最大起飞重量(磅)	17500	
減展	40英尺95英寸	
机翼面积	300平方英尺	
机长	36英尺1.75英寸	
机高	14英尺8又1/16英寸	
机内燃油(加仑)	370	
外挂燃油 (加仑)	410	
固定武器	12.7毫米机枪×8	
外挂武器	2500磅武器载荷	



■P-47D-40-RA三面图。



■K-14瞄准镜结构图。

其要领,它将大幅度提升"雷霆"射击的命 中率、尤其在高偏转角射击的过程中。

埃文斯维尔工厂分两批生产了665架 P-47D-40-RA, 美国陆航序列号从44-90284 到44-90483以及45-49090到45-49554。

+. XP-47E

1941年10月1日, 共和公司决定尝试在 "雷霆"上配备增加座舱、以改善在高空环



■XP-471·侧视图、注意螺旋装装载造型。这表明飞机已经安装了汉米尔顿公司的宽弦螺旋桨

境下的飞行员工作条件。最后一架出厂的 P-47B (美国陆航序列号41-6065) 被选作增 压座舱试验机的改进,并获得了XP-47E的 军方序列号。原P-47B上的新车窗形式的座 **脸盖被重换成了密封形**,以话应增压库舱的 改造。1942年9月、XP-47E开始进行测试飞 行,其大部分试飞工作由美国陆航的P-47项 目负责人——乔治·科尔卡科夫操刀。为了获 +-- XP-47F 得更好的爬升性能,该机在1944年12月安装 FR-2800-59型发动机,安装上新的整流器角

鳞片和汉米尔顿公司的宽弦螺旋桨。

XP-47E的发展取得了相当的成果。但随 着第二次世界大战接近尾声, P-47的任务越 来越朝向空中支持/对地攻击发展。在低空活 动时, 飞机拥有增压座舱与否影响不大, 因 而该型机最终停止发展。

该试验机由第44架出厂的P-47B (美国



■工程师正在为XP-47F安装层流算。

財航序列导41-5938) 改装而成。机身内安装 有快速引擎更换系统、后机身的结构得到 加强。该试验机上要用于试验新型的层流真 型,翼展为42英尺(12.8米)、机翼面积为322 平方英尺(29.92平方米),比限P-47B增加7 个百分点。XP-47F在1942年9月17日进行首 次试仓、共和公司在项目中投入183147美元 的研究经费,发现层流翼并未给XP-47F带 来任何显著的变化——其最大平 选速保持 不使,而且机翼上的污迹或者涂装对飞行性 能带来的影响更加明显。1943年11月11日, XP-47F在试生中影響。项目随即中止,

+=, P-47G

美国陆航对战斗机的产量需求是水无止境的,为此,战时生产委员会要求共和公司在建造埃文斯维尔工厂之外,授权寇蒂斯公司生产更多的"畲鼋"战斗机。事实上,这可以看成是陆航对寇蒂斯公司发展XP-60战斗机失败之后的一个安慰。在二战中,为其他企业代上的事例逐见不鲜,例如波音公司

设计的B-17轰炸机实际上就由波音、洛克希 德和道格拉斯三家公司协力生产。

为费本生产20架P-47G-CU (筆國陆航序列号 从42-24920到42-24939)。在这里, "CU" 这个后缀指代寇萘斯丁厂。然而, 直到1942 年9月。这批飞机中只有6架驶出了寂蒂斯公 司在纽约州的水牛城厂房, 其中前5架还保 留有P-47B上的副黨位置指示器。其余的14 架被归人40架P-47G-1-CU的生产中, 这批 飞机基本上相当于共和公司的P-47C-1-RE. 机头整流罩内加装了快速引擎更换系统。 1943年,水牛城工厂的第三批"雷霆"---P-47G-5-CU出厂。它们相当于共和公司的 P-47D-1-RE, 一共制造了60架, 美国陆航 序列号从42-24980到42-25039。接下来的 P-47G-10-CU为P-47D-10-RE的仿制品,加装了 两点支撑的"湿式"B-7样架。该批次产量为80 架,美国陆航序列号从42-25040到42-25119。 基 FP-47D-10-RE, 寂蒂斯公司还生产了154架 P-47G-15-CU, 美国陆航序列号从42-25120 到42-25273。1944年3月、美国陆航正式放弃



■ "双霄霆" 侧视图, 英驾驶舱向前进行了延伸。

让寇蒂斯公司生产P-47的计划,这使得水牛 城工厂一下子杨失了4220架飞机的订单。

由于寇蒂斯公司的质量控制不严格、 美国陆航将这些G系列"雷霆"用于训练飞 行,而且大部分P-47G的职责仅仅是承载者 新手飞行员在跑道上进行荷行训练。

美国陆航序列号为42-25266和42-25266 的两架P-47G-15-CU被送往共和公司的块文 斯维尔工厂的改装中心、受身为教练机使 用。这两架长机位于飞行员前方的油船被拆 除下来、安装上学员的库椅、一整套仪表 标以及风料、长机的机内燃油量为此大幅库



■这架P-47()-11属于第36旋斗机大队第63旋斗机中队,昵称"上等级(Category 1)"。驾驶员后方的机 身油箱被拆除后,驾驶舱向后进行了延伸。



■ "E等级"侧视图,注意它与"双雪莲"的区刻。


降低, 但携带的武器弹药则没有缩水。它们 获得了P-47G-16-CU的军方编号以及"双雷 諡"的昵称,通常被认为是整个"雷霆"系 列中最丑的 - 对孪生兄弟。

试 K的结果证明: P-47G-16-CU是 ·种 相当合适的教练机,但美国陆航最终没有批 准它们的大规模生产。"双雷霆"的思想在 不少前线机场得到了继承和发扬: · 此P-47

被改装成为教练机或者人员运送专机、方式 大同小异 拆除驾驶员后方的机身油箱, 加装第 .名成员的座椅。

十三、XP-47H

从外规上分辨, XP-47H是"雷霆"系列 中最为独树 : 帜的 - 个亚利, 其诞生的动机



■ 安装上螺旋桨进行试验的XIV-2220-1发动机。

XP-47H性能表	
机长	38英尺4英寸/11.69米
翼展	40英尺10英寸 /12.45米
机翼面积 (平方英尺)	,300
空重 (磅)	11442
最大起飞重量(磅)	15138
动力	XIV-2220-1型16缸液冷发动机 CH-5型涡轮增压器
起飞功率(马力)	2500 (每分钟3400转速/进气压力71英寸汞柱)
正常功率 (马力)	2150 (每分钟3200转速/进气压力62英寸汞柱, 海平面高度)
正常功率 (马力)	2150 (每分钟3200转速/进气压力62英寸汞柱, 25000英尺高度)
作战功率	2500/(每分钟3400转速/进气压力71英寸汞柱, 25000英尺高度)
最大平飞速度(英里/小时)/高度	414 30000英尺
最大平飞速度(英里 小时) 高度	394 20000英尺
爬升率(英尺/分)/高度	2800 海平面
爬升率 (英尺/分) /高度	2480 / 20000英尺
实用升限 (英尺)	36000
机内燃油 (加仑)	205
外挂燃油 (加仑)	295

县试验点赖斯勒公司的 XIV-2220-1型16缸渣 了在P-47机体上安装XIV-2220-1的许可。 冷发动机与通用动力公司的CH-5涡轮增压器 配套的动力系统。

早在1942年、克赖斯勒公司的秘密武 器--- XIV-2220-1型16缸液冷发动机研发已 经取得阶段性讲题, 公司正在竭力获得将这 台威力强大的发动机安装到飞机上进行试验 的机会, 美国陆航装备司今部建议克赖斯勒 公司: 最好寻求专门制造的机体以充分验证 新发动机的潜力。对克赖斯勒公司来说,在 汶个阶段消耗掉的时间是无法承受的。只要 有现成的飞机,经过改装后能够容纳 FXIV-2220-1, 他们便心满意足了。此时的P-47B战 讨争取、在1943年8月, 克赖斯勒公司得到

然而, XIV-2220-1发动机 - 首要到1944 年才准备完成, 这时候的共和公司已经可以 提供P-47D-15的机体进行改装工作。1944年 春天, XIV-2220在宝验室中达到2500马力功 率的稳定输出,这为进行XP-47H项目的技术 人员平添不少信心。

共和公司将两架P-47D-15-RA (美国陆 航序列号为42-24297和42-23298) 改装成XP-47H原型机。为进行发动机安装,机体在防 火墙之前的部件均要经过改造,包括引擎 32 发动机控制系统、燃油与滑油系统、废 气排放管道、发动机安装支架。在防火墙之 后, 是腹部空气讲气口, 发动机废气管道和 发动机冷却系统的空间。和较早型号的P-47 相同, 机身的最后安装有通用动力公司的涡 轮增压器、不过已经升级为最新的CH-5型。

配备新的发动机之后。修长的引擎罩和 尖锐的螺旋桨粉使XP-47H完全脱离了以往的 造型。此外, 机身下安装的巨大液体冷却器 也且有相当突兀的轮廓, 连接涡轮增压器的 中间冷却器进气口被占据后、只得改道安置 在座舱盖的后方。其排气口也随之改变。

共和公司对新发动机持有极高的期望,


认为它可以使飞机的最大平飞速度超过788 公里/小时。由于进度的拖延,第一架XP-47H到1945年7月26日才进行首次飞行。结果 今丁程师们相当泄气, XIV-2220-1 发动机港 力的极限是正常值的116%-2500马力。飞 机在这个作战紧急功率的推动下,最大平 & 速度是414英里/小时(666公里/小时)。 这和发 展成熟的R-2800相比毫无优势可言。不仅如 此,在节流阀全开的条件下,XIV-2220-1发



■ 试飞前的第一架XP-47H,陆航序列号42-2439° 注意隆轮盖后方的中司冷却器进气口、为了减小 阻力、被埋蔽在机身下。



■飞行中的42-24297号XP-47H,注意座舱盖后方的中间冷却器进气口已经改为张开的造型,这为飞 机平添不少阻力。



动机的温度将急速上升。要想不让发动机过 热爆炸, 唯一的措施是将冷却器的进气口张 开,以提升冷却效能。敞开的讲气口增加了 飞机的阻力, 后果是最大平飞速度下降到今 人 畸 笑 皆 非 的 394 英 里 / 小 时 (634 公 里 / 小 时)。

第一架XP-47H原型机一共进行过27次试 飞,飞行时间累计为18小时。直到1945年9 月之后,第二架原型机才开始试飞。此时的 美国陆航已经拥有了更好的选择。装备喷气 发动机的下一代战斗机---P-80 "射星"。 XP-47H的发展也因此宣告停止。

十四. XP-47J

对于"雷霆"超重的体格,美国陆航一 瓦颇多微词,一再要求共和公司尽可能地减 轻重量、为此、共和公司在1943年4月开始 了轻型化"雷铁" XP-47J的项目, 其目标为 锻谐出 - 数能全面胜讨德国空军Fw-190的 £ 發兵器。

为此, XP-47J相对早期"雷霆"进行了 一项重大改进:

升级动力系统

在美国海笙的支持以及资金协助下。 普拉特 - 惠特尼公司开发出新型的"双黄 蜂"; R-2800-57C系列发动机。相比以前的 B系列发动机、新产品进行了大量调整以及 改良、在不增加汽缸排量以及重量的前提下 大幅度提升发动机性能。C系列发动机的汽 **新数块方面积得到扩展。能够更有效地对汽** 缸讲行冷却。因此, 在使用注水喷射系统 时, R-2800的进气压力从B系列的64英寸汞 柱上升到C系列的72基十汞柱,输出功率跃 升到2800马力的景级。与此同时、得益于设 计上的改进,新发动机的重量甚至比B系列 有所下降,一种动力更强劲,体态更轻盈的 新改型便如此诞生了。

C系列发动机有多强? 将拉特-惠特尼 公司曾经对一批R-2800C系列发动机进行过 极限耐久力测试、工程师们为它们加上大大 超过设计指标的进气压力和化油器温度,以 试验在何种工作条件下, 发动机无法承受 而发生爆裂。让人无法相信的一幕发生了。 R-2800C的功率输出 -路稳定攀升、最后达 到3600马力!然而,奇迹才刚刚开始:保持 着3600马力的功率不变。这些R-2800C稳定 运行了250小时。完全没有任何故障发生! 值得说明的是: 在测试中, 发动机使用的是 标号为100的普通航空汽油,完全没有添加 任何特殊成分。在可靠性得到确认之后, R-2800C系列发动机筛即投入大规模生产。

更换螺旋桨

正当XP-47J的设计环停留在纸面阶段的 时候, 其规格的不断更动便使项目的进度。 再延迟。1943年4月。 共和公司为XP-47J确 定了配备空中制品公司对转螺旋桨的设计。 - 个月后, 「程师们又要为第二架XP-47J 安装可抛弃的气泡状座舱盖而忙碌得不可开 交,事实上,只有第一架原型机进行过试 E。共和公司逐渐意识到,这并不是P-47D



■在"双黄蜂"家族与中、C系列发动机的性能和可靠性有了质的飞跃。

的一个简单改型,消耗在XP-47J项目上的费 用一直疯狂地增长,为此美国陆航支付了超 过548000美元的资金用于填补项目资金的超 额部分。

空中制品公司和寇蒂斯公司在 - 架 P-47D上试验了对转螺旋桨,但并没有表现 出优于寇蒂斯公司螺旋桨的性能, I 程師们 期待着在XP-47j的R-2800C系列发动机上, 对转螺旋桨能有良好的发挥。1944年3月, 普拉特 惠特尼公司的研究表明R-2800C发 动机和对转螺旋桨的配套工作存在技术障 例,该设计贝得中逾流产,XP-47j操终采用 等等形公司的新型螺旋桨。

轻量化机身结构

为了减轻重量,争取更高的飞行性能,

「程師们想尽一切办法节約每一盎山垂戲。 朝着一个近乎絨狂的目标,最大起飞重帳压 缩在12400磅之內而校尽髌計。包括机身、 机異和起落架在内,新飞机有70%的零部件 需要重新设计和弱造。为此、XP-474机头整 流罩下的进气厂位置向后移动,螺旋桨喷嘴 安装上尺寸较大的螺旋桨毂。

此外,"雷霆"上配备的机枪被削減到 6挺,每挺机枪的弹劲减少为267发。同时, 后机身的氧气瓶数量减少、机身内不必要的 无线电设备被去除。

共和公司的努力終于結出了果实、纯粹 试验性的XP-473原型机在半年时间里从图纸 走向现实、在共和公司的档案库里、它拥有 42-46952的美国陆航序列号。1943年11月26




■XP-47],注意起机头整龙罩下的进气口造型变化以及三极机枪的市局。

日、XP-47J开始了首次 K行、随着试验的深 人, 在1944年7月11日, XP-47J原型机攀上 了"雷霆"家族未曾企及的高峰:在33300 英尺 (10165米) 高度。凭借发动机输送出的 2800马力功率。飞出493英里/小时 (793公里/ 小卧) 的最大平飞速度。

随后, 通用动力公司最先进的CH-5型涡 於地压器安装到XP-47J的机体内部。高空性 能又更上一层楼。此外。涡轮增压器排出的 废气能给飞机提供1800牛顿的额外推力。这 相当于在XP-47J的尾部加装上一个微型的喷 气发动机。1944年8月4日, R-2800发动机在 33000 英尺 (10060米) 高度输送出2730 马力的 功率,推动XP-47J达到505英里/小时(813公 里/小时) 的最大平飞速度1 XP-47J的速度极 限是在34300英尺 (10500米) 高度取得的, 这 时的R-2800发动机以作战紧急功率运转、输 出2800马力的动力、飞机的最大平飞速度达 到507英里/小时(816公里/小时)。这个数字作 为纪录被美国陆航列入档案保存。

除了拥有史无前例的高速,"雷霆"家 练 ·向低人 · 头的爬升率也在XP-47J 上得到 了彻底的改观:在海平面能达到4900英尺/分 钟的配升率、爬升到20000英尺只需要4分15 秒。爬升到30000英尺只需要6分45秒1 汶才 是一架强力截击机应有的素质! 在试飞中, XP-47J飞到了"雷霆"家族中未曾达到过的 最高空: 46500英尺 (14000米), 而实际上, 此时的它依旧具备肝癌的爬升能力!

正当XP-47J绽放出糠眼的光芒之时, 命 运却带领着它走上了另外一条道路, 为保险 战斗机交付部队的数量, 美国陆航坚持任何 新飞机,包括XP-47J在内,不得影响当前的 E机生产。这个要求不偏不倚地点中了XP-47J的死穴, 70%新零件的生产、装配怎么 可能不对共和公司的生产线造成影响呢? 无 神有個, 洛克希德公司P-38最先进的试验型 XP-38K也由于同样的原因无法投入批量生



■XP-47]三视图。

XP-47J性能表		
資展	40英尺9毫英寸	
机翼面积	300平方英尺	
机长	36英尺3英寸	
设计总重 (磅)	12400	
空重 (磅)	9662,5	
动力	R-2800-57、C系列发动机及CH-5型涡轮增压器	
起飞功率 (马力)	2800 (每分钟2800转速,进气压力55英寸汞柱)	
正常功率 (马力)	1700 (毎分钟2600转速, 海平面高度)	
作战功率 (马力)	2100 (毎分钟2800转速,进气压力54英寸汞柱 30000英尺高度)	
作战紧急功率 (马力)	2800 (每分钟2800转速,进气压力72英寸汞柱 36000英尺高度)	
器	M-2型12 7臺米机枪×6、平均备弹267发	
最大平飞速度(英里/小时)/高度	507 34300 (133%作战紧急功率2800马力)	
最大平 (速度(英里 小时) 高度	470 34300 (100%作战功率2100马力)	
《航速度 (英里 小时) 高度	400/34300 (65%正常功率1365马力)	
航程(英里)/巡航高度	.1070/25000英尺	
部升率 (英尺/分) /高度	4900/海平面	
部升率 (英尺/分) /高度	4400 20000英尺	
爬升至高度 时间	20000英尺/4,25分	
爬升至高度/时间	30000英尺/6,75分	

产。美国陆航在第二次世界大战期间的谨慎 心态以及效率优先的策略由此可见一赛。

在XP-47J前景渺茫的时刻, 共和公司 爬开了优先级更高的XP-72战斗机项目。大 批XP-47J项目的工程师被抽调。美国陆航的 ·份报告指出"经决定(XP-47J),投产的可 能微平其微, 因此剩余的工作范围应限制在 使原型机维持飞行的程度上"。快速的"轻 雷霆"看似成为了无法实现的空中楼阁、但 XP-47J的经验,将在随后的P-47M上开花结 果.

十五、XP-47K/L

XP-47K 是根据飞行员们对改善"雷霆"

后方视野的强列要求而产生的。1943年6月 17日, 共和公司与美国陆航签订合同, 开始 XP-47K的改进工作。XP-47K原型机是利用 ·架P-47D-5-RE (美国陆航序列号42-8702) 改造而成。其驾驶舱后方的机身进行过载 减。安装上来自英国"台风"战斗机的气泡 状座舱盖。驾驶舱内, 风挡的前方加装一块 防弹玻璃, 机身后方加装有氧气瓶, 机内燃 油容量提升到370加仑。

只需两个届期时间以及64464.24美元的 资金, 1943年7月3日, XP-47K原型机推出厂 房。并于当月交付美国陆航进行试验。与之 形战鲜明对比的是,由于机身结构复杂,猛 克公司花费数个月时间才为"台风"装上气 泡状座舱盖! 由此可见两家公司及两种飞行 器在设计风格上的区别。

差不多同一时期,共和公司还在用另一 架陆航序列号42-76614的P-47D-22-RE进行类 似的试验,并为这架飞机争取到XP-47L的陆 航编号。

试验的结果令军方相当确意。气泡状 除舱盖的安装使飞机的气动阻力略微提升, 最大平飞速度下降3个百分点。但却换来一 个几近完美的后方视野。工程师在XP-47K/ L上得出的成果将运用到P-47D-25-RE亚型 之中、促或新型气泡状床舱盖"雷霆"的诞 生。

十六、P-47M

在"雷霆"开工生产后, 共和公司开始 费尽心思研究在现有机体上将性能发挥至最 大的可能, 到1943年, XP-47J的忤能毫无疑 问题"雷霆"家练中其他成员无可比视的。 但是、XP-47J的设计过于激进,70%需要重 新生产的零部件导致的交货速度影响令美国 陆航无法忍受、XP-47J失去了大规模投产的 机会。因此、为了寻求XP-47J可能的替代 品、共和公司早早地开始了P-47M高速战斗 机的每日。

P-47M可以视为XP-47J的工艺简化版; 在批量化制造的现有"简键"机体中安装在 XP-47J上得到验证的它系列R-2800安动机以 及新型螺旋来。这样,P-47M的机体结构设 有经过XP-47J的补量化设计,会使其特能受 到略微影响。不过,这个折中方案在保证大 规模生产可能性的前提下,争取到了尽可能 多的性能提升、不失为一种时期的方法。

下层。一架美国陆航序列号为41-6607 的P-47C-5-RE被作为新亚型的原型机专门用 于改造、并获得了XP-47M的非正式编号。 在这里、后缀"M"意味着"骡子(Mule)" 缩写。这基航空公司对于试验机的昵称、因



■XP-47K,最早装备气泡扶座舱盖的"霉霆"。



■XP-47L侧视图, 其外现和XP-47K和出一颗

其能像骡子一样任劳任怨地承载大最设备。 这架XP-47M首先安装上C系列的R-2800-14W 发动机,随后又换成R-2800-57。治维利·布 拉伯汉姆和其他富有经验的共和公司试飞员 驾驶XP-47M进行了多次试飞,发现在标样 的"富霆"机体上C系列发动机近行可靠, 性能出色,可轻而易举地问螺旋桨输送高达 2800马力的作战紧急功率。在最大平飞速设 方面、XP-47M的正式记录是470英里/小时。 实际上,通过使"双黄蜂"超速运转。它的 速度还可以获得15英里/小时到20英里/小时的提升。

接下来, 共和公司抽调出3架P-47D-27-

RE (美国脑航序列号42-27385、42-27386和 42-27383),将其改装成为YP-47M验证机。 这票碼資正的P-47M生产型又迈进了一步。 这件YP-47M的C系列R-2800发动机配备有更 新操化的CH-5型减轮槽压器,在C-1型调节 器的配合育运事斯公司的C-6428-B-40型电 动螺旋桨,直径13英尺,具有加宽的桨叶以 及字椭圆形的架尖。最重要的改进处。在这 推飞机上,包括发动机节流阀大小、螺箭桨 采距以及液轮增压器等。在它 加、电子行队从扩影各型输出,下下的从此扩影体型。



■美国陆航序列号42-27385的YP-47M。

扳动各种开关, 工作强度得以大幅度减轻。

这四架飞机于1943至1944年间在共和公 可进行反复试验,直到军方决定P-47M生产 型的批量生产。

法明代尔工厂一共向军方交付130架 P-47M-1-RE, 美国陆航序列号从44-21008到 44-21137。生产型的P-47M-I-RE基于P-47D-30-RE的机体建造、继承大部分在YP-47M L 付P-47M-1-RE。为保证 8机的高速性能、这 得到验证的技术 (C系列R-2800发动机。CH-5 型涡轮增压器等)。此外、生产型P-47M-1-RE的改讲还包括。

注水喷射系统得到改讲

在这个批次上。注水喷射系统由一个按 钮开关负责切换。飞行员将按钮打开之后, 系统便会根据发动机的进气压力自动控制向 汽缸内喷射混合海,

其他

机械动力的燃油泵由由动燃油泵代数. 为此驾驶舱内的仪表板讲行了相关调整。

发动机的点火器相关部件加装了金属外 売:

在YP-47M上进行了试验的万用开关并 没有继续沿用到生产型上。

法明代尔工厂从1944年10月8日开始交 批"雷霆"在出厂时没有安装翼下挂架,取 消机身涂装。通体诱喜的铝质蒙皮讲行过打 蜡抛光、最终涂装的决定权将完全交给这批 飞机的人役部队和飞行员。

P-47M-I-RE全部分配到欧洲战场上的干 牌"雷霆"部队;第56战斗机大队。此时的 欧洲战场上、第八航空军的绝大部分战斗机 部队均换装了新型的P-51, 然而第56战斗机 大队县唯一坚持保留P-47的部队, 也县唯一

P-47M-1-RE性能表		
制造数量	130	
发动机	著拉特 惠特尼R-2800-57C系列	
最大平飞速度 高度(英里/小时)/英尺	473 32000	
巡航速度(英里/小时)	360	
正常航程 高度 (英里/英尺)	530/26000	
作战半径 (英里)	400	
实用升限 (英尺)	41000	
爬升率 (英尺/时间)	32000/13.4分钟	
空重 (磅)	10340	
总重 (磅)	15350	
最大起飞重量 (磅)	18250	
翼展	40英尺9.25英寸	
机翼面积	300平方英尺	
机长	36英尺1.75英寸	
机高	14英尺8英寸	
机内燃油(加仑)	370	
固定武器	12.7毫米机枪×8	
外挂武器	2500磅武器载荷	

得以装备最新型P-47M-1-RE的部队。

美国陆航的小伙子们对新飞机电光火石 船舶决府相当满意, 重载着武器 強药 機 油等标准的作战负荷、P-47M-1-RE E出了 473英里/小时 (761公里/小时) 的最大平飞速 府,成为欧洲战场中速度最快的量产型螺旋 桨战斗机。到二战最后一年、福克-沃尔夫公 ril的终极杰作, Ta-152型战斗机被誉为活塞 式战斗机的巅峰、然而在其最引以为傲的高 读性能上, 它依然落后于P-47M-1-RE, 依靠 着三速网级机械增压器和硝基化合物/甲醇喷 射加力 (GM-1/MW-50) 装置, Ta-152能够飞 出472英埠/小时 (760公里/小时) 的最大平飞 速度, 刚好比P-47M-1-RE慢--点点。

在得到新飞机后,好奇心促使第56战斗 机大队的飞行员们变着花样加大R-2800发动 机的讲气压力、想看看P-47M-1-RE还能不能 飞得更快一些。结果,小伙子们发现飞机还 修恭得起码15至20革里/小时的速度提升。对 议段历史, 该部队双料王胂, 击落10架敌机 的拉斯·凯勒在2002年是这么回忆的: "在 34500英尺高度。75英寸汞柱的进气压力和

2800马力的作战紧急功率下。P-47M能飞出 507英里/小时的速度。之所以能够说这些、 因为当时坐在驾驶船里的便是区区在下, 据 我所知,有的飞行员还把讲气压力加到了80 英寸汞柱、输出功率3000马力,这真是一台 可怕的机器。"

不过,在使用过程中, P-47M-1-RE在高 速飞行条件下稳定性不足的缺点开始暴露出 来。为此、第56战斗机大队的P-47M-1-RE在 前线机场进行了改装。参照P-47D-40-RE。 飞机的垂直尾翼前沿增设一段延伸, 以改善 操纵性。

这些P-47M-1-RE在运抵英国前、曾安置 在货船的甲板上完成了槽胯大两洋航行。在 海上、R-2800发动机受到盐分含量偏高的潮 湿容气停器, 交付第56战斗机大队使用后不 久便出现故障,发动机汽缸顶端温度讨低. 点火系统工作不稳定、需要新的点火布线组 以及动力控制系统……这些毛病把第56战斗 机大队的地勤人员忙得四脚朝天。不得巴, 整个大队的P-47M均被扣留在地面上进行检 蜂、最后, 为了避免更多的麻烦, 美国贴



■P-47M-1-RE侧视图、注意尾翼前沿的延伸与YP-47M有所区别。

就素性从国内调集 - 批全新的发动机进行更 按。在新发动机没有还到英国之间。这批飞 机失 左 了 升空作战的能力。 直到1945年3、 4月间,第56战斗机大队的P-47M-1-RE 才得 以重返城场。但此时的德国空军已加风中之 城。 奄奄 · 息。最先进的高速型 "需置" 失 去了和轴心国对于一次雌雄的机会。

十七、P-47N

在1943年底,數以千计的P-47开始在 各个做场票额头角。"雷霆"以风驰电擊的 速度、风惮迅轻的人力以及至不可罪的防护 作牌得了美国站航 毛行员的一致好评,同时 旅程不足的缺点也越来越突出。尤其在西南 太平洋战场。宽广无边的海洋限制了P-47的 荷动危围。在远程的P-51服役之前,落克希 德公山的P-38。但是该就区最主要的脑髌力 重。"循霆"家族的战果不甚突出。

实际上,扩大机内油箱容景以及加装 撰下歐油箱之后,P-47D-25-RE的作战半径 达到了600英里。不过,这并不能根本测足 远碍护机的要求。在欧洲战场得到的经验 接明,只要"雷霆"机群护送象炸机进入德国空军控制的地域、喷涂客铁于等证的 般国企工作的地域、或除客铁于等证的 的P-47只得做下脚油箱和放机排斗,这样。来 就只能依靠机每内的燃油进行空战和返航,而无法护送零炸机进,步深人敌境。为更快取得战争的胜利,军方对共和公司的压力越

来越强:必须提升P-47的航程。

为此, 共和公司自发限开研究, 设法 提升机身内的燃油容量。P-47D-25-RE已经 将机身内的空间利用至极限, 如不对机身结 构进行大的调整, 则无法容钠更多的油粒。 因而, 要扩大曲箱的容量, 只能在机翼上思 办法。不过, 对P-47-来说, 机赛已经被起落 架、8框机枪以及数千发大口径子弹占据, 如果不想在核改机翼构造上消耗过多的人力 物力/这正是美国随航最忌讳的一点), 唯一 的解决方案便是延长机翼, 在增加出来的空 间内安装机囊油箱。

针对延长机翼的改进, 工程原们需要考 虑的问题有两点: 一方面, 飞机的航程需要 尽可能的加大, 另一方面, 改动对于流水线 生产的影响要等低到最小。

经过多饮试验, 共和公司最终确定在 P-47机囊的起落架舱和机身之间延长18英 寸, 在多出来的空间内可以腾出安装100加 仓油箱的位置。机器油船的位置处在飞机乘 心的周围。因此"雷霆"飞行质量不会受到 太大的影响。

在机翼的其余部分,起落架和机枪的布置保持不变。为了避免机翼延长对飞机气动性能带来的影响,设计师设法将椭圆形的翼 尖切短变成矩形。不过,飞机的翼膜还是会 因此禁长18至寸。

机翼的设计案定稿之后,被共和公司内 部称之为"远程翼型"。在完成「改装气泡 状座舱盖的试验之后, 美国陆航序列号为42-



■运用在P-47N系列上、共和公司的"远程算型"和P-47()翼型的区别。

8702的XP-47K原型机成为近程翼型的第一个 试验品,用以验证在未来"雷霆"的气泡状 **座舱盖改型中配备该翼型的可行性。**

1944年春天,改装过后的XP-47K进行 了一系列试飞。结果证明:在实用升限系制 内, 飞机的航程提升令人满意。但是, 机翼 结构拓展, 燃油增多直接导致飞机的总面量 增加,即便XP-47K装备上功率达2300马力的 R-2800-59型发动机, 仍能明显地表现出增重 后对飞行性能的影响。不过, 在XP-47K换 装R-2800-57 "C" 系列发动机之后, 凭借其 2800马力的最高功率输出, 飞机的性能得到 相当程度的改善。

1944年5月19日, 美国陆航负责P-47项 目的主管乔治•科尔卡科夫向共和公司签订了 -份价值101000美元的合同。研究并制造一 种内置油箱的机算。并将其运用于YP-47M 上作为提升飞机航程的一个手段。

在不到一个月的时间里, 共和公司凭借 着"远程翼型"的技术储备交出了一份漂亮 的答卷。一架原定作为YP-47M试飞的P-47D-27-RE (美国陆航序列号42-27387) 被改装成 新的记程"雷霆"原型机、并获得了XP-47N 的官方编号。与此同时、另一架美国陆航序 列号为42-27388的YP-47M在为这架他型机测 试新机翼上的襟翼和剧翼系统。

在很多方面, XP-47N在"雷霆"家族 中县史无前例的:它的空重有整整5吨。 愚 大起飞重量超过10吨 (10200公斤), 可挂载 1360公斤的炸弹升空作战! P-47N的发展源 于P-47D-30-RE, 采用了在P-47M系列中得 到验证的机身和动力系统。机头引整置内的



■ XP-47N 例 # IR

R-2800-57发动机可以稳定输出2100马力的最 大作战功率、如有必要、可以在短时间内提 供2800马力的作战紧急功率。

与功率提升相对应,发动机后部的废气 收集环得到了加强,为发动机准备的精油容 量达到了150升。发动机更换了启动器、整 流翠的鱼鳞片改用了新型的液压制动器。这 在很大程度上减轻了 2行员的工作负担,使 飞机的操作更平易近人。

在这个概次上, 注水喷射系统的开关由 一个压力传感器自动控制。万用开关从驾驶 舱中消失了, 发动机节流阀大小、螺旋桨桨 起以及涡轮增压器转速由一个安装在操纵扇 面上的自动引擎控制器来进行调节。

基于安装"远程黑型"和R.2800.57发动 机的XP-47K在试飞中的优异成绩,美国陆航 在1944年6月30日签订了购买P-47N-1-RE生 产型的合同,共和公司为大规模生产P-47N 所进行的生产线调整也接近完成。值得注意 的是、签订合同时、XP-47N原型机距离首次 试飞还有3个星期的工作量等特完成。美国 陆航的这签订单是完全根据XP-47K的表现来

决定的。

1944年7月22日、XP-47N原型机进行 f 第一次飞行。月底、它被送往美国贴航位于 俄亥俄州的莱特机场。由装备司令部的试飞 分部进行评估。8月1日和6日之间、试飞分 部的试飞员将XP-47N的底模了个透,他们提 交的搁试报告纷纷对这个新型号大加赛奖。

XP-47N机內的總油容嚴为570加仓,再加上两个300加仓的外部油廠,其总度嚴超过20166磅,增重带来的最明显后果就是; XP-47N所需要的起飞擀起即离显得异乎寻常的长,最初的爬升率也不甚理想,不过,和它所具备的优良远程性能相比,这实在算不行什么。而且飞行员们也认为这既不危险也不疵烟。慢慢飞速是了。

延长的机翼不仅仅增加了飞机的油量、 它还使飞机的滚转率从79度/秒提升到98度/ 秒、提升编度超过20%。在32000英尺(9750 来)的高度、这架体格超重的大飞机跑出了 466英里/小时(750公里/小时)的最大平飞速 度、仅仅比专门设计的高速型P-47M慢1个百 分点1

试飞结果表明: 在机身内油箱满载的条 件下, XP-47N在飞行中会表现出略微的纵向 不稳定济象、这一点在爬升阶段尤其明显。 不过, 当飞机将新增油箱的容量消耗掉一半 以后,不稳定的现象就基本得到了消除。

除此之外,飞行员认为XP-47N的操纵相 当顺手, 飞起来心旷神怡, 即便最大起飞重 量超过了两万磅, 它的各个控制面的杆力还 是相当的轻。

早期型号的P-47D装备有大功率发动 机, 同时没有加装机身内油箱以及外挂油箱 和炸弹的负担, 转弯性能由此改讲甚多。 姚 而,在承载全套负荷的条件下,重量飙升的 XP-47N的转弯性能有所下降。在表速超过 400英里/小时之后, XP-47N的操纵杆力开始 趋向于河面, 不讨议完全在 8 行员所愿意接 學的范围之内。总而言之, XP-47N的操纵 性堪称出类拨差、此外、它的优点还包括, 发动机噪音小,霍动轻、驾驶舱宽敞、视野 良好。等等。飞行员们打心腿里喜欢这想 K 机。

然而, XP-47N的另一种新设备-----白 动引擎控制器的表现却相当糟糕。飞行员对 他的评价是过于灵敏:只要稍稍地扳动控制 器、发动机功率输出就套然暴涨、螺旋桨招 速运转。为了不让XP-47N的操纵失去控制, 飞行员在驾驶飞机着陆的时候, 均将自动 引擎控制器关闭,采用手动的方式控制节流 阅 螺旋桨和涡轮增压器、以防万一。

试飞的重头戏当然是评测新飞机的极限 前程, 理论上。XP-47N机内潜载570加仑燃 油、机翼下挂载两个300加仑副油箱,在爬 升到25000英尺之后能以315英里/小时的速度 飞行2190英里,此外,还能保持30分钟的作



战燃油储备。

为此、美国陆航专门安排了一次从法明 代尔机场到佛罗里达州埃格林机场的试飞。 在试飞之前,XP-47N的机身内注人了570加 户燃油。两个机赛油箱的容最为315加仑、 实际可用燃油各为300加仑。满载着超过1170 加仑的燃油、XP-47N重达两万磅的身躯从法 明代尔机场象旅升起。随即转向南方,在一 如P-47D的伴随下制向佛罗里达州专行。

3小时44分后, 两架飞机的编队抵达佛 罗里达州海岸——埃格林机场的东部空域、 XP-47N随即将副油箱投下。此时, 华随飞行 的P-47D降落在埃格林机场、跑道上的另一 架P-47D起飞升空、和XP-47N进行了20分钟 的機模空战。在这20分钟时间里、XP-47N的 安动机有15分钟提升到作战功率、更有5分 钟运转在作战繁急功率。对抗前坡结束后, XP-47N种头独自飞间迷明代尔机场。

抵达长岛地区之前, 地面塔台发出警告, 法明代尔机场的气候恶劣。XP-47N 于是调转航向, 最后在新泽西州的伍德拜恩机场降落。这次飞行的总航程达1980英里, XP-47N降落在伍德拜恩机场跑道上时, 消耗了1057.7加仑塘油, 机身内还有112加仑塘油剩

XP-47N性能表		
发动机	普拉特 惠特尼R-2800-57C系列	
起飞功率(马力)	2100/ (每分钟2700转速)	
正常功率 (马力)	1700/ (每分钟2600转速, 25000英尺高度)	
作战功率 (马力)	2100/ (每分钟2800转速、28500英尺高度)	
作战紧急功率 (马力)	2800/ (每分钟2800转速,进气压力72英寸录柱,维持5分钟)	
最大平飞速度/高度(英里/小时)/英尺	467 32000 450/28000(2600马力) 438.5/28000 (作战紧急功率2800马力)	
巡航速度 (英里/小时)	315	
最大航程/高度(英里 英尺)	2200 25000	
正常航程/高度(英里/英尺)	800 25000	
实用升限 (英尺)	40000	
爬升率(英尺 时间)	25000 14 2分钟 23000/10分钟	
空重(磅)	12950	
最大起飞重量 (磅)	16300 (无外挂)	
最大起飞重量 (磅)	18545 (外挂165加仑副油箱×2)	
最大起飞重量(磅)	20166 (外挂300加仑副油箱×2)	
翼展	42英尺6.8英寸	
机翼面积	322平方英尺	
机长	36英尺1.75英寸	
机高	14英尺6英寸	
机内燃油 (加仑)	556	
外挂燃油 (加仑)	700	
固定武器	12 7毫米机枪×8	
外挂武器	2500磅武器载荷	

余, 足以让飞机以巡航速度继续飞行330英 取消。 里!

这次试飞毫无争议地证明了XP-47N拥有 1000英里量级的作战半径。丝毫不逊色于北 等公司的P-51D, 雷霆家族终于将"短腿" 的帽子用在了身后

P-47N-1-RE

由下新型"远程翼型"的生产和安装 R-2800发动机。 都显第一次,这给P-47N最初的交货速度造 成了不小的麻烦。第一架P-47N-1-RE要到 涡轮增压器升级为通用动力公司CH-5 1944年9月16日才驶下共和公司的生产线。 在此期间, 法明代尔工厂利用P-47D-30-RE 的机体和R-2800-57发动机生产出了130架 气压力。R-2800的运作更加生猛。 P-47M——和P-47N而缓最近的间族兄弟。

为了给P-47N安装"远程翼型", 共和 公司的法明代尔工厂进行了一番调整,一个 专门的车间被划出来专门生产机翼。由于缺 注水喷射系统内安装了进气压力开关。 罗经验,前50架P-47N-1-RE在出厂前,在 费在机器上的工时达到了8600小时。而整架 飞机的消耗工时则为25439小时。在六个月 之后,新飞机的生产规模扩大。工人熟练程 险, 度提高,此时律造P-47N机翼的工时缩短到 1900小时——只需原先的22%! 与之相对 应。 生产一架P-47N的工时也下降到7236小 时、相当于生产效率提升了250个百分点。

和XP-47N原型机相比, P-47N-1-RE也 进行了相当部分的改进:

取消自动引擎控制器

在XP-47N的试飞中、飞行员反映自动引 整控制器过干录敏、干悬从这个批次开始被 同的是、P-47N在垂直尾翼前沿的延伸段造

调整机翼油箱容量。

在试飞中发现, XP-47N的两个机器油 箱中有40加仑的燃油无法输送给R-2800发动 机。因此,从这个批次开始,生产型P-47N 的两侧机翼油箱的总容量被调整为168加 仑。不过, 调整后所有的燃油都可以引入

改进动力系统

型。付出了些许空间和重量提升的代价之 后、新涡轮增压器能够给发动机更强劲的进

新型涡轮增压器采用电动调整器,由一 个安装在废气排放孔的传感器控制。在任何 高度都可以对与流讲行精确的调节.


当飞行员将发动机转速提升到既定值时, 开 关便会自动控制混合液的喷射、避免发动机 在没有注水喷射的条件下高速运转而引发危

自动温度控制系统分担了飞行员控制整 治置角鳞片, 中间冷却器排气口和驾驶舱温 度的任务。

其他

航程提升意味着滞空时间的延长,因 此, 为飞行品准备的氦气容量增加了80%, 后机身的空间内挤进了7个氧气瓶。

和气泡状座舱盖的P-47D以及P-47M不



■最终定意的P-47N燃油系统构造。

型有所变化,这也可以视为区 分P-47N和其他型号的重要识别 标志。

作为新亚型的第一批次, P-47N-I-RE具有所有"雷霆" 战斗机中最高的实用升限---43000英尺 (13100米)。 爬升率 方面没有太大的改进, 从海平 面到32000英尺 (9750米) 高度需 要13分30秒时间。折算为每秒 钟12米的爬升率。

早期型号

P-47N

P-47N-1-RE 共生产 『 ■P-47N和其他型号之间垂直尾翼前沿延伸段的区别

	P 47N-1-RE性能表
发动机	普拉特 · 惠特尼R-2800-57C系列
─ 最大平飞速度 高度(英里/小时) 英尺	438/42000 455/38500 467 32000 (2800马力作战紧急功率) [345/5000(2100马力作战功率)
巡航速度 (英里/小时)	300
最大航程 高度 (英里 英尺)	2200 25000
正常航程/高度(英里 英尺)	800 / 25000
实用升限 (英尺)	40000
爬升率 (英尺 时间)	25000 10.4分钟 15000 6 2分钟
空重 (磅)	10988
总重 (磅)	13823
最大起飞重量 (磅)	19149 (外挂165加仑副油箱×2, 110加仑副油箱×1)
最大起飞重量 (磅)	20160 (外挂300加仑副油箱×2)
翼展	42英尺6景英寸
机翼面积	322平方英尺
机长	36英尺1.75英寸
机离	14英尺6英寸
机内燃油 (加仑)	556
外挂燃油 (加仑)	700
固定武器	12 7毫米机枪×8
外挂武器	2500磅武器载荷

550架, 美国陆航序列号从44-87784到44-88333.

P-47N-5-RE作为下一个经过改进的批 次, 其改进如下:

自动告警當达的安装

"随时检查你的太点位置"——加装 气泡状体舱盖之后,"雷霆"的后方视野得 到了彻底的改观。不过,对于来自后方的威 胁,飞行员无法保持永久的警惕。这就是尾 都告警请达诞生的缘由之。

从这个批次开始, "需整"战斗机安装 上了一台乘服为20磅的AN/APS-13尾部告警 雷达, 从此可以做到"随时"检查后方的敌 情。从外观上看,这个雷达只是安装在垂直 尾翼上的三根金属杆,各自直径1/4英寸、 安出垂自尾翼两侧5⁵ 英寸。 人飞行以的账 光来看,这是一台奇妙的机器,它能对"雷 霍" 机尾后方水平30度、垂直45度危闲锥体 空间内的舒射排行实路的反馈。


只要敌机进入锥体空间。距离"雷




■AN/APS-13雷达的告警灯造型、

霆"800码、P-47驾驶舱中位于瞄准镜旁边的 铃声响起、提醒飞行员来自后方的威胁。 盖红色告警灯便会不断闪烁、同时警告的

这个锥体的角度稍微向上倾斜, 因为美



■AN/APS-13當达安裝位置。



■AN/APS-13雷达造型。



■AN/APS-13雷达造型

国陆航对于来自上方的俯冲攻击 一向极为重 视。不过, 当P-47的 K 行高度处在800码以 下的低空时,雷达就无法进行正常工作---限于无线电技术水平, AN/APS-13雷达无法 在这个高度将地面是波利敌机的信号分辨开 來。不过,纵使性能未能尽善尽美、尾部告 警官达仍将P-47系列的整体空战性能提升至 ·个新的层次。

动力系统升级

在P-47N-5-RE生产的同时。少部分 R-2800-73发动机加装到"雷霆"上。和以往 型号相比、新发动机的区别在于采用了通用 动力公司生产的电动点火系统。

抗G衣的应用

汶项新设备是英国人的发明, 正式名称 是 "G-3型飞行员充气压力服"。抗G衣由5 片气囊构成、由一个真空阀门控制充气。这 些气量将飞行员的小腿、大腿以及腹部紧紧 何寡, 在飞机讲行大过载机动时, 气量自动 充气膨胀, 在飞行员身体上施加附压作用, 阳 止血液涌进或涌出大脑、保持大脑供血正 常。从而可以有效社绝飞行员"想视"和 "红视"状况的发生。

C-1型自动导航仪的安装

由于航程远,长达数小时的飞行任务 对于P-47N来说是相当普通的。为此、从这 个批次开始、机舱内安装了通用动力公司的 C-1型自动导航仪, 在长距离飞行时可以使 得飞行员完全从紧张的控制中解放出来, 大



■P-47N-5-RE上的抗G衣穿戴示意图

大减轻了飞行员的负担。

但是由于通用动力公司的产能有限,还 是有相当部分的"雷霆"无法在工厂内安装 上C-1型自动导航仪,这个情况还要延续两 个批次。

其他

驾驶舱内,方向舱脚踏板得到了改进。 在长时间飞行过程中,踏板可以放平,这样 一来,飞行员可以把胸舒展开,得到充分的 休息。

由于重量又有增加,P-47N-5-RE的最 大平飞速度和实用升限均比N-1批次略有 下降。法明代尔工厂建造了200架P-47N-5-RE, 美国陆航序列号从44-88334到44-88533.

到P-47N-15-RE批次、S-1型炸弹挂架幹 代了原先的B-10型挂架。更先进的K-14A/B 型瞄准镜取代了原有的K-14瞄准链,其灯光 变阻器和选择开关转移到了驾驶舱左侧。这 纯改进原本计划从44-88534号机开始,运用 在P-47N-10-RE上的,但由于生产进度调配 问题,向后沿用到该批次。

此外, CH-5型涡轮增压器的转速计和警 告灯从这个批次上被取消了。为了使飞行员 在长时间飞行任务中保持最充分的体力, 从 这个批次开始, 座舱内的座位上专门设置了 体息用的靠手。

法明代尔工厂 - 共生产了200架P-47N-15-RE, 美国陆航序列号从44-88884到44-89083。

P-47N-20-RE由法明代尔工厂生产 了200架,美国陆航序列号从44-89084到 44-89283。其改进主要为动力系统升级为 R-2800-73/77型安动机,更换了雷达和紧急 燃料系统以防止燃油泵放降。左右翼的剧油 箱采用了独立的燃油管道、改用不同的注水 喷射系统开关。这样一来、P-47N从此可以 从任务中混合注载炸弹和副油箱、增强了运 用的或活性。

P-47N-20-RA由埃文斯维尔工厂生产 了149架,美国陆航序列号从45-49974到45-50122。这个批次和P-47N-20-RE基本相同。

P-47N-25-RE是整个"雷霆"家族中最 后一个量产的批次。其特点主要在于:



■P-47N-5-RE倒视图。



■P (* \ 15-R) の新型脳直接



■P-47N-15-RE座舱内休息用的靠手。

动力系统配置的改变

这个排水可根据要求掩装R-2800-77/77/81型发动机、经过改进后,自动引擎 控制器的职权确定为同时节流阀和涡轮增压 器, 降低了使用上的危险, 因而重新又安装 回机身内。

自动引擎控制器现在由一个开/关按钮进 行控制,如果飞行员将按钮拨动至"关"的 位置。K机将不会自动涡轮增压系统。

机翼结构的增强。以往实战经验证明。

在火箭弹发射的瞬间, 机翼后的 **楼麗和副麗部分均要受到强大的** 气流作用, 为此这个批次特地对 其进行了加固。

其他

C-1型自动导航仪终于可以 在生产在线安装。

对锂肿船右侧的仪表布智 进行了重新的优化调整。甚高频 无线电系统的频道数量翻了一 番。可容纳8个不同畅消。

尾起落架经过了重新设 #.

从44-89294号机开始,沿用 了P-47N-10-RE上对驾驶舱和片 向舵踏板的改进。

由于日本政府官布投降, 第二次世界大战硝烟熄灭, 计 划中的P-47N-25-RA生产计划在 1945年9月中途取消、P-47N-25-

RE也在生产了167架(美国陆航序列号从44-89294到44-89460) 之后停产。不过,在1945 年12月底之前,仍有部分P-47N-25-RE交付 美国陆舶使用。

十八、最后的 "雷霆": XP-72

按照卡特维利的设想, XP-72是替代 "雷霆"的下一代战斗机。对于这个项目、 美国陆船的要求主要有两点。1.新 K机必须是





■P-47N-15-RE侧视图。

"性能更强的P-47" 这可以采用R-2800的

- 其结果就是XP-47J的诞生。

XP-72原型机的机体源于P-47D, 采用



■经过多次改进,最后安装到"雷霆"上的自动引擎控制器。

了相同的气泡状定舱盖,机栗和俯冲襟翼。 此外吸收了XP-47中得到的经验。新飞机团 绕着第二次世界大战中最强劲的活塞发动机 之———R-4360"巨黄蜂"展开设计。这是 一台庞然大物,拥有28个汽缸和71.45升(折合 4360立万英寸——这也是其编号的来由)的汽 缸穿租,通过和螺旋旋回轴的风临进行沙组。

机械增压器所取代,其空气进气口位于驾驶 舱下方,相对P-47大大后移。XP-72的固定 成器削减为6挺12.7毫米机枪,机翼挂架下可

在XP-72上, 涡轮增压器被两级多速的


以桂载总共两枚1000磅炸弹。在图纸阶段、 工程师们估算XP-72的最大平飞速度能够超 过800公里/小时。

1943年6月18日,美国脑航订购了两架 XP-72原型机以及一架生产型的P-72A,这 批飞机获得了"超级需能"的非正式昵称。 1944年2月2日,第一架XP-72原型机(美国陆 航序列号43-3659)进行了试飞。它装备的足 滤蒂斯公司的4叶螺旋桨。R-4360的输出功 來高达3460马力,驱动原型机飞出490英里/ 小时(788公里/小时)的最大平飞速度、



■P-47N-25-R1-(a) is (ii)

XP-72性能表		
发动机	R-4360 "巨黄鳝" 发动机	
最大平飞速度/高度(英里/小时)/英尺		
起飞功率 (马力)	3000/ (每分钟2700转速)	
- 作战功率 (马力)	3000/ (每分钟2700转速)	
最大平飞速度(英里/小时)	490	
巡航速度(英里/小时)	300	
最大航程/(英里)	1200	
实用升限 (英尺)	42000	
空重 (磅)	10965	
总重 (磅)	13660	
最大起飞重量 (磅)	14760	
親展	40英尺11 % 英寸	
机翼面积	300平方英尺	
机长	36英尺7 등英寸	
机内燃油 (加仑)	370	
固定武器	12.7毫米M2机枪×6, 平均备弹267-300发	



■XP-72.三视图,注意不同螺旋桨配置的区割。



■R-4360 "巨黄蜂"发动机、在它面前R-2800只能算个小弟弟.



■飞行前的XP-72原型机、注意机算上3提机枪的布局与XP-47]相同。

同年7月,出厂试飞的第二架XP-72原型 机(美国陆航序列号43-36599)则配备了两副 对转的空中制品公司的6叶螺旋桨。43-36599 试飞不久,便在一次事故中早早坠毁。


时间进入1944年下半年,由于洛克希德 公司已经能为美国陆航生产新一代喷射战斗 机——P-80 "射星", XP-72的项目最终被 迫放弃,100架生产型P-72的合同被取消。第 二次世界大战结束后,43-36598号机被送往 集特机场进行试验,随后被拆毁。

第二章

P-47N战机作战手册(节选)

一、起飞前检查

在脊上飞机之前。必须进 行補先检查,沿着飞机的滑艇路 线、清除可能会对飞机造成障碍 的对象, 例如你靠在路边的油罐 车, 检查飞机停靠的位置, 搜索 可能溃失的对象,以及可能会被



确认机务人员在飞机旁就位、手持灭火 器以及电池箱。

如果飞机准备时间超过2小时,指示机务 人员旋转螺旋桨。确保发动机完成两个工作 循环的运动,以清除下方汽缸残留的滑油。



■固定机轮的高块。

在 E机降落时, 如果起落架油压系统发 生故障, 无法提供减需作用, 轮胎和机駕将 受到强大的应力作用,往往会引发爆胎或者 机翼结构损坏的事故。因此, 一旦觉察到油 压减减器工作异常、必须立即要求机务人员 对其进行检修。


> 要检查涡轮增压器, 飞行员必须在机身 后下離, 往涡轮增压器排气 口内窥探。一般条件下, 增压 器内附着有一层薄薄的油污风 正常情况。如观察到较大的油 滴。应将其擦除, 因涡轮增压

> > 火灾.

器排出的高温废气会使其引发



■对涡轮增压器排气口的检查。



■从左侧昆支开始、环绕飞机进行彻底的检查。其顺序如下 以P-4~\为例

1 空速管- 确保蒙布除下: 10.机身检查开口--确保全部闭合、 2 航行灯 确保无污迹及其裂痕 在右侧 11 螺旋桨 确保无缺损、 12.空气进气口---确保无异物。 机算进行相同的检查); 3 着陆灯 确保无污迹及其裂痕: 13.机复前沿 确保无凹痕、 4 机枪 确保上腔完毕,供题系统工作 11 明和枪镜头 确保无污迹及裂痕。 15 函閱 确保无异物附着。 正常 在右侧机置进行相同的检查:.. 5 可授鄉副由節 如果机置挂架上有挂载 16 被由排收口 确保安全闭合。 确保连接牢围,在右侧机翼进行相同 1 中间合知器排气口 确保打开,在机身另一 的检查); 侧进行相同的检查); 6 机轮 确保已用塞块图定。 1× 无线电天线杆 确保正常展开、安装图定 7. 发动机房气收集环营道开口----确保已 安全: 19 尾翼安定面---确保无缺损、无异物附着、 打开;

41万。
10元本文成 "南张文压在标准范围之内。与
20尾轮— 南张近尾岸,
松轮结合定封:
21风轮增压器 确保无紧集灰尘或者油污。
22层舱盖 确保无影集灰尘或者油污。
22层舱盖 确保无刻痕、污浊或油污。

二、驾驶舱检查



■进入驾驶舱后, 飞行员要进行以下检查, 确保各位器运转正常,

1.化油器过滤器 美闹 (除非有必要打

开); 副算--调整为置中: 方向於---调整力置中: 升降舵--调整为起飞状态; 3 株質控制 一上(将株置全部收回); 4.起落架开关---下(由安全插销固定); 5. 主燃油控制 调整为使用主油箱 (在 P-47N-15及其之后型号上,还需将使用副 油箱 开关关闭》; 6.涡轮增压器控制 美闭、 7.节流阀控制 向前推进一基寸行程。 8 螺旋桨控制 增加转達 (完全向前推 动1. 9油气混合控制 慢美闭油路, 11 自动导航控制 ---关闭; 12 燃油泵 开始。

13.机贯内侧油箱燃油泵——美闭;

14 所有电路保护器 --- 打开:

15.发电机 打开;

16.注水喷射系统开关---自动; 17 机检开关---启动瞄准镜及其照相 抢; 18 瞄准使----- 固定: 19.涡轮增压器调节器开关---打开: 20 弹药开关---关闭; 21 点火器开关----关闭: 22 电池开关---打开 (如果选择外接电 源启动、则可以关闭); 23.中间冷却器排气口-全部打开; 24. 从由冷却器排气口——全部打开; 25. 整流罩鱼鳞片——全部打开; 26.高度计 -- 调整; 27 滑行刺隼 调整、 28. 陀螺仪 打开: 29.液压计量器 操纵手动液压泵, 观 察计量器读数上升; 30.燃油 检查所有油箱容量, 31.氧气压力计量器 400至450磅/平方 英寸压力:

33. 尾轮----解债。

三、启动

和机务人员确认,否则他可能会忙于 其他工作而没有收到信息,或者离开飞机周 围,使得飞行员无法得到灭火器的安全支 捻

将点火开关拨动至"两侧"。

将启动器开关拨动至"接合"和"关 闭"。

充电15到20秒。

将启动器开关同时拨动至"接合"和 "开启"。如果敷砂之后,发动机没有启动,应把开关关闭。以徐霏新开始。

发动机启动后,将油气混合控制调整 至"自动富油",并保持启动器开关在"接 合"状态维持若下秒钟。

发动机瞬车,节流阀设置为发动机每分 钟800到1000转。

(注:如果启动后30秒,滑油压力没有随 之提升,则必须马上关闭发动机。因为缺乏



■点火开关。



■启动器开关。

润滑的发动机会很快受到损伤,如果使用外接电源启动发动机,将相关电源开关打开, 并示象机务人员按核电源插头。)

保持发动机转速在每分钟1000转以下, 直到精油温度上升至40度、清油压力上升至 70到90磅/平方英寸。在发动机工作温度较低 时、清油压力为200磅/平方英寸。这个数值会 随着发动机升温而逐渐降低。

在以作战功率进行紧急起飞的条件下, 滑油内需要添加一定的稀释剂,以保证足够 的滑油压力。

检查所有油鞘的油压以及注水喷射系 统。

通常条件下,为发动机暖车需要3分钟 左右的时间。

在这期间,使用测试开关检查以下部件:

1.往水喷射系统告警灯 (如果机内有安 装)。

2. 主油箱燃油水平飞行灯;

3.涡轮增压器超速告警灯(如果机内有安装)。



■在机各人员协助下启动发动机。

4 起落架收放警告系统。

·切准备妥当之后。示章机务人员将机 轮下的塞块去除。

如果发动机熄火, 应立即将油气混合拧 制调整至慢关闭油路。以防止燃油涌进发动 机引发火灾事故。

不能将启动器开关在"接合"位置维持 30秒以上,让发动机降温1分钟,再重新启 έħ.

四、滑行

松开刹车。伸飞机开始缓慢向前滑动。 如果飞机停靠的空间较为拥挤、则需要 在保证左右翼尖各有 · 名机务人员提供协助 的前提下,方可开始滑行,在此条件下,机 务人员需要使用通用的手势, 引导飞机滑行 出停靠地100英尺距离。在此期间,飞行后需 要密切注意周边情况、避免发生碰撞事故。

确保螺旋桨后方没有其他人员或者杂物 存在后, 方可开始推动节流阀进行滑行, 因 为螺旋桨所引发之气液有可能会对他人造成 下扰,以及吹动杂物引发不良影响。

转弯时需要飞机具备向前的速度。如果 转弯时 - 副主起落架轮被锁死,那必然会使 轮胎受到揭坏。

在滑行过程中, 如右必要使用刹车, 每 次只使用 -侧主起落架轮的刹车,而且动作 要轻柔。如果同时使用两侧主起落架轮的刹 车,将会引发事故。

在滑行过程中,保持发动机转速为每分 钟800到900转。此举为防止飞机速度过高, 减少刹车的使用次数。

P-47在地面滑行的时候操纵相当简单, 这得益于其重量、超落架轮距以及恰当的重心位置。但是, 飞机的前方视野相当于零。 要观察前方的区域, 飞行员必须在滑行时不 断进行"之"字动作。不要使目光跟随飞机 移动方向, 而是要专注到相反方向。

转弯时保持左右兩侧上起落架轮转动。 将头探出座舱外,力求获得更广视野。转弯 时不能放下襟囊或锁定尾轮。如果刹车,即 便懈行速度与常人步行相当,飞机的机头也 会仰起。

五、起飞

在跑道上进行最后的检测,对准跑道 后,锁定尾轮。

将整流罩鱼鳞片控制设为"手动",并 将其打开一半。

轻柔地增加发动机功率,以避免产生扭 矩效应。除非使用注水喷射系统,否则起飞 时发动机进气压力不得高于51英寸汞柱。

P-47型战斗机,尤其是P-47/型、相比其 他美国脑舷战斗机的背晚距离更长。曾有飞 行机违反规定在起飞阶段擅自增加发动机功 等,这是绝对禁止的。按照说明书标出的步 骤操作、飞机可以在既定长度的跑道上起飞 升空。起飞阶段加大发动机功率容易引发汽



■P-47滑行示意图

衔爆裂以及其他事故。

当槽跑速度达到100英里/小时后,飞机 的尾轮与跑道脱离接触。保持水平态势,当



■起飞过程示意图。

沿船速度提升到110英里/小时后, 拉杆使 K机 上記落架於惠地, 在滑脂阶段使用方向舵而 不是刹车来消除扭矩效应。方向舵可提供足 够的余度进行操纵。而在高速移动中使用刺 车容易引发故障。

在爬升之前,需要积累足够的速度。当 速度提升到150英里/小时后。便可轻柔拉杆爬 升。在达到170至180英里/小时的爬升速度之 館。飞机的反应较为识绸(赫佳肥升速度为155 英里/小时)。

K机状态平稳之后, 收回記舊架、保持 刹车放开。

在积累足够的速度之前。不能进行转弯 动作,以免引发危险。

在进入爬升阶段之后, 将整流罩鱼鳞片 控制设为"自动"。

爬升或者降落阶段, 飞机的运动轨迹需 要保持"Z"字形。同时保持对周边空域的观 察, 游免发生碰撞。

六、着陆

在准备着陆之前, 联系地面塔台以获得 引导, 按照塔台的指示进行降落, 除非飞机 处于受伤等紧急状态。 E行员方可按照实际 情况讲行操作。

着陆过程中, 保持较大的转弯半径以减 少事故发生的几率,避免在150英里/小时的速 度以下执行转弯动作。如果发现当前转弯半 径无法对准机场跑道, 严禁强行进行急转弯 动作、而县应该重新进行下一次转变。

切换到剩余容量最大的内部油箱为发动 机供油。

打开座舱盖。

将油气混合控制调整至"自动富油"。

放下起落架。在起落架放下过程中, 液 压数值会迅速下降, 当动作完成后, 数值会 回升至1000磅/平方英寸。

将螺旋桨转速增加为每分钟2400转。

将头伸出座舱盖之外进行观察。同时保 持对座舱内仪表的注意。

将速度降到150 190英里/小时。

将飞机改平。

在转弯过程中。应避免推动节流阀加大 发动机功率、这会导致转弯角度变陡、飞机 机头上仰。如确实需要额外动力,应在转弯 之前或转弯完成之后推动节流阀。

在500英尺以上高度完成最后的转弯,

对准跑道,同时保持130-140英里/小时的速度。

压低机头,放下襟翼(经验丰富的老飞行 员往往将放下襟翼的时间提前)。如飞机挂载 有副油箱,即便在副油箱清空的条件下、仍 有可能对襟翼造成不良干扰。

P-47N被设计为使用全部襟翼着脑,如果 条件需要,飞行员可以通过脊襟翼控制调节 为"量中"以使襟翼下放任意角度。如果襟 翼失灵,飞行员可以使用剧翼来完成一部分 襟囊的功能。


飞行员应避免小坡度、长距离的动力降 落、因为此种降落方式一旦出现动力系统故

障、将容易引发事故。

在拉回节流網降低发动机功率准备接地 若随之前。 应以最快速度特查发动机状态。 以保证在篆急情况发生时以猛烈动作加大发 动机功率不至于出现故障。

尝试在跑道正中进行 : 点式者贴, 一侧 机轮首先者贴片不会对飞机造成伤害, 结果 仅仅为套贴滑刷距离延长而已。

机轮接地后, 轻微施加利车压力, 以确



■P-47着陆过程。

刹车过程的行为必须禁止。

手动设置整流罩鱼鳞片为全开状态, 收 回燃飄、同財解除尾轮簿定。

同时保持收听塔台的无线电呼叫。由于处于一动作不明显、因而经验欠缺的飞行品往往有 较为优越的观察位置。塔台可以及时通知 8 动作过锰的倾向。导致 8 机攻角过大。引发 行员各种突发情况。

保持刹车, 调整发动机运转为每分钟 1000转。油气混合控制调整为慢关闭油路。 发动机停止运转后, 关闭点火系统, 电源以 及燃料系统。

检查应给内所右位赛,以保证所右设备 运转状态良好,可以进行下一次飞行。

旗 开座舱时, 刹 在必须外 干粉 开状态。 由机务人员使用案块固定飞机。

七、飞行品质

P-47N的 8行活婚类似AT-6 "德州人" 教 练机。在二战时期,有一些战斗机通过尾翼 进行操纵、另外一些战斗机通过副翼进行操 纵。而驾驶P-47N完成各种动作、飞行员需要 同时操纵 民翼和副翼才能保持平衡, 这一点 和教练机相同。

李禧

在失谏中, P-47N的机头和左侧机翼会突 然向下坠落随之进入俯冲,飞机不会转入尾游。

医排除性下生物

认刹车系统工作正常。为使飞机尽早停稳而 速(又称高失速)的征兆为飞机急剧震颤。引发 此种现象的原因 般显飞机在高速飞行时转 弯动作过于激烈。在高空中、高速条件下失 速往往根源于从俯冲中改平拉起时, 飞行员 接地后,注意观察驾驶舱外周边情况, 拉杆动作过程。拉杆力不足时,飞机的改平 气流分离以至失速。

> 不要使飞机的俯冲速度超过225英里/小 时的表速、或者在整流罩色鳞片打开的条件 下进行过于衡列的转弯动作。这会使 K机的 尾部震颤进而导致失速。

76.60

绝对不要将飞机主动带人尾旋。现代(指 :战时期) 战斗机的设计和螺载船均不能保证 在尾旋状态中为飞行员提供足够的安全系数 进行操纵。此外、P-47N的尾旋特性尚未经过 系统的测试。改出尾旋的方法仍有特研究。 不付, 飞行员可以通过以下方式尝试改出普 通的尾旋:

- 1 美团混轮增压器以及节流阀,
 - 一猛踏反方向的踏板。
- 将升降舵保持为置中(在尾旋状态 中。这意味着飞行员需要向后保持轻微的拉 杆动作》。
 - 4 操纵副翼以设法改出尾旋,
- 5 当旋转停止后,向前推动驾驶杆 以终止失谏现象。需要注意的是。飞行员的 推杆动作行程只需要几英寸即可, 因为引擎 和普通的失速现象相同,高速条件下失 罩内发动机的重量已经能够为机头提供足够



■尾捷現象及其改出动作。

快速下沉。使得飞机在退出尾旋之后进入到 危险的大角度俯冲当中。

在改出尾旋的动作中,并不需要发动 机的运转。不过、如果尾旋的方向为向右旋 转, 而剧盟的作用力不足时, 可打开发动 机, 利用发动机的扭矩效应帮助飞机改出尾 龄.

如果尿能动作过程。飞行员则应该首先 猛踏反方向的踏板以改出尾旋。

如果 K 机 在中 空或者 高空 进入 尾旋、 剛 飞行员可存将飞机高度降低到8000至10000英 **尺之后、跳伞兆牛、如果 K 机 在 6000 至 10000** 英尺之间的空域进入尾旋、应按照以上步骤 些试改出屋旋, 如不成功, 可跳伞逃生。

埃里亞德里爾

当飞机处于反转失速状态下,飞行员如 ■水平反转尾破现象及其改出动作。

果错误操纵方向能以及剧翼、将引发水平反 转尾旋。

在飞机进入水平反转尾旋时, 飞行员要 竭力保持镇定, 牢牢把握驾驶杆, 通过以下 方式学试改出,

- 1 关闭涡轮增压器以及节流阀;
- 一用力猛踏反方向的踏板,
- 3 —— 朝向尾旋的反方向偏转飞机副 賀.

4 --- 当旋转停止后, 飞机的机头会向 下沉。保持反转状态不变, 直到积累足够安 全的飞行速度之后,将飞机翻转改平。

米甲花田

的向下力矩、如果飞行员动作过程。机头将 当飞机进行大半径的慢速转弯、而且机 4.被压朗下时,容易引发水平尿旋,改出水 平尾旋的方法如下:

+—— 关闭涡轮增压器以及节流阀。





■水平层接理象及其效出动作。

- 3---将升降舵保持为置中:
- 4——操纵驯翼以设法改出尾旋、
- 5--- 使发动机不断点火 {在50英寸汞 钟)。

尾旋停止。飞机可以改出到俯冲动作。2.进入 普通的尾旋状态,此时可用前述方式进行处 理。

如果飞机在10000苯尺以下讲入水平或者 反转尾旋、飞行员应立即跳伞逃生。

Street, St.

如果由于当前油箱耗尽导致发动机爆 响, 飞行员应立即切换油箱开关, 并将燃油 泵控制调整至"紧急"。如果操作及时、发 动机将很快恢复正常, 如果上述操作无法零

- 效,发动机没有在10至15秒内解除爆响状 态、则可采取以下步骤:
- 1- 检查油箱开关以及油量计,以确 保能够为发动机正常供油(同时保持燃油泵外 于"紧急"挡);
 - 2--- 将节流阀收回至1/4处,
- 将油气混合控制设置为慢关闭油 路.
- 4--- 当燃油压力回升时,保持发动机 旋转若干秒钟。以进行清除及其稳定燃油泵 运转。
- 5 将油气混合控制设置为自动富 油。
- 6 -- 当发动机恢复正常运作之后、重 新打开节流阀。

上述操作过程中, 飞机的高度会损失 1500至3000英尺,因此如果在低空区城发生 柱讲气压力 2800转/分钟条件下运转2至3秒 燃油耗尽事故。飞行员应当迅速做出处理。 如果飞机在高空燃油耗尽, 无法重新启动发 以上动作可能会带来两种后果: 1.水平 动机,飞行员应在飞行高度降低至10000英尺 之后再进行一次尝试、失败后再决定跳伞或 是泊隆,

发动机停车

引发发动机停车的起因多样, 可能包 括: 滑油压力过低、汽缸顶部温度过高、外 界震动过强。也有可能是前述条件的多重作 用所致。停车事故发生后, 飞行员往往需要 选择跳伞或是泊降。在大多数条件下,停车 事故不会引发火灾。飞行员可以减轻操作力 度、讲行轻柔的调节、观察外界环境、以 决定滑翔回机场或是选择较好的地势进行追 降。

火灾

在空中发生的火灾是飞行员最可怕的赦 人。如果火灾发生, 飞行员应当立即跳令逃 生, 如果因故无法跳伞, 飞行员应当将抽气 混合控制设置为慢关闭油路, 关闭油箱选择 开关, 打开整流罩鱼鳞片, 进行无动力的滑 阴降落。

碰撞

如果飞机的控制索或者控制杆失灵,则 飞行员无需尝试控制飞机,可直接跳伞。

如飞机在缝槽中只损失一部分控制面, 一部分机翼或者翼尖,则完全可以继续飞 行,在此种条件下,飞行员可操纵飞机下降 到安全的高度,模拟降落的过程,放下起落 短、测试失道的速度,如果失速递速度足够 低、则可以驾载飞机返回机场降落,如果 飞机显示出不安定的症状,飞行员应跳伞逃 商。在降落之前,通知地面堵台飞机处在紧 念状态中,以获得优先降落的权限。

如果控制面反应不灵敏,或者控制索强 度不够,可以使用配平调整片来辅助操纵。

座舱烟雾

破裂的燃料管道挥发出的烟雾有可能引 发燃烧甚至爆炸, 飞行员应立即进行处理以 阶不测。

方式如下: 佩戴製气面罩、调整至"紧 急",呼吸数次之后,调整至"关闭自动混 合"挡(使用100%纯氧)。关闭座舱通风口, 保持座舱盖闭合。

尽力在距离最近的机场完成正常的着陆 动作。在最后接地前,不得将节流阀收回, 因为发动机的回火或者其他事故将引发火 灾。

P-47N驾驶舱内禁止吸烟。

-氧化碳会引发缺氧症反应,如果飞行员感觉嵴髓或者反应迟缓,应立即呼吸纯氧。如果仍未感觉好转,应考虑结束飞行。

4.0

迫降的原则如下:

- 1 如果飞机的油料告罄,飞行员应 在尚可对飞机进行正常操纵时寻找合适的地 占降涨或基泊路。
- 2 在发动机停车的条件下,如果飞机操纵正常且下方地形适宜,应就地进行迫 降。
- 3 适合追降的地形意味着柔软的 开阔地、没有沟槽、灌木以及电线、远离建筑、通常条件下、海牌、草原和牧场是飞行 品的静作选择。
- 4 —— 如果飞机失去控制,则应立即跳 拿:
- 5 —— 在夜间迫降危险性高,飞行员应 选择跳伞。

为了使毛机获得最远的滑翔距离。飞行 员必第于动将螺旋张调整至顺条位置,使螺 旋桨引起的阻力最小。同时,保持150英里小, 时以上的速度。如果发动机有停车的造象, 应及早将速度辊升至170英里小时以上,以免



■边際要选择合适的地点。

服阻力带来的影响。同时、在发动机停车的 条件下, 不要放下起落架和襟翼。

除非飞机正处在降落于选定跑道的过程 中,飞行员明晰飞行中每一个步骤,否则应 当在降落至3000英尺之前跳伞逃生。

对于在4000英尺以下发生的飞机战壕、 飞行易必须迅速检查所有仪表以决定是否继 **经保护或排伞**。为了避免事故。迫降时应当 收起起落架,除非飞行员能够肯定迫降区域 的地方质量适合使用起落架降落。

"常徽"的机身内构建有专门用于迫降 的应力结构, 可以在不使用起落架进行迫降 的情况中吸收90%的冲击能量、保证飞行员 的安全,

在迫降之前,即便前方地表崎岖不平甚 为P-47. 尤其是P-47N型的机体坚固沉稳, 可 离座舱。 如同排土机 一般扫平随碍。如果事先将安全

带系紧。飞行员在迫降时将不会受到伤害。 边降流程如下:

- 1 --- 关闭点火开关。
- 2 --- 抛除座舱盖,切记在迫降时低下 头部,以群免孕到擂击。
 - 3 -- 椒除染油箱或者炸弹。
 - 4 ——将油气混合控制调整为馒关闭油
 - 5 -- 切断燃油供应。

路。

—超报情况决定县否使用微翼。如 果港翼收起,滑翔轨迹将更长,更低平,如 果襟襄放下。下滑角度将更加陡峭, 有助于 K行品现察前方。

7 ——关闭电池开关。

在接触地而之前, 降低座橋, 弯腰低头 至遍布植被, 飞机也可保持足够的速度, 因 以避免伤害。当飞机滑动停止之后, 尽快逃



■拋除座舱盖和副油箱、炸弹。

八、空战机动


急上升转向。

水平慢8字。

慢滚---在飞机垂直尾翼前沿增设延伸

P-47N的空战机动被限定为以下七种:

段的前提下。



■尽快离开飞机。

桶滚。

半溶倒转/破S,

筋斗,

股麦曼翻转/半筋斗翻转。

其他的空战机动对P-47N来说意义不大。 而且容易引发危险, 因此被划分在外。例如, 快滚机动就有可能对P-47N的机体造成伤害。 实际上、由于职责不同、某些作战单位可能还 会对以上的七种空战机动进行限制、以筛洗出 适合自身部队的动作进行重点训练。

在水平 8 行时, 向左或者向右讲行急速

爬升,在180度的转弯中完成爬升动作。朝向 左侧的急上升转向在最初阶段需要在方向舵 上施加一定的舵力, 速度降低后, 再施加向 右的轻微舵力。朝向右侧的急上升转向需要 在速度降低时持续增加向右的能力。注意不 要在急上升转向动作的过程中失速。

需要不同于正常飞行的操作。飞行员必 須对各个操纵面进行有效协调, 方可使飞机 在机动中保持平衡。

半潼倒转/破S

在训练中。飞行吊需要经付特别批准方



■急上升转向。



■水平慢8字。

可进行半滚倒转/破S机动。因为在P-47系列交 付部队使用的过程中发现。对于驾驶技术为 ·般水平线上的飞行员,如果在开始半滚倒 转/破S机动时 K机速度稍微讨快, 他将很难领 会到机动过程中飞机高度的实际损失率,这 将容易引发事故。


某些作战单位认为半滚倒转/破S机动的 训练意义不大, 因而从教学日程中取消。如 果 K行易被允许执行半滚倒转/破S机动。则必 须根据规程严格保持飞机的高度、速度以及 高度变化,以免发生意外。半滚倒转/破S机动 的过程如下图。

将发动机进气压力降低为15英寸汞柱, 向左或向右将飞机滚转至机腹朝上的倒飞状 出俯冲时可继续进行水平飞行或者爬升、此 时的速度应为300英里/小时左右。

如果飞机以150英里/小时的速度开始半 滚倒转/破S机动、其高度损失将不超出4000英 尺。如果飞机以200英里/小时的速度开始半滚 倒转/破S机动, 其高度损失将达到6400英尺。 不推荐以更高的速度进行半滚倒转/破S机动, 因为其引发的高度损失将难以为飞行员所估 算和控制——如果飞机以250英里/小时的速度 开始半滚倒转/破S机动。其高度损失将高达 15000英尺。

帳波

进入惨潦机动前, 将机头从水平面上压 下10度。向左或者向右扳动操纵杆,使用方 态。使用轻微杆力压低机头以避免失速。改 向舵的辅助使机头方向始终指向前方一点。



■本選例转/確S机动。



■ 授遂。



■ 桶底。



■ 紡 牛。

当滚转至机腹朝上的倒 K状 态时,向前轻微压杆以保持 机头朝上的态势。

在200革里/小时以上 速度进行慢转机动,需要 N 行员对方向蛇进行持续 的控制、然后以300英里/ 小时左右的速度进行爬升 滚转。


对于没有在垂直尾翼 前沿增设延伸段的P-47。不 允许执行慢滚机动, 因为延 伸段能够减轻飞行员错误操 纵所引发的方向舵故障几 率。

14.0

桶溶机动与慢液类 似, 不过相比后者简单, 在 进行此机动时, 飞机的机 头方向无需始终指向前方。 点。而是可以根据飞机姿态 进行圆周摆动。和慢滚机动 一样。飞行易也要保持飞机 的平衡。

飾斗

在筋斗动作之初,只 需向后轻微拉动操纵杆、以 避免飞机速度损失过快。随 后, 可以加大拉杆动作, 以 使 K机尽早进入到机腹朝上



的倒飞状态。此时的飞机速度将下降到150英 里/小时,飞行员座松开操纵杆,以避免飞机 失速。此阶段无需使用副翼、飞行员可直接 通过尾翼操纵机头方向。如果在肠斗顶端时 飞机速度低于150英里/小时,在飞行员拉杆之 前。可以听任机头下落。

在筋斗的后半段,飞行员可轻柔拉杆改 出。如果飞机最初的速度在300英里/小时以 上。则在筋斗动作完成之后,可以赢取一定 的高度爆升。

股麦量酮转/ 半筋斗硼转

进行此动作,需要飞机具备350英里/小 时以上的初始速度。当飞机抵达筋斗顶端。 处于机腹朝上的倒飞状态时,飞行员应控制 方向舵和副翼向左或者向右滚转为正常飞行 姿态。

在此动作中, 不可单独使用副翼进行滚 转, 否则容易诱使飞机进入反转尾旋。 如果在筋斗顶 端飞机处于机酸朝上 的侧飞状态时速度低 于150英里/小时,不 可滚转以完成股麦曼 翻转/半筋斗翻转机 动。在此情况下,飞 行员可选择拉杆完成 一个完整的筋斗动

以上机动,在 训练时都必须保证在

10000英尺以上的空域进行,否则容易引发事故,飞行员也会由此受到军事法庭的审判。

作。

(B. 19)

等級P-47N从水平飞行姿态压低机头,进 人俯冲动作。不得在半滚倒转/破S机动结束后 进人俯冲动作。在俯冲中、闭合飞机的整流 罩龟鳞片、减少发动机进气压力以避免发动 机超速运转,如俯冲角度较大,需将发动机 转速降低至每分钟2600转。

在高速俯冲中,不得将节流阀猛力收回。随着俯冲角度的加剧,P-47的机头会越来 越沉重。改出俯冲需要发动机动力的支持。

必領循序漸进地改出高速俯冲,如果飞 行员拉杆动作过猛,将为机翼和控制面带来 不必要的额外负荷,容易引发结构损伤。

下表为各个高度进行俯冲的最大安全速 度,在表中速度之下进行俯冲可避免引发俯 冲效应。

高度(单位为 英尺)	最大俯冲速度(表速、单位 为英里/小时)
0 (海平面)	564
5000	522
10000	482
15000	442
20000	400
25000	360
30000	318

此表为P-47N进行高速俯冲速度的通用规 范, 不同批次的飞机, 其安全速度可能会有略 微区别, 这些将绘制成一张额外的表格张贴于 驾肿舱内,

由于在俯冲中飞机对控制的反应相当敏 感,因此一般要求飞行员使用配平调整片调控 K机的姿态。

压缩效应

当飞机速度讨快。流经机翼和控制面的 气流受到下扰时, 便会引发压缩效应。导致飞 机霉糖、控制困难。飞机所处空域越高、引发 压缩效应的速度下限便越低。

在俯冲中, 如果P-47的机头开始变得沉 fi、方向舵的反应迟缓,这表明飞机止处在压 缩效应的边缘。为防止飞机操纵性进一步恶化。 生时,获得足够的动力支持。同时还因为高 长行员应逐步降低飞机速度,并竭力抗起机头。

以采取以下措施将飞机恢复正常状态:

- 用力向后拉动操纵杆。
- 2 将副翼调整为置中。
- 3 —— 控制 E 机 保持平衡。
- 4 —— 增加发动机输出功率:
- 5 —— 避免使用配平调整片。

动操纵杆不会对改出压缩效应有任何帮助, 只能将飞机带入更严重的态势当中。

飞行员不得降低发动机功率以降低速度, 这会使飞机的机头更低, 加深俯冲的角度, 在 压缩效应过程中, 增加发动机输出功率。

用力拉动操纵杆, 不得松手, 飞行吊应 当使用最大作用力施加在操纵杆上, 以对抗 压缩效应,

进入压缩效应后, 脱出至正常状态的高 度取决于以下几个因素, 空气密度 (由高度 温度、湿度共同影响)、进入压缩效应的高 度。俯冲的角度以及施加在操纵杆上的杆力 大小。

在压缩效应过程中, 配平调整片不会起 到任何作用,只能增加飞机在拉起时所受到 的震动。

在升降舱的作用下、P-47的机头会逐渐 抬起,从俯冲中改出。

绝对不要在发动机输出功率超过巡航功 率的条件下开始俯冲, 以力求在压缩效应发 速俯冲条件下, 气流冲击激烈, 将促使发动 如果P-47业已引发压缩效应现象、则可 机进气压力高于正常工作值。

九、编队飞行

对于新手飞行员来说,掌握编队飞行 的技巧具备相当难度, 但这个训练相当有价 值。一日驾驶战斗机雷身干编队当中、飞行 切记一定要将副翼调整为置中。左右摆 员便成为一个坚不可摧的群体的组成部分。

· 旦飞机脱离编队,便会变得势单力薄, 难 以抵御优势兵力的敌军攻击。

个小时的有序训练之后。飞行员便能初步拿 握相关技巧。

将无线电通话器音量调整全最低, 在仟 何可能的条件下。使用标准的手语来传递信 息。手语需要通过专门教程学习、具有统一 明了的含义。掌握手语用法后、飞行员可根 间时进行相互沟通。手语发出后,必须逐 飞机、滑跑和爬升,否则将有可能无法跟上 传送全编队中的所有飞机、包

括赫后一架飞机。

如果并非情况紧急, 不得 在没有领先通知机群领队的前 提下离开编队。如果在飞行中 突发引擎故障,或是需要增加 额外的讲气压力方能保持足够 动力器上编队, 飞行员可以洗 **投版** 时机 场降落。 如果条件许 可, 尽量不单独返回机场。

对干飞行中发生的任何 故障和事故。飞行员均能从机 群领队外得到明确的指示。如 果 飞机引擎发生故障, 机群领 队在对飞行易做出指示之前, 需要知道飞机的汽缸和滑油温 度, 讲气压力, 燃油以及滑油 压力以及转速计读数。

"雷霆"战斗机。尤其是

P-47N型的重量较大。因此相对其他单引擎战 斗机, 其加速和减速的过程相对缓慢。在飞 P-47N具有良好的编队飞行质量, 经过数 行中, 要纠正一个错误的最佳办法就是将其 清除在尚未发生的萌芽阶段。 K行品应预先 计算自己在编队中的位置, 并以此为依据进 行操作, 尽可能减少锋正动作的可能, 在高 速飞行的环境中,一个细微的动作变化亦有 可能导致飞机在编队中的严重错位。

在P-47机群起飞的阶段,飞行员必须时 据任务的需求,在飞行中保持无线电静默的 刻和编队保持一致,跟随机群领队同时启动



■店功完成無以集合有一个简单要读、那就是在机群转穿时判 断好自己在编队中的位置。

缩队。如果被编队落下太远、掉队飞机可能 会受到前方的机量批准影响。

十、位表飞行

在进入战区执行任务之前、飞行员往往 会发现, 有时候在恶劣天气条件下, 仅仅依 **黎仪表进行育目飞行的可能是切实存在的。**

K行品应尽可能地模拟仪表 K行。以培 养自己在能见度低下的环境中依靠仪表进行 有目 8 行的信心以及经验。有不少美国陆航 飞行员经历过P-47的仪表飞行。据他们反映: P-47的仪表飞行性能优于其他任何单引擎战斗 机。这主要得益于P-47的重量和体积、能够给 飞行员提供一个稳定而且便利的操纵平台。

当P-47编队在恶劣天气条件下进行盲目 K行时, 只有机群领队根据仪表操纵座机, 其他飞行员在目视范围之内保持紧密队形。 跟随机群领队的P-47。


似或 8行的要点如下,

- 在进入云层之前便完成爬升或者 下降动作:

- 2 ——在爬升时,将发动机转速设置为 每分钟2400转。将机头抬起,直至速度降低 至185英里/小时左右、然后调整节流阀、以保 证每分钟1000英尺的爬升率。
 - 3 ---在下降时,保持240英里/小时以下 的速度, 此间节游姻, 有到下路的速率达到 每分钟500英尺。通过增加或者减少发动机功 车输出来保持稳定的下降速率,
 - 4 ——在扰动的气流中飞行, 无需对每 次微弱气流突变所引起的影响进行修正,因 为气流方向随机、其共同作用的结果便是相 九抵消;
 - 5 --- 只使用配平调整片控制 K机,而 不是其他控制面:
 - 6 --- 相信仪表的读数。而不是自身所 感知的外界条件。
 - 7---放松。

十一. 夜间飞行

P-47N的夜航和其他飞机 -样简单, 前 提品飞行员了解飞行的每一个过程。以及采



■疫间飞行。

用类似夜间驾车行驶在无灯街道上的预防措 施.

在进行夜航之前, 飞行员必须熟悉以下 事项:

- ---所有的无线电设备,尤其是导航设 答:
- 一无线电通话器所接收到的最新信 a.
- 一所在机场的灯光:
 - —机场灯标线。
 - 一可视的灯光信号:
 - 一滑行过程中的可能价险。
 - 一一气候条件。

K 行员可以携带 · 个件能可靠的 F 持闪 觉影响可能维持数分钟之久。

不學個數安裝了有色镰片 的护目镜。

在讲入飞机之前。飞行员 必须使眼睛适应低亮度环境。 为此,在夜航前30分钟。飞行 易应尽量避免与灯光接触。

夜航前的驾驶舱仪表检查 包括:

- ——仅多板灯光开关。
 - ——驾驰舱灯光开关。
- 的使用时间不得超出5秒钟)。
 - ----行駛灯开关:

——罗盘打

同时。飞行员可以委托 · 名机务人员检 验机场上的灯光设施。

记住座舱内所有灯光设施的开关位置, 要学会在闭上眼睛的条件下打开开关。切记 在黑暗环境中灯光会对视力造成损害。

将荧光灯亮度调暗。只在必须的时候使 用驾驶舱内的其他灯光。将仪表板上的警告 灯用塑料盖闭合,拉下控制盒旁的小把手, 盖上无线电畅道灯的调光器蒙板。

其他P-47的机翼灯是无法在其下方看到 的。除非体处于对方的前下方、或者后方的5 点到7点位置。

当处于另外一架P-47间 -水平面上。位 光灯,在黑暗的驾驶舱中要尽可能简短地使 手后方足够接近的范围之内时,对方涡轮增 用。开灯一次,在飞行员视网膜上造成的视 压器所排放的高温度气压焰有可能对飞行员 的视力造成影响, 对此应加以提防。



■夜间飞行编队。

如果位于另一部P-47的正后方位置。则 前方唯一可见的光源为对方的垂尾灯。该灯 光相当暗淡, 而日容易与地平在线的其他灯 光相互混淆。因此。夜间 E行编队的最佳位置 是在对方的四点钟位置,稍稍偏下的高度。

当在夜间以编队飞行时,将你的方位灯 调整为"低亮度"。独自飞行时,将方位灯 调整为"高乐度"。

在者陆前, 飞行员必须确定好座机的方 位。在夜间环境下,正常人很容易被机场跑道 周围的灯光所迷惑。如果需要使用养陆灯、则 必须要等到飞机最后一次通场准备降落, 凍 度下降到160英里/小时以下后再打开。在滑行 中、如果需要、可以使用者造試「进行辅助。

如果使用着陆灯、在灰尘和雾气笼罩的 跑道上降落时,飞行员必须清楚:飞机并非 在灰尘和雾气层上进行降落。而是降落到之 下的剧道上。


如果夜航过程中飞机发生故障, 不应学 试在机场周围进行迫降, 飞行易应当把飞机 高度降低到5000英尺以下后排伞。

十二. 对地射击

将K-14瞄准铸设置为"固定"。

对地射击的航线被设定于1500英尺的 高度、然后飞机朝向标题讲行30度的俯冲。 俯冲时使用配平调整片对飞机进行控制。第 - 水涌讨时不进行开火。同时、每次通讨时 都要检查靶场两侧的射击指示面板。面板有 两面:一面为红色,表示当前靶场禁止进行 射击,另外一面为白色,表明当前靶场可以 进行射击。如果飞行员看到射击指水面板为 红色。则不得驾驶飞机朝向标靶俯冲或者射 击、而是应该保持水平飞行。

第一次通过标靶时,使用配平调整片控



制 飞机。在航线上飞行时也尽量使用配平调 整片,这有助于保持飞机的平衡。如果飞机 失去平衡,飞行员将无法瞄准并击中目标。

努力保持在编队中适当的位置。当前一 架P-47正在开火之时,飞行员所处的座机应当 处于最后的转弯位置。如果一架飞机脱离了 编队,那将干扰整个编队,并需要消耗额外 的时间来電斯调整队形。

P-47上的机枪均经过准星校靶, 当飞机 以355英里/小时速度 5行时, 机枪弹道交汇 点位于简片625英尺处, 训练中, 以这个速度 进入俯冲, 根据实际效果进行调整。在俯冲 中, 打开射击开关、雕准标靶略微篇上的位 管, 打出数个连射。

看到子弹击中目标后, 应立即将飞机 拉起。如果飞行员对目标的损伤状况过于执 着,则容易驾驶飞机触地坠毁。因此、当飞 行员扣动扳机(仅仅需要简单的接触)后, 应

立即将开火射击置之脑后,而将注意力集中 到飞机的驾驶上来。


在飞机拉起时、保持和标靶足够的安全 距离。由于P-47的重量偏大,小角度的拉起可能会有危险。当飞机的机头上扬到地平线以 上后,飞行员可以拉动操纵杆转弯飞出靶场 苗限。

在射击训练过程中,飞行员还必须打开 无线电通信设备,以接收来自教官的指导, 明晰 飞行中的错误以及射击的最佳时机。如 果教官无法通过无线电通知飞行员,他会打 开牵舱盖,往靶场上空发射一发红色信号弹 指示射击中止。

十三、编队飞行

(1) 基本战斗编队

此种队形简单、灵活而且被证明具备相



■基本战斗编队。



■基本战斗编队。

当效率。如果飞行员能够保持在这种编队中 的位置。便可胜任任何战斗飞行任务。

(2) 仪表飞行编队

此种队形也是执行战斗任务的主要队形之 一、相对基本战斗编队、飞机之间的间隔大为 缩短, 当战斗机群从国重元厚中上升或者下降 穿越时、必须采用仪表飞行编队。机群领队通 计位表度数程肿座机飞行, 其他飞行后紧踢领 队座机, 彼此间保持目视接触。有统计表明、 穿云 K行时由于失去和编队联系因而受损的战 机数量多于损失于敌军战机的数量。

仪表飞行编队同样可用于航空表演。

(3) 查形權队


在正常高度进行运航时, 采用此种队 形。在战斗中。此种队形可以提供良好的视 野以及共同的尾部掩护。

(4) 交叉变队

当编队采用变形楷队飞行讨程中、机群 领队发出交叉变队的命令后,其他飞机便同 时进行水平面上的交叉操位。各飞机在领队 座机的后下方完成换位动作, 同时保持当前 飞行高度不变。

(5) 機形编队

梳形编队主要用于降落的场合。同时也



■仪表飞行编队。

可用于执行或者辅助执行俯冲轰炸任务。

(6) 纵队

级队多数情况下用于编队射击训练,每 架 飞机都要在编队中保持造当的距离。根据 前两架飞机的相对位置决定自身在编队中的 位置决定自身在编队中的 它的编步值。

(7) 编队飞行规范

如果飞行员因故无法通过无线电通信设 备与其他队友取得联络,则可以在座舱内大 福度挥动手势以引起队友注意,并通知其更 換 无线电通话频道。提住拳头、竖起一个手 指表示请求使用频道A,竖起两个手指表示请 求使用频道B,依此类推。

飞行中,需要切換油箱供应时,机群领 队会通过无线电通话频道发出指令,同时举 起双手,将前臂交叉进行示意。

机群领队的座机在飞行中消耗的燃料较少。这是因为编队中其他飞机需要额外的功率来调整并保持在编队中的位置。如果机群领队的座机的发动机转速为每分钟2300转。 那么机群第4架P-47的发动机转速则为每分钟



■交叉变队。

2400转。作为机群领队,当自身座机的燃油 接近告罄时、需要注意编队中其他飞机的燃 油余存情况。

拉队 K机在跟上编队时, 如果速度讨快 可能导致超出,则可以拉起机头,等到损失 足够的速度后, 再回到编队中。

记住退出和进入编队都必须消耗额外的 燃油、过旱增加发动机转速可导致在战区内 的留空时间缩短。


(8) 100苯尺以下絕低空飞行


在此种条件下, 飞行员应当将注意力放

在位置较高的僚机上。而不是盯住位于编队 最下方的领队座机。这是为了防止由于领队 的失误而引发所有飞机发生触地事故。

(9) 编队着除

机群以梯形编队。在1000基尺高度通过 机场上空。机群领队发出解散编队的信号, 并确认传达到最后一架P-47后。便执行90度急 转弯进入下降航线。此时的编队不能跟随领 队间时转弯, 这将引发混乱和事故。正确的 着陆步骤应当是:沿着当前方向、超过上一 架飞机转弯位置继续飞行2至3架P-47机身长度








■100英尺以下超低空飞行。

的距离后,第2号飞机进 行转弯机动, 进入下降 航线, 第3号飞机继续飞 行2至3架P-47机身长度 的距离,再进行转弯机 动,以此类椎。在着陆 时,飞行员可以使用配 平调整片对飞机动作进 行调整。

(10) 编队飞行中

雷急状况

通常条件下,紧急 状况一般指飞机之间的 碰撞事故。飞行员在磁 撤后检查自己的座机, 如果飞机失去控制,则 必须跳伞。如果飞机仍 可继续操纵,则可将其 飞行至一个安全高度, 将速度降低至降落所需 要的范围之内、检查此 种状态下的飞机操纵特 性。如果飞机操控性能良 ■編队着階。



飞机 彩珋出价险的操纵件、则驾驶其下到距 离最近的机场, 在远离人群聚居区的空域上 跳伞逃生。

十四、模拟空战

下图显示了P-47部队训练模拟空战的全 **讨程**。双方飞机在相同高度对头。相互接触 之时开始模拟空战。如果需要, 可以安排一 方在稍高的空域飞行, 以缆拟拥有高度优势 下的空战对抗。

模拟空战的目的为使飞行员掌握通过快 课而预定的机动动作存取战术优势的方式。 在训练中, 不得讲人长期无休止的追逐。

模拟空战的成绩并不能真正说明飞行员 之间的水平差异。在实战当中, 敌军战机性

好,则可以驾驶其到最近的机场降落。如果 能各有千秋,飞行员可以使用不同的方式来 进行战斗。

> 在出现以下一种情况之一后, 指挥官司 下今槛初空战停止,


> > 1 --- 一方取得明显的优势;

一模拟空战陷入不分上下的僵局,

一双方交战的高度降低到8000英尺 以下。

在交战中, 飞行员要随时保持对周边空 域的缜密观察。负责评测模拟空战成绩的官 员通常会在飞行员的摩机上升到4000英尺以 上高度后, 驾机对其展开突然袭击, 以考验 飞行员的反应力以及警觉程度。一旦清到试 极,飞行员必须使出全力进行规避,以证明 自己并非在驾驶舱中开小差。

此外。不推荐飞行员使用半滚倒转/破S 机动进行搜群, 双方也不得就此进行编斗。



■模拟空战。

十五、照相枪模拟射击训练

在训练之前,为了安全起见先与机务 人员确认机枪中没有装填子弹。将机枪选择 开关拔至"照相枪",而不是"机枪及照相 枪"。


射击能否命中, 取决于以下三个要点:

- I —— 目标距离:
- 2---目标正确的飞行航线:
- 3 --- 射击偏转角。


飞行员必须掌握以上三点, 学会如何平 滑地驾驶飞机, 方能获得击中敌机的机会。 上述三点的技巧如果存在任何不足, 飞行员 便得难胜任实战任务。

P-47的Mark VIII型關準後的标尺以100英 里/小时为单位。这就是说:进行90度的高偏 转角射击,目标的速度每提升100美型/小时, 飞行员便要多取1个脑准镜半径的前置量。在 1000到的距离、瞄准他内覆查了100码为圆的 空域。在1000英尺的距离,碳准镜内覆盖了 100毫尺方侧的空缝。

或者、飞行员也可以与其他同体配对进 行照相检模拟射击训练。担当受政击的敌机 角色。此时、模拟空战必须在指定的空域以 及高度进行。飞行人不得在模拟空战中过分 滥用发动机功率、飞机保持高速巡航的态势 生新锋的政策。



■Mark VIII瞄准铣使用示意图。



■估算距离。

在进行攻击之前。飞行员可以使用照相 他进行长度5秒的试射,以获取一组额外的映 像使评估人员正确排列照相舱的聚卷。当目 标飞机正处在瞄准镜当中的时候。扣动射击 扳机进行梯机射击。

休算節塞

紧限"敌机"背后飞行,当估算距离达 到1200、750和450英尺时,扣动射击扳机进 行模拟射击。在以上三个距离,P-47在瞄准镜 内的大小如上图所显示,飞行员可以据此进 行参照。

飞行航线

"敌机"向左或者向右持续拐弯、进

行固定的勺速圆周运动。 酯准时,取一个酯准镜半径的前置量。训练后,再根据 股片效果以修正自己 对飞行航线的判断分析方式。

电影技术制范


"敌机"以200英 里/小时的速度进行持 续转弯机动。同时不 断改变转弯的动作大 小。在这种训练中, 长行,畏尝试试给进行 随准射击。同时要判 断对手飞行航线以及

距离。训练结束后,评估人员会根据胶片进 行具体分析。

在降落之后,飞行员应设法尽快获取照相枪中的胶片。在战斗过程仍记忆犹新的情况下,尽早对比照相枪所拍摄下的效果,可使飞行员对战斗过程有更深刻的了解,起到事半功倍之效果。

十六、俯冲轰炸

P-47机群以纵队,在6000至8000英尺高 度飞抵目标区上空,机群领队负责从地面接 收并传达投弹信息。



■高偏转角射击训练示意图。

在俯冲的过程中, 驾驶舱外的气温随着 高度急剧变化。为了防止座舱盖以及风挡结 冰,飞行员应当打开除霜器开关。

P-47在左右机翼和机器下安置有三个挂 架,可以桂载刷油箱和炸弹。这三个挂架的 保险开关由位表板上的三个T形按钮控制。K 行员将按钮逆时针转动, 再拉出, 便完成解 除保险的过程。按下按钮、顺时针转动、便 重新为副油箱/炸弹上好保险。在保险解除的 前提下、按动"投掷油箱"的开关、便可完 成投掷炸弹/副油箱的过程。

从侧面进入目标区上空, 仔细控制飞机 以达到投弹中所需要的最大速度。如果目标 从机翼下消失,则需要压低 例机翼。以确 保目标始终处在飞行员视野当中。

朝向目标转弯90度,控制飞机,将目标 在入腊准億內。在接近投機高度时、逐漸将 机头缓慢拉起。当投弹到达投放高度时。稳 定控制飞机并按动"投掷油箱"开关。将炸 弹投下。使用升降舵和副翼将飞机拉起,除 北方向需要矫正, 否则应当尽量避免使用方 向舵。

为防止俯冲过程中招速。应当限制进入 俯冲时的速度, 同时注意收回节流阀、俯冲 时候角度保持在45到60度之间。授弹后、拉 俯冲的角度为30度、如果飞机俯冲角度 平改出时也应避免发动机超负荷运转。

*机必须拉起到1000英尺以上。以群争 · 學到爆炸伤害。拉起时候,注意不要与其他 飞机发生碰撞事故,同时根绝拉起时向后张

是一个不好的趋势。训练中、跟随其后投弹 的飞行员或者编队指挥官会将投弹效果如实 转告,因此无需担心。

如果飞机发生故障, 炸弹无法投下, 应 重新为其上好保险, 飞离投弹区域, 然后左 右暴动机翼,以求将炸弹挂架探枪,如果炸 **学仍未能投下**,则飞行员应返回机场降落,在 此之前通知地面塔台以获得紧急应对措施。


十七、滑翔事炸

P-47进行滑翔套性的过程如下图所示。 当飞机需要攻击的地面目标高度低矮时,滑 翔轰炸可以保证准确的命中精度。只需进行 相应的训练、飞行员便能很快领悟滑翔轰炸 的要领。

P-47机群以纵队, 在2500至3000英尺 高度飞抵目标区上空。在这个高度,飞行员 可轻易分辨出目标、从而及早调整飞机的航 向以及姿态, 准备进行下滑俯冲。进入俯冲 时, 速度必须保持在220英里/小时以下。 医机 应当使用通常的巡航功率进行俯冲, 在投弹 时速度不得超过320英里/小时。因为更高的速 度将破坏滑翔轰炸的精确性。

更小、炸弹在投下之后往往在地面上反弹。 因此,飞行员驾驶P-47俯冲时必须保持足够的 角度, 克服操作上的错误倾向。


当使用射击瞄准锁进行滑翔套炸的辅助 望观察俯冲轰炸效果的习惯。在战斗中,这 时,飞行员需要预留·点前置量,具体数值



■俯冲轰炸过程示意图。

可以通过训练而掌握。在投弹前或投弹时, 不得提早进行改平拉起动作,这将影响P-47的 下,延迟引信将在炸弹深入地表6到10英尺之 投弹角度, 讲而导致跳弹。

如果按照上述过程将一枚500磅炸弹投 后将其引爆,以造成威力巨大的破坏。



■滑翔轰炸过程示意图。

十八、化学药剂喷洒

如果战事需要,战斗机有时候也会承担

化学药剂喷洒的任务,从空中散布各种不同 用途的溶液、例如掩护用的烟雾、清除植被 的药剂以及各种化学武器等。

承载化学药剂的容器可以由副油箱进




行改装,并在其后侧加装一个散布药剂的喷 嘴,如下图所示。

下图显示了喷洒化学药剂时P-47所采用 的基本战斗编队。飞机之间相隔80英尺,大 致上相当于两架P-47的翼模长度。当领队的飞 机特药剂喷洒下时,其余3架飞机跟随进行相 同操作。在喷洒时,飞机的速度可以在170英 里/小时至350英里/小时之间调整,最低飞行 高度可达150英尺。通常情况下,一次喷洒可 以覆盖长达650锅的区域。


十九、混合编队飞行

与 · 架或者 — 个四机小队的轰炸机进行 混合编队飞行,以模拟对轰炸机的攻击。在 这样的训练中, P-47小队通常组成松散的纵队,以获得最佳的视野范围。同时,机群领 队,以获得最佳的视野范围。同时,机群领 队,还将制订每 · 架飞机在纵队中的位置。

当轰炸机出现在视野中时, P-47小队变 更为基本战斗编队。通常情况下、轰炸机所 处的高度会比P-47高出2500英尺。




■P-47喷洒化学药剂的飞行编队。







■改装的承载化学药剂的容器。



红色小队

250 63

蓝色小引

蓝色小队

■攻击悬炸机过程示意图。

P-47小队分散队形。 将怎些机从左右两侧包围 展开攻上。对于轰炸机来 说,来自1.方的攻击是最 致命的。因此、P-47应当争 取做到从高空俯冲攻击。 再改平拉起到条炸机上方 的高度。在这样的前提 F, 在轰炸机两侧的P-47分 队便应当不断交叉换位, 持续从上方发动攻击。

二十、护航飞行

同时, P-47中队还可 知图所示。


■当负担起查炸机编队的护航任务时、一个中队的P 47 (含4个小队、 -共16架)分成两组、排布成松散的变形横队、为套炸机提供保护、

第二组

白色小队

白色小队

賞色小队



■P-47中队还可以采用另外一种方式进行扩航任务,费炸机群直线飞行,各个P-47小队分布在更高 的空城中,围绕轰炸机群的航线进行"之"字飞行。

以采用另外一种方式进行护航任务, 轰炸机 群直线飞行, 各个P-47小队分布在更高的空 域中, 围绕轰炸机群的航线进行"之"字飞 行, 这种战术的意义在于, 1.减少P-47和轰炸 机群之间的速度差距, 使P-47能够伴随轰炸机 群飞行, 2.使P-47可以保持足够的速度应付赦 机的容然卷击。

二十一、极端气候条件飞行

在这里, "极端气候条件"指地表温度 低于华氏零下8度(摄氏零下22度)或者高于华 氏95度(摄氏35度)的环境。

在极度寒冷的气温下执行任务,P-47会 遭遇发动机启动困难的问题,其原因通常是 凝固的滑油、潮湿的火花等以及无法正常工 作的电池。此外,机翼上堆积的冰雪通常也 会引发各种故障。

清油得料

在气温下降到滑油的凝点之下时,必须 对滑油进行稀释处理;在滑油当中掺入足够 的汽油以使其在当前气温条件下仍可正常工 作。其步骤如下;使R-2800发动机以每分钟 1000转的速度急速运转,同时将仅表板上的

"滑油稀释"开关按下、并维持3到8分钟。 这个时间根据当时的低温程度进行相应调 整。在稀释处理即将完成之前。保持"滑油 稀释"开关的按下状态。通过油气混合控制 将R-2800发动机停车。随后、飞行品要和机 务人员 ·起检查发动机,通过后方可进行 E 行任务。

在温度低于摄氏零下23度时。稀释处理 会使滑油的浓度严重降低。为此,发动机必 二十二. 键金 须完成相应的预热过程。

满、蓄电池的容量实际上已经受到相当的影 飞机的状态而定、分以下几种情况。 响。为了节约电力、在地面试车阶段应使用 飞机栅纵正常 外接电源而非飞机上的需电池。

起飞前,应仔细濟理机身外包括机翼控 制而上所覆盖的冰雪和霜冰。

启动发动机时、将节流阀推动至1/4行 程。为了防止发动机过度冷却,飞行员可以将 尝试联系地面塔台,并告知飞机相关信息, 发动机整流罩鱼鳞片控制接动至"自动"。 例如飞行高度、速度、方位以及航向等。

如果飞机从泥泞的跑消上起飞、在升空 后,飞行员必须操纵起落架完成两到三个收 **竹掛作。以聯免积累的污物在高空中将記落** 架冻结以致无法放下。

炎热气候

在高温条件下, 飞行易首先要注意的 问题是避免化油器的工作温度过高。只要打 开涡轮增压器、不管是否使用空气过滤器、 以上。如果进入化油器的空气温度在38度以 不会受到尾翼的干扰。 上, 则飞行员应当使用注水喷射系统来完成

起飞过程。

在降落之后, 飞行员必须把P-47滑行到 有遗阳设施的区域。并将座船盖保持打开, 以避免在高温环境下对座舱内的仪器设备背 虚温室效应的伤害。同时, 飞行员在起飞和 降落时要严加防范。以避免起落架轮的刹车 讨热。


在低温环境中,即便仅表板显示已经充 在P-47上,飞行员跳伞的步骤必须根据

如有必要,首先飞行员应将飞机拉起到 足够的安全高度。使用预定的紧急呼叫频道 发出通用的 "Mayday (求教)" 信号。打开紧 急敌我识别系统。如果时间允许, 飞行员可

抛掉座舱盖, 在完成这个动作时必须低 下头以避免气流冲击所造成的伤害。松开身 上的启带, 无线电话简联机, 复气导管以及 安全带, 同时保持佩戴氧气面罩以防止寒冷 或火灾的危险。

将飞机稍微拉起, 进入到小角度爬升的 状态。将飞机稍微滚转向左侧、然后从驾驶 舱配出右侧机翼上、滑下飞机跳伞。 如果飞 到达化油器的空气都有可能被提升到爆震点 行员按照以上步骤完成跳伞动作。可以保证

飞行员也可以在倒飞的环境下进行跳





■正常条件下疏伞过程。

飞机操纵正常、着火状态

-切按照飞机操纵正常条件下的步骤进 对飞行员的操作造成影响。

行,但注意必须要到最后跳伞前方可拋掉座 舱盖,以避免火焰和烟雾涌人驾驶舱引发危 险。

1. 作品が主要

·切按照飞机操纵正常条件下的步骤进 行,但注意必须要到最后跳伞前方可松开肩 带以及安全带,以避免飞机不可预知的震动 对下行后的操作溶成影响。

飞机操纵失灵,着火状态

一切按照飞机操纵正常条件下的步骤进行,但注意必须要到最后跳伞前方可抛掉库 舱盖并松开胸带以及安全带。

二十三、水面迫降

通常条件下,在海面上遭遇危险时。飞 行员应尽可能地选择弃机跳伞,而并非在水 面迫降,如果飞机高度过低,无法安全完成 跳伞动作,飞行员可采取以下步骤以避免引 少价险

宏线电电管

在飞行员决定跳伞或者追降之后,进行 足够的无线电联格是必不可少的步骤。如果 条件许可,飞行员应努力将飞机拉起到5000 英尺以上的高度。足够的高度有助于将求救 信号的改送,使海空搜救单位能够获知飞机 情况。飞行员在海面上跳伞或者迫降,其速度 和准确率,为此。飞行员应采取以下步骤;

- I —— 通知僚机或者编队中其他飞机当 前所遭遇的麻烦。
 - 2 —— 打开紧急敌我识别系统;
- 3 ——使用飞机的呼号,发动三次 "Mayday"。
- 4 使用既定的頻道发出呼叫,如果 在此頻道内无法建立起通信连接,尝试使用 其他頻道,通知联系上地面塔台。
 - 5 —— 如果时间允许, 将以下信息发送

出.

A. 当前大致地域,以及事发时间。 B. K机方向以及速度。

C. 飞机高度:

D.飞行员的决断——跳伞、迫降或者水 面迫隆。

在跳伞或追降之前、将甚高频通话操 纵开关接动至"传输"状态,以确保时刻对 外发送信息。如果飞机脱离困境,无需跳伞 或者迫降,应及时发送出取消救援请求的信息。

僚机或编队中其他飞机在收到求教信 息后,应力保在水面迫降地点上空保持盘旋 飞行。盘旋时,一架飞机位于海平面高度、 另一架飞机位于高空联络、以求信息传输顺 觞、如下图所示。

迫降过程

在接触水面之前:

- --- 抛弃副油箱以及任何外挂,
- —— 松开降落伞包, 收紧肩带以及安全

带.





■水面迫降示意图。

打开或抛掉座舱盖;

抬高左手以防止面部遭受碰撞。

长机在水面上停下后:

松开启带以及安全带:

- 跳出飞机座舱:

— 为教生筏充气后爬上。

如果有可能,应抢救出降落伞包的

— 从降落伞包中取出单人充气救生 其余部分。

如果在洮离飞机时忘记松开降落全向 带,则一定要在打开救生筏前将其解除、否 则飞行员的行动将受到干扰。

为救生筏充气的正确方法为: 充气到 -半,中止充气并爬上救生筏;之后再完成充 气过程。如果救生筏完全充满气体, 飞行员 将很难爬上。

当飞机下潜时,应尽可能远离。下沉的 漩涡不会吞噬救生筏, 但有可能会挂到其他 的对象。



■赦生筏充气到一半便可能上。

第三章

"雷霆"战史

一、飞越大洋

1942年夏末,美国脑镜未来最庞大、 最具城力的一支部队——第八载空军正在英 伦二岛慢慢成形。它将在未来横打欧洲大 陆、彻底瘫毁德国空军的有生力量。不过、 在1942年下半年,第八航空军的将士们却 为另外—个方向的作战计划忙碌——北非臣 陆。此时的第八航空军还不是一支战略打击 力量、它实际上只是为参加"火炬"行动的 飞行员提供训练和设备的一个单位。1942年 的最后两个月、一个接着一个的大队、医离 国际方法。 毕,它才能重新积蓄能量去面对海峡对岸的 轴心国空中力量。

1942年12月,第一架P-47C通过海路运输 抵达英伦: 乌岛。由美国陆航接收后,随即开 始装配。飞机恢复到可飞行状态后,被送到 台温顿的美国陆航到试单位。该部门由卡斯· 電头上校拿售,来周斯凡航空军的试飞员与 工程码转对"储罐"进行往尽的评测。

需夫上較为这架P-47C制定了长达两个届期的一系列揭试、对"需整"的考验在最后揭开了达到高潮的一场表演。与一架被俘获的德国它军Fw-190A战斗机进行模拟它战。在15000美尺以下的空城、课空牌上的杰作几乎是所向无敌的。它的转弯性能和速度均胜过巨大加重的美国对手。只有在250英里小时以



■抵达英国的第一批P-47C,此时的英国飞行员对其持有很强的威心。

上的速度展开对抗、P-47C的表现才今美国 K 行员感到满意。

到了15000英尺以上,对战态势就完全颠 倒过来了, 凭借涡轮增压器以及塞维斯基高 速翼型. P-47C的转弯性能以及速度均全面胜 出德国对手。如果时机恰当, Fw-190A可以 尝试着通过俯冲逃离到中低空。如果P-47C没 有被用掠, 而是跟在敌机背后进入俯冲, 它 能在一段短暂的时间内积累起惊人的俯冲速 度, 迅速拉近和Fw-190A之间的距离。

一次次的试飞证明了P-47的最佳活动 空域是空气稀蕴的高空, 然而, 这还无法构 成理由以使军方对它的任务分配进行适当的 调整。事实上,人役第八航空军之后。"雷 雹"战斗机被分配到的最初任务居然是在欧 洲大陆的敌占区海岸上方进行空中扫荡!

在第八航空军内、第一批获得P-47的单 位有3个大队,它们是,驻埃赛克斯郡戴伯登 机场的第4战斗机大队、驻北林肯郡格斯希尔 机场的第78战斗机大队以及驻诺福克郡国王 虚机场的第56战斗机大队。

第八航空军的第一个"雷霆"大队有着

非同寻常的经历——在美国卷人第二次世界 大战之前,第4战斗机大队的飞行员们就已经 在英吉利海峡上空和Bf-109战斗机打了两年交 请。该大队的成员大部分来自英国皇家空军 的美国志愿者部队 --- "老膻中队", 他们 身经百战, 健肿轻巧讯排的英国战斗机一个 个得心应手。

1942年9月、第4战斗机大队在加入第八 航空军时还保留着自己心爱的"嘘火"战斗 机。当P-47第一次出现在戴伯登机场时,所 有的飞行员都被它那庞大的体格吓住了。飞 惯了小巧玲珑的 "喷火",小伙子们实在无 法相信服前这个安装有巨型气冷发动机的庞 然大物居然是一架战斗机!该部队坚持使用 "喷火" 执行任务、直到来年1月中旬才开始 于心不甘地换装P-47。在驾驶P-47进行了数个 月成功的作战任务之后, 第4战斗机大队飞行 员还是无法完全消除内心的偏见。

第78战斗机大队本来是一个全部装备 P-38的大队。该部队来到英国时,正值美国陆 航在"火炬"行动展开后陷入苦斗、仅有的 三个P-38大队损失惨重。为此, 第78战斗机大



■第4战斗机大队第335战斗机中队的P-47正在骗队飞行。此时,这些前"喷火"飞行员仍然不相信 "當霖"能够胜任战斗机的职音。



■第56战斗机大队崭新的P-47C整齐地排列在跑道上。

队的全部战斗机和几乎所有飞行员都被抽调 到北非战场救急、留守英伦三岛的只剩下15 名飞行员。

无奈之下。大队长只得重新延集飞行员 以及战斗机——除了共和公司的P-47。他再无 更多选择。不过,该部队的第二批飞行员可 不能第4战斗机大队的老手那样纯三练四。他 们都是初出茅庐的新庆孟子,只要有飞机能 开,第一个个兴高采烈挥笑解开了。

第56被斗机大队的状况剩完全不同。借 助炮理位置的优势,该大队在美国国内就以 共和公司邻居的身份将P-47的性能摸了个透。 正可谓近水楼台先得月。大队的飞行员们打 心眼里喜欢这种结实牢靠的大飞机。他们一 个个准备充分,渴望能够早日驾机开空作战。

1942年感恩节、第56战斗机大队收到通 知,他们将被派遭到英伦三岛,加入欧洲战 区对轴心国力量的进攻。大队全体飞行员期 待的一天终于来临了,他们已经在"雷霆" 上进行了反反复复的训练,缺的只是实战的 检验,事实上,体伯特•泽姆克大队长已经开 始担心他们是否会训练过度、出现体力透支的症状了。

1943年1月3日,第56战中机大队的飞行 妖和她動人员登上"伊丽莎白女王"导战对 舰、离开美洲大陆前往英国。当他们横跨遍 布浮冰的北大两岸抵达秦伦三岛之后,却失 望地得知。有一批崭新的P-47区原本计划分配 给第56战斗机大队,但它们却落到了第4战斗 机大队的手里。小伙子们只能等待国内的下 一批飞机运抵前线。时间在一天年始流逝, 毛行员们跟踪即地看着其他兄弟单位的飞机 在天上转来转去,跟馋得不得了。

驾驶套P-47在天上飞过几次之后,第4战 斗机大队心高气做的前"喷火"飞行员们便 开始演露出对新飞机的不信任感,将其称之 为不折不扣的"死亡陷阱"。对他们来说, 共和公司孕育出的这个丑人怪实在太大、太 直、而且笨拙得几乎不可教药。既然代表有 美国航空工业最实端水平的"喷火"战斗机 都打败不了福克一沃尔夫公司的Fw-190战斗机,那巨大笨重的P-47在德国空军飞行员面前 岂不是死路一条? 为此,有相当一部分第4战 斗机大队的飞行员甚至拒绝驾驶P-47升空!面 对这些流言飞语、第56战斗机大队的小伙子 们丝毫没有改变对"雷霆"的热情。他们坚 信,只要战术运用得当,P-47一定能够摔败德 国空军的锋芒,将其从西欧的天空中清扫干 净。事实将证明他们是对的。

终于,在1月底的一天, 当第56战斗机大 队的飞行员在休息客中无所事事推蹦关时。 他们听到屋顶上传来了震耳欲聋的轰鸣。 这正是他们期待已久, 而日无比熟悉的普拉 特-惠特尼R-2800发动机的声音! 小伙子们 七手八脚地冲出休息室,将第一批送抵56大 队射地的几架P-47闸广个水泄不通。看到久非 的"雷霆"。每个人都跃跃欲试。由不及待 地想跳进驾驶舱中把飞机开到天上转一圈。 在这当日, 泽娅点大队长给飞行员当头拨了 一盆冷水, 他把所有人召集到休息室, 斩钉 截铁地下了一道死命令。"第一个胆敢不经 批准驾钟飞机上天的人。罚5拳镝1 " 泽城克 说完便转身出门, 留下一屋面面相觑的飞行 用。在二战期间、5英镑相当于20美全。这对 美国大兵来说可不是一笔小数字。喧嚣的人 群沉寂了下来, 谁都不敢贸然当第一个吃螃 暂的人, 只能按捺住急切的心情等待大队长 的排准。

忽然, 有人灵光 - 闪。 "不就是5英镑 吗? 只罚第一个人! 平摊下来每人只要出2先 令就够了!"一顶飞行帽被摘了下来,在人 群中传来传去,零钱不停地投了进来。5英镑



■ 第八柱 灾军者优秀的指挥官之一——第56战斗 机士队队长体伯锋·洛姆专和他的库机的合影。 读程P-47的就身上用值主写着"启的同志"。

的数额很快就凑满了。一位飞行员提着飞行 朝走进泽姆克的办公室,往桌子上沉甸甸地 - 放。则若大醮转身就跑。在那天的剩下时 间里。第56战斗机大队的飞行员们快快乐乐 地排着队,轮流驾驶P-47在天上呼啸穿行,痛 快淋漓地讨了一把瘾.

在整个2月。第八航空军的3支"雷霆" 大队进行着紧张的训练、力求尽快提升到可 执行作战任务的标准。後照美国脑帧的计划, 这3个大队应该在1943年3月投入到战斗中去。但在训练任务中, P-47的无线电系统和发动机暴露出一系列问题——发动机熄火、配电战潮电、发动机输出功率不足等。等一切放降都解决完毕之后, 1943年3月已经从日历本上悄悄地翻了过去。

在此期间、第4战寻机大队曾经涨出14架 P-47它往法国上空进行试探性的空中扫费任 务,时间是1943年3月10日。不过,在这次任 务中,唱上前的是老手飞行员们驾被的12架 "喷火"战斗机,P-47只是跟在队伍后面熟悉 环境和积累处验而已。当天、海峡对岸的空

域一片寂静,没有出现德 国空军战斗机的踪迹。然 而第4战斗机大队的这支混 合编队却接二连三地出现 问题。首先是P-47的通信系 统和基国部队的标准不相 配套、和"喷火"之间无 法正常进行联络。其次, 在飞行中, R-2800发动机 一直小毛病不断, 让飞行 员头痛不已。更有甚者、 有几.恕P-47在执行任务当 中引发火灾。飞行员只得 弃机跳伞。 好不容易熟到 饭问基地着陆。"雷霆" 又出现了起落架折断的事 故

对于热衷于"喷火"的第4战斗机大队 飞行机来说,这次任务非但没有改变他们 对P-47的印象,反而使他们更加反感这种和 "喷火"性能大相径超的新飞机。飞行员们 不知道的是。在"雷霆"服役的初期,这些 问题的筵结并非共和公司工厂的后张贵低 劣,而是由于等部件运报英国后装配过程过 于仓促所导致。在共和公司提出工程师前往 英国、帮助美国险额测整飞机各部件之后, "雷霆"做斗机都人作地。

1943年4月8日, "雷霆"出击的时机成 熟了。第八航空军从这三个大队集中了24架 P-47,从多佛飞跃英占利海峡,在法国北加朱



■第56战斗机大队第62战斗机中队的P-47机群正在英伦三岛的原野上飞行,注意喜歌飞机尾部不同的标识字母。

海峡沿海地区执行空中扫荡任务。然而、这 次任务却让飞行员扫兴而归;目标区上空风 平浪轉, "雷霆"机群没有清遇任何敌机。

P-47与轴心国空中力量的第一次交手发 生在1943年4月15日, "雷霆" 部队在欧洲战 场的第一个胜利果实要由第4战斗机大队来 摘取、该单位在当天派出12架"雷霆"执行 扫荡任务。当天的明星人物——前"老膻中 队"的老丘唐纳德。布莱克斯利少校县议样描 沐当时的战斗的。

按计划, 我在17点01分飞出费利克斯托 海岸。汶时、载发现飞机的陀螺仪失灵了。 于是就使用指南针链续飞行。我在29000英 尺上空飞行,在预定目标区偏北20公里的空 岸。

我看到免诺克以北五英里的水面上、在 表下方5000草尺的高度有5道凝结层向西延 伸。我把机头转往右侧、看到了那是3架往西 南方飞行的Fw-190。一看到底, 它们立刻转 头飞往陆地。我盯上了最近的一张,看到它 正在进行15度到20度之间的俯冲, 便跟在它后 面一起扎了下去。这时、有两架其他单位的 P-47在极远处朝它打了两个短点射、子弹 (从 左右机翼射出、在交汇点集中后) 向左右两侧 偏开、没有打中。我加大油门、开始大角度 俯冲, 发现和敌机的距离正在迅速柱近。它 说疏的办法只给圣祥命俗冲。 或在700码距离 打出第一串子弹、并一直紧扣扳机杀到500码 孤杰。应看到不碰擦着它的库检盖飞过,便 ■驾驶舱中的唐纳德*布莱克斯利少校。

加大了俯冲的角度。长长的弹道把它的机身 鞭打了两次、我看到子弹打在它后机身、驾 验验和驾驶舱之前。它开始急速滚转,随即 **坠盆到她面上爆炸起火。**

开火酎, 我的P-47一直保持在它的正后 方稍微偏上的高度。我在500英尺以下高度 从接冲中改出、发现已经飞到了粤斯坦徐 (Ostend, 位于克诺克西南)。我以300英尺的高 唐在城市中心转了一圈, 没有防灾火力冲我 发感。我以超低空高度飞过了海峡中线、便 **爬升回3000英尺高度,在18点20分降落在基地** 纯道上。

当天,3个中队--共派出59架P-47进行空 中扫荡。第4战斗机大队还有另外2架敌机击 城看到了克诺克 (Knocke, 比利时港口) 的海 落记录的进账、然前美国陆航方面的损失也



是3架战斗机, 3比3, 奶套沙场的P-47飞行员 算是和德国空军打了个平手。不过, 第八航 空军的"雷霆"飞行员更愿意把这个比分看 成1比3, 因为在3架没有返回基地的P-47中, 有2架是发动机被除引发的损失——德国空军 在当天只有7架的战绩!

在总结4月15日战斗的报告中, 布莱克斯

利发自内心地写道: "老天爷保佑,这架飞机,定要俯冲,绝不能爬升。"

通过早期的战斗、P-47的战术性能得到 了验证。当第八航空军的飞行员能够灵活自 知地运用这架大飞机雷程万约的俯冲速度从 及八挺大口轻机枪的狂暴火力时、敌军战斗 组修审此均矛诡蹈的组令了。

英国皇家空军达克斯福德空战发展单位 第66号报告 飞行测试: P.47C战斗机

引言

1. 連照空军郵在1943年1月2日发布的CS.16286命令,本小姐对P-47C"雷电" 提手机进行了飞行测试。序列号为16198的Mk.2 R.E. (即P-47C-2-RE) 以及序列号为 16319和16324的Mk.5 R.E. (即P-47C-5-RE) 从美国陆航第八战斗机司令郵租借,在飞 行测试期间同时租借的还有相关的地勤人员。该报告在陆航司令邮成员的帮助下完 成。

節介

- 2. P-47C简介(略)
- 3. 从外观上辨别Mk.2 RLE.和Mk.5 RE.、唯一的不同是为了防治本事飞行时滑油酸站、后者在嫌賦料选接处增设了特殊的整片。实际上,这些飞机的引擎通常在依州过程中运行过热,因此飞行测试仪仪动用了Mk.2 RE型,同时美国陆航屯在计划排Mk.5 RE上的蒙片排除。
- 4. 在全部测试中,这架飞机仅配备了6挺机枪以及平均300发于弹,这和欧洲战场通用的武器配置相同。同时,在着手任务时,也可以配备8挺机枪以及平均200发于弹。此外,飞机配备了全套作战裁荷,使得起飞重量达到13000磅,翼裁荷为43.3磅/平方类尺。
- 5. 驾驶舱由附等弹出设备的座舱盖所闭合,非常宽敞以及舒适。仅表板以及控制设备的位置相当优秀,但对于英国飞行员来说驾驶舱的布局略显复余。例如要从下机进行通常的操纵,飞行员要经由节泷间操纵扇面上的一个控制杆米调节增压,还要操纵不同的电动开关来控制中央冷却器以及潜油冷却器的风门。需要特别指出的足、除非使用战时紧急功率,否则这些风门应当处在置中状态。增压器控制指出的足、除非使用战时紧急功率,否则这些风门应当处在置中状态。增压器控制

杆可以考虑和节流阀结合在一起、因此可以同时对这两者进行操作、虽然此操作对 于战斗机飞行员来说较为沉重,但能使飞机运行渠和。另一种方法是一直使用节流 阄楼纵, 直到爬升至(节流阄控制能够达到的)极限高度、随之调节增压器控制杆以 使发动机获得足够的讲气压力, 并且在此高度上仅使用增压器控制杆作为唯一的发 动机操控方式。后一种方法的缺陷是抵达高空之后、增压器控制的反应自身变得过 干灵敏、控制扇面上非常微小的移动便可引发发动机进气压力的巨大增加或减小。 如果在此高度为了避免超级敌机前方而猛然效因节流阀,在增压器重新启动时,将 显得比机械增压器需要更长的时间方能提供全部压力。涡轮增压器的最大允许转速 署無分钟18250转,在仪表板上有一个转速计提供指示。在额定高度(27000等尺)。 涡轮增压器不会超越波转速。但如果在更高的空域,在没有控制阀限定的条件下、 涡轮增压器控制器被打满的时候有可能出现超速运转的危险。有若干次记录中显示 涡轮增压器超过了最高限速。但没有出现故障、据标速度限制很好地处在安全工作 范围之内。

- 6. 提纵起落架 (机括所有机轮)、襟翼和整流罩龟鳞片的液压系统控制方便明 了, 但飞行员仍需多加注意有一个襟翼平衡阀门必须另外调控, 以使两侧襟翼均衡 放下。
- 7. 在英国的气候条件下,飞机座舱内的温度相当令人满意,在任何高度飞行 均不会使飞行员由于寒冷而感到不适。
 - 8. 在任何高度飞行均没有引发座舱盖霜法问题。
- 9. 氧气系统。氧气由采用新型美国标准阀门的低压系统供应、在测试中的表 现并不令人完全满意,主要归咎于30000英尺高度以上运作的不可靠性。据悉一个 更新型号的闽门将很快装上。一个无液气压控制系统减免了飞行员根据高度的增加 调大氮气供应操作的需要、仪表板上还同时配备有统计每次呼吸消耗氧气数量的指 示器。在极端各件下, 飞杆员可以呼吸到缺氧, 总量可供45分钟时间的消耗。
- 无线电。飞机上安装有甚高频天线(本迪克斯制造的SRC.522A型),但在所有的 三架样机中、由干信号来经籍选或干扰抑制器的错误使用、无线电信号被背景噪音严重 影响、无线电设备因此极难使用、被认为完全无法在作战任务中工作。缺乏护罩还导致 了设备前端易于全期。无线电设备被非常不适宜地安装在增压器上方、即便 (地勤人员) 经过训练仍需要20分钟时间方可将其拆下或调整。
- 11 禁甲, 飞行员被V形因纳后的防弹玻璃以及背后和头顶上的9毫米装甲所保 护。飞机的油箱均为自封闭结构、但滑油箱没有相应保护。飞机的增压器部位没有 得到保护。

战术

- 12. 概要。測試內容包括与403中以配备的标准型"噴火"IX型減斗机之间的 時就,這两者均作为高空減斗机而设計;此外對比談机还包括葵草浆岳中重量最为 接近的型号, 181中队的"飓风"IB減斗机。同时还进行过与新型的"野马 X"(配备"炭膏果"65炭動机以及P-38F"(內也"減斗机的短暂時比測试。
- 13. 飞行品质。所有飞行员都声称P-47操纵简单,控制平衡。尤其是副翼系统,飞行员及现其相当灵活、表现完全不同一架具备较高翼栽荷的重塑战斗机。虽然需要较长的纯道,但起飞过程基为直接,以110英里/一时速度降落时也极为简易。失速性能良好。会有充分的寒颤现象作为预整。在所有的姿态下飞行稳定,并不以客事或配平亲跟双手离井驾驶。然而飞机的方向松却是最慢硬的横纵面,要求根据不同的速度以及发动机功率进行频繁的调整。很快双脚会因此变得疲劳,不过这还是比"战斧"以及"野岛"等早期美国战斗机优秀。升降舵控制优良,在所属油箱即机寿后方的油箱被清空后的表现尤为突出。由于该油箱的客量仅仅为83类加仑、其内的大部分燃油可在爬升五作战高度过程中消耗拌。发动机安装是如此优务,以至某运转一直被端平滑、除了在高空拉田节流阀时在它的安装住置上运转较为剧烈。
- 14. 性能。由于P-47C沒有逆擬飞机及單級实验研究所的性能测试飞行小队,本单位换行了几次详细测试飞行,以对其性能进行大致上的评估。以下附录A中的性能函数图表已经得到美国陆航第入级十机司令部的认可,但只能作为近似值看待。在美国陆航被行的独立测试当中得出喀高的性能指数,其原因有可能为标准美军空速表的数值读出存在国难,以及使用不同的计算方式。在单位中使用英制现代飞机性能标准。在附录A中,"黄文"IX和"飓风"的数据采用该标准得出。(P-47C在各个高度的) 重大速度分别为:

1000英尺高度	324英里/小时
27000英尺高度	409英里/小时
32000英尺高度	386英里/小时

15. 無升。未能使用上述标准进行無升性能測试、美国陆航設中机司令部对其进行了短暂的测试、结果在附录B中呈现。飞机的爬升率始终比较低、但进行空战机功时,从快速水平飞行中进入紧急功率爬升,爬升率可以获得一定改善。达到31000英尺的实用升限时爬升率为1000英尺/分钟。最佳的爬升速度始终保持为165英里/小时。如果在高空降低速度、冷却原航不会显示不足。即使在高空以此速度胀升时、发动机湿度相当高,烟客会漏进驾散舱内。

- 16. 俯冲。P-47C俯冲极快,最初的加速性能良好,它很快到达自身的俯冲速 度限制 (10000英尺高度520英里/小时、20000英尺高度450英里/小时)。从这些俯冲 速度中改平拉起、需要数千英尺的高度空间,并只有细心控制配平调整片方可生 效。不存在从俯冲中刷烈柱起的趋势,但需要飞行员在左舵施加相当大的力度以保 持首线下行轨迹。
- 17. 航程。飞机全部机内燃油容量为202加仑,其中主油箱容量119加仑、辅助 油箱容量83加仑、后者被设计为首先使用清空。166加仑的可投掷副油箱将得到配 置。没有在测试飞行中获取相应的航程数据、但美国陆航对保守计算得出的不配备 副油箱、25000英尺高度飞行条件下的240英里作战率径或到满意。
- 18. 低空飞行。得益于良好的前方及下方视野、以及卓越的操纵性、该机的低 空飞行极其轻松。
- 19. 视野及搜索。瞄准镜为姜圆标准、采用60英里/小时为单位的标尺。飞机 下方视野为3.5度。由于座舱盖结构、适型号的前下方视野和左右两侧15度的视野略 做欠缺。树脂玻璃风档以及内置的防弹玻璃不能像整体防弹玻璃风档或者防弹玻璃 之前的弧形风挡一样提供良好的前方视野。风挡中央的框架使瞄准镜被迫向右偏移 安装、使飞行员失去左侧的部分重要视野。除了爱机身结构阻挡的后下方向,其余 所有方向的裙野良好。飞行员的抽织主要是潜动座船盖的根架铁桶,尤其是接近视 线高度的平结构。
- 20 夜间飞行。涡轮增压器排放的尾焰杜绝了飞机作为夜间战斗机使用的可能 性, 因此没有进行夜间飞行的测试。

P-47C 对 "喷火" IX

- 21. 对于这两种战斗机、只限定在20000至30000英尺高度进行了对抗测试。由 干氧气系统操作困难, P-47C只有在进行性能测试时才爬升至更高的高度。
- 22. 性能。在水平飞行中, "喷火"总比P-47加速更快, 在20000英尺到28000 英尺高度之间、P-47C显示出更快的速度、但并不十分明显。在28000英尺以上高 唐,"喻火"的速度略快。
- 23. 爬升。在测试高度范围内、"喷火"的爬升速度大大超过P-47C。从25000 英尺爬升到30000英尺,P-47比"喷火"要多花1/2分钟。不过,在紧急功率爬升 时,它们之间的差距不甚明显。如果预先进行小角度俯冲,再拉起爬升,P-47C的 爬升性能便和"嘈火"相近。
 - 24. 條冲。P-47C可以轻易俯冲胜过"喻火"。
 - 25. 机动性。良好的副翼横纵绘-P-47高速各件下卓越的滚转来,在30000茶尺

以上的模拟空战中,它的表现被认为即使不高于,也和"喷火" 同等优秀。在低空,两者的机动性表现完全不同,"喷火"的转弯率选胜于重型的P-47。在转弯对决中发现,在转四次弯之后,"喷火"能够咬上P-47的尾巴,而且还能获得正确的偏转角进行射击。当遭受突然伏击时,如果朝向攻击者进行股升转弯动作,两架飞机功能速配对方的攻击。不过如果爬升动作继续进行,"喷火"可以拉开距离,进行第二次攻击。在水平飞行时,两架飞机的速度是如此接近,以至于一旦拉开足够大距离,很难再次找到攻击的机会。当遭受突然伏击时,如果"喷火"采用转弯俯冲动作,它将很快在俯冲中被追上,不过P-47在离途时很难射击。如果P-47俯冲角度进火,推难爬升回原高度重新接敌。

P-47C对"飓风"(B

26. 与借调自第181中队、配备长型排气管的标准型"飓风"进行对抗时、P-47的活动范围只限定到20000英尺高度。因为"飓风"作为低空战斗机而设计,被认为在此高度上性能特劣于P-47。

27. 性能。"飓风"和P·47均将节流阀全开同时加速,"飓风"被发现直到 15000英尺高度占据加速的优势。在这个高度之上,"飓风"的速度比P·47稍快,直 到22000茶尺高度。

28. 爬升。在紧急功率爬升过程中、P-47总是能比"飓风"获得最初1000英尺 或者更多的优势。但爬升到10000英尺时,P-47的爬升时间要慢上30秒钟。"飓风" 的爬升角度比P-47更慢,但速度更快。在10000英尺和20000英尺之间, "飓风"被 迫打开散热器,这使爬升速度变慢,P-47得以获得领先30秒的优势。

29. 俯冲。在节流闽全开进行俯冲时, "飓风"和P-47表现相当。

30. 机动性。P-47被认为滚转率远胜于"飓风",在20000英尺高度的转弯半径 或占优势。

P-47C对决 "野马" X

31. 在20000英尺至27000英尺高度之间、和"野鸟"X进行了几次短暂的对比测试。在这个空域、两型飞机的性能相当。原"野鸟"作为低空战斗机而设计。

32. 性能。在27000美尺以下空域、"野马" X比P-47快出基多;在27000美尺高度,其速度比P-47快太約10美型小时,而且加速更优,可以相当轻松地保持领先优势。在这个高度以上,"野马" X的速度稍快,但在允许时间内没有安排相关的测试。

33. 爬升。在以上空域中, "野馬" X爬升均快于P-47、但后者可借助紧急功率爬升,在20000至25000英尺高度仅落后"野马" X大約15秒时间。在27000英尺之

- 上、"野马"X的爬升率依然略描胜出。
- 34. 俯冲。在这些高度之间进行了若干次节流阀全开的俯冲对比, 每次"野 马" X都能拉下P-47、保持领先。
- 35. 机动性。P-47的滚转率比"野马"X领先甚多、后者无法跟上其方向的突 然变更。在转弯率方面、两型飞机基本相当。

P-47C对决P-38F

- 36. 根据美国陆航的要求、测试包括了在20000至30000英尺高度与P-38F"闪 电"战斗机的对比飞行以及襟椒空战,该型号在25000茶尺高度输出量大功率。
- 37. 性能。在20000英尺高度、P-38比P-47快10至15英里/小时、不过两型飞机的 加速度几乎相同。在24000英尺高度、两型飞机的速度基本相同。在25000英尺高度 以上, P-47保持10英里/小时以上的速度优势。
- 38. 爬升。在20000英尺至25000英尺以及25000英尺至30000英尺高度的对比能 升中, P-38轻易胜过P-47, 其爬升率更高、爬升角度更陡峭。
- 39. 俯冲。在对比俯冲测试中,两型飞机的性能大体相同。不过P-38的高速俯 冲被震颤现象所影响。
- 40. 机动性。在转弯机动时、P-38略微胜出。在爬升转弯、尤其是向右转时、 能够以极低速度进行,以至于P-47无法跟上。当被P-47攻击时,P-38可以急速转 弯,比P-47更快地降低速度。

T 66

41. 根据美国陆航的报告。 這型号的或器系统令人满意。 因此本单位只对其讲 杆了简单的测试飞杆。

枪械安装

42. 飞机蓝各8据0.5英寸口径机检,全部位于机翼之中。机检囊电磁螺维管激 发、由操纵杆前端美式风格的扳机控制。飞行员没有选择开关,因而所有机枪均为 同时开火。不过,驾驶舱左侧有一个保险开关被显著标注。在执行任务时、每挺机 枪的备弹量是300发。不过,如果任务需求,仍有更多容纳机枪子弹的空间。

调校

43. 所有的机枪都可以很方便地调校。该型号的机枪调校方式为本单位所接触 过最优秀的一种,只需要手动控制水平和垂直两个方向即可。本单位接受的这架飞 机在8挺机枪的底座上安装了6挺,被认为火力略显不足。因而建议采用另一种机枪 布局、将弹道调校外分1度、对应于6挺或者8挺机枪的条件。该方案正与美国陆航 第八战斗机司令部进行讨论、以得出一套合理的安排。

机枪射击

44. 机枪可以各正4G以下的机动中射击,较量负G机动条件下的射击表现令人 满意,发生的仅有故障出自弹链。在高空环境中,温度下降到负44摄氏度时射击效 果依然优秀,其原因为枪械加档系统,这包括从发动机引出的热空气导管。该系统 可以从驾驶舱中探到控制。

再装道

45. 弹药箱容易操作, 机枪子弹的补给没有出现任何问题。

保养

46、机枪相当容易保养、可以快速拆卸。

结论

- 47. P-47驾驶简单、操纵反应迅捷。副翼表现相当优秀,高速条件下滚转率极 其出色。
- 48. 测试表明飞机在海平面高度可以达到324英里/小时,27000英尺高度达到409英里/小时,32000英尺达到386英里/小时。
- 49 爬升率相对較低、不过这由间隔的高速紧急功率爬升进行了一定的弥补。 在31000英尺的服役升限、爬升率为1000英尺/分钟。
- 51). 飞机的最佳爬升速度为165英里/小时表達。不过,在高空以此速度爬升 时,发动机品度依然相当高。
 - 51. P-47俯冲快速, 其初始加速性能极其优秀。
- 52. 机内燃油容量为202加仑。根据保守估算,以25000英尺高度飞行时作战半径为240茶里。166加仑的副油箱即将投入使用。
- 53. 前方视野被V型风档的中间框架所阻挡。搜索时,视野会被滑动座舱盖的框架所影响。
- 54.与"噴火" [X在20000至30000要尺高度进行比較、两数飞机的平飞性能大 依贵似。除了短暂的繁急功率爬升之外、"噴火"的爬升性能促于P-47C、但P-47C 能够在的冲中胜出噴火、两型飞机的滚转率相当、"噴火"能够在P-47的航途之内 进行者小率径的结實。
- 55. 与"飓风" IB进行比较、P-4-在15000 英尺高度以下适度明显较慢、但到 22000 英尺以及以上高度附精快。在紧急场布松升的比中、"飓风"在10000 英尺以 下高度较优、但在此高度以上爬升,被迫打开敷热器稍气口,因而影响性能。两型 飞机俯冲追度相当。P-47的滚料率明显胜过"飓风",转弯性能略化。
 - 56. 与"野马"X (装备灰背隼65发动机) 在20000至27000英尺高度进行比较,

"野马"速度更快,爬升率更高。在俯冲中,"野马"加速更快,能持续保持领 先。两型飞机的转弯半径相当, P-47的滚转乘胜出。

57. P-47和P-38F "闪电" 在20000至30000英尺进行对比飞行。在25000英尺以 下、P-38较快、在此高度以上P-47较快。P-38爬升角度陡峭,爬升率胜过P-47。在 转弯对决中, P-38略微胜出。

58. 该飞机安装了6挺点50口径机枪、各备弹300发。在高空环境、正4G机动和 轻量负G机动条件下的射击表现令人满意。

- 59, 建议将弹道调校外分1度。
- 60. 机枪的调校、保养和子弹再装填均相当简单。

空战发展单位 1943年3月3日

二、护航新兵

1943年4月中旬到5月初期间,第八航空 军的"甾簋"部队实力严重缺失、作战任务 的规模以及效果受到相当的限制。5月中旬。 随着更多P-47的人役。三个P-47大队的建制才 日斯补充完善, 从而开始尝试为盟军的重型 轰炸机群担任护卫。

一开始, 执行护航任务的P-47存在一个 不可克服的缺点。R-2800发动机可怕的耗油 率, 305加仑的机内燃油远远无法满足它庞 大的胃口。因此在"战星期。"雷霆"的作 战范闱限定在一个狭小的区域内。只能勉强 覆盖欧洲大陆的西部沿海地带。同时。"雷 您" 远渡垂洋来到英国之时,专为高空飞行 准备的加压式可投掷副油箱技术尚未完善。 等到工程师们将所有问题---解决之后,副 油箱的供应又未能在一开始便满足所有部队

的迫切需求。

在获得可投掷副油箱的供应之前, 英伦 三岛的"雷霆"部队就已经执行过多次护航 任务。P-47第一次执行护航任各县1943年5月 4日,3个大队的117架P-47将轰炸欧洲的B-17 机群护送出基地之外175英里 (280公里) 沅的 距离,随即被迫掉头返航。毫无疑问,这个 作战半径相比轰炸机来说实在太短, 但"當 霭"将越飞越远、直到可以自由穿行在欧洲 大陆上空! 今第八航空军的将领们感到破舞 的是, 当天的任务没有1架套炸机损失, 而所 有参加护航的P-47中, 也只有1架由于故障未 能返回基地。这天的任务, 为未来P-47的大规 模护航任务铺平了道路。

早期的75加仑剧油箱能使P-47的有效作 战半径延伸到280英里、但直到1943年夏天才 开始投放部队使用。英国科学家发明了容量 为108加仑的新型副油箱, 其材料为经过特殊 硬化处理的纸板。从1943年9月开始, 这种纸



■浓雾之中,第386战斗机中队的这架P-47正在进行护航任务前的准备,注意机膜下已经挂截了流线型的75加仑副油箱,它能使飞机的航程延长240英里。

順關油額开始陆续装备到美国陆帧以及英国 壁家空军的战斗机上。挂藏了纸质剧油箱之 后,P-47的作战半径将扩展为325英里、为执 行护航任务提供了足够的频航力。

"雷霆"部队的护航旋斗经验要从1943 年5月14日开始积累、当大有118架P-47护送 B-17机群轰炸比利时港口安特卫普。虽然能 依靠的只有机身内的燃油储备。这样的任务 对P-47来说还是能够它付的。

这天的战斗中、第78战斗机大队队长阿 曼德·彼得森第一次指挥3支由16架战斗机组成 的中队升空作战。

德阔空军出动20多架BF-109和Fw-190战斗机对B-17机鞘进行打击舰,双方顿时混战或一团、依照事先制定的护航战术,P-47从高空俯冲而下将德国战斗机驱散。未来的第78战斗机大队指挥官詹姆斯·斯通少时已录。 击落了一架Fw-190 在参战一个多月之 后、第78战中机大队铁产有了自己的击落战果。同时,杰克果伯汉斯利上尉和查尔斯·伦 教也各有一个可能击落的记录。此外,大队 中有5位其他飞行员在德国战斗机身上倾泻了 足够多的子弹,因此可以判定为获得击伤敌 机的记录。

在当天的战斗中,第八航空军的"雷霆"机解一举击落了4架敌机。不过,类隔 随航自身也有3架P-47投能最后返问基地。另有一架吞降落后严重损坏。在损失的3架长机上,有两名飞行员埃尔默•安克特的运气则切得多。他逃脱了输心归部队的搜捕。并设法输渡到中立固两班牙,获得自由——在二战中,许多率机被击伤前无法张回基地的飞行)就是通过中立国领土内的迫降而得到生还的。

还需要再过一个月——在经历了31场作 战任务之后、第56战斗机大队才能等到他们 的第一个击落记录。在此之前、第56战斗机 大队损失了好几架"雷霆",击落榜单上却 是空白一片,不过,飞行员的上气并没有受 到任何影响、依旧商涨如常。1943年6月12



■跑道上的第7%战斗机大队机群。正意近处的地勤人员正在为P-47挂载英盾制造的纸质品,由箱

11. 第56战斗机大队队长体的特*泽姆克担任 这支"雷霆"部队第一次护航任务的指挥、 他在战后的报告中等道:

身为这次任务中第5G战斗机大队的司令

官、我决定兼自而领案61战斗机中以负责迎 击敌军的拦截机,第62战斗机中以提供贴身 防护、与我们在相同的高度端队飞行,位置 略概靠后;第63战斗机中以作为这两个兄弟



■第78战斗机大队一架重伤返回的P-47℃,欧洲战场上的盟军飞行资开始体验到"雷霆"战斗机强健的体格。

单位的高空警卫, 飞在我们头顶上一到两千 笑尺的高度, 位置在赫队中央稍稍偏前, 这 样我可以指挥它们的方向进行都置。

在起飞和爬升阶段、三个中队的情况均 一切正常。我们在爬升过程中便开始将队形 编好、第63战斗机中队在左侧、第62中队在右 侧。从费利克斯托到格拉沃利讷, 我们在解 升中进行了174度的转弯、并穿起了一片6/10 **透解面积的基云层。云气情况让症相当地提** 心。因为第56战斗机大队的任务是为第4战斗 机大队提供支持、而我们底下的这片云层高 度则有26000英尺、排住了我们的视线。则过 9点30分、飞行员报告前下方有多道凝结尾向 法国境内伸展、我们相信那就是第4战斗机大 队的P-47。转眼间,她面塔台报告奥斯坦德地 贝出现敌机, 沿着法国 比利时海岸维向西飞 科。我们还没有飞出海峡上空、只能依靠第4 战斗机大队的凝结尾和它们保持不时的目视 接触、 第56战斗机大队决定将任务继续进行 下去.

9点35分,第56战斗机大队还在海面上飞行,她面熔台又发来报告:20家以上的敌机 从里尔地区朝面北方向——也就是我们的方向飞来、高度未知。

9点37分,我们飞入法国海岸线,开始稍 搜朝左侧转弯。这使焊等63战斗机中队的位 置核强消移,并继续保持在蜗队的左侧,其 他两个中队之上两千寨尺的高度。她面塔台 发来更详细的报告:那20多架做机准在位子 比利钟伊寨耳城地区附近,他向西北。高度 20000英尺,它们会刚好挺在我们前面。

过了几秒钟,我向11点位置剩下保望。 通过象云层中的一个大调,我看见了15到20个 小点冲着我们爬升,其中前几个点拖着明显 的凝结尾。这时候,它们远在15到20英里之 外,我们双方都没有改变自己的机向,保持 对实行,距离在远途锻组。

当距离只有3到4英里时,我看清楚它们 分为3组。每组有6架左右敌机。此时我们的 飞行高度为27000英尺,他们在我们左侧,前 下方3000封4000举尺的立站。

我通知第61 被斗机中级: 裁得勞頓中队 的第1个人机小分队向左进行骑冲攻击。在 这里必须指出的是。我忘记了打开发动机节 流调。在整场战斗中,我的发动机都保持在 31 英市承柱的进气压力以及2550种/分钟的转 油

一开始,我的攻击目标是做机最前方, 位置偏低的小组。但我很快改变了主意,把 机头对准了在它之后、位置得高的第二组故 机。正当我们的小分队在进行俯冲的同时, 我看到最前方小姐的领头故机开始打右舵, 其他的故机跟着它向右神弯,考虑到它们一 直保持着紧密的队形, 飞机之间的同距不超 过3个单位的机务长度, 我断定它们没有发现 我们入机小分队的攻击, 所有飞行员的目光 一定是常适正层的空隙, 聚果在我在侧上方 的第63战斗机中队之上。

我接近了前方4架Fw-190的最后一架,正 对着它的机尾。这时我发现了它的垂直尾翼 和水平尾翼上涂有白色的识别条纹。这会不 会是我们的飞机 例如从法国上空战斗中 返航的P 47? 我犹豫了。这一刹那的迟疑帮了 我的大忙、我冲到了与它只隔150到200英尺距 高的位置, 再也没有什么可以怀疑的了。在 这个距离要把这架飞机套掉、我只需要大量 对好准星,猛抠机枪扳机就成。开火后一秒 舒、它的机身就烧了起来。右侧机翼碰打成 碎片飞脱。它当即向右翻展坠地,我前面就 是4架敌机中的第3架。

这架飞机可能是注意到我了。它马上进 行转弯机动规避、因此或决定给它表一个高 偏转角射击。不过我的偏转角机动过了头。 子弹一下子就把它的右侧翼尖打掉了。和上 一架發机一样。它向右翻滾往下坠落、把4架 敌机中的第2架的位置暴露在我面前。这架敌 机稳稳当当地停留在我的瞄准镜当中、当靶 子再合适不过了。我再一次扣动扳机、敌机 在爆炸的火光中、拖曳着长长的浓烟和烈焰 向下坠落.

不妙的是, 第1架Fw-190意识到自己面临 着天顶之灾、便早早俯冲加速, 溜之大吉。 我连它的影子都没办法抓住。在上面所提到 的3次射击中、平均每挺机检消耗的干弹为5() 发。

我向左略微转向, 重新爬升到26000 英尺 的高度。这时在左侧看到了敦朝尔克的海岸 线,就在我的正下方。我环视用围的天空。



■飞行中的P-47C编队、注意后3架飞机仍然采用"炎炬行动"时期的涂装。

我们的编队已经完全打散了,分本在周周数 茶里方圆的空城中。我带出来的第61战斗机 中队那16架P-47,只剩下2张碾在成的座机后 面。考虑到队伍过于分散,我向整个中队发 比呼叫,要求在敦副尔克上空重新集结。这 份活计简直比登天证难,因为我们的无线电 活简中被各种噪音排得水泄不通,大家都在 一嘴八杏地互相报告自己的位置、换沉、遗 调的纷纷;

地面上的防空火力开始茶罐了,它们的 助灰越来越疆。为此,我们的最结点被迫从 放制尔克向即特移到海面上,故机的编队被 我们全部冲梯,它们分散逃脱到了中极空, 这样我们算完成任务,可以回家了。事实 上,第62和63战斗机中队没有参加战斗,等 我您起来要指挥它们作战时,已经太晚了。 基本集结完华后,整个大队开始超过海峡延 战,第62和63战斗机中队在后面收编剩余的摔 队飞机。

在西欧的曲折海岸线上空,第二次世界 大战的空中较量将日渐激烈。1943年初, 翌 军对欧洲发起人规模进攻性轰炸作战之始, 素性机的机能手们所装料理的是最多不超过 350架的德国空军战斗机。到了1943年6月, 德国空军第1、第2和第26战斗机联局过过600 名的精英飞行员进入了这个战区。"雷度" 部队的年轻美国小伙子面对的是德国空军的 青十万量。但他们毫不畏惧、因为坚信胜利 必容属于正义的一方。

三、不灭传说

1943年6月26日,第56歲斗机大队受命出 击、为轰炸巴黎地区的B-17机群在返航途中 提供掩护。当天清晨、49架P-47从诺福克郡的 截沙鸽圣费思机场出发、然后降落在肖特郡 的蝼斯顿前进机场、加装护机任务所必需的 副油糖。这批飞机包括第56被斗机大队所有 的3个中队。第61、第62和第63战斗机中队。

在前几次任务中,罗伯特·约翰逊中尉 閃攬自高队按自行动而受到了批评。再加上 以前有过在训练学校中射击科目不及格的经 历,约翰逊更是受到了泽姆克大队长的特别 春管。这天,约翰逊下定决心紧随第61战斗



■对于第八航空军轰炸机上精神高度紧张的机枪手来说,这是他最乐意看到的一幕。不过、如果 P·4T·径直对奇轰炸机群飞运、很有可能被发军与作敌机、而引发误击事故 。 机中队的队 友一起行动。

在法国福尔日地区、第56战斗机大队杆 上了正在被围攻的轰炸机群、他们的对手是 40到60架之多的Fw-190和Bf-109战斗机。P-47 机群成功驱散了敌机的骚扰、轰炸机群安全 返航, 但他们却损失了5架"雷霆", 另有4 架被严重击伤。这一天也许是"雷霆"战斗 生辉中最不可思议的日子。约翰逊经历了所 有P-47飞行员未曾体验过的磨难和历险。

战后、约翰逊回忆起当天的战斗时说。

我是夏克尔小队的黄色四号机。当时我 们正在讲入法国境内,在油脂量的北边27(160) 英尺高度以180英里/小时的速度爬升。 裁注



■罗伯特•约翰逊和座机的合影。从整流罩鱼鲭 片的细节上可以看出这是一架P-47C。

素到有16架Fw-190正从背后迅速接近,它们沿 着和我们一样的舷进, 从海面上跟随而来。 在它们和我们之间还有相当距离的时候、我 发出了警告。 被机的高度大约比我们低1000 英尺、很显然、 它们刚刚从一个急速俯冲中 拉起、速度比我们快得多。当时我们正保持 **卷线形横队、转瞬之间、我听到蠢的一声**, 机身内锁时响成一团。我的飞机向右倾斜下 坠。发动机听起来像是被打坏了。或者一个 汽缸箱打煤

没等约翰逊反应讨来。他的座机谱导 了20毫米机关炮的接连痛击:垂直尾翼被击 碎, 座舱盖被打破, 机身被洞穿, 发动机-罗 损,液压系统管道破裂,四微的液压油糊满 约翰孙全身。飞机的领气系统也演尽破坏、 高浓度氧气充斥了整个驾驶舱、液压油在这 个环境中很快被点燃起火。所幸的是、火苗 不大,不久就想灭了。约翰逊被这场小小的 火灾折腾了一通,他的闷毛被烧掉,暴露有 外的皮肤有如白灼大虾一样通红。更糟糕的 县, 这次任务约翰逊没有戴上护目镜——由 于揭坏,护目镰正在基地修理中, 液压油糊 住了约翰逊的眼睛, 火辣辣的滋味让眼睛红 肿, 泪水夺眶而出, 此时的约翰逊几乎等于 半个盲人了!

- 开始,约翰逊强忍跳伞兆生的本能欲 望,努力控制飞机。他朝着无线电话简疯狂 地呼叫求赖。但没有收到任何问答----他的 队友们正在和德国战斗机展开苦斗, 根本无 暇分心。



■一个P-47飞行员的标准装备。

失去氧气供应之后, 处于 缺氧状态的约翰逊很快陷入了无 比的恐慌中。他像疯子一般, 要逃离这架飞机跳伞逃生。约 翰逊拼命向后拉动座舱盖,发现 不管怎么拉都具能把它挪动几英 寸。他抱双脚踩 有被打成碎片的 仪表板上,使出浑身力气把序舱 盖向后顶。依旧无济于事。情急 之下,约翰逊发现座舱盖左侧有 块树脂玻璃被完全打碎了。他 大喜讨划抽从这个空隙中探出头 去。身后背负的降落伞包把他卡 住了---这个空间只能容纳一个 人通过。要想爬出去,约翰逊必 须把降落伞包解下来, 留在座舱 里。要来一个不带降落伞的存机 跳伞吗?约翰逊此时还没有完全 丧失理智, 他满心不甘地把脑袋 缩了回来。现在,他被P-47的座 舱盖死死地封闭住, 上天无路, 入地无门,怎么办? 正当约翰逊 右如闲静 - 静, 在飞机座舱内左 冲右突时,这架沉重的大飞机载 着他朝她面讯速她俯冲。

我朝向海岸方向转弯, 俯 冲过了B-17机群, 迅速地掉到了 19000英尺高度。我看到前面有几 架Fw-190, 跛冲着它们的方向打 了一桩子。我看不清楚前方的情 况、因为飞机的风档糊满了油。几乎和盲目 飞行训练一样严实。当时飞机正位于法国海 岸线上空、我想到如果在这里迫降。一定会 被敌人抓住。于是我调转机头、尽可能往内 陆深处飞去。

约翰逊选择的地点是西班牙、在这个中 之国迫降, 与美国领事馆取得联络后返问部 是唯一的可行方案。P-47继续下降、到了空 行翻密的高度, 约翰逊的缺氧症状消除了。 蒙蔽眼睛的液压油也被擦下净。约翰逊开始 变得冷静,他意识到一个事实: P-47还一直 在 16行1 从这一刻起。约翰逊看到了一丝光 明,他告诉自己,要看看这架飞机能够朝向 英古利海峡 K 多玩。约翰逊稍微松开节流 阀, R-2800的异常解动停止了。约翰逊尝试 教拉动操纵杆、"谢霆"准确无是触作出了

反应。约翰逊的心头重新燃起希望的火焰, 也许。它真能把我带回家去呢!

P-47调转方向,沿着朝向英伦:岛的归 涂蹒跚飞行。这时,约翰逊注意到左侧有 · 架飞机的影子: 纤巧的机身、优雅的造型、 深蓝色的机身和亮黄色的引擎置 --没错。 这是 ·架Fw-190, 令人生畏的屠夫之鸟! 驾 荣養飞机紧贴P-47飞行。德国飞行员在仔细 观察这头弹痕累累的巨兽。约翰逊紧张地注 视着Fw-190的一举一动。心头揣摩对方飞行 员在想些什么。为了给敌人造成飞机受损, 即将坠落的假象。约翰逊微微向前推动操纵 杆。飞机朝向海面缓缓下降。只见敌机微微 倾斜,轻盈地转了一个弯,源亮地滑向P-47背 后的位置。约翰逊立刻猜出了对方的意图。 德国飞行员并不想就这样自自地放过他。他 **迅速扳动座桥调节杆。将座桥完全降到后方**



■1943年6月26日、从那场九死一生的任务中幸存下来的罗伯特*约翰逊的座机、照片从后方拍摄

防藥装甲板的保护范围之内。然而,他完全 无法預測法單要伤的战机能否经受住更多的 打击。德国人开火了、7.92毫米机枪子缚有如 冰碟一般,无情地波洒在P-47的机身上。约翰 逊在陈德上低头弯腰,紧紧缩成一团,真切 地感受到上百发子鲜的强劲动能。Fw-190的 20毫米机关地一直没有底声,约翰逊心想: 谢表姆处。那一定是在刚才做打光了。

很明显、7.92毫米机枪子弹不会给"雷霆" 遊放任何实現性的伤害。眼睁睁地看着 控机经受敌人的摆烧、自己却毫无还手的机会、约翰逊不禁怒不可遇。他决定捍卫自己 作为战士的尊严。他伸出脚、交替猛骑左右 方向乾箭板、P-47眼随他的动作向不看摆动。 这个动作使P-47的飞行速度降低、紧随其后的 Fw-190没有料到受伤的美国飞机还能进行如 批价机功、转瞬之间便保持原光的速度 飞到了P-47前头。

约翰逊知道自己的计谋成功了,但是遗过被液压油浆板的过气, 他无法看清楚德国战斗机的动作。 他把头从库舱童车侧的空隙中聚归。 看到Fw-190正在向右转弯。 机会到了,约翰逊路动右侧为向舵。 "雷霆" 跟随着他战斗机一起转弯。他和动机枪扳机,M2勃朗宁机枪发出久进的怒吼。 股子弹向俯喷射而出。让约翰逊失望的是、于弹完全投为伤到德国战斗机——毕竟射击学校没有救过他如何驾驶。 架板打成半线废、吃了数百发子弹而且风持被躺住的P-47去击落德国人毫发无伤的Fw-190。

德国战斗机继续它的转弯,完全不加理 会P-47的手弹,它在约翰逊有边靠了上来, 两架 包扎再次并肩飞行,约翰逊可以清楚地 看到德国飞行员独上流露出的沮丧心情,对 他来说,这架美国飞机在挨了那么多子弹之 后,完全按有理由还在继续飞下去。

Fw-190向右转弯,第二次滑入P-47正后 方绝挂的攻击位置。约翰逊在座位上继成一 团、7.92毫米机枪子弹的激流如约而至、猛烈 抽打着"雷霆"的机身。约翰逊感觉到德国 人的开火时间比上次要长,似乎永远都不会 结束,他踩下了方向舵骑板,想呼争取一次 开火的机会。黎明显、德国人对此已经有了 或备、Fw-190的油门很快收住,在P-47的贵 尖位置存了下来。德国飞行员惊愕地汗视着 千元

Fw-190和"雷霆"一起并前飞行了几分钟。最后、德国飞行员向约翰逊行了一个礼、驾驶飞机第三次转弯进入P-47的正后方。 约翰逊和他的飞机再次被子弹的冲击猛烈缓撼。 这次,Fw-190楼慢地左右提动机头,子 焊像浴室的喷头一样仔细冲刷着P-47的后机身。 忽然间、7.92毫米机枪的狂啸戛然而止,Fw-190加大油门,向前飞到P-47的侧面位置。德国飞行员看着约翰逊,脸上显然上歇暖的表情。 两架飞机将并肩一同飞行,下w-190左右摆动机 異級后表寸, 次数数、隆即转弯使开运机、德国人在"雷霆"身上耗光了所有的子弹和耐心,依旧无法占

落这架坚不可摧的飞机。

目送着Fw-190的证去,约翰逊长出了 ·口气。这时,他发现在刚才惊心动魄的几 个同合交锋里、自己的手指紧紧推按件系统 电话筒的发送按钮不放。约翰逊松开按钮, ·口浓重的英国腔从耳机中传来: "呼叫, 呼叫,如果可能请爬升,你是不是晕过去 了?"这是英国海空联合搜救队的飞机,他 们从无线电中听到了约翰逊的整场战斗。连 他躲了弹时的喃喃咒骂都没有漏过! 约翰逊 快乐地大叫起来: "我在试,不过我可能已 经下降到1000英尺以下了! "约翰逊拉动操 纵杆,他简直无法相信眼前的一切;这架吃 尽苦头的大怪物不仅仅在若无其事地飞行。 而且还能稳健地爬升。约翰逊按捺住内心 的狂喜、慢慢将P-47拉到8000英尺的高度。

R-2800发出低沉的吼叫, 机舱内, 几分钟之 前还处于绝望边缘的 K 行品精神抖擞此智神

海空联合搜救队发出呼叫。"黄色四 号。黄色四号、我能听到你的声音、请转345 份额向。"

对约翰逊来说,要单独做到这一点是完 全不可能的---他的罗盘早就被Fw-190的子 弹打得粉身碎骨了。 于是, 海空联合搜救队引 导P-47慢慢转到正确的航向上。终于, 在经受 了40分钟的磨难之后,约翰逊透过云层的间隙 看到了多佛的海岸线,他被引导到一个紧急降 落机场。在跑道上空转了几圈之后,约翰逊发 现自己无法找到机场的故皮散消。他检查了一 下飞机的燃油、按下话筒按钮: "这是黄色四 号、情况一切良好。我改飞船斯帧机场、我还



■1543年6月26日,罗伯特•约翰运动后含生的序机、殴片从驾驶舱衡面扫摄



节,也同打制料右侧的大型按钮即为无线电话简的废制按钮、罗伯特·约翰逊驾慢P-57 般避敌机子弹时,精神高度紧张地用左手紧张节洗网控制料。因两得无线电话简约发送按钮字字按下。

■P-47平期型 5上、位于驾驶舱左侧的操纵扇面

是习惯在自己的跑道上降落。"

约翰墨·努丁·曼斯顿机场上空、和地面 塔台取得了联系。对准了清空的眼道、开始 降落高度,起落架喷射地放下锁定。更神奇 的是,在打中。U肌的上百发子弹中,居然没 有"发伤及起络架轮胎"[P-47半秒地旁地,在 草皮跑道上飞速带行。分翰逊发现率参有点

不妙了。飞机的惨凝和刻车系统完全失灵、 轮胎的傳播系数无法使它马上停下。眼看看 长机就要扎进贴道尽头的一排英国皇家空军 的"喷火"和"飓风"战斗机中去,急中生 肾的约翰逊用力锰辉4 方向驼踏板。P-47顿时 连加上横滚城速,不偏不倚地滑人两架发 個飞机中间的空隙,在队列中端端正止地停



■其实、药翰送可以对他的座机放一百个心 网是第56战斗机大队的拖屎,切斯特斯*福斯特顿是把 这架被打得支离破碎的P~47C开回了家 美国陆航的老手们一看就知道、只有德军的88毫米高射炮弹 才能炸出这么大的口子

广下来.

约翰逊势力地把降落伞包除下。从座 舱盖左侧的空隙中爬出飞机。当他重新站立 有 版 而 上 之 后, 这 才 看 唐 楚 自 己 和 读 架 飞 机 起经受了多么可怕的创伤,约翰逊的鼻尖 被·顺子弹打破, · 校20毫米街弹在座舱内 爆炸, 他的双手被弹片击破流血, 腿上中了 两枚7 92毫米机枪子弹。约翰逊的"黄色四 号"的境况更是惨不忍睹。机身上一其中了 21枚20毫米街礁。至于7.92毫米机枪告店的 伤害 ~- 约翰孙在机身上数出第100个弹孔之 后,便放弃了再数下去的想法——机身上几 平每平方英尺的面积就分配到一个弹孔!

这些创伤累加在一起, 仍无法将"雷 霆"战斗机打垮。它忠实地将自己的主人平 安送问了家。然而。这位拯救约翰逊生命的 英维却在完成使命之后永远地长眠了——飞 机受损过于严重,已经失去修复的意义,只 得拆解应考部件备用。拆解的过程计量勒人 员增加了对这架大飞机的敬畏之情——"黄 色四号"的全身上下,很难找到一个完好无 缺的零部件!



■约翰安获得了一架新的P·4°、并为它取名为"好运气" 她知 透、在那天和F·x-1911的战斗中能够活下来,只因自己坐在一架"雷 宣"的原舱中、这真是不折不扣的好运气

的机会。36次空战交手,击 落32架敌机——要知道这是 -名射击科目不及格的飞行 员所创造的奇迹——在"雷霆"战斗机上所创造的奇迹

四、更高更远

第八航空军的3 支 "诸 鑑" 大队在战斗中战长起 来、飞行员们学会了如何将 P-47的优势发挥出来、使具 在小德国战斗机周旋时扬长

经受了瞭难的约翰逊被注入了无比的 信心,他在欧洲战场落幕之前,一鼓作气击 落了28架燃车战机,另有6架可能由落和4架

避知、占据上风。虽然没有哪次任务能够获 得3个以上的直落记录、P-47部队的直落成绩 连是在缓慢提升。到了1943年7月27日、3个

計物的记录。在战争结束 后、通过对则继军战史。 约翰量的成绩被维让为32 架击落记录。统计一下罗 伯特·约翰逊的任务日志。 我们便会明白他的成策翰 多么的不同 寻常。约翰 统世界大战中,一 共执行 591次任教 传统 遭遇上了德军战机。在这 43次遭遇战中,有30次分 验验争策即引了向敌机对



■照片摄于1944年4月13日 仅仅在111个月之后、罗伯特·约翰逊的 座机外就全上了25个技术字徵记

大队的总成绩累计到击落33架敌机。

1943年7月12日。第78战斗机大队的奥 古斯都·德赫纳罗在法国亚眼市上空的护航任 各中·举击落 | 架 击伤2架粉机、然而、德 赫纳罗的座机也遭受了严重的创伤。仪表板 被完全击碎、右侧机翼中弹多处以致襟翼被 打飞,垂肯尾翼几平被打成筛子……子弹供 穿机身,碎片在座舱内横飞,德赫纳罗的右 脚膝盖 两个脚踝以及双手指关节均受到重 伤。由于双手无法把持、德赫纳罗只能用前 **验**束件機纵杆来理钟 8 机。

这时,有3架Fw-190战斗机盯上了这架受 伤的"雷霆"。它们像蝌到了血腥味的鲨鱼 一样穷追不舍。德赫纳罗遇力控制飞机扎进 ·片低空的云层,即便伤痕累累, P-47依旧表 现出 无可比拟的俯冲性能, 德国战斗机很快 被用在后面,垂头丧气地掉头返航。

确信没有生命威胁之后。缠赫纳罗决定 把飞机开问英国本土之后迫降。在横跨英吉 利海峡, 飞过多佛著名的"白崖"时, 德赫

纳罗往驾驶舱内扫了一腿、注意到自己没有 系紧安全带, 在战斗开始之前, 德赫纳罗曾 经将安全带解开。逃脱德国战斗机的追杀之 后, 德赫纳罗刮由于毛指关节的棉伤, 真也 无法将安全带系好了。德赫纳罗不得不打消 泊路的念礼——如果在地面上泊路时没有安 全带的固定, 颠簸和震动会要了他的命。

德基纳罗阿乜起当时的情形时说:

疫本来打算跳伞, 但是担心失去控制的 下机会坠的存海边的小镇上造房平民伤亡. 于是掉头重新朝海面上飞去。我朝下张望。 看到靠近岸边的海上有一条渔船在漂浮、决 定载在它附近疏伞。飞机的座舱盖被卡住 了, 完全打不开。不过侧面风挡的几块玻璃 都被打碎了。我想办法从空隙中钻出驾驶 舱、往下辘、并张开了降落伞。我的双手受 伤太重, 已经浸办法自己割断除落金, 而且 身上的伤口也失血过多,不过这次运气相当 好。我一落到水面上、造船上的人就把找捞 了起来。



■第78族斗机支队驻域,汪童搬运108加合副由箱的频勒人员,安戴的副由箱非常轻,只需人力便可 搬动。


由于在这次任务中表现出过人的勇气 和毅力, 德赫纳罗被授予了优异服务十字励 意。

P-47 大队同时招负着护航和空中扫荡任 各。由于缺乏足够副油箱的支持,早期的护

航任务只能为轰炸机提供敌占区上空20到30 分钟的护卫, 随即不得不慎头返航, 不过, 即便航程有限, P-47依然给德国空军造成了 严重的压力。起初, 一日害炸机群以及护航 机群进入法国境内,德国空军战斗机便一拥

> 而上进行拦截。在吃够"雷 霍"的苦头之后,德国空军 改变了战术。战斗机群在地 面上耐心地等待, 直到P-47 达到作战半径的边缘、不得 不掉头返航之后, 这才展开 对孤立无援的轰炸机群的猎

1943年7月28日, P-47的 护航战史揭开了新的一页: 可投掷的副油箱首次在实战 中运用。这意味着, B-17影 炸机对德国北部执行轰炸任 各的归航途中, 可以得到 "雷霆"的支持。当天、德



■P-47座舱中安全带和肩带的位置。



■在战争初期,英国人还生产了另外一种更大的机踱副由箱,问样为纸质。容量200加仑、如图所 示。不过这种副油箱的安装相当困难,而且在任务中往往只能容納100加仑的燃油,因此没有得到广 泛应用。

国空星聚集了45架战斗机对接队的B-17展开 无情的屠杀, 然而第4战斗机大队的P-47犹如 神兵天降——依靠副油箱的支持,及时出现 在这片被德国人认为不可能到达的空域中。 "當霞"给了德国战斗机一记出其不意的重 松,以楊失1架的代价击落了9架粉机。在接 下来的两天里, 3个大队一共击落22架敌机。 就这样,在7月的最后3天时间里,"雷霆" 大队有如神肋, 将他们的应绣提升了接近两 倍。从这年夏天开始、P-47开始甩开"短腿" 的帽子,成为--架合格的护航战斗机。

自从1943年4月1日移防达克斯福德机场 之后。第78战斗机大队的飞行员和他们的P-47 一起开始尝试券执行各种战斗任务。在搬到 新基地之初、第78战斗机大队立服了各种不 适应以及困难, 努力达成了"雷霆"部队早 期的战绩。

1943年7月30日, 这个日子被铭记在第78 战斗机大队的历史当中。这天、该中队第一

次使用可授据副油箱执行护航任务, P-47的航 诱一直延伸到德国北部地区。德国空军战斗 机群对完成投弹任务返航的B-17展开閉攻, 他们遭到第78战斗机大队的有力反击。一共 有7架Bf-109和9架Fw-190战斗机被击落。查 尔斯-伦敦上尉击落了两架敌机, 第上以前的 战绩后, 他摘取了第八航空军第 ·位王脚飞 行员的桂冠。尤金·罗伯兹少校则击落三架敌 机, 副新第八航空军单次任务市落数量的记 录。昆西·布朗中尉驾驶飞机一路打到低空、 顺手击毁一台火车头并消灭了一个防空炮 台, 成为第一位驾驶战斗机取得对地攻击任 各成绩的美国陆航飞行员。

然而,这次任务也给第78战斗机大队 带来了损失。有三名飞行员没能最后问到基 地。其中包括大队指挥官迈尔文*麦克尼科尔 中校.

对于这天的战斗。尤金•罗伯兹进行了如 下的记述.

■各尔斯·伦敦在1943年7月初日成为第八都安军第一位王韓飞行

在1943年7月30日的护航 任各中, 或担任士队的指挥。 我们的P-47加放了腹部制油箱 起飞,以23000英尺的高度越 过英言利海峡。进入荷兰岛岸 銭15英里后, 我们将副油箱投 下。按照作战计划, 我们的就 线将沿着多德瑞赫特-尼美根 进入德国鲁尔区的哈尔登地 区、这是我们这次任务的集合 点。在快飞到莱斯菲尔德的时

候、我们在左前方看到了寄炸机群、干是就 转了个90度的弯,在温特斯韦克附近赶上了 它们。我看到编队下方有一架掉队的B-17在编 躡飞行、它一直在向下掉高度、机身后拖着 黑烟,后方有5架德国战斗机正在俯冲而下。 穷追不会。我命令我所在的四机小队冲下去 搭較这架轰炸机、直接飞到B-17的后方位置 它当时的高度大约为21000英尺,位于喜炸机 编队下方1000英尺的位置。这批敌机注意到我 们的行动。他们四散逃离,希望能分散我们 的注意力。尽管偏差角没有算准、我还是在 左后方位 胃冲它们打了一接子。它们马上向 左转弯, 随之急剧向右爬升, 再以一个陡峭 的角度回转到后方。蹑着其中一架敌机、我 在努力地驾驶P-47爬升,并不断尝试打出一发 高偏转角射击。当敌机向下回转时、我发现 自己正处在喜炸机群正下方的位置。有一大 群腹部机枪炮塔正在冲我的四机小队射击! 疗俯冲而下, 随后拉起到与毒炸机群相同的 高度、在它们右侧1000码开外的距离平行飞 行。我往上看了看,发现6架敌机在上方1000 **算只高度和喜炸机群保持相同的航向飞过**疫 们头顶, 它们看不到我们, 也没有采取任何 段术机动。在看着它们, 开始向左爬升, 规 推到它们的正后方, 在同样的水平高度。这 时, 我失去了和小队中第二分队的两架飞机 的联络、身边只剩下我的僚机孔茨的P-47。等 我完成爬升动作时,发现视野中失去了那6架 敌机的踪迹。不过在正前方1500码开外、我看 到了有一架孤定意的敌机背影。我向下孩摄 備沖, 特节護剛全都打开, 在距离放抗400码 的位置拉起来, 在它的正后方瞄准、猛烈开 文。我看到它的执身上吃了不少子彈, 起落 寒鄉摔了下来, 拖着浓重的黑媚和燃烧的烈 協向下吟笙,

我继续保持和最炸机一起的平行航向, 这时注意到前方2000码开外还有两架Fw-190可 以打。 果用同样的歧水, 我们从后下方接近 到400码距离, 然后拉起射击。我选中的错物 是左边的敌机, 看着它中弹、着火、胃烟片 翻滚两下。这次, P-47的速度大快了, 我差一 点就和敌机一头撞上, 幸亏在那一刹那跟疾 手快地拉了起来。

孔裳的位置在我的下方, 他的目标是第二维、也就是右边的Fw-190, 但我看不到他是否命中了做机。打完这第二位之后, 我们已经飞到了最好机输队前方2类里远。这时, 被野中又出现了敌机, 这是一架图F109, 在右前方向最好机群飞来, 目的很明显——对头 攻击。我来了个急转弯, 砂淀路跟在它的后面, 用老办法接近到开大距离之内。我在500码距离后, 第三个点射得它打了个正着。在最好机解前方1500码处, 这颗板机燃起火焰, 冒侧面敲流下。



■光金•罗伯兹成为欧州战场上第一位在一场战斗中击落3架敌机的"雷 **宣"**飞行员、他的手势代表着只要再击落2架敌机、就是一名王牌飞行员 7.

我开火。打下这三架飞机之后、我们飞到了 荷兰莱诺思上空。我向左转弯、绕到春炸机 群去边平行飞行。

安顿好位置之后, 疲惫到前面有两架验 机追赶着一架P-47朝我飞来。他们的敲向正对 着我,因此我没有太多的选择,只能在P-47飞 过的瞬间朝着第一架敌机打了一槌子, 但角 度没有算好, 打偏了。飞过去之后, 那架P-47 向下俯冲以进行耀游: 我真电没有看到它。

这时、我总算联系上了艾尔文的第二分 以,或们整理好队形,在23000草尺高度以230 英里/小时的速度飞过荷兰的奥德夫拉基岛。

回家的时候到了。

在我们赶上轰炸机 群时。它们正在经母弟 80到100架单引擎战斗机 的轮番解抗。在我们到 来之后, 表能估算出, 有80%的 報 机 被 P-47 战 **丰机从喜炸机群周围赶**

五、接替护航

1943年秋天。更 多的P-47、设备、飞行 易以及她勒人员源源不 断地运抵欧洲战场。8 月。第353战斗机大队 成军,9月,第352和

355战斗机大队先后加入美国防航, 这样, 第 八航空军中的"雷霆"大队的数目便翻了

番。至此。第八航空军拥有6专"密撑"大 队,可以一次派遣240架P-47执行任务。回顾 第八航空军的"雷霆"战史,这批新入伍的 飞行员是幸运的。在过去几个月的战斗中。 他们的老前辈以鲜血为代价摸索出驾驶"當 霭"与德国空军抗争的有效战术。 源往胜 利的道路已经铺平, 欧洲大陆的曙光即将来 临.

早期的75加仑可投掷副油箱不具备加压 功能,同时容量偏小,基本上只能满足P-47 在便升阶段的燃油使用。往往在飞机越过英 直列跨峡之后,副油箱便消耗殆尽。飞行员 只得将其投掷。在108加仑的可投掷副油箱大 批供应P-47部队后,"雷霆"的件故半径提 升到375英里,深入欧洲的泰炸机群获得了更 多的安全保障。为了"溃使P-47过早扔掉这个剧 油箱、从而减小作战半径。德国空军进行了 "矫试探"在翌军机群进入法国境内之始进 升场批准线截,力束使P-47过早进人战斗。不 过,P-47的威力,轰炸机群的完善防御以及关 闽贴航台理的战术铸成了一道车调的防线。 使纤敏机群吃够了苦头。德国空军不得不放 於这个计划,靠新采用老战水——等到P-47返 能分后,那份专生和程服开程或。

随着护航任务规模的进一步扩大、第八 航空军的将上们也在研究P-47的护航战术。 P-47的逆航速度在300条里/小时以上,而作为 材铁洲战略轰炸士力的B-17,其各个亚型的 流输速度数件200条里/小时左右。上百条里/ 小时的速度差距,意味着P-47不能在轰炸机 群周围进行长时间护卫。为此,第八航空军 发明了一种新战术。这种战术的关键在于; 在轰炸机群航线上的极远处,制定一个集合 点,P-47机群分不同时间段起、沿着轰炸机 群的航线飞往集合点。在先于轰炸机群到达 集合点之后。P-47机群尽可能在这一区城内停 留,随即掉头沿着轰炸机群航向返航,与此 同时,下一批P-47也已经从基地起飞,沿着航 线从后方追赶轰炸机群而航线上能够保计机 有多种战斗机在不同时间段那供护输专执

这种战术被证明极其成功。实际上, 在第八航空军装备了最优秀的远程护航战斗 机——北美公司P-51 "野马"之后,通过集合 点中转的多批次护航战水依旧一直延续进行。

为了增强防御力量、德国空军将大批Me-110、Me-210双引擎战斗机甚至Ju-88轰炸机投 人到对盟军奢炸机群的截击任务中来。这些



■第353战斗机大队第351战斗机中队的P-47。注意垂直尾翼上的涂装,美国陆航为了防止这批P-47被 错认为给国空军Fu-190战斗机而造成退伤事故,在此绘制了一道醒目的白色条纹。



■"嘿!看过来!" 在掩护B-24的飞行中,这架P-47飞近轰炸机,来了个乘密接触。照片的左侧可以看到B-24的会育层置。

重型战机装备有对空火箭弹,可以在轰炸机 防御机枪火力的射程之外发射,直插盟军轰 炸机鞋正中爆炸,造成树大磅砾力。

1943年10月8日、德国空军的这种新战术 遭遇了始料未及的失败。当天、盟军轰炸机 群制刚进人俩兰海坪线、德军的被击机群便 整理对队形准备迎击。在挂载对空火箭弹的 Mc-110双引攀战斗机之外、德国空军还派出 了大雕Bf-109和Fw-190单引攀战斗机提供操 护。对于这天的战斗、跃洲战场头号王胂、 轿56战斗机人队的弗兰西斯+加布雷斯基中校 最这样似评的。

扩航任务中,我们的(第61战年机)中队 邻署在轰炸机解的左翼。我们一直没有发现 稳国战机的踪迹,直到准备结束我们这一阶 段的护航、在汉诺威州道律失返航之时。我 们期要转向飞离轰炸机龋队、如一分队的箱 新种中斯报舍说在我们中队的7点种位置、 12000英尺的高度发现故机龋队。他建议我们 继续特有直到180度,这样我们被能够附好特 到数机的尾巴后面发起攻击。活音附落,我 们便完成了180度的特弯,不偏不倚地占据了 异常阳光的有利攻击位置。白色小队一马当 失,从我们所处的22000英尺高度直萘下去, 其他三支小队排布着整条的纵队鱼贯而下。

德国人的Me-110战斗机分成前后两个梯 次,相隔700码左右;每个梯次各有6到7架飞 机、排布成向右锁斜的梯形队列。这真是一 个相当完美的队形。

我驾机冲向第一个梯次,在800码的距离

开火射击, 打中了第二架投机的右侧, 当飞 机接近到50码距离时, 我看到这架绞机的尾 異和机翼已经被打拌了。我继续活着第一个 梯次被机的队列向前录击, 在500码距离向前 方被机开火, 机枪子弹从右侧覆盖了破机的 整个机旁以及机器。最在50码距离特头和被 机队离接触, 看到它最然炸开, 大大小小的 碎片降落到地面上。

我向后拉杆、拼飞机的适度稍假恢复并进行特穷脱离。我现察用围的急势,判断两 个梯次的敌机已经几乎遭到全野,只有一架 远脱。天空中布满了被浓媚和大焰包裹着翻 滚下落的飞机碎片,以及一朵朵降落伞。我 数了一下,在P477的视野范围中有6到7朵降落 会。这点是在所目睹过重帧彩的一场战斗。

以我的观点而言,我们中队的飞行员可能是 最优秀的"雷霆"骑士,我很荣幸能够和他 们一起并扁旋斗。

正当我们准备集合、排头返航之时, 我 聲見了那架漏网的Mc-110。我远着它从12000 菜尺備沖到了5000菜尺高度。当我接近到1800 瑪距萬时, 致机发现了我, 开始向一片云层 遗窜。我努力进到900码距离, 在它扎入云 层之前打出一被子, 看到有几发子弹打在它 约異核周围。 故机马上消失在云层当中, 我 就高了和它的接触, 重新爬升到14000菜尺离 度, 开始转的运起。

让我感到喜出望外的是,一场仗打下来, 整个战斗机中队居然毫发来损。6架战斗机组 成了一支小队飞行、另外的6架别在前方稍高



■驾驶舱中的加布富斯基,注意这位欧洲第一王牌座机上的校十字微记是按照击落/击伤敌机的型号来进行分类的,第一排为Fw-190,第二排为Bf-109,第三排为Me-110。

的空域保持着编队。这是任何航空展览上都 无法看到的一支钢铁鳊队、它展示出战友们 **无比的勇气以及击者德国空军的黎定信念。**

六、呼噜而下

1943年10月, 第356战斗机大队加入了 第八航空军、第359和361战斗机大队也在12 月和来年1月相继成军。再加上两个新成立的 P-38战斗机大队, 第八航空军旗下拥有了11个 战斗机大队。大量的飞机、设备和人员从美 国本土运抵英国,第八航空军司令部感到手 中的战斗机数量用以执行护航任务应该是足 铭了, 他们开始研究"雷霆" 执行其他任务 的可能性。


第56战斗机大队开始试验使用P-47讲 行水平轰炸的战术、这是泽姆克大队长在追 占德国空军战机到敌方机场上空时冒出的点 子, 泽州克上校软磨硬泡从第八套作司今部 借到了一架B-24轰炸机。按照泽姆克上校的 设想, B-24套炸机相任水平套炸任务的先导 机、P-47机群则挂载500磅高爆炸弹紧随其 后, B-24机头中的投弹手使用套炸瞄准锁进 行瞄准, 一旦投弹时机到来, 投下炸弹, 同 BtP-47机群也应在同时跟随套性机投槽。以达 成大面积精确轰炸的成效。

与此同时, 第353战斗机大队在指挥官 洛兰·迈科洛姆中校的带领下。探讨P-47的俯 冲轰炸战术。经过无数次试验和失败。第353 战斗机大队的飞行员们最后总结出了俯冲轰 炸的要领, 在18000至20000英尺高度讲入俯 冲。在5000英尺高度投下炸弹。一旦按下投 弹按钮、 K行员必须将高速 K行的P-47改平拉 起、飞离炸弹落点。

1943年11月25日, "雷霆"揭开了作为 对她攻击力量的历史新篇章。 当天, 两支大 队将水計德国圣惠梅尔地区。在战场上检验 各自的轰炸战术之成效。第353战斗机将对洛 格机场进行俯冲轰炸攻击。第56战斗机大队 的53架P-47则对降根尼瑟机场执行水平轰炸攻 击, 这两个大队将得到第78和第356战斗机大 队的掩护。

第56战斗机大队的机群当天由截维•希林 中校指挥、带队的还是那架第八套炸引令部 的B-24。第62战斗机中队排布成梯形队列、 跟随在B-24的右后方位置。第61战斗机中队 则在左侧, 轰炸机的正后方稍稍偏左, 则是 第63战斗机中队的机群。当天的任务中,起 飞、编队、爬升均一切正常。等机群抵达目 标区上空时、B-24的轰炸机很不凑巧地出现 机械故障、炸弹未能及时投下。整个第56战 斗机大队的P-47因而受到影响, 降根尼瑟机场 所遭受的破坏微平其微。

当天。第353战斗机大队则派出了一个 中队16架P-47、分4个小队由迈科洛姆中校指 挥。按照计划、每架P-47同样挂载一枚500磅 高爆炸弹, 各个小队的4架飞机同时进入俯 冲, 根据小队领队的信号同时投下炸弹。第 353战斗机大队刚刚接近洛格机场,德军地面 防空伽火便作出反应, 开始猛烈射击。 迈科



■P-47机羰挂架上挂载一枚1000烯炸弹的标准配备。这种炸弹成力巨大,因此飞行员总是避免在 1500英尺以下高度投弹,以免被炸弹破片伤及。

济姆中校刚刚向他所在的小队发出开始前冲 的命令,一颗高射焰弹便摄景地击中他的连 机。P-47开始起火燃烧,迈科洛姆中校不得不 弃机跳伞,落地后被德军俘获,幸运的是, 迈科洛姆中校的小伙子们非常争气,他们的 旅馆比第56位斗机大队变骤光得多。

也许是受这天"需霆"部队轰炸任务战 果的影响,在第二次世界大战接下来的日子 里——尤其是在诺曼底登脑期间,第八航空 军派出一批又一批P-47对欧洲大脑的地面目标 进行空中打击,这些任务大部分为俯冲轰炸 任务,水平轰炸任务则瘫得一见。

11月26日,第八航空军派出大批P-47 为前往不来梅作战的轰炸机群提供护航支 持。在这天, 升空的"雷霆"数量之多实属 空前。当轰炸机群在目标区上空完成投弹操

作后,它们发现自己被德国空军的放斗机群 包围了,包括50多架双引擎战斗机在内的铁 十字战机从后方向盟罕教炸机群迅速接近, 正当套炸机中的机枪手们准备一场殊死搏斗 之时,第56战斗机大队的"雷霆"机群出见 了,沃克·玛朝林上尉也身居其中。玛胡林上 射在未来将成长为与加布雷斯基齐名的P-47 & 行员,对于当天的战斗,他是这样问忆的。


我带领的是殿后的蓝色小队, 在27000 类 尺高度飞行。12点07分, 我们在奥登堡南部 地区看到了那帮"大朋友", 它们正和我们 处在同一个高度, 住置偏左。我们的中队开 轴向左转, 以切入轰炸机醉的左侧位置, 这 时我开始看到敌机出现。在后方5类里之外, 精高的空城中出现了8张单引擎战斗机的凝结 尾, 我把做情遇加了蓝色小队, 不过敌机的 尾, 我把做情遇加了蓝色小队, 不过敌机的 目标显然不是前方的轰炸机群。我决定放过 它们、而将注意力集中在喜炸机正后方相同 高度上越来越多的凝结尾上。我决定了,那 此就是我们要干掉的目标。

我调整节流阀、朝鑫炸机群后的一架Me-110战斗机系过去。 我和它的距离一点点地拉 近,但德国飞行员很显然发现了我的动作: Me-110向左急速转弯,向下俯冲。这时, 我的 僚机和蓝色小队的另外一个双机分队从丧周围 飞惠、对这架效机展开围攻。我决定不去管这 架Me-110了、调转机头对付另外的敌机。

第二架Me-110的飞行方向和它的同伴一 4. 这时它已经朝喜炸机群接近到了废射对 空火箭弹的有效距离。正当我从它的背后飞 追赶上来之时,看到几道火光从敌机的机翼 手采用同样的战术,我赶到了第三架Me-110

下射出,直插B-17端队正中。我在400码的 距离和动板机。Me-110的机身周围绽放出 更多大光。12.7毫米机枪子弹引爆了敌机的火 箭弹、无敏碎片膏的一声炸开了。Me-110向 右侧翻转成了肚皮朝天的姿势、我飞到侧面 20码之外的距离看着它。 敌机的座舱盖已经 被抛掉了、后座机枪手探出一半身子吊在座 验盖外,被前方吹来的气流猛烈冲击。Me-110的右侧发动机被大火吞噬、它径直向下落 去。我看到一个影子跳出了敌机的座舱,然 后一朵降落伞张开。以此为考虑、我把这架 Me-110算入我的击落记录当中。

我向右拐弯, 结束了这次攻击, 结果看 到了轰炸机群背后又出现了敌机的侵扰。几



■这是另外一种凝聚着陆航飞行员智慧的土制武器, 也许能算是凝固汽油弹的前身。炸弹由两枚250 磅炸弹和一副75加仑金属盾副油箱捆绑在一起构成、其爆炸成力相当惊人。

的背后,做机已整在朝向下方的一架B-17发射 火箭下。 推至然, 这个德国飞行员浸有掌握 好火箭弹的发射距离, 他飞得太近了 —— 因 为我看到几度 "飞行堡垒"上射出的机枪子 弹掠过我的座舱盖! 当我开大时, 我看到无 数子弹击中了Me-110的机旁。 般似的左翻准 下坠, 我从它的旁边飞过, 看到右侧发动机 拖曳着熊戴的烈焰, 米度足以和飞机本身相 比。 Me-110 翻滚着坠落, 我也把它罩入我的 赤塞记最出中。

我向右拐弯肌病接触。正当我在盘旋之时,又一架Me-110缺入眼帘,还是在废掉机 群之后的位置。我推纳节波阀,盯住它雕绘 进条。我机处在我打中它之前,得火箭弹发 打了出去。不过,我看到P-47的子弹打中了它 机翼和机力的多处位置。猛然间,敌机从水 平飞行种入了垂直俯冲。可以想象,驾驶舱 内的德国飞行员使出之身力气向前推动操纵 村的像直额下,一头我向地面。对于这架飞 机,我将某以定为可能由落。

在又轉了个弯,看到最珍机畔右翼編 下的位置还有一架Me-110在飞。我推动节波 網、进了过去。正当我赶到400码距离,准备 开文之时,3张P-47从我背后一捆而上,给敌 机好一棚墒打。股本等思特中断每辆的第62战十 加中以P-47。布莱思特邮外小队一遇奔射,毫 不能情况把他-110运回了老家。布莱思特的 虚机档任了我的视野,以致他并大射去时。 机枪散发的余烟把我的座舱盖罩了个严严实 宴。我设法冲敌机打了一个短点射, 不过没 有将其列入我的击落记录当中。

当我拉起时,和时头相同高度飞来的一 架BF-109縣局而过。 敌机想绕到我的背后下 手,但据不走这地捷上了整整一个小队的4架 P-47。不得不和我们的飞行员展开锚权者鼠 的把政。我翻上方能升,以求获得阳光的掩 护。当BF-109在追逐中向我的方向飞来时, 我开始压强机头向它俯冲。 我看到它被打得 就腹侧上, 往下坠落。 整个过程或没有开一 棒,也污涤排验机列入我的击器记录。

这时已经是12点29分了,大队指挥官发 出命令,指示我们和盘片机群肌高接触,开 始這就。我的差取正处在最特机群右侧偏下 的位置,看到了更低的空城中省一架Mc-110 也在和我们的"大朋友"一起保持平行的就 谜。我呼叫头顶上数千英尺的两架P-47, 让它 们看好我的尾巴,然后一头冲了下去。我这 去做机一直下降到4000米尺的低空,在400码 距离开大射击。我清晰地看到子弹从压舱两 侧飞出、拖曳着弹道直接打在Mc-110的机身 上。我和它的距离越来越近,看到敌机的机 身和两个皮部机都被始结实来地打中了,并 概起大火。我写机从数机身掠过,开始爬升 既高。这家飞机果入了我的齿路记录。

我推动节流阀,爬升回26000英尺高度, 和其他中队的两架P-47会合后,随即并肩返 柱。

从12点07分开始接触敌机,到大队指挥



■沃克•玛胡林上尉在自己的座机中留影,拍摄照片时,他已经取得了11次空战胜利。

官下今返航后、击落最后一架敌机的那几分 舒、我座机上的R-2800发动机一直处在涡轮增 压器全开的满负荷工作状态。虽然发动机在这 段时间内受到了粗暴的操作、长期过热运转。 它还是安全地把我和飞机带回了基地。

有关护航战术、我觉得有一点应该引起 注意的是: 这些双引擎敌机采用了和我们轰 姓机群基似的编队。它们跟在B-17机群后飞 行,但是,从下面看,这些德国战斗机很像 一支掉了队的"空中堡垒"小队。它们机身 外涂装的色调也和我们的轰炸机非常相像。 只有我们主动接近到足够距离,才能依靠目 视判断它们的真实身份。

我所目睹的所有双引擎敌机,都在机翼



■11月26日、堂·高德福雷奇在跑道上收迎凯旋归来的玛胡林上尉,观贺他在一次战斗中接连击落3 架Me-110战斗机。

下桂載了時空火箭彈,包括发动机之外和度 动机与机身之间的空间。除了第一架Mc-110 之外,其他任何被机都没有进行规避动作。 很塞然,我认为德国空军飞行员没有意料到 我们的出现。

在尚夫的战斗中。鄭八航空军的P-47击 落了36架德国战斗机。而第56战斗机大队则 包揽了其中的26架。创造了大队战史的一个 新纪录。

七、重拳猛击

1943年初冬,第八航空军的"雷霆"单

位终于扩充到10支大队。与此同时,北美公 场的新型P-51战斗机逐渐编人第人就空军的 队列当中,并于1943年11月开始初步执行作 战任务。作为速度、机动性和航程的完美结 台、P-51将逐步取代P-47的位置。成为欧洲战 场的空中霸主。不过、"雷霍"仍将活跃在 欧洲大陆上空,一次又一次地给予德国空军 无情的痛击,直到盟军最后取得无一个争议的 空中优势。那些志得愈调的"野马"王胂 气 行机们必须记住的是,正是P-47部队的鲜血和 生命为他们扫除了降碍、铀平成功的光辉大 道。

在可投掷副油箱之外, 在这个冬天投放

部队的新设备还包括汉米尔顿公司的大型螺 龄桨以及注水喷射系统,这些将从P-47D亚 型开始得到广泛应用。当 K 行员坐在P-47C的 驾钟舱之中时, 他被告知, 利用俯冲性能的 优势, 飞机能够在20000英尺以下高度与德国 战斗机对抗---但要爬升到高空就是另外。 回事情。新型螺旋桨和注水喷射系统安装到 "密盘"的机身上之后, 爬升和加速性能得 到了飞跃式的提升, P-47在执行高空护航任务 时愈加得心应手。

第八航空军对手中的新型P-47D件能就到 相当报奋,并为此重新修订了作战策略,在 1944年1月初制定并实施了"终极驱逐"作战 计划, 在保证战略轰炸规模持续扩展, 盟军 的空中优势地位得到确保的前提下, 如果德 图空军不剪主动出击而对挑战。 盟军战斗机 机群将被允许进入中低空自行寻找目标展开 群杀, 为舫励战斗机在中低空的活动, 第八 航空军特意作出规定: 在地面上击毁敌机, 註成绩将等间 于在空中击赛。对于活力充沛 的朋军战斗机飞行员来说。这条命今简直有 如福音 -般悦耳动听。只有采取战略性的攻 势, 他们才能更有效地将德国空军的实力一 点一点磨灭掉。

1944年1月中,第八航空军战斗机司今部 开始逐步调整护航战术。随着航程更远的P-38 和P-51战斗机的大批人役,在使用了穿梭护航 战术之后, 盟军的护航战斗机群已经可以掩 护务性机部队攻击德国境内任何军事目标。 在这样的大环境中, P-47大队有更多的机会投

人到对她攻击任务中来

从此。西欧地区的轴心国机场便不再有 片刻安宁, 大群的"野马"和"闪电"在掉 头飞往革吉利海峡的涂中, 只要察觉她而上 有任何值得攻击的目标便蜂拥而下, 将护航 任务后剩余的子弹循痛快快地倾泻出去,

德国空军由此陷入无底的地狱当中, 法 国长昂以西没有哪个机场能够在糖力肝感的 美国陆航飞行员手中幸存下来。 敌人不得不 将战斗机从机场中转移,转而使用高速公路 作为飞机起降的跑道。到1944年5月、德国空 军无奈地接受了失败的结局。在西欧地区, 盟军空中力量夺取了无可置疑的空中优势, 尤其是法国境内、那完全是美国陆航和英国 皇家空军的天下。

从此、美国陆航的P-38、P-47和P-51战斗 机便能放开手脚, 投入到对地面目标的空中 打击任务中来。在以上三种主力战斗机中, P-47被证明是最适合低空对地攻击任务的型 母。事实上, 通过总结英多两国飞行员的战 斗经验。P-47和英国霜克公司的"飓风"被一 致认为是欧洲战场上最优秀的对地攻击机。 而且,相对"飓风"那不可靠的"佩刀"H-24型液冷发动机, R-2800的运转更让飞行员 感到放心。

不过, 美国踮舶能够投放干护航任务的 "雷霆"数目仍在与日俱增:1944年1月,第 八航空军可以一次性派出500架P-47为餐炸机 提供保护。一个月之后, 这个数字更是上升 到了600架。



■第359战斗机大队第370战斗机中队的P-47、座舱盖前下方的任务标记证明它是一名身经百战的钢 铁斗士。

1944年1月14日, 盟军的轰炸机部队在法 国沿海地带对德军的V-L导弹发射挥地进行打 击, 第4战斗机大队在该地区上空执行自由狩 猎任务, 他们的"雷霍"战斗机和德军战机 进行了交锋, 第336战斗机中队的府·简提列上 尉日后将成为第人航空军最为成就坚然的王 牌飞行员之一, 航在这天的战斗中向战友们 展示了P-47在中低空进行维斗的技巧。简提列 上尉起这样描述当时的情形的;

在下方3000英尺的高度、裁看到15架下0-190肢年机正在期东方飞行。特情况通报其他 以友之后,我帮领着所在的小队每了下去。 数机注意到了我们的动作,这15架下u-190土即 里原形数开。分成两个梯次。我盯上了靠此 边的两架故机。在它们的八点种方向开打, 它们随即以50度角偏冲规避。我冲到300码距 再,两都一架被机打一一个长点指一侧需冒了 出来。在8000张尺高度,被机模使地翻了个服 头,旋转着垂直俯冲下垫。它具后坚强在原 野正中。

我馬上來了一个側滑机物。盯上了第一 聚鉄軌。我在250辆的距离开火射击,并一直 打到150辆以內。我和做机从4000辆高度一起 进行小角度的鸽冲,我看到于弹打中了它的 驾驶舱和发动机。在敌机螺旋桨引起的滑流 当中,我努力控制住P-47。力图再打上一两板 牙。Fu-190距离地面越来越近,忽然之间一 天u-190距离地面越来越近,忽然之间一 被到了耐丛当中,我及时拉起。飞机擦着 树铺重新矩件。

正当我要向高空爬升时,中途条出了 另外两架Fw-190咬住了我,好或終于开场 了。第一架被机冲得非常靠前,我立即听到 了它的机枪开火的声音,子弹打中了我的飞 机。我转弯进行规避,它马上跟钉上来。我 保持向左的持续转弯,第二架敌,在冲,我完 来,但还没有进入机枪的斜推之内,它没有 开大。这时,盯住我尾巴的第一架Fw-190米 了个急跃升机场,很明照想争取一个进成的 有利位置。看好这个机会,我突然间向右棒



■第350战斗机大队和第78战斗机大队的庞大"雷霆"机群。

育, 对准第二架敌机打了一个短点射。它在 我的视野中消失下。从此以后便再屯没有出 现过。这几个机动都是在树梢高度进行的。 剩下的第一架敌机又在森的背后开大, 我向 左转弯避开子弹。德国飞行员的高偏转角射 击水平明显不过关、我看到敌机射出的弹道 在我面前掠过。刚才那个短点射耗尽了衰量 后的一点子弹、我只能拼命转弯。想把敌机 用出去。可是、那架Fw-190总是能做出更剔 烈的转弯机动、保持在我的内围位置。为了 避开前面的树梢, 我猛然拉了一下机头, 政 为向右转弯、但敌机还是死死地切住我的内 間, 税如索合恶鬼一样向我噹吐着子弹。

我不停地转弯、减速。一再重复 -我能做的只有这么多了。敌机跟在我后面侧 滑、射击, 但打过了具。我改向左侧转弯、 很快我们便来了个财头飞杆、Fw-190还在死 罐不体地开火射击。在接下来的10分钟里, 我们不停地转弯、改变方向、对头飞行。最 后一次。它从对面冲过来、却没有开一枪、 我想德国人的子弹一定也是打完了。 果然, 它转弯脱离接触。飞逃了。这时候的我就像 刚刚跳完一场伦巴舞一样、筋疲力尽、满 脸通红。我操纵飞机慢慢地爬升、飞回了基 Ыr.,

在这天的任务中, 简提列上尉的战友们 还击落了4架Fw-190战斗机。同时,兄弟单位 第334战斗机中队的P-47机群也和12架Fw-190 进行了交手,并击落其中4架。加上简提列上 尉的战果, 当天第4战斗机大队的总成绩为击 落10架Fw-190。

1944年1月29日,第八航空军对法兰克 机地区发动有主以来最大规模的数华攻势。 B-17机群遭到了德国空军的有力抵抗,第 八战斗机司令部为此损失了14架护戟战斗 机。但是,他们卸取得了比对于多三倍的战 果——由落42架德阀战斗机。未来的王牌飞 行员——第352战斗机大队的乔治·普瑙迪上尉 市这次任务中带领一支小队,他回忆起当时 的战况时说。

我们在24000基尺的高度飞行, 维森特 中尉是我的锋机; 远克卡洪, 远克佛逊和纳 特中骈构成小队中的另外一支分队。起飞之 后, 我就没有看到过任何一架投机, 圆北我 一直在不伊地左顺右的, 盘帕漏拌了什么. 报快, 在我们前下方的空城中, 出现了一对 Fw-190战斗机, 它们正在攻击一个B-24番特权 编队。

我和维森納中斯一起驾机冲向那两架故机,另外的分队留在高空梯护我们,推搡纳 很快抓住了他的目标,一个超点射过去,故机开始着大并旋转坠落。而我还要再等上一 会儿才能咬上自己盯住的那架Fw-190,我开 大了,打中它的尾部。大股深圳从敌机的机 身内滴出,我踩着它下降到1500英尺高度,着 到它向海岸下坠、已经完全头去了控制。

打定这两架飞机以后, 截和维纳森的 P-47和小队的其他飞机脱离了接触。这两架孤 掌掌的飞机的搬油开始不足, 弹药也挟消耗 钻尽了, 于是我们决定开始派回基地。

我们保持在1500英尺的高度,横穿比利 时向英言利海峡飞行。 意! 我们周围的地面 上, 无数高射地大忽然间爆发了。我们刚好 飞到了一个工业区的上空、那里戒备盛严,

> 有各种不同口径的防空地火在 等着我们。维纳森和我赶紧调 特机头进行规避,但我的动作 慢了一抽,飞机被打中了。浓 烟开始从机尾冒出,并逐渐涌 进序验中。

我问维纳森特况如何,他 四客说一切都好。我说: "我 杠不住了,"飞机在胃调。" 我 要维纳森的飞机和我保持在一 起。周为我想这架飞机可能坚 村不到飞越英吉利海峡了。 我在路峰之前,朋先被电次了



■王牌们的会面 这张唐·简提列上蔚和约翰·戈弗雷 (18次空 战胜利) 的签名照片如今价值七千美金。



■乔治·普瑞迪在P-47的座舱当中

好几次呼叫信号。我和维纳森马上得到了响 **应、岩损失证现在不得不融合了。有推恤益 数生器上自带的帆布桶往外舀水。** 和教持队保持联系。他们会很方便地找到我 的往前.

我跳出驾驶舱。按照授科书上说的那 样、从一般到十、然后拉动降落伞的开伞 介, 降落伞轻快地张满了。在我前方四分之 **八、伟大周** 一英里远、我那架P-47裁到了海面上

我落到了水里,一块扎下去足有6茶尺 深, 不过很轻松地游了上来。 我在空中就把 腿上系着的所有索带都切断了。因此我能够 在水里很自如地活动。在我往水面上游的时 候,一阵大风吹过,降落伞把我拖走了几英 尺, 不过这对我没有什么影响。

浮到水面上以后、痰把栽生衣充上气、

开始展开我的充气般生 穫。当时我可能是太急 了一非. 心情非常性 躁, 手忙脚乱结果什么 都没有弄好。我定下心 来, 骂了自己几句, 然 后摸索到了充气救生筏 的一个阊门, 把它拧开 了; 我再拧开第二个阀 门, 救生筏浮起来了。 我估计,在这个板生符 上前前后后一共折腾了 10多分钟。现在、教生 筏大概充进了四分之三 的气体。 我爬了上去。 把锚扔到水里、然后用

最后。在英国皇家空军的海空搜救队的 探助下, 将瑞油上尉被一架"海参"双翼机 救起,安全返回了基地。

1944年2月。更大容量的165加仑副油箱 交付第八航空军使用,"雷霆"的步伐由此 可以迈得更远。这批新设备来得正是时候。 因为他们使得P-47赶上了第八航空军的大规 排"争论行动"——后人更多地将其称之为 "伟大剧"。

长久以来, 第八航空军的高厚, 直渴望

对德国航空业中心进行一次打击,以彻底能 系其战争潜力。当大批P-38、P-47和P-51运 抵英伦:岛、再得到东京量前油面的支持之 后、第八航空军的指挥层认为决战的时机到 来了,唯一能阻止盟军空中力量的,只有欧 洲上空厚重的云层。终于,盟军气象部门发 出预告;1944年2月的第三个层期开始,欧州 大陆将保持良好的赠好天气。期待已久的好 或终于上演;在1944年2月20日至25日之间。 "伟大周"行动展汗。第八航空军对德国境 均核空晕。例时,这次行动的目的还包括消 耗偿国空军的有生力量,进一步削减其实

"伟大周"的第一大由接近1000架乘型 数排机掛拌練專。它们的目标为集比錫、图 托、哈尔伯德塔特,布伦南克和哥达地区的 德军工业设施。第八航空军800架护航战斗机 为它们组成一进固齐金汤的防线、护航兵力 付添73架P-51。94架P-384666级P-471

力。

在菜比锡上空, 盟军的轰炸机都队遭遇 了大群敌机。当第56战斗机大队的A攻击群 赶到风景如曲的施坦胡德湖上空时, 13架Me110的编队正在对盟军轰炸机群死總烂打。在 这场战斗中,罗伯特*约翰逊中尉将取得他第 16和第17次空战胜利。

在14000英尺高度飞行,约翰逊中尉的小队发现了Me-110机群,随即扑上前去,为宏 炸机群躺倒。约翰逊中尉和他的僚机——卡 特上尉排列成纵队俯冲面下,卡特上尉对准 "规Me-110开火,两名飞行员均目睹了敌机 被巨大的爆炸包围,火焰喷通而出。约翰逊 中尉向前方的阵架Me-110开火之后,其中一 架在这支P-47分队面前垂直拉起。约翰逊中尉 和卡特上尉当即同时开火,16挺大山径机枪 咆哮着将数机打成碎片,

约翰逊中朝普到下方数千英尺的空城 中还有一聚Me-110在活动,便一头扎下去追 系。投等接近到机枪有效射程之内,约翰逊 中尉便在800好的距离外早早地扣动「机枪 的扳机。神奇的是、子弹像长了眼睛一般, 不偏不倚地正中敌机底舱。约翰逊中尉想拉 近敌我之间的距离。好好再打上一轮。但敌 机较精地编转方向,飞进一片云层以寻求庇 护机分析心地盘膝。他相信那麽Me-110 宁宁 云层外耐心地盘膝。他相信那麽Me-110 宁宁



■桂栽新型16.2加仑耐油箱的P-47机群,这个油箱是落克希德公司的产品,实际通常加注150加仑的热油、

会再飞出来的。果然, 敌机坠出了云层的下 方、机身浓烟滚滚。约翰逊中尉已经无需向 这架飞机开火了、静静看着它翻转着坠落到 **継而上。**

第352战斗机大队在分阶段护航任务中击 落了12架敌机、当天下午、咸利•杰克逊少校 相任该部队第486战斗机中队的指挥官, 他的 转动作起手、从敌人的左侧发动攻击。但 报告是议样描述当天的战斗,

当时我们正在掩护最后一批轰炸机撤离 战场。由于轰炸机群被四散分开、我们的编 开枪!那是自己人!"我们先发制人的优势

队也不得不一同扩展、因而变得松散。在此 之前、我们的任务一直平安无事、并开始在 22000草尺高度以对条维穿过一个B-17编队。

这个时候、我注意到在右侧偏下的高 唐. 有7到8架BF109战斗机呈密集以形飞行。 我们当即向右转弯,以一个跃升转弯半滚倒 是, 德国人发现了我们, 开始向右转弯。这 还不算、有个飞行员在无线电中大喊: "别

> 就这样又被削弱了。为 了鉴别对方的身份、我 选中了一架飞机、在它 **转弯时**,在外侧接近进 行现容。我清清楚楚地 在它的机器上看到了铁 十字的涂蓝, 便转向敌 机的尾部, 向它打了一 拉子。 当时的偏转角大 概有30度、 裁在250至 300码的距离上打了一个 两秒钟的点射, 看到烟 寡从敌机的驾驶舱以及 后方机身内冒出来。我 想、大概不是飞行员就 是氦气系统被打中了。 敌机翻过身来, 胃着烟 向下坠落, 我的僚机看 到它被大火包围着、向 海滩验验下坠。疲惫到



■驾驶舱内踌躇满志的罗伯特·约翰逊。



■ 吃克·格拉迪克上酐是第八航空军身受同伴專股的渡兰裔飞 行员,他在抵达奖伦三岛之前,便在波兰和法国上空与轴心 因战斗机进行过多场血战。

左边还有一架BC109, 于是故没有雌株适击署 一架放机。新的对于正处在右向的急制特育 当中,我设法特它的尼巴咬住, 拌粉机头。 取两个瞄准镜半径的前置量, 打出两个短点 射。它当即向右翻特, 白色的烟雾或者赛汽 从机身里飘出。我们当时在10000英尺离度, 打定这架飞机后, 我爬升到14000英尺, 开始 退税.

当天, 美国陆航 - 共擴失了4架战斗机, 其中两架是P-47。护航战斗机的全部战绩是击 落61架敌机, 其中有38架被"雷霆"部队一 手包办。 2月21日, "伟大周"进入第 二天。盟军对布伦璜克地区的Me-110制造厂, 文克莫和德甫尔地区的 飞机场以及德国西部地区的军事目 标展开了大规模委件。也许是在前 一天的反击中耗尽了元气,德国空 军在当天没有表现出侵强的实力。 在盟军将士看来,这一批德军、长行 员的水平和进攻验增均和前一天有 曹明显的区别。

当天参战的500架 "需霆" 当中,只有第56战斗机人队的B集群 在执行分阶段护航任务后、在返 就途中和德国空军战斗机爬开了对 决。大多数敌机是在荷兰上空试图 编辑相似的盟军案炸机时,被护航 桅斗机畔——击落的。迈克·格拉迪 克上时——斯56战斗机人队的被汽

商飞行员刚刚在须都海上空击落。架BF-109战斗机、正要爬升拉起、重新归队之时、发现了远处另外一架敌机的身影。格拉迪克将节流阀推溯,并开动了注水喷射系统、P-47以惊人的速度拉近了和敌机之间的距离。BF-109飞行员注重到从后力赤来的这架上飞机、立即向右转弯进行规避。但他马上犯下一个致向的错误——试图俯冲到低空以逃脱。"雷霍"的追杀。格拉迪克等要"雷霍"向下俯冲、不费吹灰之力地展上了德国战斗机、不偏不倚地给了它一梭子,随即改平拉起。此时,格拉迪克看到敌机非常怪异地向下方无人

的空域开火射击。从当时的情形判断。德国 飞行员很有可能已经被击毙。由于关节的收 缩、毛指紧紧触扣动扳机、才有可能发生这 样的情况。在水面上空、Bf-109高速穿过1000 英尺高度的一片薄云、继续向下垂直俯冲。 它没有丝豪改平拉起的征兆。

格拉迪克和他的战友们安全地把轰炸机 群民间英伦三岛。并在西欧上空的零星战斗 中击落12架敌机。当天、盟军护航战斗机群 一共击落33架德国战斗机,其中"雷霆"部 队占据了19架击落记录。而自身的损失只有 区区2部。

2月22日、盟军轰炸机群的进攻方向转往 阿含斯莱本、贝恩堡、奥含斯莱本和哈伯斯 塔特、摆脱了前一天的基塞。德国空军积聚 斗。邓肯县这样回忆的。 起力量,向盟军机群张开了血盆大口。

56战斗机大队的A 鄉群在25000英尺高度担任 轰炸、但他们由于气象原因放弃了任务。于 护航职务, 忽然间, 极远处的前方引起了一 阵小小的骚动、打头阵的轰炸机编队中发出 巨大的爆炸。加布雷斯基带领P-47部队加速 上前查看、发现轰炸机群正在遭受大批德国 战斗机的闭攻。A集群的"雷霆"随即加入了 战团、和15架刚刚完成俯冲攻击动作。正在 改平拉起的Fw-190战斗机进行混战。加布雷 找到几架德国飞机来打一打。 斯基选中了·架敌机,通过·连串机动咬住 它的尾巴, 耐心地将两架飞机的距离一点点 缩短到300码之内,这才扣动扳机。子弹射出 上。 裹和队友打了声招呼,带领所在的小队 后,Fw-190急速向左转弯规器。加布雷斯基 驾驶P-47牢牢盯住敌机、跟着它进入垂直向上

的爬升, 复数间, 敌机好像忽然间重病发作 一般、从爬升机动中径直向下掉落。加布雷 斯基不依不饶地跟在Fw-190后面, 继续倾泻 大口径机枪子弹, 直到对方在一团大火中爆 %作开.

加布雷斯基把飞机拉起、召集回手下所 有的飞机, 重新整理好队形, 竭尽般大能力 保持为套炸机群提供护航支持。在这段短短 的时间内。第56战斗机大队A集群的飞行员们 击落了[]架德国战斗机。

与此同时, 第353战斗机大队正在活泼 风趣的大队长格伦*邓肯中校的带领下,不但 尽职尽责地完成了护航任务, 而且还漂亮地 客串了一把对地攻击的演出。对于这天的战

我带领着大队,和351战斗机中队飞在一 ч天, 弗兰西斯·加布雷斯基中校带领籍 起。我们本来的任务是接护第二航空师进行 是。上级转而指派我们和第一航空师协同作 战。我们整个大队把飞行速度降下来、等待 姗姗来迟的第一航空师,最后终于在集合点 等到了他们的3个大队。我使用C频道和B-17 机群取得了联络, 他们说状况一切良好, 因 此我们就在噩炸机群闹圈游来荡去、希望能

> 在我们飞往科隆的途中、我发现有几架 双引擎飞机停在锡格堡附近的一个机场跑道 杀了下去。在树梢高度, 我从东向西水平横 扫跳消, 当时的表述是425英里/小时。我看

到地道上那几架双引擎放十机、醋准丁其中 之一, 把于弹都集中在它身上。 大块大块的 碎片被打得到处组飞。我继续开火, 于弹扫 的机床前的一群士兵或者地勒人员, 有几个 人被我打倒了, 机麻结结实实地被上下我前 出的所有于牌, 因为它做处在我的正前方位 里。我拉起飞机, 掠过机库, 同时呼叫跟我 下来的小队成员一定要保持超低空飞行, 因 为机场周围安设有大量高射池。遗过发动机 的轰鸣, 高射地火的动势声声入耳。飞离机 – 奶果里之后, 我看到前方有一列货运列车、 与即把大量的于弹倾泻到火车头上。没飞多 久又看到一辆, 我如法地制猛打一通。这些 火车服备的都是小型的发动机, 一打起来就 合即出去服蒸汽

前方500 聚尺高度从右向左穿越栽的就线。 教 等它飞过去之后,拐弯跟了上去,接近到50 至75辆的距离。那是一架Fw-190级 中机, 德 国飞行员压根就没有法意到我在他的后面。 我的瞄准他烧坏了, 不过这时候已经完全用 不上它了——我飞得如此之近, 以至德国战 牛机的轮廓把风档填得满满当当, 我要做的 只是大致对谁执去, 再和酚板机而已。 只见 敌机被打得机头慢慢上伸, 起落架枪挂了下 来, 飞机逐渐向应倾斜, 坠毁在一座小城的 如外。

不走运的是,第353战斗机大队在这天的 战斗中、失去了一位顶尖王牌——沃尔特·贝 克汉少校、他的座机在低空扫射一个机场时 被高射炮火击中。贝克汉少校跳伞逃生后被 停,此时他正以18个空战胜利的纪录,高居 美国贴载欧洲战场王牌榜的顶端。

"伟大周"的第三天、美国随航总共击 落59架德军战斗机、其中"駕鑑"部队包办 了其中39架。当天P-47的相失上升到8架。其



■第353战斗机大风指挥官格伦·邓肯中校的座桃在飞行中,注意机震下方挂戴的一束破片炸弹。

中有5架属干第353战斗机中队、它们均折翼 F德军高射炮火之下。

2月23日、欧洲大陆上空气候恶尖、"伟 大周"暂时偃旗总鼓,各部队在地面加紧时 间维修装备,等待天气放晴。2月24日,第八 航空军带队卷上重来。 轰炸机群的目标显雷 达、旅书因福特和柏林西北郊的军事设施。 对于柏林方向的作战计划, 套炸机群没有获 得护航战斗机的全程保护。

在肝法地区,德国空军的截击战术做出 了调整,给盟军造成了巨大的伤害。第二航 空师的B-24的轰炸机没有按照预定计划执行 军轰炸机部队的失误付出了惨重的代价;在

任务, 而是提早到达了集合点, 在P-47护航战 斗机没能赶到的情况下,它们遭受了大批德 坚战斗机的痛殴,紧接势, 套机机群未能找 到投弹的目标区。只得分散队形进行搜寻, 这讲·-- 步削弱了需要密集编队才能见成效的 **轰炸机自卫火力。更多的轰炸机沦为德军战** 斗机的囊中猎物。终于, 第353战斗机大队的 "雷霆"快马加勒地赶到了前线, 在旅泰因 胡德湖上空和8架Fw-190战斗机展开鏖战, 并一举击落5架敌机。在哥达地区上空。"雷 裳"部队一共击落了13架德国战斗机。但盟

> 当天前往祈达地区执行任 各的钊群中, 有33架B-24 被儿落。

在論书因福特战区, 盟军套炸机群漕到的拌椒 大部分发生在进入目标区 之前, 幸运的提, 它们有 护航战斗机群相伴左右。 第359战斗机大队在领德 海上空和德国空军交火, 并击落了4架敌机。接下 来便轮到了第78战斗机大 队B 您群的表演时间了, 他们在杜默湖地带和 · 支 Bf-109及Fw-190组成的源 合机群开战,并击落了7 架敌机。



■杰拉尔德•约翰逊少校正在和地勤人员交谈,凭借着过人的视力、约 绘册少校在二战结束以前击落了16.5架敌机。

此时, 杰拉尔德•约

翰逊少校正带领着第56战斗机大队第63战斗 机中队在附近活动。他目睹了杜默湖上空的 战斗, 立即带队加入战团, 约翰孙少校朝3起 -组的Fw-190对头俯冲而下。其中一架敌机 在这个时候转了个180度的弯,这恰好给约翰 逊一个从背后攻击的绝佳机会。借助太阳光 的掩护,约翰逊驾机接近到Fw-190背后300码 的距离,随即开火射击,一直打到几乎追尾 相撞。大口径机枪中喷吐出的火焰将敌机的 座舱和整个机身曜得清亮, 它最后在浓烟和 列焰的包裹中摇曳坠落。

瓷炸机飞到施韦因福特之后,德国空军 德军战机, P-47飞行员 - 鼓作气, 以勇不可挡 之势击落其中20架。同时、"雷霆"飞行员 们在这一天注意到了一点: 德军为了更有效 率地发挥双引擎战斗机的截击能力, 开始专 门安排大批单引擎战斗机为其提供掩护。

2日25日、盟军的政势上升到一个新的 高條, 在这一天, 第八航空军派出总数达755 架的面型囊炸机,对里根斯堡, 奥格斯堡和 **菲尔特他区的梅塞施密特飞机制造厂进行**政 击。为整炸机群提供护卫的是规模空前的护 航战斗机群, 其中包括139架P-51, 73架P-38 和创纪录的687架P-47!

当天, 重型套性机部队的发挥相当出 色, 如果不是部分套炸机编队往南偏离了航 向, 这天的战斗可以用完美来形容。在目标 区以南15英里的空城、第361战斗机大队找到 了蒸单的 - 专套性机编队, 势单力薄的他们

正在支撑德国战斗机的轮番围攻, 被打得狼 狈不堪。不过,一旦察觉P-47战斗机的出现。 徳国空室的飞行员们立即测转机头溜之大 吉。在护航战斗机的看护下, 套炸机群顺利 地在目标区上空投下了炸弹, 其间只有少数 德国空军的双引整战斗机在远处用火管弹讲 行了零星骚扰。

这天。第4战斗机大队船后 -次驾驶P-47 执行作战任务,一共击落了5架敌机。杜安•贝 森县这样描述他怎样在这最后一付中。 领悟 到如何运用P-47的过人性能:

我看到一架掉队的飞行堡垒落在了右 的活动顿时减少许多。面对起飞迎击的24架 后方,飞行高度远远低于轰炸机编队,同时



■社会、冒蠢和他的"排伊面密烧"的合影、 在这架P-47上, 贝森取得了击落11架敌机的战 绪,占据个人173架总成绩的三分之二。

两架敌机正在绕着它打转。于是, 我们加大 油门、朝它们俯冲。没等我们接近到足够距 期, 那架B-17开始向右倾斜、旋转下坠、两架 敌机继续继绕在周围打个不停。看到我们冲 过来, 第一架敌机俯冲逃离; 第二架开始转 **弈规迎**, 这给了我一个高偏转角射击的好时 机。我以60度的偏转角打出一梭子、但落了 个空。不过,我的表達足有500英里/小时, 这让我能把飞机高速拉起来、在德国人头上 再进行一次攻击。

这次、敌机转而向地面俯冲逃离、给 了我一个咬住它尾巴的圪住机会。他在俯冲



■第4战斗机大队的宣华德=海维力正在悠然自得地逼并着爱犬。对这支部队来说,只要把1944年初 的这场大仗打完。飞行员就能等到他们渴望以久的轻型战斗机了。

中, 现尽了各种花样进行规避, 以至让我很 难赔溢打上一两枪。最后,它在一个小镇的 郊外和我更囿于,沿着一条小漠块牛拉起。 我终于有机会在它背后300码距离开大射击, 并在脱离前打到100码以为。于弹很准确地 落在它的机旁上,右侧的起落架挂了下来。 我打完子弹以后,便拉起返回蜗队,我看到 敌机轫地面下坠,便再也没有接触过它。不 过,门罗中新说,他亲眼看到那架Fw-190坠 军在地面上。

战后的统计表明, "作大闹"当中, 重 型数焊机部队并没有对敌军的航空工业造成 决定性的打击, 相反, 在当年晚些时候, 轴 心国的军工制造业迎来了第二次世界大战的 牛产最高峰。

不过,德国空军在这一周时间里损失惨 電,为"帝国保卫战"准备的战斗机和人员 中,有超过八分之一的数额损失,导致元气 大伤。更重要的是,他们的士气受到了严重 的挫折。每个德国飞行员都清楚地看到。盟 军已经取得压倒性的优势,第二帝国的末日 即将到来。同时,即便再多的战机从工厂中 运抵前线部队、依然被走了有经验的飞行员 来驾驭它们,这些新耗了输心国宝贵资源打 造出来的精密战争机器只能停留在地面上, 成为军国际路战斗机的活翻子。

在"傳大開"里、虽然美國貼賴的其他 两种主力战斗机——P-38和P-51也参加了护 版任务、但朝空力量的骨下却是"當電"; 第八航空军一共击落218架態军战斗机、"雷 電"部队的贡献是其中的三分之二——140 聚。与他们的或绩相比、"雷霆"部队的损 失只有区区21架P-47架而已。

因此,有理由认为;这次行动同时也是 欧洲战场上P-47部队的"伟大闹",共和公司 战斗机的威力在这6天时间被炎挥到了顶岭。 在这周结束后,P-51战斗机开始人最进入第八 航空军服役。第4战斗机大队的老 8行员们终 于可以停止抱怨了——1944年2月,该部队如



■第359战 +机大队第369战 +机中队的P-4°在飞行中,机腹下的108加仑副油箱清晰 可见:

原以偿地获得 P-51, 在他们看来唯一能够和 "喷火"相提并论的战斗机。

九、目标:柏林

盟军的重型套炸机部队成军以来, 陆航 高层轰炸柏林的渴望便油然而生。但是、 德国空星的密集防御使得深入静墙的空差 任务成为损失人员和装备的无底洞。P-38 和P-51服役之后, 美国陆航的重型套货机 群终于得到了远程的护航支持。由于远程 性能稍微逊色, P-47主要在轰炸机进入目标 区, 穿透德国空军防线时进行掩护。同时。 在轰炸机返航途中为那些要伤掉队的"大朋

方"保驾护航。

1944年3月4日、盟军空中力量展开了对 柏林的第一次大规模昼间轰炸、然而、当天 欧洲大陆上空的天气条件极为恶劣、轰炸任 务不得不中途撤销。第二天,502架重型轰炸 机再次起飞前往柏林、但再次因天气原因放 弃任务。有一支轰炸机编队没有收到返航的 呼叫。谷盲飞往柏林上空。在穿透防线的阶 段, 为其护航的是第359战斗机大队的P-47。 当陆航高层最后和条炸机编队取得联络、势 单力薄的B-17机群开始转向返航时,大批Bf-109和Fw-190战斗机以紧密的队形对它们展 开了穷追不舍的厮杀。当时,在轰炸机群周 图。只有第359战斗机大队的8架"雷霆"。



■第350数 + 机大队第352数斗机中队的P-47机群正在英国上空进行护航任务训练, 注意它们组成了标 准的护航编队。

但美国陆航的飞行员们沉着应战,最终击落3 架敌机,并成功击溃了敌军的进攻阵形。

3月6日,美国陆航终下等到了久违的好天气。在这天、有730架重型轰炸机从美伦: 岛起飞、直接第三帝国的心脏、接近800架战斗机担任起护辖任务。德国空军纠集起有史以来接版大的载击机群进行拼死一搏,不仅仅经问战斗机,就连夜间战斗机部队也加入到对望军轰炸机群的围追堵截当中。 欧洲的天空中,规模空前的一场空中厮杀揭开了帷幕。第八航空军在当天的战斗中损失了11架护航战斗机和69架重得轰炸机。德国空军付出的代价更为惨截,有93架战斗机截急炸机帮的机枪手击落,被护戟战斗机击落的数量则为22架!

"需整"部队此时已经换装了更新的 P-47亚型、可以在机翼下挂载两个108加仑的 可投摆树油箱。飞机的作战半径由此太大提 升、第56战斗机人队也可以一次性源出两个 依此结合它诱弹逐跃线的护翰杆条。

3月6日,第56歲斗机大趴A集群的任务 是,11,应25分和第一航空师的轰炸机群在德 四、荷兰边境的小镇林根地区集合,并将轰 炸机研护送到不来梅南方的杜默湖和尼思堡 地区。在杜默湖以北,超过100架德国战斗机 升空拦截。在尼思堡地地区、轰炸机群又要面 对10架Fw-190战斗机的骚扰。面对越来越多 的德国战斗机、第61战斗机中队逐渐感到力 不从心,开始呼叫大队战友的支持。 赖快。 A 集群的另外两个位半机中队火寨赶到,和第

61战斗机中队并肩作战,干净利落地占落8架 德国战斗机,而自身的损失只有1架P-47。

当天、第56条件机大队B集群负款护运第 "航空师的B-24条件机穿越继军防线、一直 到不来特地区、由杰拉尔德·约翰逊少校份领 的护航编队没有遭遇任何敌情。忽然间,德 国战斗机出现了。约翰逊少校的回忆报告是 该样的。

从这个位置。我们能看到前方空中堡垒输跃的尾部正在湿度状态,于是我们马上 它过去凝提。没等我们赶到,敌机就一哄而 载。不过,我看到一架Fw-190在12000英尺高 度飞行,便开始朝它追走。德国飞行员看到 了我的飞机。开始特弯,两架飞机的角度相 基太远。以至我很难打出一两般子。我费了 好长时间递赶它,还穿越了一个云层,结果 另外一架路过的P-47恰好转到它的后面,一下 干量批彩独立弧了。

在这场混战中,沃克·玛胡林上树带领着 第63战斗机中队的红色小队,他说。

做人并始继续时,我们对此毫无察觉。 直到有人看见鹿圩机额队周围的20毫米机关 绝欠死。我们才开始意识到发生了什么事情。我们刚刚接近交边安城,故军的密珠攻 击土即哪般瓦解,只留下三三两两的故机编 跃在7000年尺的云层上打转。

裁看到前方11点钟的方向上,有3架故 机在被空活动。在进行了一选串机动之后, 我终于追上了它们的其中一架,那是一架BF-109。在我朝下冲去的时候,德国飞行员发现 了我、他立即向左转剪、冲入了一朵云彩。 我发现自己和敌机的距离已经相当近了。我 打了几梭子, 但没有一发命中, 就这样眼睁 路地看着它消失在云层中。

当我从攻击中拉起时,看到一架Fw-190就在我右边飞行, 财方也在这个时候看 到了我。被小小地吓了一跳之后, 我决定无 论如何也要把这架飞机干掉。两架飞机前后 追逐、向左转弯。忽然、敌机脱离了转弯机 动、径前向一片直径足有半等里的云层飞 去。我调转机头跟在它后面、连忙开始射 击。转眼间、我们两架飞机都扎到了云里 值得一提的是, 云层里头远比我们想象的要 稀薄、我能清楚地看到前面的德国鬼子。我 和动扳机开火了。看到机枪子弹大部分打在 两侧机翼上、还有一些打中了机身。我和敌 机之间的距离太近、因此打出的机枪子弹没 办法集中到敌机身上的一个点上。不一会 几、云层越来越浓、表不得不撤出战斗。那 架Fw-19()吃了森不少子弹, 我想它应该撑不

了名女下。

这个时候, 空战一直打 到30000英尺的高度。我们在 云层中穿进穿出地追杀德国 战斗机: 德国人也在云层中 穿出穿出地粮"雷霆"。

正当我们爬升返回费 炸机的高度时, 我向驾驶舱 外张望、看到了一架P-47在 向左转弯, 它的背后跟上了 一架Fw-190! 我立即在无线 电话筒大喊、提醒他注意背 后的敌人——事后我才发现 这是一架第78战斗机大队的 P-47. 他们和我们使用不同 的通话频道。我带上小队成 员去对付那架Fw-190, 它通 体银白色、在侧面涂有一个 巨大的黑色"V"字。敌机 肯定注意到我们的动作了,



■罗伯特·约翰逊(左)祝贺泛克·玛胡林(右)又取得了一次空战胜 利、此时他们的背后、地勤人员正在给厌克。玛胡林的座机绘制一枚 新的铁十字标记。

因为它立即从攻击位置中脱离,掉头向左转 穷逃命。我调整油门,跟在敌机后面; 我没 有开火,等待着敌机转向直线飞行的时机。

在转弯时、藏只能勉强跟在敌视的后 面。我们两架飞机都有一点失速、不过很快 改出了。我启动了注水喷射系统、读让飞机 转弯的速度暴增、转眼间就追上了敌机。我 追到150码以内,并一直保持这个距离。两 架飞机转了几个弯之后, 他忽然闻来了个陡 育的船升。避跟上他的动作, 在船升中拉近 了距离并打了一两ė子。敌机改出爬升滚转 而下, 像其他德国战斗机一样来了一个丰温 倒转机动。 我依旧蹑了上去, 在俯冲中进一 步拉近距离。当他从俯冲中改平拉起时、径 资向云层飞去, 波也是独国飞行员的一贯作 凤。这是我等待巴久的开火财机、子弹接连 去中了敌机的机翼和座舱。德国飞行员似乎 遇上了大麻烦、开始控制不住飞机了。敌机 向左转了180度, 我把"雷霆"拉起来, 看到 它的座舱基弹开、飞行员从驾驶舱中跳了出 ė.

我们的小队从这次叉手中效出。 拉起后 重新的触队股升。这时候,我们刚好飞过堆 森多夫机场上空,地面上的高射地大向我们 打余密集的地弹。我们只得拼命爬升,最后 怀于四剑尖全的高度,随即返回基地,一路 相宏无事。

在第三帝国的首都投下炸弹之后, 伤痕 累累的轰炸机群便调转方向, 开始沿着归家 的路途蹒跚飞行。为它们提供护航支持的战 斗机群中,依旧有P-47忠实的身影。第355战 斗机大队的沃尔特·克拉雷斯基上尉是这样描述他们如何掩护第一航空师返问基地的;

在集合点和轰炸机群会合之后,我们飞 到离空,占据了骨朝阳光的位置。在社政胡 附近地区,我看到两架空中堡垒在下方非常 低的云端上飞行,有6到8架战斗机围着它们 打个不停。我叫上我的小队,从18000英尺高 度冲下解围。我看到了两架BC-109压在围股一 架B-17, 把一个发动机打着了火。它们在四点 特方向发动攻击,从下方进入,攻击完成后 在右侧柱起。它们往处时,我和某中一架BI-109的距离大概在300码,于是我来了个高偏 特局射击。 假机从我下方飞过,特入垂直的 冲。后来,我的擦机布提尔中对各许或:他 看到我的于弹全部击中了被机的驾驶舱和复 标位置,大团的绷穿从它的机旁内漏出,数 机旋转着垂直俯冲而下。

正当我们要拉起的时候,弗提尔中耐报 告號: 左边有两三聚BF-109在活动。它们正处 在树梢高度,向着我们飞来。我向第二架故 机打出了第一被子, 不过全部落空了。接近 到300码距离之后。我以10度的偏特崇打出长 选2秒的一个迷定。子弹从敌机的右侧射入, 击中了引擎罩、座舱、机身以及翼框。故机 的右侧机旁逆发出大团火焰。 遐逸向右躺 物。 当我飞进去之后,看到它向左躺椅,翼 来搬到了树梢,写上一头裁到了地上。

我掉转机身对付领头的那架Bf-109。我在 它背后以5到10度的偏转角打了几棱子,但一 直没有瞄准好, 因为我把心飞行高度太低会 **挂到树梢上。于是、我把飞机拉起一点、再** 俯冲向下开火。 我打中了它几锭子, 机身内 开始冒出蓝色的烟雾。这时、我和敌机的距 应为250码, 直松开板机, 呼叫俺机接替店的 攻击、我会飞到上面去接护他。这时、巴杰 尔的飞机冲了下来,向敌机打了几个点射。 我看到更多的蓝烟冒了出来。巴杰尔把飞机 拉起来了、弗提尔中斯跟上继续开火、我看 到他打中了好几回。弗提尔中尉屯改平拉起 之后、我再次上降、用两到三挺机枪打了敌 机几枝子。我和敌机的距离越来越近。几乎 就要撞上了, 在那一瞬间我把飞机拉了起 桑, 同时感觉到微微一震, 似乎是飞机的尾 巴碰到了敌机。后来, 巴杰尔告诉疫说: 疫 在拉起时的震动或是因为当时敌机刚好就在 我的下方触地坠毁。

第355战斗机大队的P-47出色地完成了 护航任务。并击落了7架敌机。同时、越队的 发性机也依靠第361战斗机大队的掩护而脱离 险境, 驾驶"雷霆"的小伙子们·举击落5架 Fw-190。在3月6日当天、第八航空军的P-47 部队取得了总共击落36架敌机的衡人成绩。

3月8日,美国陆航派出411架B-17和209 架B-24套作机,对柏林郊外的VKF滚珠轴承 厂进行空中打击。在尼恩堡和目标区之间, 德国空军集中力量、规一口吃抗赛炸机群的 领头编队。在杜默湖地区, 担任护航职资的 第56战斗机大队A机群早早察觉到了20架单 引擎战斗机组成的三个编队正在接近。天空



■第361战斗机大队的P-47机群,注意气急扶座舱盖意味着这是后期型号,问时大部分飞机已经取消 了涂装、展现出银光闪闪的金属蒙皮。

中的德军战斗机越来越多, 到施坦胡德湖上 空、大约有100架粉机从四面八方向盟军委长 机群调近。

第63战斗机中队的杰拉尔德。约翰逊少校 是这样报告当天的战斗的:

我跟在一架Bf-109的背后,从几乎正后方 的位置给了它几个点射。大块碎片从敌机身 进行规避机动了、而是慢慢地向下落。我把 飞机拉起到敌机上方。尽量靠近、发现它的 大部分座舱盖被打飞了, 引擎罩和前机身的 大部分蒙皮电被机检子强站掉。法国飞行员 正雅钡不堪地从右侧座舱盖中挤出去,要折 在飞机坠毁之前跳伞逃生。

拉维特中斯是小队中的4号机, 这耐只有 上飞出。在我打出第二桅子之后、它就不再 他还一直跟在我的身边、于是我们一起飞回

> 毒炸机械队附近。 波附條、痕 又看到一队德军战斗机杀了过 来,方向和前一队一样一样。 我们的位置距离垂炸机编队太 远, 好不上阻挡独军战斗机的 进攻。只能眼睁睁看着它们以 4到6架飞机为一级、从轰炸机 的前上方杀下来。穿越喜炸机 编队后、德军战斗机一直俯冲 5000到6000基尺。它们拉起之 后、就会盯上在刚才的攻击中 **登伤掉队的嘉维机打个不停。**

> 我和拉维特赶跑了绕着一 架撑队的畜炸机打转的两架Fw-190、但我们之间的角度偏差太 大了, 避朝敌机打出去的子弹 应该据签了方。

我们重新飞向轰炸机编 队。这时候我的表述有450英里/ 小时, 刚好看到正前方的Bf-109 要对编队尾部的备炸机进行偷 囊。 截咬住了它的尾巴、飞到



■一点几个小計室在睡杯部的座椅上、后果将是怎样? 第56战斗 机卡以价至牌迈克·克沃克上尉在自己的P-47上画了个红屁股的 唐长唿、相信所有执行过远程护标任务的战斗机飞行员看到这 一萬、都能会心一等。

300码距离之后开火射击, 子弹击中了敌机的 机身和左翼。这时候、我的子弹打光了、我 机就这么几粒子可能还没办法干掉我机。不 过、这时候我的高度只有6000英尺。于是我就 在原地转了一圈,看着敌机往下掉。最后、 那架Bf-109数到了小脑复勒附近的森林中。

在当大趋向于白热化的战斗中。第56战 斗机大队A您群一共击落了16架敌机。与此同 时、同大队的B集群正在附近为第二航空转遣 队提供穿透德军防线的护卫。A集群面对占 挺数量优势的德国战斗机, 逐渐感到吃力不 支,他们发出了求援呼叫。B集群的队友们立 即前去助阵, 玛胡林上尉是这样描述当时的 战斗的:

我们很不愿意一弹来发就从这里走开, 尤其 是周围都是密集的炮火时。我向下张望了一 下,看到一条跑道,我想这应该是维森多 夫机锅。看到一架Fw-190在跑道上空向左转 弯、我把这个情况告诉了我的小队。于是我 们杀了下去。德国人对我们避之不及, 赶忙 从西向东穿越机场、在树梢高度径直遮窜。 我降下高度,在它后面开火射击。开始的几 梭子准头烂到了极点,枪枪落空,不过,等 森飞近一点之后。 总算有几枪打中了它的机 身。敌机消失在树丛中、我本来还想拉起来 再打一轮,不过很显然它已经坠毁了。

玛胡林上树有维森多夫机场上空飞了3个 来回, 击毁了另外一架Fw-190, 同时将一架 这时候, 我们此到命令垂去支持。但 Ju-88要炸机列入可能小腿的记录。在当天的



■战斗归来、第56战斗机大队的地勤人员正在为这架P-4 清理机枪、机枪下面垫着的是一个12°毫米 机枪的弹药箱,

成斗中,第56战斗机大队B集群,共打掉14架 德国空军战机。而所有"雷霆" 部队总块的 成绩则为42架德国空军战机,这占当天美国 防航79架战绩的。半。由于护航战斗机飞行 员的努力,盟军重型轰炸机的损失数目下降 到了38架。在德国限地的战斗中,P-47 长行员 以非凡的两年和粉小时明了自身的实力。

十、第九航空军

在二歲之初, 鄭九獻空军的前身一直活 跃于地中离战场, 1943年10月16日, 由于西 欧盟军对地战水支持的需求日益高涨, 第九 航空军移师英伦王岛。不过, 此时的第九版 空军规模远远不及第八航空军, 空有一个架 于前已。

到了来年春天, 第九航空军的主体在逐 筛成型, 力量合慢慢地充实, 1944年2月, 它 已经拥有两个P-51战斗机大队以及第358, 第 362和第365这三个P-47大队。


在此期间,第九航空军的轰炸机和战斗 机部队跟随第八航空军 ·起执行战略轰炸任 务。随着时间的推移,第九航空军的任务章 点逐渐转移到对地战术支持上来。不过,对 这支新邮队来说,如何远用P-47对低空目标 的轰炸和扫射、还是一个需要慢慢研究和积 聚经验的新课题。美国陆航在此之前没有提 供任何P-47对地攻击任务的数材、飞行机实 际上是在一步一个厕中地进行搜索、通过战 斗中的舒验相互交流、并自行编写——同时 也是为晚辈的新手飞行员们编引数材。就这 样,在1复一日的轰炸、扫射、摧级桥梁的 任务中、"雷霆"部队日趋成熟、飞行员们 将破长为今国内的教育们都赞叹不已的行家 用手。

3月、睾丸赎空军的"雷霆"部从开始者 手执行一种令新的、而且特持续到战争结束 的作战任务。这就是摧毁敌占区上的桥梁和 交通致施。以切断轴心国部队的物资及其人 份调动。

第九航空军的第一个俯冲要炸任务在 1944年3月15日进行。当天,第365战斗机大 队的8架P-47柱载250磅炸弹席卷了圣瓦勒利的 德国空军机场。3月26日,第九航空军继续集 合多个战斗机大队,对法国境内的铁路货运 编组站以及V-1导弹发射场进行了大规模的破



■第365战 卡机大队的两队P-4"正在设备起飞升空,汪意前崇中极度尼疗的地面,对于执行对地攻击 任务的第九航空军飞行员来说,乱糟糟的前线机场跑道纯粹是家常便饭。



■第362战斗机大队的机务人员正在更换R-2800定动机。

1944年4月、德国空军的主要力量收缩 同到本土, 以抵彻俞涫愈列的盟军大规模战 略空费。这样一来,在法国境内便留出大片 力量真空,第九航空军"雷霆"部队得以长 驭 直入, 康 无顾忌地对地面目标进行空中打 击。在他们的任务列表中。交通中转系统被 赋予了最高的优先级。紧随其后的是V-1导弹 发射场以及德国空军的机场。

1944年5月9日。第九航空军的"雷霆" 部队迎来了期待已久的大规模作战行动。美 国陆航在这天对法国沿海的V-1导弹发射场讲 行空袭,而每个P-47大队都被指派消灭发射阵 地周围特定区域内的防空炮火, 德军的对空 火力一日被压制住,包括B-26和A-20在内的 大批中型套炸机/攻击机格长驱商人, 对导弹 发射场给予重重一击。

在英吉利海峡上空。P-47部队集结完 毕, 排布着整齐的队形进入法国领空。顷刻 之间, 导弹发射阵地剧团的高射炮火问时爆 发了。硝烟和弹片遮大蔽日。P-47飞行员们躲 避奢炮火, 艰难地辨认出自己的攻击目标, 挂载着500磅重的高爆炸弹俯冲而下。炸弹投 下后, P-47以树梢高度在目标区上空来回穿 榜。用8桩大口径机舱的强悍火力扫射所有活 动目标。从沿海地带到导弹发射场,一条宽 广的安全地带就这样被勇不可挡的"雷霆" 战斗机撕扯开来。有若 FP-47在任务中损失, 但飞行员们的鲜血没有白流, 赛炸机群跟随 着他们的航资,对V-I导弹发射场进行了毁灭

坏。



■第 i62战斗机大队第378战斗机中队的两架P-47正在起飞、它们的机器下挂载有一枚i(x)磅炸弹。

性的打击。

从这年春天开始、随着诺曼庇登酷计 划的逐步筹备、有雨种类型的任务在各"信 雹"都队的优先级被大大提升。首先、是遗 过打点桥梁和铁路系统、使诸曼底地区的德 军部队与法国内随的联系隔绝开来,以阻止 德军的增援物资和部队向海头地带移动,其 次、确保盟军在海头地带的空中优势,力求 尽可修多地击落圈即空军能斗机。

同时,对法国沿海地带像全要解的表击 也逐步开始成为各个P-47大队日常任务的一部 分。为了"霸王行动"的顺利实施、第九航 空军的实力得到了极大的扩充。到1944年5月 初,第九航空军已经期有包括13个P-47大队、 3个P-38大队和2个P-51大队在内的庞大空中打 击力量。只要替随部队何需要、第九航空军 随时可以给敌军地面部队倾泻致命的炸弹。 大新以及大口径航停,从5月1日至6月5 日期间、诸曼底地区的输心国部队遭受了 包一日的空袭和扫射、交通枢纽和德国空军 机场是第九航空军频频光频的对象。 在针对铁路系统的持续作战中,蒸汽火车头成为P-47飞行员们最各级的目标。看了弹一颗颗打人火车头、等待者锅炉盈然一声飞上天去——这对在北美乡村中长大的小伙子来说简直就是无比乐事。同时,对快路隧道的轰炸也属于第九航空军的目常任务。喜欢 恶作剔的'庸霍"飞行员经常玩的一个担战 就是,假装追杀一列火车,把它驱赶到铁路隧道中躲藏,然后在隧道的两端迅速而准确 地投 坪弹。炸弹引爆之后,隧道河壁便复 然外鄉、火车就这么被严严实实地固在隧道 当中无法遗憾

5月21日,第九航空军集结了超过500架 的战斗机对法国罗亚尔省地区的铁路线展开 「规模空前的破坏行动,飞行从们一口气推 毁了46大车头。这天的任务是完或得如此 彻底,以致在诺曼底侵随的"D日"之前, 罗亚东省地区几乎没有任何值得一打的目标 了。

盟军展开"霸王行动",在诺曼底地 区发动大规模登陆行动当天,第九航空军的

战机活跃在游头空域。只要盟军抽面部队为 出要求, 攻击机, 战斗机便会从高空呼啸而 下,将敌军目标一举摧毁。这天的支持任务 帮助第九航空军发明了一种新的战术, 在地 面部队的上空随时保留几个战斗机中队待 命,以保证能在最短的时间内提供空中专 榜。此外, 第九航空军的空中打击还深入到 敌军防线之后。从6月7日到6月18日。在法 国沿海地带 -共有超过1000辆汽车和14辆出 直被第九航空军推得,此外,法国抽区的专 通线路上, 大批桥梁被完全击毁或者严重破 坏。这一切均有力地阻止了轴心国部队往诺 曼底地区进行快速增援的企图, 为盟军在难 头阵地站稳脚跟赢得了宝贵的时间。

6月14日, 在诸母庇建头上空的一次巡逻 飞行中, 第368战斗机大队第397战斗机中队 的乔治•萨克利夫中尉非常推得他和德国空军 战机交上了火。

当失, 萨克利夫作为约翰·哈斯勒中校 的僚机。和他们所在的四机小队一起编队飞 行。这个小队刚刚完成了巡逻任务、哈斯勒 中校想带领他们到敌军阵地上讲行扫射任 务。虽然这有点冒险、但是一想到能够痛痛 快快地开上几枪, 大家都很乐意去试试看。 就在这时,萨克利夫警觉地注意到30架以上 的德军战机从高空俯冲而来。

"左边有情况!" 萨克利夫发出警告, P-47小队当即向左急转爬升, 朝一大片摩重的 云层飞去、以求避开数量占据优势的敌军。 萨克利夫说:

向左转弯之后, 我们便和敌机进行对头 飞行。 进入射程之后, 我朝其中两架飞机打 了凡梭子, 然后就陷入和他们的转弯机动对 决中了。有两架Bf-109拉起来躲开子弹、另外 两架俯冲到下方包抄,还有一架咬住了哈斯 勒的星吧。

它们也咬住了我的尾巴。我在进行机 动的同时想办法朝前面的一架敌机打了一枚 子。不过, 漫等我调整到更好的位置, 它就 向左转弯遮走了。现在、我也得想办法开准 了。有三四架敌机跟在我的屁股后头打个没 完。于是我向左急转弯,把机头拉起来爬 升。

这个机动过后、那两架拉起来躲避子弹 的Bf-109游入到底的射程之内,它们该附正 在向哈斯勒中被开火。疫热办法对准机头开 了两稜子, 它们立刻飞开了。这个过程相当 快、因此我一枪都没有打中。这时候、我的 飞机接连接上了两三颗20毫米炮弹。 梭连忙 急转规避, 看到左侧机器上出了两个大洞。 我找不到哈斯勒座机的影子。它一定是飞到 云层里头了。

表向右来了个180度的转弯,向敌机编队 中央径直飞去,不停地打着短点射。它们在 向周围张望, 想找到那片云层, 还想看看我 的队左在哪里。这时候,我看到了小队的四 号机。那是第二个分队的僚机。他的长机也 可能躲到云层中了。在我们这个小队里、只 有作为长机的P-47才装备有宽弦螺旋桨、爬升



■第九般空军的"雷霆"似乎比其他部队更吸引敌人的火力,这就是一架经过恶战后安全返回基地 的P-47。

能力强、而我们像机没能配备上。

萨克利夫在转弯中盘旋上升,努力地接 近那片云层,但这实在太艰难了。

没旅等在飞进云层, 敌人肯定早就把我 给包围吃掉了。不行, 我得遇到别处去。四 导机和最各自同致机周龄了接近5分钟, 我们 两架飞机都没办法飞进云层里。这时候、我 看到四号机上飞出一朵降落伞。这一幕让我 成到不实而要, 这辈子我从来没有感觉过如 此的孤立无援。

萨克利夫 -边和蜂拥而至的敌机缠斗, · 边想办法接近云层。但他每次往上 K200到

300英尺,以爬升性能著称的Bf-109战斗机便 住, 再倾泻各种不同口径的子弹。

条: "冲向敌人脱离。"于是乎,我将机头 转向敌机群冲过去。无论谁挡在我的前面、 一律毫不迟疑地开大射击。一架敌机刚好飞 到我的前面、P-47基点接了上去, 疲龄了它一 通好打。整个动作太快, 以至我根本没有时 间去琢磨子弹打中了多少、漏掉了多少。

萨克利夫将节流阀推溯, 持续地打开 注水喷射系统。他的座机也在一刻不断地转 弯、刹车、俯冲、爬升……在法国的原野上 空以惊人的高速上下翻飞, 擦见什么就打什 2.

那么多独国人来要我一个人。这让我气 得发藏。我不顾一切地和德国人一个接一个 能轻易消上他、将这架孤零零的P-47团团团 地正面对决。我真的豁出去了。他国人很不 喜欢和P-47面对面地交手。一个个掉头开溜。 忽然间、我想起了学到的空战准则第一 我感觉这一仗我是选不掉了,既然横竖也是

死, 那我就得拼掉一个才够本。

在较量中, 萨克利夫将飞机拉起,来了 住这个机会射出了猛烈的子弹。加农炮弹将 P-47左侧的襟翼打穿名外, 还打断了配平调整 片的驱动链。一枚20毫米加农炮弹紧挨着座 舱后侧装甲爆炸,另外 -枚炮弹的碎片在方 向舵上撕出多个口子。

飞机的控制开始不莫完了, 我还要躲避 背后的子弹、一不小心或就陷入了低于2000 英尺、满油门状态下的高速条件失速。飞机 开始在尾旋中下坠、我想到疏伞、但是太晚 了---高度太低、机翼下的原野飞速扑面而 表。这时候、遊旅做的只有把双脚踩在仪表 板上, 使出全身力气向后拉提纵杆。 我的飞 机紧贴着地面拉了起来,这时我都快(由于过 高的加速度) 累視了。飞机开始爬升以后、森 的视力才慢慢恢复过来、我马上又不得不陷 入了向右的症狂特育当中。

萨克利夫再一次接近了那片云层。正当 他一点一点地提升高度之时,一架德国战斗 机从下方空域急升而起,紧贴他的右侧,仿 佛是同一个分队的长机和僚机在保持紧密编 队飞行。

他在打量着我, 我能看到他的眼神。我 想、他大概在琢磨是什么东西能让这架大飞 机坚持到现在还没掉下去。我向右边朝他瞪 了回去、如果我平头有一把点四五手枪。一 定能把德国人轰掉。他开始刹车、拐到了我 撞上P-47的左侧机翼、也许德国人想迫使萨克 的 尾巴后面。 裁知道 他 想干什么。 当他 第二 利夫 湖 滦 或 者讲 人 失谏 。 不 讨 。 那 片 云 层 。

次剩本的时候, 我一个跃升下坠倒转越过了 他的头顶。我是一点就撞上他了、机翼在敌 机驾驶舱上10套尺不到的距离掠过。

这时, 追杀葬克利夫的德国战斗机中, 有很多架明显将子弹打光了, 因为有8到10 架敌机和萨克利夫对头冲讨, 却一弹未发, 萨克利夫看到有10到12架次敌机绕成圆环飞 行。将他的P-47制综在正中、时不时地打上 一两发子弹。

他们的飞机在上面、在下面……到处都 是。不管我往哪个方向突围, 总有人咬住我 的尾巴来上那么一枝子。每次我想杀出去、 都会被迫陷入尾旋当中。有几架敌机会跟着 我的尾旋动作冲下来。不过、我在进入和改 出尾旋的时候、节流阀总是加到最大、同时 还打开注水喷射系统。这让尾旋变得非常急 速, 我的飞机太快、机动太猛烈, 德国战斗 机浸办法跟上来开枪射击。我还是用脚蹬在 前面、俺尽全身力气向后拉捶似杆、盲到成 觉双手就要被拉断为止。有那么一次我几乎 是擦着树梢尖飞起来的, 里视作用让我快看 不见了。

有足足5次、我从2000英尺高度陷入疯狂 的尾旋,每次我都感到可能飞机拉不起来, 一定会外将在地面上。

第6次配升。有8到10架Bf-109从上空对 头冲下, 想把萨克利夫这架倔强的大飞机打 下来。其中一架敌机几乎是擦肩而讨。几平



■第九航空军的又一架P-47、如果不是亲眼所见、谁都无法相信损坏到如此程度的战斗机能把飞行员安全带回基地。



■冀面完全被撤开——但对于蛮牛—般粗壮的P-47来说,这只是一点皮肉小伤而已。

那片让萨克利夫一直苦苦向上爬升的深灰色 厚重云层越来越近了。孤立无援的美国陆航 飞行员调整了一下航向、暗暗地给自己打气 鼓劲:

我知道,就是这次机会了,错过它就再 也别想活着回去了。我这架飞机几乎就是技 在螺旋装下往上爬升,眼看就要失達了。它 一头转进了云层。德国人驾驶着飞机从我身 边一掠而过,然后便掉头飞走。它的肚皮距 **惠我的置尖不到三十基尺远。在云层的黑暗** 中,我好忙把飞机拉平。这时候发动机的转 **途慢了下来、我意识到必须重新估算一下能** 否返回基地。到目前为止、这架飞机被打得 七型八萬、直估計到头表还得表一次跳伞、 这次任务才算打完。

看着但表版, 避注意到发动机的游气压 力从60英寸汞柱迅速回落。不过、它最终稳 定地保持在52英寸汞柱左右的范围。这场仗 打得太久、注水喷射系统的所有混合液储量 都被耗光、它像一匹疲倦的老马一样再也不 能纵情奔驰了。

萨克利夫在云层中进行最后一次爬升, 他从无线电话简中听到了哈斯勒中校的呼 叫、并得到了航向的引导。在黑暗中、萨克 利夫向西北飞行了12英里。一跃而起、将飞 机拉到云层顶端、哈斯勒中校和小队的三号 机马上发现了他。我正在独自蹒跚飞行、子 弹早就打光了。只想着尽量节省点燃油飞田 家去。这时候我猛然发现后下方有两架飞机 在跟着我飞、我还以为德国人又来了。冲动 地想拐回去和它们对撞。哈斯勒中校马上把 我认了出来、把我叫住。谢天谢地、看到他 们我真是太高兴了!

- 且盟军在法国境内控制了足够的机 场, 第九航空军便越讨海峡, 转战欧洲前 线。诺曼底登陆展开后第13天、第366战斗机 大队的"雷霆"机群便降落在欧洲大陆的前 线机场上。

7月1日、第362战斗机大队受命移师法 国前线, 美国陆航已经为他们洗定了一个前 线机场作为安家之处。至于有"多前线", 整个大队上下没人知道。当所有的飞行员、 地動和机务人员乘船越过英吉利海峡、在法 国海岸线登陆之后, 大队长草师•玛格芬卜校 便开着古普, 率领大队浩浩荡荡的卡车队伍 往法国内陆进发,在路上,周围的粉由逐渐 响起, 玛格芬上校随即询问吉普上随行协助 的西奥•戴维斯少校: "你确认我们没有走错 吧? "

"是的、长官。"戴维斯回答说, "前面 就是她图上所标明的跑道位置, 是我们的工 程师们豫好的"。

车队继续向前开进, 枪身越来越密集 了,猛然间,大炮从车队的背后轰然开火, 前方的轻武器射击声也响成一片。玛格芬上 校有点怀疑了, 他仔细查看了一下地图, 把 吉普车继续往前开了一小段路, 发现自己修 回路转地闯进了第3装甲师的一大群坦克中 间。

-位少校从坦克中极出头来, 膨熟地打

量着这支既没有坦克又没有装甲车辆的庞大 车队。少校爬下坦克、跑到领头的占督车面 前问道。"你们是上头派来的缓军吗?"

"老天爷啊,不是!" 戴维斯少校差点 牵过去了, "我们是美国陆航的部队、上级 把我们派到这里来,我们的机场跑道应该就 在这附近的某个地方"。

"喉喉喉!" 簡單少校有点明白了。 "如果是这样的话,我们就得把坦克挪走 了,这里就是你们的跑道。不过脑軌是吃错 了什么药,会把你们发配到距离前线只有 - 干码的这个鬼地方来?"

军人以服从命令为天职, 陆军的坦克 赛鸣着转身把地方让出来, 玛格芬上校命令 手下的部队下车准备在新机场就位。正当大 家大包小包地把各种警备从卡车上搬下来之 时,3聚BF-109战斗机从内陆飞来,向空地 上聚集的随航官兵进行了闪电般的扫射,四 个维特交通的完兵中噤身亡。经历了这一劫 他、第362战斗机大队的全体官兵立即开始级 纤维投掷的空粮体,直到探收仍不停歇。

当大队的P-47在新机场上安顿下来之后,德军便爬开了对机场的不问斯也击。几 亏每天、"雷霆"战机都是在枪棒摔响中起 飞升空作战、再顶着地火运航阵落。同时, BG-109的轰炸和引射更是家养便饭。面对这一 切,第362战斗机大队的陆轨等上只是把助尽 棒体的推踢一些。非然火化作动力、并入升



空作战的"雷霆"当中,直到将他们的敌人 逐一击溃。

与第362战斗机大队的故事相仿、在7月 初。已经有6个法国机场被第九航空军所占 据; 而到了7月底, 第九航空军的战斗机大队 全部由英伦三岛转移至欧洲大陆。

十一、"小心战斗轰炸机"

在扣负对地支持任务的日子里、P-47飞 行员们发明了许多对付德国装甲目标——尤 其是坝克的小技巧。一开始,为了扩展作战 范围,德国装甲部队在坦克车辆的后方或侧 面挂载了大量油箱。"雷霆"飞行员对这种一 打就带火的靶子趋之若鹜,一辆又一辆坦克 在西欧的原野上被打成熊熊燃烧的火炬。最 后, 德国人终于意识到了在坦克外柱载油箱 就是自杀行为。不得不緊急更換了战术。现 在, P-47要面对的就是一个个硬邦邦的铁甲乌 **龟了。它们厚实的焊接钢板对12.7毫米机枪的** 伤害完全免疫。不过,在绰号"雷霆游民" 的第368战斗机大队,飞行员们一直在开动脑 筋研究如何对付重型的虎式和豹式坦克。约 翰•拜尔上尉是这样回忆他们当年的努力的。

麦克拉克兰上尉的四机小队中。我是一 个分队的长机。我们的小队车命出击, 找到 了我们要支持的那支装甲部队。只见它们沿 着公路停止了行驶。一塘就是好几英罗。我 们通过无线电频道和装甲部队的指挥官取得 了联系, 他告诉了我们部队分配的原因: 前 面道路的拐弯处,停着两辆虎式坦克。

在这条路上、虎式坦克是最大最重也是 最坚硬的怪物。它们的体章足有60吨... 机机 我们那些40吨重的谢尔曼坦克吧。在庞式坦 克著名的88毫米施面前。它们能等到的只有 一场一边倒的磨条。

朝着虎式坦克、我们俯冲而下投弹、没 有命中。当时、战场上空的云层很低、我们 只能在投弹前俯冲短短的一段距离。这很不 利于瞄准、因此我们投下的炸弹最多只能落



■第366战 4 机大队第391战 4 机中队的P-4"D正在校枪 8 摄12 "毫米机枪的火力足以摧毁债军大部分 装甲车辆,对于那些看似整不可推的重型坦克来说、P.4°有更多的办法来对付它们。注意飞机尿部 已经被抬起至水平投东。

在坦克旁边、弹片对它们没有任何影响。炸 弹一扔掉,我们的P-47战斗机就像绕着石头 打转的窗蜂一样、对着坦克的装甲一点脾气 **都没有。只见坦克套降降地开动起来。飞快** 地四散跑开。我们远远地绕着这群坦克转圈 子, 盯着它们看了一会儿。这时候, 在忽然 有了个点子、在无线电中建设小队从顶上扫 射虎式坦克的薄弱部分。

麦克拉克兰上尉对此是这么评述的:


我们觉得这可能用处不大。因为虎式坦 克的笈甲太厚了。 不过、 波个点子看起来对 我们来说没什么坏处、所以我批准了。

" 图此, 我们4架飞机便向领头的原式 坦克俯冲下去", 拜尔上尉继续描述他的战 小, "我们沿着公路排成纵队,一个接一个 对准那辆坦克的屁股开枪。这就是说, 32挺 挥官; 道路已经清除, 可以上路门"。 七口谷机粉把子弹打在一个路小的方阁之

内。我们猜想、打在公路上的子弹可能会反 弹起来,从下面打中坦克的底盘; 直接命中 坦克的子弹肯定直接穿过了发动机的通风口 栅板, 或者点燃了坦克的燃料罐。反正, 当 我们拉起来、兜着圈子观察的时候、那辆坦 专首言出麻烦了。它深身四处冒出红色的火 图和白色的蒸汽来。第二辆坦克不顾一切地 拼命从它身边形走。不过我们依葫芦画瓢。 在它脑袋上又狠狠敲了一记,看到它轰的一 声爆炸、就像磨人街放的中国爆竹一样。"

"在我们的装甲部队里, 每个人都从坦 克上探出头来观看我们的表演"。 麦克拉克 兰上尉说, "从飞机上能看到他们又是唱又 是跳的,向我们挥手致意。于是我们晃了晃 机翼回礼,同时用无线电话简告诉他们的指

旦要天气条件允许, P-47便会从法国前



■这群德军装甲车辆碰上了第366战斗机大队的P-47, 下踢只有死路一条。

线机场腾空而起, 在高速的俯冲中将坦克、 卡车和桥梁击成齑粉、同时、飞行员会在 -次次的作战任务中积累经验, 正如兰德尔•亨 德里克斯上尉所说的那样。

俯冲喜炸通常从10000英尺到12000英尺之 间的高度开始。飞行员对投弹的技巧越来越 转线, 不过他们倾向干使用500或者1000磅的 高爆炸弹。如果挂载1000磅炸弹、投弹后拄起 的高度通常都不低于1000英尺。对于500磅炸 弹,这个高度是750英尺。

拉起高度的限制。不仅仅是为了保证战 4.机能够安全地改平拉起,而且还保证了飞 机不抽丝碰遇效后所讲发的弹片所击伤。有 一次, 我在俯冲攻击一辆坦克时, 地面上有 一些轻型对空火力在活动。为了对行它们、 我的俯冲时间稍长了一点。投弹后拉起晚 了。不过, 飞机的各仪表显示一切正常, 我 也就没有怎么在意。

当我返回基地、准备降落时,注意到 有一条轮胎爆掉了。我瞥了好一番功夫才拉 新住飞机来了个相当难堪的降落。当飞机停 在钢板跑道上之后,我的机务长跑上来和我 证: 这些飞机一定被敌人的防空火力执情地 "招待"过。因为它伤得可不轻! 经过检 查、我们发现有两块巨大的炸弹破片残留在 机身当中。一块弹片一直穿透到起落架验当 中。把轮贴刺破。另一块弹片足有4英寸宽、 1 苯尺长, 零字城打在驾驶舱正后方的机身

在俯冲投弹时、我们在尝试加大俯冲角 唐、这样能够让我们最大程度地减少暴露在 对空火力之下的时间。为了不让地面的高射 **换手猜准铸冲的路线、我们通常以一个半滚** 倒转机动开始俯冲。

一旦P-47飞行员在战斗中磨炼成熟、雷 重在他手下将能比中型畫炸机更有成效地啃 掉敌军的桥梁。要嘉瑞一座桥梁、嘉炸机只 能四平八穗地进入投弹航线。而投下的炸弹 却往往落空。我们会在任务之前研究桥梁的 粒括照片, 决定进入的高度、方向以及俯冲 的角度、好让炸弹直接命中桥墩、把它彻底 推销。这种精细活、还得由我们来干。

到7月中旬。盟军已经在法国的科唐坦 半岛成功立足。7月25日, 巴顿将军率领第3



■第九航空军对使军铁路系统的打击。

您闭军杀赴诺曼底战场, 执行突破德军滩头 登陆场阻击圈,包围歼灭德军重兵集团的任 各、"眼镜蛇行动"正式展开。当天9点38分 至9点57分之间、第九航空军的8支战斗-轰 **控机大队对德军防线上预设的宽250码。长** 7000码的突破口地带进行了猛烈的轰炸和扫 射。紧接着,这片狭长的地域又遭受了第八 航空军的1500架重型套炸机的毁灭性打击。 重磅炸弹的硝烟尚未散尽。第九航空军的7 专战斗 - 寄作机大队又以紧密的队形出现在 突破口地带上空。这559架战斗机几乎全部为 P-47, 它们在突破口地带的东西两侧投掷了面 量超过200吨的高爆炸弹。

汶易后一波攻击当中。 包括了第404战斗 机大队的朴安·英特豪特上尉的P-47。英特豪 特上尉在一份报告中指出:

整个地区上空被烟幕完全遮盖, 有百分 之八十左右的浓烟上升到2000草尺高度。扩 散成漏斗形, 向北一直飘到卡朗唐上空。 媚 **寡绵延8到10英里宽、飘开有12到15英里。目** 标区几乎被炸了个造。偶尔还有颇为密集的 防空火力在活动。不过很显然、凡乎所有的 高射协火力点都哑掉了。它们不是已经被铲 平, 就是弹药完全耗光了。

空娄讨后, 德军部队无心恋战, 豫羽 挑出这片饱受蹂躏的地带, 但是, 他们的坦 克、卡车、摩托车……一切堪用的交通 [具 都将接「连三地在P-47的致命一击中化为乌 有。到后来,选命中的德军官兵往往一看到 P-47的踪迹,便拼命挥动白旗,以求饶过一 畫了一通,喂我吃了点东西,然后把我送回

命。

"眼镜蛇行动"当天,这三波密集而又 猛烈的空中打击将御军地而部队的反击可能 性完全压制住, 盟军的地面部队一鼓作气, 顺利嫩将德军防线突破。首插法国腹地。 "眼镜蛇行动"宣告阅满成功。

在这次惨痛的溃败之后, "小心战斗轰 炸机"开始在德军无线电通话频谱中流传。 P-47成功m将恐惧和绝切深深播种在敌人的心 底。

在密集的地面火力面前, P-47证明了自 己县美国陆航军不可排的最强战斗机。按上 几十发子弹再平安返回基地——这样的故事 对"雷霆"飞行员来说早已稀松平常了。只 有第366战斗机大队罗伯特。高弗的经历才值得

衰正和几架Bf-109艘斗的时候, 飞机的涡 轮增压器失控、进气压力瞬间猛涨,一下子 把几个汽缸给爆掉了。飞机的风档前被飞出 来的油速住、农只能把座舱盖打开一点点。 从缝隙中看到我的僚机。

傍机带着我放过前线派回基地, 但很明 显, 风挡潮成这个样子, 我压根没办法看到 换道的身向。因此, 我决定迫降。由于视野 **登阻。飞机一头撞进了一栋砖房的二楼上。**

这时经疫的神智依然清醒,还等到了 一位超扩车司机出现。他帮助我爬出驾驶 检---查们正处在一个二排的卧室里。司机 把疫送到了机场的医院。在那里医生把我检



■待军用于防空的300毫未机关炮,通常它们大量部署在机场跑道用边。密集的地面炮头对于任何战 牛-轰炸机来说,在它们头上飞过一次,还有可能勉强抵挡一阵手,如果飞第二次,这就意味着自 杀。

部以去了。

"眼镜蛇行动"之后, 盟军地而部队 路东进, 推枯拉朽地击溃德军。美国陆航的 战斗 多性机部队在这 阶段为地面部队提 供了必不可少的空中支持。第404战斗机大队 的作战历程便非常典型地反映出P-47所担当的 职责,该部队1944年8月15日的战斗日志记录 加下,

利奥•莫恩上校带领第508战斗机中队的 8架飞机执行了一个小时的攻击任务,准备由 哈罗德·苏克少校率领的第506战斗机中队接替 任务。此时, 莫思上校发现了具备高价值的 目标 --- 20辆德国坦克。在无线电中、莫恩 上校无法将坦克的具体位置通知苏克少校,



■慕州弘铁·秋大队的约翰*温莱特在一次战斗中增办了6张击塞免录,这也许是"富宜"飞行员在法 国上空打得最怪异的一位:温莱特击罢了2张德军战斗机,另外4张敌机在违杀温莱特座机财双双级 接怪毁!

于是,上校带领508战斗机中队的"针尾鸭" 小队率先对坦克展开俯冲攻击。随后,苏克 少校的部队击毁了坦京集群中的15辆。

午后,各中队开始执行当天第二次作战 任务。第507战斗机中队终于找到了试图突围 的德军部队,后者正沿着雷恩市西北的公路 移动。

汤姆·韦勒上尉的第二小队对德军部队进 行了周密的观察,看到他们在公路上列队前 进,并依靠树木进行掩护。韦勒说:

我看到了这些担先,还看到看不少人在 跑來跑去,似乎要开动他们的离射地。所以 我告诉传机: "我下去接他们,你在这里等 高,如果他们开始向我打离射地,那体就下 去给他们听拼键。" 德国人一定当听到了兹 们的通话,因为在我冲下低空,向坦克扔下 炸弹的时候,没有一门高射地敢对我开火。

供知数军情报之后,泰斯少校迅速组织 起8聚战斗机,在当天下午对韦勒的目标发动 下一轮攻击。在韦勒上树小队的带领下,队 负们发现了雷恩市东北到西北的强形公路上 镜無燃烧的装甲车队。战机群再接再房,击 银55辆装甲车辆,2辆卡车、一辆床载5人的摩 托车以及"门小型高射坡"。

8月24日,德军在试图被过塞纳-马恩省 河通趣时,被第九战术航空军的战斗-轰炸 机速个正著,超过400辆的卡车、装甲车和其 他机动车辆被炸成废铁。从这天到8月28日的 4天时间里,吉尔伯特*迈耶的第368战斗机大 队击毁了426辆德军地面交通工具,击伤125 辆。其中,在8月25日这天,在茶伊松和拉昂 之间的地区。第368战斗机大队就一口气击毁 了213辆车辆。

在战斗-赛炸机部队和地面部队的双 重打击下, 曾经横扫欧洲大陆的德军装甲部 队业已分崩离析。一步一步地向德国本土溃 il.

十二、液雷轰鸣

1944年9月、德军一路清谌穿过比利时 国境, 在他们背后, 是穷追不舍的盟军装甲 部队,到这个阶段, 野军的战斗-条炸机部 队和地面部队之间的合作已经渐入佳境。为 世, 美国陆航和英国皇家空军单独抽调出部 分战斗机和飞行员进行协助。这些飞机挂载 有剧油箱,专门用于战场观测,协调地面部 队和战斗-轰炸机部队之间的信息沟通。战 场观测机的飞行员可以使用飞行部队自己的 俚语和战斗~赛炸机部队进行方便的交流。 直接指引他们攻击地而目标, 同时自己在一 旁满 童 地 检视 同伴的 成果。

第365战斗机大队所执行的 - 场任务便是 这种战术的良好演绎, 策尔•史密斯上尉是这



■溃逃中被第九航空军所摧毁的德军车辆。

样回忆当时的情形的:

盟军地面部队正途赶着德国人一路杀进 比利时,这时候我们的机场就在巴黎部外。 起飞后,我们沿着一条被指派的高速公路向 前飞行,直到我们找到了波场观测机,它的 副油箱涂成了醒目的橙色。

在这天,我带领的16架P-47中。只有两 架挂截了炸弹。在高速公路的尽失,我们找 到了上头指定要支持的那支地面部队。在上 空盘被的战场观测机告诉我们:到目前为 止,这支部队还没有遇到抵抗;不过,两边 25英里开炸有另外一支地面部队碰到了不少 麻烦。于是,我和战场观测机充成了灾挫, 带领P-47机颗粒长的面生行。

向面飞到预定地区上空时, 表看到一群

P-47正在俯冲和扫射。我搜劾无线电话筒的频 道开关,结果听到了他们的战场观测机正在 的P-47太嘘: "不、不、不是那里!"

我向那架波场视测机发出了呼叫,进行 了身份识别,网络这里有没有什么需要帮忙 的地方。他说,地上的装甲部队被两门及短 克地钉死了,这群P-47起过来帮忙,不过打得 不够介,我告诉战场观测机,让那群P-47把地 方让出意。罗格奇们来说话意。

很快,这片空域就清静下来了。故场观 测机呼叫或说: "你能看到他们扫射的那栋 接房嗎?那就在山谷对面四分之一装里的地 方、德国人在地下宝安了一门反坦东地。"

纯勃·弗赖伊中尉的座机是两架挂栽 有炸弹的P-47其中之一。我看了看房子、呼



■ 方第373战斗权大队的"雷霆"所准备的一排500磅高爆炸弹。这是飞行员非常拿手的耐地攻击式器。注意各校炸弹的配装并不相同。

叫弗赖伊: "你看得到那栋装有大炮的楼房 妈? "

"看不到。"弗赖伊回答说。于是我告 诉他、我的飞机会在他前面用机枪扫射来指 示目标。我压低机头、开始进行一个角度很 浅的俯冲、并对准接唐打了一锭子。弗赖伊 中尉看着我的动作, 跟在后面讲入授弹前的 俯冲。通常情况下、投弹时的高度应当在1500 **算尺以上,不过这次弗赖伊中尉必须把飞机** 拉得更低,在700到800英尺的高度才能投下 炸弹。两颗炸弹从机翼下划着漂亮的弧线直 接穿透了楼房的顶层。当我呼叫战场观测机 时, 应作明显成划话箱中对方声音的激动。

这时候、地面上的4辆坦克中、有3辆被 打趴下了, 停在路面上冒着火。它们面对着 一个过于陡峭的斜坡, 所以既不能爬上去, 也不能迂回到路边。因此、它们先前想努力 一点点爬上站去的时候、只能像鲜蛋的鸭子 一样等着挨打。

我问题场理测机这里还有没有重要火

力支持的地方, 他回答说前面还有一门反坦 克她。 这时候, 她面上的步兵迅速从山上退 却、跑到蓝甲坦克群中寻求庇护。我在他们 头顶上绕了几圈。在前方的一个十字路口、 看到一架德国坦克正在横穿马路。坦克没有 伪装色。它的炮踏沿着马路指向美国地面部 队的咽喉垂道。

战场观测机呼叫我, 垂我们的P-47炸掉 那桶坦克。 避失诉他, 城面上的步兵距离换 因坦克只有不到100码远、我不会让我的手下 冒着误伤友军的危险进行攻击的。战场观测 机和地面部队进行了联络, 只见步兵们向后 护,得更快了。

我驾驶飞机向着轰炸机俯冲。用机枪扫 射来指示目标。很显然、德国的坦克兵很害 怕点50口径机检子弹打在他们装甲侧板上的 感觉、坦克开始从路上开走。第二架也是最 后一架挂戴有炸弹的P-47倍冲下去投下炸弹。 可惜没有炸中这个移动中的目标。于是我们 追着埋克、轮番用机枪扫射、同时山下的地



■对于地勒人员来说,时间永远是不够用的。在太阳下山之前,他们还在忙碌地给第373战斗机大队 第410战斗机中队的这架P-47装填子弹。

面部队趁机一哄而上, 前进途中没有遭到任何抵抗。

就在这个秋天、盟军的飞行员们开始接 能到 一个陌生面孔的敌人——Mc-262喷射战 斗机,1944年10月2日,第九航空军的"雷霆"战斗机和这种德国空军的最精锐武器之 侧进行了首次空手。

在这天的战斗中,第365战斗机大队的瓦尔英·比奥德拉特中尉带领一支周机小队,在德国明斯特和杜塞道夫之同活动。比奥德拉特中尉所在小队的任务是在9000英尺高度巡逻,为在纸空村封列车的其他大队成员提供警戒和护门。

猛然间,比奥鄉拉特从无线电话简中听到了小队3号机——罗伯特·提特中尉的一声惊呼。"我的上帝啊",提特中尉喊道。"那到底是什么东西啊?" 比奥德拉特立即警觉地乐视周期,但只来得及警见在机尾附近嫁过,道明光的火光,如闪电一般穿入一片云惊。

比與審拉特立即率领他的小队掉实尾 追。特他们跟随一头扎人云层之后,立即失 去了和大部队的联络。四机小队及观云层上 方有活动的迹象,随即开动P-47的往水喷射系 统爬升道经。当他们再次跟赌海大龙人云 层深处后,比奥德拉特和小队的另外一组分 队失去了联络。他身边只剩下自己的僚机皮 特*被得斯中尉在并肩飞行,追逐那架不明身 份的敌机。

敌机似乎在快乐地和这两架拳重的美国

战斗机玩奪貓提老鼠的把戏。它一下子以惊 人的高速 医出P-47的机枪射程、两白发动机喷 吐膏洁白的烟雾,能即又轻盈地转一个弯, 掉头向比畏倦拉特冲来,机头的加农炮口喷 射 14猛烈的火焰。"雷霆"飞行员猛然拉 杆,来了个急转动作以避开敌人的火力。敌 机速度过快,无法和P-47进行转弯周旋,呼啸 窘解射面过。比奥德拉特等失机拉起爬升, 现再看给机环想玩什么在样。

放机一次又一次地转弯飞来、开火攻击。每次、比奥德拉特都是等到最后一秒钟、迅速拉杆规避。在这样的反复周旋中、两架飞机在不断地掠弯高度,开始向地面接近。忽然间、敌机身后的白色侧等截然而止。也许它的燃油耗尽了,或者更有可能的是发动机出现了致命的故障。

失去动力的都因战机被迫陷人一个角度 胜峭的滑翔长行当中,并不得不左右晃动以 躲避身后即将打来的大口径机枪子弹——此 时的比集德拉特驾驶P-47展开了复仇的迫杀。 正当两架长机的距离避拉破近,比集德拉特 就要打出一个点射之时,德国飞行员的规避 动作过猛,一个侧精凛到了地面上。一团巨 大的火焰钟时爆炸开来,声音震耳欲聋。两 名美国飞行员驾驶着P-47在敌机的坠落地点盘 旋良久,以进行观察,不过他们只看到了熊 熊燃烧的火焰以及遍地闪光的金属碎片。两 架"雷霆"于是并用弧航、就这样,它们取 得了就位字和德国新式喷射战斗机等— 本发射的胜利



■瓦尔莫·比奥德拉特在击落Mc-262之后所拍摄的照片,注意座舱盖下已经画上了表示击落喷气式战 4和的标识。

"雷霆"飞行员们在和地前部队的协同 作战中取得了短炮的战果。他们对此感到相 当的自豪。 不过, 小伙子们从来没有忘记自 已是一名战斗机飞行员。他们意识到,对地 攻击任务中、最多具能偶尔碰到一两架零星 的敌机。在这样的环境下作战、要想在战争 结束前击落5架以上的敌机无异千天方春谭。 毕竟。"王牌飞行员"这个响亮的头衔悬所 有美国陆航飞行品观索整修的对象。

也许是为了满足小伙子们旺盛的战斗 欲望, 第九航空军在为地面部队提供足够支 持的前提下、每个月安排了一次空中扫荡任 务。对于P-47 K行员来说,这个任务是他们一 百在期待的击落敌机的机会。因此, 每次空 中扫荡任务之前,所有的"雷霆"部队之中 都会因为争取出击的机会而编得不可开交。 1944年10月21日的战斗便是这样的一次空中 扫荡任务。对此、第365战斗机大队的签尔•中

密斯上尉是这样评述的:

任各名额的争夺是如此的激烈, 以至于 藏。一个拥有100次作故记录的老手、也只能 曹尽心思瑜就强格讲中队的量后一点分队出

我们从机场起飞, 鳊组成一个大队的队 形。那就是3支16架战斗机的中队。我们的 任务是在莱茵河东岸扫荡德国空军的有生力 晋。第386战斗机中队在高交提供播护、第387 和第388战斗机中队的飞机到位于稍微低一点 的空城中。

考我们穿越敌军防线之后, 我就从无线 电话简中听到了地面的报告: 前方30度方向 有大量敌机活动。很快, 第二条消息又传了 过来: 我机正在冲痰们飞来。 雇们干暑极下 副油箱。开始爬升、准备接敌作战。

我们还在船升时,地面的消息报告说、 敌机应该就在我们的正前方。我向上张望. 看到了高空操护的第386战斗机中队向几团基 云飞去。在他们马上就要进入云彩当中时, 从云中冲出一大队Fu-190战斗机,几乎和他 们对共冲过。被机立即侧飞准梯,向我们下 方的两个中队冲下来,并很快穿过了我们和 赛387战斗机中队之间的空隙。

故机和我们刚打个隈面、第387战斗机中 队就跟下去追杀它们。很快,上面又出现了 第二波Fw-190、跟着整个第387战斗机中队骑 冲而下。于是、我们也摔掉机头追了下去。

我跟上一张故机,对着它打了几娘子。 他它很快一头扎进了云层。我和被批失去了 接触,于是我把飞机挺起来,宣新和我的小 队会合。不过,我的僚权证去说,他亲眼看 划那架故机进入了尾旋,随后坠毁在她面 上。

我想加入第387战斗机中队的编队,但是 看到他们正陷入一场令人喘不过气的肉搏当 中。我向上看了看,发现有12架甚至更多的 Fw-190向赛387被手机中队冲下来。我的飞机 只要一柱起来,使刚好面对着敌机端队的中 心。于是,我在拉起时打了一桩子,把它们 的编队打散了。

这个时候,整个天空中,到处都是P-47 和Fw-190在提时厮杀。三四十架飞机搅和在 一起混战、居然没有多少碰撞坠毁,这不能 不讥是个奇谑。慢慢她,驾驶舱周围远远近 近地锭拨出越来越多的降落伞。

打到这个今上, 要想瞄准做机打中一桩 于于弹, 那鼻比天的渠中头奘还难。只要你 接版飞机进入攻击位置, 刚要瞄准, 马上就 会跳出另一架被机把你咬住, 我和敌机进行 了两次对头攻击, 我们之间的距离是那么的 接近, 以致我能清楚地看到德国飞行员脖子 上摊检查的白桌圈中。

我的飞机换了几枪,但却还不了手。我 把P-47垂直拉起来,驱赶跟在一个队友背后的 一架Fw-190。我来了一个90度的高偏转角射



■除了地面塔台、第404战斗机大队还在法国的前线机场使用这种格子布做成的简易标识来指挥战斗机机路。

去、不过子弹全部落空了。敌机看到我在开 火, 随即进行了滚转动作来对价载。正在这 当口、敌机失速了, 开始进入尾旋。 丧烧着 它倒飞滚转、看到敌机在尾旋中冲往地面。

我选中了另外一架敌机、拉到非常近 的距离开火射击。它当即向旁边垂直翻转罐 避。我跟在后面进行高偏转角射击。还是一 发都没有打中。我猛力向后拉杆、想把飞机 拉起来。忽然之间,驾驶舱内一片寂静---所有的机枪都停止了射击。原来是飞机拉起 的动作过程、在巨大的加速度作用下、机栓 的供弹系统出现了问题。想到这里我不禁气 探事抓狂: 疫好不宜易捡到了空中扫描任务 的名额、正要在成绩单上增添几架德国战斗 机, 而机枪却在这个节骨跟上出了问题! 我 和敌机脱离接触、飞到一边去、费了好一番 工夫,终于让一挺机检恢复正常。

我想再找一架Fw-190打一打、结果前面 一下子就冲来了5架。我向敌机编队正中冲过 去,掉头咬住了它们的尾巴。就在我慢慢拉 近距离的时候, 旁边飞来了一架P-47, 在它的 背后是一架穷追不舍的德国战斗机。我放过 了前面的敌机、掉头帮同体解围, 这是兰利 中尉的飞机。我们一起返回了编队、飞过了 敌军防线。这时候、战斗结束了, 双方都脱 高了接触。我们随即掉头返回基地。

1944年12月18日, 第九航空军的侦察机 发现了武装SS第一装甲师正在向比利时斯塔 维洛特-加龙省的村庄开进,随即将敌情向 后方报告。



■在荷弋境内被第九航空军击毁的虎或坦克。汪意背景醒目的标志性建筑物 凤车

收到战斗命今后,第365和第368战斗机 大队的P-47以四机小队的编队频繁出击。这 些飞机在赛下均挂载有两枚500两高量牛弹。 "简筐"机群在按赛中蜿蜒前进,以避免在 超低空飞行过程中撞上450美尺高的小山丘。 第一个接触敌率的小队发现了超过60辆的坦 竞和200辆卡车,飞行员们投下的炸弹击中了 其中30辆担免,飞机在返航前还朝20辆卡车 随后 行机桥子侧。

得到故军输切的情报之后,"雷霆"都 队派出一支又一女四机小队进行清杀,直至 夜幕降临。当天的战果是,P-47战斗机一共推 毁了126辆德军的装甲车辆和卡车。一旦"雷 霆"部队在恶劣天气的问隙中找到出击的机 会,德军前进的步伐便不得不中止下来。到 1944年12月28日,德军的步伐停止之时,被 P-47509的各种德军目标成百十千。

1944年年底, 当德军在阿登地区发动了 蓄谋已久的最后反扑时, 他们预料到大雾和 恶劣的天气可以掩护突如其来的反击, 但是 他们没有算准的一点是盟军空中力量——尤 其是"雷霆"部队的存在。的确, 到了12月 底, 当地的天气条件极度恶劣, 在大部分时 间里, 双方的空中力量均无法出动。不过, 在天气稍微改善的12月23日至27日期间、第 九航空军的战机一共起飞了5300架次,对包 **軍曜中的華国地面部队提供了支持。其中。** 以第406战斗机大队的表现最为突出。该大队 的旅讲机场距离被围困的军事重值——巴斯 通只有20分钟航程之遥。为协助美军击溃德 国地面部队的进攻,第406战斗机大队一共执 行了81次战斗任务。有3天早暴、德军刚刚发 动攻势,该大队的P-47战斗机便有如正义守 护神一般出现在战区上空、将敌军目标一一 摧毁。"當霆"战机遏制住了德国空军的反 扑。一举取得了13次空战胜利。并继毁了610 辆汽车、194辆坦克及其装甲车辆以及226个 火力点。如果并非亲眼目睹,任何人都不会 相信这是一个战斗机大队在一个星期中取得 的成绩。为此。第406战斗机大队被赋予了点 越单位表彰的荣誉。

在1945年到来的时刻、第九航空军拥有 15个P-47大队。其中,第367战斗机大队替换 掉了P-38、第354战斗机大队替换掉了P-51、 它们的装备了更适合对地支持任务的"留 雹"。



■白雪皑皑的跑道上,P-47队列的背后可以依稀分辨出一架B-17轰炸机。当在轰炸任务中被击伤、 无法返回英国本土的暴地时,重型轰炸机往往选择法国境内的前线机场进行临时降落和维修。

对于德军步兵来说。铺天盖日地"雷 雹"机群意味着他们的头顶不再有片刻安 宁、任何在公路和铁路上移动的目标都会演 受P-47残酷无情的打击。防空掩体形同虚设、 数以百计十气崩溃的部队在"雷霆"的包围 下打出白旗投降。每当抓到这样的俘虏、P-47 K行员都会驾驶飞机刚络套地面上的大批德 军打转,同时用无线电通知盟军地面部队前 来受降,看到自己的猎物被方军控制件之 后,P-47飞行员这才心满意足地掠头飞走。

十三、最后一击

1945年1月1日,德国空军的"底板行 动"揭开了新年战斗的序幕。在这大早晨、 欧洲上空继结起数以千计的德国战斗机,它 们紧贴地表向西高速穿插, 对法国, 荷兰和 户利时墙内的盟军前线机场讲行猛列 容击。 这次作战县轴心国最后一次大规模空中政 和Fw-190战斗机从东方迎面券来。无需更多

势、德国空军妄图借助盟军部队在元日早晨 戒备松懈的机会。 -举推毁西欧盟军空中力 量的大部兵力、延迟盟军的前进步伐。

在出击机群当中,德国空军第11战斗 机联队 (JG11) 扑向了比利时边界小村专斯 克的Y-29机场。德国飞行员没有想到的县。 盟军战机并非全部整齐排列在跑道上引颈就 被---美国陆航第366战斗机大队第390战斗 机中队的8架P-47已经干9点15分从Y-29机场敞 道的东侧向西起飞升空,它们的存在将决定 当天Y-29机场上空战斗的成败。

这批谐霞战斗机的任务是前往阿登前线 攻击德军装甲部队,它们为此满载着500磅炸 弹、副油箱和火箭弹、飞惠地而后, 8架P-47 完成了一个180度的向东转弯, 组成巡航队 形。与此同时, 飞行员们发现机场附近的高 射炮火齐由爆发、骤然间, 在离地不到200英 尺的低空。第11战斗机联队的50余架Bf-109



■第366战斗机大队的P-4"。进入到二战的最后一年、该部队装备的仍是老旧的剃刀背点"雷霆"。

解释,美国除航的小伙子们立即愈识到自己 身后的V-29机场面临着"场倍劲。随着机器 彻队一声今下,8名"雷霆"飞行员迅速将 R-2800发动机的油路切换至机身油箱。投下 "饭礼柱载的副油箱和炸弹、拨开机枪开关。 你加下杀向占据绝对数量优势的德军机 供。

第11战斗机联队的阵容顿时被这8架雷 2营战斗机冲垮。在机群中,阿尔敏·默林担任 JG11第3大队指挥官冯·法松上尉的僚机、他 是这样在战后回忆当时的遭遇。

我们的大队完全被这些"雷霆"有了个 槽牛不及。我们在15米高度飞行、P-47在300 米高度、它们朝我们特冲过来。当我们看到 那些P-47之后,法检上尉和我竭力把飞机拉 起,但我们被5张雷霆紧紧咬住。法检上尉 的屋ນ被击中,立即舆绕起来。从15到20米 高度,他那架揭光,沃尔夫我到她面上,翻 艰青许成一团大火球。法检上尉没有任何逃 生的机会。我的飞机同样被大量子弹击中, 某中一发击穿了我脑袋后头的防弹铜板,再 从前方的风槽穿出。我的座椅上看个螺栓松 样了,我不得不深深地逐进驾驶舱底部,起 供能够从驾驶舱边缘环视四周。这被了我的 会。

第一回合交手过后, 贵族出身的大王 牌、拥有136次空战胜利的冯·法松上尉被占落 殒命, 他所率领的第3大队在随后的战斗中被 彻底击溃。除此之外, 390战斗机中队的雷霆 战斗机还为其他部队的战友争取到极其官资 的缓冲时间,在战斗打响之时,同驻Y-29机 场的第352战斗机大队第487战斗机中队别机 启动12架野马战斗机,在跑道西侧等待起飞 的号令,执行当天的巡逻任务!在元旦清晨 执行巡逻任务是一个相当明智的选择,但这 推野马战斗机的步伐比德国空军慢了半拍。 在跑道之上,位于"白色3号"野马之中的奥 尔曼里各比中尉是这样则记当时的惨形的。

我松开创车, 在9点整滑上跑道。飞机已 短暖过车, 油桶满满。 正当我清跑到棒尔中 校身后的位置时, 驾驶舱里暖洋洋的, 我准 毒好了开始一次舒适的飞行。几分钟前D-47 已经起飞, 在云层下面接重飞向前线。我们 明从攀合得到被行的缘灯, 就注意到跑道东 新的高射炮响了起来。安庄惊奇, 甚至用震 像一词都里得保守, 我们接下来看到的是最 少50柴稻围被斗机正要对我们的机场进行器 一轮扫射。 异没有比较们现在更糟糕的态势 了, 我们完全就是它前的活把子, 翻盘的 机会缀乎某级……

不过、1945年元且是这批野马飞行员的 幸运日——头顶上的这8架P-47将你11战斗机 联队死现位在不放、为他们争取到起飞升空 的室费时间。对于这天早晨在树梢高度与德 国空军展开的疯狂对敌、第390战斗机中队的 "红色3号" 僧世 2行员梅尔文·佩斯利中尉是 这种回忆的。

对于清旱的启动, "死神(佩斯利中斯 座訊)"报以一声粗暴的咳嗽。转眼间, 她便 咕噜咕噜地叫起来, 我的地勤主管和抢械师 引导着疫、一人一边。更容斯和他的倦执上 路了、我紧紧地跟在后头。根据我仪表板上 的时钟,现在是9点15分,我们提前了15分钟 出发。在滑行的路上、跑道旁的军官一直冲 着我挥手。"保持它们的运转"。他用手语 告诉我。对于起飞指引工作、这是一个残酷 的大冷天: 雷霆一路上掀起那么强的飓风。 当我开始在跑道上滑跑时、蒸汽从螺旋装和 机复上飞溅而出。一圈神秘的光芒和一环彩 虹遮蔽了皇密斯的磨机。"祝休好运、长 宫! " 地勤主管仰面嗾道、敬了个礼。他的 声音被我们这些发动机震耳欲聋的雷鸣淹没 了。几秒钟之后, 我跟着第一个分队, 如火 箭-粉有插天空。

向西起飞以后, 我们开始绕着跑道进行 第一个特弯、把队形集合起来。我们在机场 上空爬升时, 我能看到第352大队的地勤们在 跑道西端准备他们的P-51。在我们第一个绕着 跑道的360度转弯过后, 黄色小队开始加入了 我们。再转一个弯、我们就飞向目标区了。 当史密斯上尉正在准备向西转弯时, 他的僚 机叫了起来: "东侧高射炮活动!"

我们没有被告知过在这一带会遇到任何 情况, 因此我迅速把注意力集中在那片有动 静的地区。视野没有母限, 在看到了冲差在 们来的安量。我激动地把迫在眉睫的德军战 机攻击通知史密斯:"红色小队指挥官、我 是痛击 (佩斯利中尉呼号)! 有敌机、截量很 多。两点钟低空、贴着地面过来了!" 史密 斯上尉一开始没有看到它们: "痛击。你来

誉路。""收到!"我立即本能地回答。同 时在俯瞰着阵势。

敌军飞机在树梢高度飞行,大致有50至 80架。它们刷刷最去了Y-32的英军第2战术机 编、水克·肯尼油看到的就是等军的高射拉 火。肾上腺素涌进疫体内的每一条血管、痰 的心脏在剧烈跳动。

这是疫第一次牵领中队行动、而我要面 对的敌军规模是以前从没有遭遇过的。我投 下炸弹。控制飞机朝着距离最近的一架Fw。 190开始对头攻击,这时我能感到汗水浸透 了飞行题。它向左掉头闪开, 飞嘉我们的机 场。蹑随着节流阀向前推动、"大奶瓶"把 双方的距离拉近、垂开始朝它的尾巴猛烈开 文。打了几个短点射之后、"死神"吞噬了 它。一开始穿甲螺旋弹撕破了它的螺斜和滑 油管道。随后一团大火球从它的发动机中爆 出。它从200英尺高度一头载进森林当中、猛 烈爆炸。"干得漂亮!"约翰逊噗道。

表稿稍转弯, 咬上了正在树梢高度飞行 的一架、可能就是它的僚机。我们开始转圈 对决、并特定了第一个360度的弯。在急转弯 之中、疲劳尽心思地要把瞄准镜光环完全套 在它身上。然后、"大奶瓶"的动作开始显 得迟缩、看起来像是进入了高失流状态。这 让我想起来飞机还满满登登地挂载着火箭。 那架缭机还套在瞄准镜光环里。于是我扣动 扳机, 机枪向它喷射出一道火焰的激流。点 50口径子弹击中敌机各处, 撕裂合属的声音 震耳欲垂, 穿破空气。几秒钟后, 敌机坠 落在地面上,一团蘑菇状的黑烟向上滚滚翻 腾。

这应该能粉那些P-51萬地起宅的机会 吧, 我您, 虽然任还没有打多长时间。我们8 能飞机很快就需要每手了, 德国佬中比中的 数量优势实在文强大了。正当我既外来获得 点高度的时候,看到一架Fw-190时上了的 粉造的尾巴。"约翰逐……向左闪!"在Fw-190能反应过来之前,我争取到了一个高偏特 肩射击的机会,于弹击中了它的机旁。在混 机中,约翰逊也给了它一下子。另一架Fw-190正偷偷揽摄地贴着地表飞。又是一盘好 菜,我想,高度当势会让它吃到苦头的。几 秒钟不到,我慢冲到了它的背后,射出两皮 火箭弹。两度都针位了。我被正了一下,朝 精高位置继续射出两皮火箭弹,故机顿时炸 前高位置继续射出两皮火箭弹,故机顿时炸 前高位置继续射出两皮火箭弹,故机顿时炸 前高位置继续射出两皮火箭弹,故机顿时炸

四头看了一眼僚机, 我发现一架BF-109展在他的背后。向右急特, 我在Bf-109景连僚机 的时候滑进它的背后。一旦它查进飞机的蹦 准镜光环, 我便强烈开火。在机枪的有力冲 击下,它的机身飞散出千百块碎片,随后被 火焰包裹着我到地面上。天空中浓媚密率, 我在这时把"死神"的动力全开,加上注水 喷射来了个大角度急转矩件。在下方的混乱 中,一架P-51正在紧连一架Bf-109。第487中 以处料了1. 上舍保佑他们!

我把"大奶瓶"滚转过来,向下直插 俯冲。我冲着Bf-109来了个九十度偏转角射 击,子弹沿着它的机身一路波洒,把它从那

架P-51 約到辦中拉开。随后我以惠了掉触. 对付另一架正朝着我们机场飞去的Bf-109。 敌 机约高度为200茶尺、疲约飞行高度在它之上 100英尺。 丧把节流阀推满、打开注水喷射、 直希望地勒主管为直接到调校的额外讲作压 力能够发挥作用。表现在必须小心、弹药已 经不多了。这是我最后一次敢打开注水喷射 系统。藏只有这么一次机会。敌机被迅速好 上。我不想打偏、操控飞机把偏转角贴近到 意。它的双翼已经震满了我的瞄准镜光环, 它已经在300码的机枪射程之内。到了200码 距离,我打响了机枪,它站结实实地被打了 个正着。8挺点50口径机枪每分钟能射出7000 发以上子弹, 黄重击打在它的机翼和机身之 上。它拖曳着一般油烟、在爆炸中坠向地面 消失了。

我呼叫了她面控制官马迈特,各诉他我 馬上就要降落了。几秒种之后,我放下起答 架和横翼,在跑道上来了个短距离降落,滑 行到挣机区。我拉开托神的座舱盖,关掉了 节点洞,冲我的地勤主管嚷道: "粉地上子 弹,我还要再崇回去!"我不需要如油,飞机 上还多着呢。

沒有漢實一句言语, 東卡诺军士跳上机 異,解开我的安全带,把我换出了驾驶舱。机 场还在被军的攻击之下,他们不会在这个态势 下翰飞机装弹。他把我扔进飞机旁边的一道 防空骚狗中,我在这天的战斗飞行结束了。

9点50分, Y-29机场上空逐渐恢复了平 静, 惨遭痛击的德国战斗机纷纷四散离去。 第390战斗机中队有 -架P-47被击落。 E行员 安全跳伞。相比之下, 雷霆飞行员的战果更 值得他们骄傲——在最危急的时刻击溃了占 据压倒性数量优势的敌军阵容,击落8架敌 机。并为兄弟部队的野马机群争取到升空的 机会。在雷霆战斗机的协助下。第487战斗机 大队P-51取得了23.0的宣称战果, 史称 "Y-29 机场传奇"。

根据战后统计,德国空军第11战斗机联 队在当天共有24架战斗机在盟军控制区内被 击落。除去被第390战斗机中队击落的第3大 队长冯•法松上尉。联队长昆特•施派希特同样 命丧黄泉。

Y-29的战斗只是"底板行动"的一个缩 影,在这天的战斗中,美国陆航损失了40架 战斗机。英国皇家空军的损失数目为120亿。 不过, 值得特别指出的是: 虽然飞机遭受破 坏。 但盟军飞行员大部分得以幸存。与之相 反,德国空军为了"底板行动"付出了超过 200架战斗机被击落的惨痛代价,这些飞机连 同飞行员 - 起成为盟军的战果。这个损失, 已经不是奄奄 息的德国空军能够承受的



■在1945年元旦的"底板行动"中用火箭弹击落敌机的梅尔叉*佩斯利中尉。

了, "底板行动"过后,它的丧钟已经彻底 敲响。

新年过后,盟军有条不豪地特德国地面 部队从阿登地区击退、对于"雷霆"部队来 说,这等于给他们分配了再痛快不过的编杀 游戏。在所有P-47飞行员当中,第404战斗机 大队的指挥官利奠。 集思上校可能是最富于攻 古性的一位。 集思上校在分析自己的作战风 梯路柱形。

我把飞机的武器配备进行了一下处理、 岳侧机翼靠外的两根机检验拆掉了。在大部 分情况下, 总共4挺机舱的大力已经足够对 付大部分目标了。同时, 我为所有的机枪都 各足了弹药、那就是每挺机检分配到420定子 位。只要还在修打的目标, 庭就不须白白地 把子弹管回基地而把敌人推过去。有时候、 **该打的目标实在太多了。就算每个目标只来** 上最短的一发点射、机栓也会很快过热。我 的机枪弹舱中没有装曳光弹。不过只要枪管 讨执, 避从废舱中还是旅报清整地看到弹道 开始变得发散而打不准。为了这成更好的散 热效果、我们把机枪枪管外的整流罩拆了下 条,在P-47上,机翼内侧两挺机枪的枪管直接 暴露在空气当中 (可以获得直接的气冷效果)。 干是我们就干脏把外侧的两挺机枪拆掉了。 这样一来、飞机的机枪就再也不会过热,同 时它们也能获得足够的弹药配备, 不必担心 子弹打光了。

这个时期我们装备有一种炸弹, 它以 敏感易爆著称。不过, 这种炸弹的效果相当 好。所以我为自己以及愿意挂载它的队友座 机进行了配备。这是一种重260磅的大型破 片炸彈、我们通常把它和一束小型破片炸弹 绑在一起使用。在协助坦克部队清除欧洲村 庄中的敌军力量时、这种混合炸弹的配置相 当管用。可以把地面上所有人都轰掉。有时 候。我们让编队领头的一两架飞机挂戴一枚 高爆炸弹捆绑一束小型破片炸弹的组合、后 面的飞机器上投掷器围汽油弹或者干脆用穿 甲燃烧弹进行扫射。这可以很好地扩大战 果。例如有一次, 第七荒甲师的一名指挥官 告诉我:在对付一个被敌军占领的、拥有机 检防御的村庄时, 我们的一支四机小队一口 气把村里的114栋建筑烧掉了90栋; 空袭过后 凡分钟, 第七载甲烯开进了村庄, 完全没有 虚遇任何抵抗。

其实,类似的任务赛恩上校也亲自执行 过,时间是1945年1月14日。不过,当时他的 同伴只有自己的僚机与歇尔少校。根据赛恩 上校的描述。

在阿登地区的城中中, 形势迫切需要我 们将被人抵挡在乌波利兹之外。 予足乎, 我 和马歇尔一同起飞, 现象这个地区的天气是 否好特到可以进行盘炸和扫射攻击。 为了以 防万一, 我们两张飞机都挂做了一来小型离 爆炸弹, 一枚破片炸弹和火箭弹。

在圣维特面南、我向两辆首尾相接的平 腰带年投下了炸弹。有一颗炸弹直接命中, 另外一颗落到了一旁。这两辆半履带车沿着 一条由线行驶得很慢。等我转一个弯回来,



■ 我闯陆航的炸弹有多敏鸣〉看看这张邮片较知道了 这是第九航空军第366战斗机大队第389战斗 机中队的传奇:1945年1月。卡尔·霍尔博格驾驶着他的"雷霆"执行对地攻击任务。不走远的是、 一枚5()()磅炸弹发生了故障,无法投下、霍尔博格只得带着这枚炸弹返回比利时的艾斯克机竭。机轮 刚刚接触到跑道,炸弹便从挂架上跳落紧地!理应已经上好的保险被打开,炸弹当场在驾驶舱下方 靠后的位置爆炸、冲击峻将"雷宣"的后执身完全撕碎。共和公司战斗机的强健体魄最后一次极了 霍尔博格的命·这征倒霉的飞行员仅仅是头部受了伤、很快痊愈出院,并得到"366大队最幸运的飞 行首"的珍号 在这堆残骸面前。兄弟部队飞"野马"的小伙子们可不会奢望自己能有如此的好远 4.

打算给它们补上几枪的时候。这两辆车已经 不在原地了。沿着公路维结向前飞。在一个 小镇附近, 我看到了7辆卡车。于是就瞄准 它们中间发射了两枚火箭弹。不过,卡车被

射飞机上剩下的两枚火箭弹、不过它们死火 了, 打不出去。 漫办法, 我只能绕着坦克打 73位子机检子弹,

我们掉头飞回刚才投弹轰炸的地方。 击中以后没有着火。我随后想向一辆坦克发 对出现的第三架半履带车进行了扫射。对則



■第404战斗机大队指挥官利奥·莫思上校的座机,汪惠其机枪配置和一般P47不同。以减少机枪数 量为代价获取更多的载弹量。

才那两辆半履带车、我们没有把它们维出火 **众、这次也顺便扫射了一通。随后、 疾把飞** 机拉了起来、在周围转了一圈。我发现了一 辆涂成白色的指挥车, 便俯冲下来扫射它。 第一次攻击, 我失手了, 没有打中, 不过第 二次就把它打得满身开花。最后、我发现了 一支车队, 盯着领头的一辆卡车跟打了一 **调.** 直到机枪再也打不出子弹来。这是我最 **喜欢的事情---打出战斗机上所有的干弹**、 投下所有炸弹、发射所有的火箭弹、把敌人 详回去家。

1945年3月1日、盟军地面部队讲军到莱 茵河畔。一个屋期之后, 當玛根人桥奇迹般 地洛甸型军的手里。大批十三百加潮水一般 群长鼻子的Fw-190正排着以向我们冲下来。 涌过桥头,占据了莱茵河东岸极为宝贵的战 略位置。此外,数以千计的德军残部在省玛 了歼灭德军的任务。

3月15日到20日之间, 在对德国第七军的 战斗中,"雷霆"部队给予了敌人空前猛烈 的重创。其中, 第371战斗机大队更是创下了 盟军战斗-轰炸机部队的一个新记录。在一 个量期的时间里,该大队执行了157次战斗任 各、排毁了1346辆机动车、击伤1154辆。此 外、第371战斗机大队的战果还包括击毁180 栋厂房和其他建筑物。127辆铁道车。79辆川 克和26处炮兵阵地、被"雷霆"击毙的纳粹 动手。" 官丘则数以百计。

将走向终结。不过。德国空军不残存着最后 的一丝力量。不时地给盟军飞行员一记重重 的反击。1945年4月8日。第373战斗机大队 第410战斗机中队的"雷霆"飞行员们就在汉 诺威周边的空城中领教了德国空军的新锐兵 器--- "长鼻子" 的Fw-190D。当时、第410 中队在11000英尺的高度从西北方抵达了汉诺 威西北的目标区, 德国战斗机就在这片空域 中出现了。对于当时的战斗,秦尔麦基•安布 罗斯中尉至今回想起来仍历历在日,

我从无线电中听到一句呼叫:"红色小 队指挥官。有20至30架Fw-190在你们头顶正上 方的13000英尺高度。" 我往上一看、看到一 我告诉我的中队成员: 把炸弹解除保险、马 上扔下去。同时也要用掉腹部的制油箱。他 根人桥西岸被包围,第九航空军的P-47被赋予 们在等待着我发出接敌作战的命令。我要红 色小队把敌机编队切断虚两率, 然后世色小 队对付后半部分的敌机。在开战之前、我相 当地冷静, 没有忘记打开机检保险和瞄准 健, 检查了瞄准链上黄色的光点, 等着德国 战斗机送上门来。

> 那些Fw-190以4架飞机为一组, 排成纵 队俯冲下来。同时、我们转着围在等待着它 们。等德国战斗机位于我们右侧的攻击位置 时、我按动差克风的开关、喊道: "向右方

我们立即一起大幅度滚转、向德国战 到了1945年春天,欧洲战场上的所有官 斗机群的正中急速爬升。我相信我们这个突 兵都清楚地看到纳粹德国大势已去。战争即 然的动作完全出乎德国人的意料,因为他们



■第33战斗机大队,一位地勤人员在给秦尔麦基*安布罗斯座机的机枪上子弹、另外一红忙子绘新 击落敌机的标识。

的编队一下子就被冲散了、各架飞机四散分 开。我盯上了左边的一架Fw-190, 开始追逐 它。但很快、我发现敌机实在是太快了。在 那个时候、我不大清楚这是怎么一回事。因 为在那以前、我和短鼻子的Fw-190一直互有 变平, 还从来没有碰到过它们连座比赛快的 情况。只见它急速地向左转弯、裘想从中间 切入追上去、但一点机会都没有、敌机一直 把我甩在背后足够远的距离。最后,我不得 不开启了注水喷射系统、P-47开始迅速地赶 上前面的投机。这时候、庭的传机沙支格 洛夫中尉落在了后头, 他不知道我启动了注 水喷射系統、也不清楚我飞那么快究竟要干 哈。失去了僚机的保护之后。我的尾巴很快 被一架Fw-190咬上了。那时候我还没有注意 到这一点, 不过, 疫的副手邓肯中尉开着注 水喷射系统追了上来。把我尾巴上的敌机敲 掉了。我追赶的那架敌机肯定是一个老手在 开,因为我费尽心思花了足足5分多种、才 能飞到它背后的攻击位置打出一棱子机枪子 弹。这个时候、我的僚机把注水喷射系统打 开了、他在背后迅速地递了上来、一路上打 个不停, "安布罗斯, 如果你不把那架飞机 打下来,那就要轮到丧来打了"。还好,我 眼珠平快地抓住了一个机会。打出的两个点 射都击中了敌机的左侧机翼。德国飞行员把 序粉盖抛掉了, 看起来他想要跳伞。但迟迟 没见他付诸实施。所以、我瞄准敌机的驾驶 舱正后方准准地打了一桩子, 以帮助德国飞 行员坚定信心。德国飞机上似乎装有某种弹 對裝置。因为我看到飞行员撕頗当当絕弹出 了驾驶舱,从我的头顶飞了过去。我看到他 把降落伞张开。但是他国飞行员刚好落到了 我的僚机正前方,他的降落伞马上就被P-47的 机震切断了。

打完这个四合,我的高度掉到了5000英 尺、于是我向左边来了个急上升特向机动, 重新把失去的高度补回来。我原升回到9000英 尺、这时两架Fw-190在我面前垂直拉起。我 飞近和我距离最短的一架投机, 开火射击, 那架敌机冒出了一股浸浅的烟客, 我又打了一桅子, 只见烟客空得更涨了。这时候, 有 7、8架Fw-190特过来时行我们, 我的像机喊 了一帳子: "右边有诗况!"不过我没有听 到他的警告,像机掉头和敌机叉手, 有4架敌 机联在他后面。这样,还有剩下约3架Fw-190 咬住了我。

这时候的我还不知道发生了什么事情, 直到发现驾驶舱周围滑过的弹道,以及党察 到飞机受击的震动,这才醒语过来。我急转 股离了已经被我击伤的那张故机,我不知道 那架飞机下场如何,因为从那以后就再也没 看看到它。我向后校劲标动驾驶杆,想把尼 巴后头那3张故机甩掉。我翻成倒飞状态,开 站进行中个年浓粥转机动,因为这时候飞机 的高度太低了,如果来把动作飞无之定会抽 到地上的。不过,看来这一招不天足光,因 为我从地面上拉起的时候,尾巴上紧盯不此 的我就增加到了4家。我再次乘棒,进入下台 急转常概遇。这时候,我看到军者的飞机从 我旁边飞过,把追着我的敌机引走了一架。 这样一来, 敌我力量对比重新变成3:1、稍稍 好过了一点。

我发现货后这3架敌机的飞行员水平都不 怎么样, 和他们空平两三个回合之后, 疫兢 转到了德国战斗机背后的攻击位置上。这时 偿, 我从无线电中听到了有人在呼叫帮助. 但他却没有提出自己的身份。于是邓肯中 尉---这个看起来从来都慢条斯理的家伙回 复了对方一句、让他报出自己的名字以及方 位。接下来、我那架可怜僚机的声音传了过 杂:"我是沙克格洛夫、真见鬼! 我在低空。 格補他们打成去屁股啦!"

我向下看了看,发现了僚机正被3架稳 国战斗机追赶、于是就放过了已经被裁咬住 的那3架Fw-190、俯冲下去帮他。这次、邓肯 中尉比我先到一步,帮他打掉了一架敌机。

衰骤上了第二架敌机的背后, 很漂亮地打中 了它的机翼和机身。 敌机想向左机动脱离、 不过这么一来。我的机枪子弹就满满脊管地 把它打了个正着。我感觉德国飞行员还不知 道周围发生了什么事情, 他滚转到倒飞, 保 持这个方向一直飞下去、直到被我打得凌空 堪炸。我们飞越了一个德国机场、僚机背后 的最后一架德国战斗机被高射炮弹打掉了尾 巴。她面上的防空炮手肯定是对准了我们这 些P-47来开大,不过他们很明显没有算对前置 ₩.

我向周围张望了一下、看到第410战斗机 中队的兵力已经完全散开了。每个人都在各 自为旞、而天空中铁十字的数量比我视象的 还要多。我爬升回10000英尺、甩掉了尾巴上 跟着的最机。最看到前面下方刚好有4架Fw-190. 就冲下去到它们的背后。我冲最后一架



■泰尔考展•安布罗斯中尉(左)正在给队友讲解1945年4月8日的任务中一次击落4架敌机的经过

敌机打了好一通,正当它浑身冒火的当口, 我发现有什么东西从右边冲了过来。

我定睛一看,原来是一架Fw-190正对 着我冲来, 枪炮大作。虽然我不敢相信, 但 德国飞行员那个架势分明就是要撞上我的飞 机,来个同归干尽! 疫猛地推杆压低机头缆 遊、这个动作是如此剔照以至我的脑袋敲到 了座舱盖上。德国战斗机擦着我的头顶飞过 去了、我能听到他的引擎和机枪的声音轰鸣 而去。德国飞行员这次自杀性过去把避效效 实实地吓了一跳、好长时间才缝过来、慢慢 地把飞机拉起到水平飞行。现在的我、要再 次面对3架敌机的联手进攻。这些德国飞行员 还是菜鸟水平、就算用尽了力气。还是被我 经过两三个机动咬住尾巴。蠢的机枪子弹把 最后一架Fw-190从引擎罩一直打到机尾。它 翻转过来, 游入鱼转寶, 随后进入高头速状 态坠毁了。

我在进来德国战斗机的时候积累起非常高的速度、利用这一点、我来了个数走更翻转,利用速度换取尽可能多的高度优势。 不过、我的小界盘再次落空;当我完成机场时,发现是巴后面跟上了一畔Fw-190。德国战斗机组成一个大电影把我包围住,我当即来了个急转机场进度地到黑视了。当我不会不住的时候,把特有进度打开。当我不会不住的时候,把特有进度打一。当我就是加来地弹飕飕地从后面飞过我的机器。我来了几次桶准机场,不过效果也不算很好。到最后,我甩掉了大部分敌人, 只剩一架德国战斗机跟在我的后面,不管 我怎样飞,它都形影不离。我意识到这个对 手水平非同一般,远在我之上;不管我怎么 做,他都能做得更好。

这时候、我们的油料都不多了,我在无线电话简中听到罪410战斗机中队的战友们阶阶发出呼叫,说他们马上就来返回基地了。这里剩下我孤章本的一个人在时付那个德国老手,我挥手胸麻利一些,才能有机会赶回家去。我一咬牙,无视当前高度不够的危险,把飞机翻滚或倒飞,然后来了个半滚倒料机场。我髂着树梢把飞机拉了起来,结果发现德国战斗机还是联在后面不依不饶地开大射击。最后我绝望了,那动力的能踏板、关小节流阀把速度降低下来。德国飞行员没有种到我这一手,他的飞机从后面冲了上来,在我的右边并肩飞行。我们两个人面时面盯着时方,我瞥了地正在发尘对着星尘地飞的始故

有这么一个强放采在我的右侧飞行,我 不敢冒冒失失地特弯飞走。这时,我注意到 了我们又飞回了刚才的那个机场周围。德国 飞行员最后着了我一眼,摆了摆Fw-190的机 黑,然后特寿离去。我不知道是他的弹药打 充丁,还是就这么简单地让我走掉。无论如 何,我得到了回家的机会,马上开足马力掉 失死升,尽快飞离敌军区城。在我拉起机头 的时候,看到了周围有9架Fw-190把我围住 了,不过,它们沒有一蹶开大射击。

因此, 我猜想那架和我肩并肩飞行的德



■1945年4月、第410战斗机中队的"雷霆"机群在治各机下。

机身侧面涂有两个V形衡量。在这天和我们空 手的所有Fw-190都是亮光闪闪的新飞机。是 置冷成赔经产。

1945年4月中旬、德军地南部队在鲁尔战 役中遭受毁灭性打击。此时的"擂毽"部队 对德国空军的最后抵抗已经近季免疫、他们 的任务是掩护盟军地面部队从各个不同方向 突讲德国本十,一日德军在任何地域构造起 防御工事进行负隅顽抗、势必首先受到P-47来 自空中的无情打击。由于战线已经缩小到德 图内地的狭小空间, P-47再也无需挂载副油箱 升空出击,

跟随着盟军地而部队前进的步伐、第九 航空军进入了德国境内、跨越了莱茵河。第 八航空军在1945年4月20日便停止了欧洲大陆 的作战计划----因为德国境内已经没有任何 战略目标幸存下来。不讨。第九航空军的对 地支持任务仍一直持续下去。直到5月8日纳 粹德国正式投降那天。在欧洲战场的最后阶

-共起飞了29200个架次, 在地面推毁了1495 架德军战机。同时在空中取得了240个击落记 录——由这两个数字可以看出,在二战的最 后日子里, 德国空军已经名存牢亡。

> 第九航空军创建的目的是为地面部队提 供空中打击支持。事实证明、该部队出色地 完成了赋予的使命。即便作战使命偏重于对 她攻击, 第九航空军的"雷霆"大队还尽涌 现出多名P-47 王牌飞行员。其中第368战斗机 大队的保罗•道格拉斯、第362战斗机大队的 埃德温·费歇尔以及第404战斗机大队的乔治。 麦克劳林以击落7架敌机的成绩成为王牌飞行 品。

> 在整个第二次世界大战中。作为战斗机 却同时在制空和对地支持任务中取得如此解 煌战果的、只有第九航空军的P-47。

> P-47在第九航空军内风光无限。但回到 第八航空军。"雷霆"部队则又是另外一番 县象 ——到了"战末期、第八航空军的P-47大

队只剩第56战斗机大队一支了。

在1944年春天、第八航空军为即将列来 的 "霸王行动"进行准备的日子里、一个 又一个"雷霆"大队被迫将手中忠实、坚固 的坐精安出、更换破源死、轻盈、远航程的 P-51——第八航空军司令柱立特将军的最爱。 块理由根简单、航程过人的P-51更适合为长途 奔袭的重型轰炸机群担任贴身护卫。到1944 作6月的"D日",第八航空军将只保留4个 P-47太队。

張接着,从1944年10月到年底、第八款 完件的第353、第356和第78战斗机大队相继 换装 「P-51战斗机、这样。在日历翻到1945年 之时、第八航空军中只剩下第56战斗机大队 这一支 "循程"部队。这支部队从"清程" 诞生之日起便伴随着它一起成长、在欧洲战 场的解系中磨练成熟、第56战斗机的小伙子 们对P-47年有深厚的感情、因此、在第八航空 军的"野马"换接太潮中,他们努力把自己 小旁的来现设置了下来。

第56战斗机大队完全有理由为他们的

"雷霆" 感到骄傲、长久以来、该那队的击 落敌机数量一直占据着第八航空军榜首。二 战结束前、第4战斗机大队终于以击落1016架 敌机的成绩微弱胜出——他们仅比第56战斗 机大队多击落10架敌机而已。但是,只要对 比一下击落交换比、第4战斗机大队的老手们 破笑不出来了,下表为第八航空军成绩靠前 的几个战斗机大队的数据对比。

也许是这个原因, 共和公司在P-47项目上的最新产品——高速战斗机P-47M优先交付给了第56战斗机大队, 第61战斗机中队首批装备了P-47M战斗机, 同时将脉先的P-47D型移交赔航其他单位。——开始, 第61战斗机中队责告到必须在5天之内装配好新飞机, 并使其达到可以作战的状态。很快, 飞行员们发现这5天时间实在太远——P-47M血脑的毛树数小胜数。飞行员爱德华·莱特伏特驾驶一架例附装配调试好的P-7M进行适应性飞行时,下机的R-2800C发动机在空中熄火, 集等伏特不得不够机进行边路。紧接着, 一名飞行员



■在欧洲战场取得最后胜利之时,第406战斗机大队使用P-47D-30-RA作战、

	战果统计			
战斗机大队	战斗机	击落敌机数量	损失飞机数量	击落交换比
第4	P-47/51	1016	241	1:4.5
第56	P-47	1006	128	1 8
第355	P-47/51	818	175	1:4.5
第352	P-47/51	770	118	1.6 5
第353	P-51	735	137	1:5 25
第357	P-47 51	692	128	1:5.5
第78	P-47/51	678	167	114

事故。在如此知的时间内接连发生发动机故 障,这不能不引起美国陆航的高度紧张。第 八航空军下今所有的P-47M停止飞行,直到间 题的症结找出并得到清除。第56战斗机大队 的炮勒人员和来自共和公司的工程师们展开 了通力合作,很快发现事故主要由发动机的 申予点火系统故障,以及其他较易解决的手 病引发。

这样、随着新飞机的逐次人役。第56 战斗机大队的計勤数量却在一天天减少。终 F. 整个大队均配各了海一色的P-47M战斗 机, 并宣称全部达到了可作战的状态。1945 年3月4日,第62战斗机中队派出了14架P-47M 升空作战,但不久便有6架 E机的发动机出现 故障、不得不中止任务返问基地。

开始,第八航空军打算为第56战斗机 大队配备一定数额的P-51,以临时解决没有飞 机可用的问题。然而, 泽姆克的小伙子们对 "雷霆"忠心耿耿,他们不假思索地问绝了 这个提议、地勒人员们只能加班加点, 力求 早日使P-47M重返蓝天。 操后, 这批新飞机被 下令更换发动机---此时它们的飞行时间跟 积不到50小时! 等到所有发动机电换完毕, 欧洲人陆的战火即将熄灭了。德国空军没有 机会领教凌厉, 凶猛而又坚固的P-47M的威 力,想到这一点。第56战斗机人队的小伙子



■ \$ %沒斗机大队在二战结束前获得的最新型号 高速的P-47M-1-RE。

们名名小小有点帐然若失。

纵观整场第二次世界大战、第八航空军 消灭了超过9400架德国战机,其中5300架为 空中击海战果。要从数字上海量P-47在第八航 空军中的贡献,是 道相当复杂的题目,因 为各个"雷霆"大队的成军时间、任务均有 所区别。第56、第78、第353和第356战斗机 大队是第八航空军中最活跃的四支"雷霆" 大队,它们一共贡献了超过1500个空中击落 记录以及1150个地面击毁记录。此外,第56 战牛机大队还是第八航空军中或领量为突出 的船位之一。

要评价"需鑑"在欧洲战场中所起到的 作用,也许最简洁而准确的论述要来自第八 战斗机司今邮的指挥官城康·凯芹纳少将。 "如果说P-38 (借助航程的优势) 击中了德国 空军的教客,而P-51接着给了它致命一击,那 么、是P-471断了俄国军军的背梁。"

十四、地中海战场

美国脑航 在地中海战区的活动始于1942 年夏天、而第九航空军则要在当年8月才开始成形。虽然第九航空军则要在当年8月才开始成形。虽然第九航空军的主要活动总ll供起内北欧地区。它还是在地中海战场执行过不少任务,其中包括著名的普罗耶什蒂油田大客性。当盟军在北市的巷陆计划——"火炬行动"准备付诸实施时,美国航航为此成立了一支新的部队;第十二航空军,该部队在1942年11月正式加入北非地区的战斗。随着第二年5月豫美尔"非洲军团"的溃败,盟军还对的锋芒越过地中海、平牢地剩人西西、程岛乃至重大利本土——"欧洲的柔软下腹部。

占领了福贾市周围布局复杂的机场之 后,第十二航空军由此获得了在亚平宁半岛



■周围的空域一片宁静 这张照片摄于1945年晚些时候。第406战斗机大队的飞行员将座舱盖打 开, 蜱喉盖和率的空气。

部署重型套炸机攻击德国本土的重要先决备 件。同时、轴心国军队依旧盘踞在意大利北 部山区讲行角隅南抗, 盟军地而部队随时需 要美国陆航提供空中支持。在这两个条件的 共同作用下,第十二航空军同时肩负着战略 整炸和战术支持的双重任务。为了使部队分 **工明确, 美国陆航在1943年11月1日成立了** 箱十五航空军, 专事战略要炸任务, 第十二 航空军从而可以一心一意地担当战术支持职 班。

地中海战场第一支"雷霆"部队是刚刚 分配给第十五航空军的第325战斗机大队,该 部队在"火炬行动"之后便一直使用寇蒂斯 公司的P-40战斗机。从1943年3月到9月、第 325战斗机大队在北非沙漠、潘泰省里亚、西 西里岛和撒丁岛执行了一系列卓有成效的作 战任务。但是、飞行员们对这种老式飞机执 行护航任务的可能性持严重的怀疑态度。

的确如此, 和德国空军的丰力战斗机相 比、P-40的各项性能指标完全落在下风、无 没有效地招当起为套炸机保驾护前的跟索... 1943年11月,大队长罗伯特。巴塞尔上校在驻

地上空演示了P-47的飞行性能之后, 整个大 队沸腾了、这正是小伙子们·首期待的战斗 机! 干量, 共和公司的新型战斗机在11月间 逐渐分配到第325战斗机大队。不过、巴塞 尔上校并没有立即让他的飞行员们爬进"雷 霍"的驾驶舱。他亲身体验到、P-40和P-47之 间经历了一个巨大的飞跃, 两者之间存在过 多的不同之外。巴塞尔上校向美国防航发出 申请,从第八航空军的第4战斗机大队借调3 名差手"雷霆"飞行员以协助第325战斗机大 队的训练。

12月9日, 第325战斗机大队移师福贾, 没等所有预勤人员就位完毕、便开始尝试妆 行作战任务。该大队的第一次出击时间悬12 月14日,一共有32架P-47起飞升空,护送盟军 的B-17轰炸机群对希腊的卡拉马基机场展开 套性, 小伙子们的运气相当不错, 没有调到 任何轴心国空中力量的反击, 顺顺利利地返 问福贾机场,从而积累了不少护航任务的经 验。从这天記一直到1943年年底, 第325战斗 机大队 -边完成美国陆航下达的作战任务, 一边抽时间进行训练, 以逐步熟悉这种重型



■ 第375 8 车机大队 第315 8 车机中队的 12 室P-4 "拉行过一段对同的护斯任务,为此实在每侧机员下 杜载一个75加仑副油箱。

战斗机的性能。

12月19日,第325战斗机大队的飞行员们 终于有机会向敌人射出了第一发127毫米机枪 了弹。当天、该部队为要击德国商期布鲁克 的盟军轰炸机群提供护卫。在逐航途中、弗 兰兔·科林斯上尉掉队了。在单枪匹马地躺向 福贺机场运航的路上,科林斯上尉安现机翼 下方附针就是敌军的安科纳机场。他宣即不 假思索她俯冲而下,对准 "聚Ju-522途输机辅 纳铁快地打了一通、随即把安却机等 满铁快地打了一通、随即把安却机节流阀打 满、没等敌人反应过来便抢拿而去。

12月30日、第325战斗机大队总算破上了 德国空军的战斗机。在前往意大利馆罗纳的 护航任务途中,小伙子们和为数一打的BF-109 不期而遇。你来我往几个回台之后,德国人 损失了3架战斗机、灰榴溜地飞商套炸机群。

1944年1月30日, 第323战斗机大队的飞行员机筑切体验到了P-47的威力, 在以往的轰炸任务中, 美国脑航飞行员发现在数炸机抵达目标区前15分钟, 德国战斗机便会编封队形向来强批。于是, 1月30日当天的任务安排如下; 轰炸机群飞赴愈大利的威尼队的P-47机编队在轰炸机即的前15分钟路程距离提供预先聚足。这样一来, 不管敌机是在地面排列还是空中集结、盟军战机器将给予其重乘击。

在这次任务中,巴塞尔上校带领着第325 战斗机大队的60架P-47升空出击。为了避免被 敌军发现, "雷霆"机群紧贴着浪尖穿越城

尼斯湾、以达成奇袭效果。直到临近故军机 场上空、巴塞尔上校才带领部队把飞机拉起来,准备开始攻击。 歷现在美国庙航飞行员 面前的是一个庞大的机群,超过60架的德军 战机刚刚起飞,准备对查炸机群进行拦截。 德国战士机中,最少有20架Bf-109战斗机,为 数一打的马基MC-202战斗机,若干Fw-190战 斗机以及Ju-88套炸机,同时,一大群德国心 输机和数炸机的混合部队也被P-47机群建个正 着,其中包括大量Ju-52运输机。一架Do-217 轰炸机。一架Hs-126轮带轰炸机和一架Fi-156 被测机,这些缺乏自卫武装的飞机正竭力速 源P-47的组杂。

接下来的战斗, 赫歇尔·格林少校是这样 问忆的:

和計划制定的一權一群, 我们准計到 該, 比畫特机提前15分钟。拉起政平后, 我 发现了一群Ju-52這檢訊, 大約有15架在1000 英尺高度飞行。我所在的四款小取読者它们 四转了一關, 进入到骨剩阳光的位置, 備沖 而下展开攻击。当我们冲到极机的高度时, 它们分散开来进行规避, 队伍变得又长又松 散, 以巫我们的P-47从中间穿过的时候, 每个 人都可以接个时看不同的敌机打上一阵子。 我一个四合就打下了4架Ju-52、等我们转过失 來,准备第二次攻击的时候,这些法偷机不 是被击落了, 就是飞到一条地道上空舰避, 那里有不少高射地文,把我们脸担住了。有 几颗飞机到标在她面上边降,以避免披我们 由中吟笙。看记不住高多少性机准差的仍只

击落、我们也没有机会回到那个高度再打一 轮了 - 因为这个时候其他的队友和接国店 斗机交上了手, 我们得忙于追杀速窜到低空 的战斗机。 在又干掉了一架MC-202和一架Do-217. 把总成绩上升到击落6架。 森的四机小队 則一共去落了15智劲机。

在这天。整个第325战斗机大队的战果包 括: 13架Bf-109, 11架Ju-52, 6架MC-202, 2 架Ju-88、1架Fw-190、1架Do-217、Hs-126和 Fi-156各1架---总数达到36架之多。同时。 P-47只有两架损失,而且其中 -名 K行品属然 在落地后设法回到了盟军一方。

1月31日, 第325战斗机大队乘返前一天 的战场, 依旧采用上次的战术。P-47飞行员 们遭遇了4架Bf-109的零星部队,击落了其中 2部, 在版舫涂中, 小伙子们恰巧碰上了一队 SM-82型 引擎轰炸机。便振不客气地大开杀 税, 再添3架卡落记录。

第325战斗机大队使用P-47执行护航任务 一直到1944年夏初, 其间·共执行了97次战 斗任务,以损失38架P-47为代价击落154架轴 心国战机。在5月24日的最后一次任务之后、 该大队使用航程更远, 更适合伴随套炸机 医 行的P-38和P-51将"雷霆"替换掉。

正当P-47逐渐退出第十五航空军队列的 同时。第十二航空军开始接纳这种美国陆航 最适合空中支持任务的重型飞机。为此、第 十二航空军一共豫立了6专"雷霆"大队、首 先成军的是第57战斗机大队。该部从1944年1 月开始装备P-47。随即对敌军防线后的交通权 纽展开持续的攻击:桥梁, 道路, 铁路货运 编组站。在1944年4月14日对佛罗伦萨-阿雷 者沿线目标展开的空券行动中。第57战斗机 大队以出色的表现赢取了卓越单位表彰的荣 举.

到1944年8月,第十二航空军其余数支 "ば雲"部队——第79. 第27. 第86. 第324 和第350战斗机大队相继成军。

在对她攻击作战中, 对敌军交通线路的 打击是"雷霆"部队的家常便饭。飞行员们 在这样的任务中日新亦得成熟多维, 在这年 夏天的一次出击当中, 第79战斗机大队的两 个中队对一座桥壁讲行了精度够大的俯冲影 炸。这两个中队各自派出12架P-47。一共持载 了48枚500磅炸弹。结果是桥梁十净利落地被 驗掉: 有接近20枚炸弹直接偷中, 另外20多



■ 第32a战斗机大队的P-4°机群在福雪的跑道上集合。

枚炸弹几乎是紧贴着大桥爆炸。

1944年8月15日, 在诺曼底登陆成功之 后, 盟军安动"龙骑兵行动", 从法国南部 发起第二波攻击。在登陆之前, 第十二航空 军的"雷霆"大队从意大利的科西嘉岛起 飞, 对敌人后方的铁路。公路和标梁进行了 有效, 只能组织起几次对盟军机场的不成功实 费, 很恢缄被数量占据优势的P47所存设。 费, 很恢缄被数量占据优势的P47所存设。

*吃醋当天, "雷霆" 飞行员在凌晨起 飞, 为盟军部队提供了及时有力的空中支持。根据第79战斗机大队的本杰明。下赛迪的 回忆, 战斗过程是如此展开的;

我们都喝了咖啡吃了面包,然后集合起 上的大光。那边有情况!各种各样的火光、 条听取任务简报、时间是造展3点。 我负责带 弹道在地面上和天空中不停地舞动。 大型的

领拳少校的小队、目标是登陆场上的一座海 岸地台。我们在凌晨4点30分起飞升空,那时 横断天真是太黑了。拳少校在起飞时把一串 照明打撞倒了, 贝克的动作被地面熔台训斥 了一遍,不过其他人的起飞过程都很顺利。

我们明刚飞离滟旎,就扎进了一团云层 当中,无线电频道中顿时乱成一团。在任务 前,我们被告知保持无线电持股,但在这样 的云层申请都无法提到机群领队的位置。到 最后,我们总算集合完率,向目标飞去。

我们在凌晨6点越过了海岸旗,这时候的 天空还是相当的黑。在4000英尺的高度有一片 云层。不过。穿过去之后,我们能看到她面 上的大光。那被高情况!各种各样的大光。 哪裡沒在每十分正子由工作抽些的。如则



■第35(1)战斗机大队第34°战斗机中队的体*进尔站在他那架全副武装的"雷ć"前留影 三管火箭 发射器、一枚5(0)场炸弹和25(0炸弹的捆绑搭配、当然还有八挺大口径机枪。

船只在一艘艘地冲向岸边。我们终于看到了 任务的目标、开始准备场子。我看不到炸焊 提到了那里,不过我们投下的是燃烧焊,它 们把目标点着了,旋得非常漂亮。在投焊 前,我看到海上我们的船舶中高一被置出了 一点火焰。我们俯冲时,我感觉到了一来框 眼的黄色光芒,便向海上望过去,看到那板 船炸开了,浓媚上升到了5000米尺。

投下炸弹之后,我看到两艘大船。不 是战到舰就是巡洋舰、像做了一样朝岸上开 炮。这真是一幅漂亮的画面,但对它们,我 都不上什么忙、只能为那艘船上遇难的战友 们感到难过,他们放这么去了。这时候,天 空中幂满了飞机……各种各样的飞机。甚至 选海军的[4F "野鍋" 战斗机都有。在清晨的 醋光中,我们是点把一叶野猫当成Fw-190战 午机打了下来。我们的大朋友(截跨机哪)来 了,遮天蔽日。于是我们逐就了——这里既 没有德国战斗机也没有高新地火,景陆作政 在在常名不要地进行。 9月. 登陆部队和诺曼底地区的盟军部队 成功会师。"龙骑兵行动"告一段落、"置 霍"大队随即将任务重心转移回意大利境 内。不过、第324战斗机大队继续留在法国境 内,加入了新成立的第一战术空军。

在这年秋天、第十二航空军开始在任务 中试验 种新的空 地协同作成方式,这种 方式的核心由 飞行员们称之为"流液汉乔" 的地面控制员构成。一旦交火前线有情况, 地面控制员债乘年一辆轻便的装甲车辆进行 通近观察,然后利用装甲车辆上的无线电设 备呼叫P-47机群,中指引它们对敌军目标进行 直接打击,直到作战目的达成。

与此同时, 美国始航的地勤人员也在试 验一种新型的武器, 这就是自物的破损代油 增。这种武器的构造组当简单, P-47在机翼下 各挂截, 个可投掷的刷油箱, 里面灌溉浓度 和果冻相当的汽油, 副油箱投掷到地面上, 破碎之后, 两个部件将把汽油点燃, 引发级 州的水势。因此, 这种部层为油堆又转张为



■第79战斗机大队的P-4*机群,注意图片上所有飞机均以字母X以及数字进行标识

"油箱纵火炸弹",在对付德国陆军"哥德 防线"的作战中大量使用。

当法国南部从纳粹的铁路下解放出来 之后,德国只能通过有限的几条交通委旗向 意大利境内的部队输送给养,先是布仑纳隆 进,随后则通过东部奥地利和南斯拉夫境内 的铁路,和其他战场一样、轴心园这些橡以 生存的运输线遭受了"雷霆"部队的屡屡承 创。

1945年3月6日, 鉄知鄉國部队在南斯拉 夫境內湖动的情报后, 第79歲斗机大队的P-47 奉命出击。在云层极低、德军地面防空炮火 异群猛烈的战场上、驾驶"雷霆"的小伙子 仔裡吸了28辆火车头、300节车夜、50辆机动 车辆、5艘驳船和2峰桥梁。

到1945年4月,第三帝国已经名存实亡。 但仍不时积蓄起力w进行率免势礼。4月2 日,"潜霍"部队使出乎虚制地和久违的老 对手——德国空军进行了一次交手。当天、 第350战中机大队第347战斗机中队的P-47步 送一队B-25轰炸机对布仑纳隆道的北端进行 攻击。美国陆航机群削削隧过意大利边境。 "雷霆" 飞行员们便收到了通告,敌人正在 接近。不出几分钟。一个中队舰舰的16架Bf-109战斗机役出现在小伙子们的视野中。

第347战斗机中队留下 半兵力护卫套 炸机群,另外8架战斗机上前迎敌。"雷霆" 飞行员们发挥得相当出色,很快击落了6架敌 机。这时,奇异的事情发生了:小伙子们发 现了天空中出现了一架陌生的P-47,这是一 数老式的轉刀背"雷霆"——到二战未期, 理论上它该不会有什么都队还继续保留这种 早读海汰的型号。皮克莱尔中耕打开无线电 话简、试图联系那架P-47、但没有收到任何回 音。他飞近这位陌生来客、晃动了一下自己 的机震,对方也晃动机赛进行响应。但是, 当皮克莱尔转身飞走时,陌生的P-47立即转向 进入攻击位置。皮克莱尔中财迅速扭转机头, 进行应对、只见对方进入了半滚倒转机动, 随即消失在一片薄雾中。这架掉秘的P-47来自 何方?是否已经被德国空军俘虏? 对第347战 斗机中队的小伙子们来说,这个谜团一直紧 捻仓心头。

在聯企意大利北部地区的輸心国部队的 啦强反抗一直持续到第二次世界大战的最后 一个月。1945年4月25日、第350战斗机大队 的協豪德·制持中尉成为欧洲战场上最后一位 "雷霆" 英雄。当天、副特中尉和队友们接 到的任务是对一处的亚严密的德军机场进行 空中打击。这时的英国第八军和英国第五军 已经冲出了亚平宁半岛、对逃亡河尔卑斯山 区的继制地曲部队进行围迫堵截、耐持中尉 的任务就在于确保盟军部队免遭德国空军的 轻性。

到达目标上空后, 耐特中尉让其他两名 队友在外围盘旋, 自己俯冲而下, 冒鲁高射 炮火观察机场的放情配置。 耐特中尉 非常请 酒地在德国机场上空 - 闪而过, 他拉起后, 传地面上 轰炸机的排布情况告诉了队友, 并 带领他们进行了扫射进攻, 耐特中尉, 举击



■这架第35、战士机大队的裁刀等12-4"1)在1943年11月被绝军击伤边锋,随后德司技术人员背书修 复,并引以根瓜心战 拉木引机"智霆"的战术 也许"可说是匹克莱尔中野喷嘴的那架神秘P-1"

毁5架轰炸机, 他的队友合力消灭了2架。

当天晚此时候,耐转中尉和队为重次出 击打射敌气机场。这一回, 德军的防空炮火 更加猛烈。于是他命令自己的僚机在5000英 尼盜空等待、自己单枪匹马地俯冲而下进行 九段的进攻。在枪林弹雨中, 耐特中尉从机 场上空反复打射了10个回合、摧毁了14架敌 机、然前,在一次通场飞行时,一枚88余米 高射炮弹直接命中了他座机的左侧翼根。

"诏筏"小队不得不撤离战场。耐特中 尉本来可以穿越南方的波河山谷,降落在英 军控制的布尔迪西机场, 但他爬升到高空和 僚机会合,想飞越阿尔卑斯山抵达比萨城的 机场、两架 K机配升到了5200英尺高度、越 过了海拔5000英尺的验道。在险道的南方、 耐特中尉的座机遭遇了强烈的突变气流。在 山坡上坠毁, 中尉不幸遇难。这时候, 耐特 中尉距离机场只有25英里之谣。

为纪念耐特的事迹, 军方为他追授了

-拉国会荣誉勋章。耐特成为地中海战区唯 的一位, 也是整个欧洲战场的"雷霆"部 队中唯一获得这份美国军人最高荣誉的飞行

十五、大洋潮起

在珍珠港事变爆发之前。美国军力对 日本航空工业的进展视而不见。大大低估了 这个远东地区的对手。1941年12月初、太平 洋西岸的美国结船忽队仍在大大啊唧他驾驭 早已讨时的P-26和P-35A战斗机。结果、当 日本军队的闪电讲攻属开之时, : 恭公司的 杰作——高速、灵巧、重火力、沅航程的宏 式战斗机在东南亚上空横冲直撞, 如入无人 **之境。** 美国陆舶的老旧战机被风券残入地卡 溃,这给美国军方极大的膨动,庞大的战争 机器受到刺激, 开始觉醒了。

1942年初、饱受日军战机的重负之后。



■挂栽上重磅炸弹之后,第27战斗机大队的P-4⁻机群意气风发地在阿尔卑斯山乙蕻迢迢。

远东航空军在澳大利亚重组为第五航空军。 并被授予了保卫莫尔兹比准、达尔文港以及 澳大利亚北部沿海地带的任务。第五航空军 得到了较新型的P-39和P-40战斗机的装备。但 这仍然无法抵消寒式战斗机的领先优势、兼 军的损失仍在与日俱增。到1942年8月、整个 第五航空军中只有245架战斗机堪用,而其中 有170架因为战楊以及消耗而等待着大锋或者 废弃的命运, 飞行员严重缺乏, 而且土气低 落.

日军梦寐以求的目标是占领莫尔兹比 港、将盟军地面部队完全从新几内亚岛清剿 干净。只要尊尔兹比港到手、薄大利亚本 土——大本营南进战略的终极目标距离日军 的勢力范閣只有一道浅浅的海峡而已。

以上便为新上任的第五航空军司今官乔 治·肯尼将军所需要面对的理状。1942年8月4 日, 肯尼将军抵达西南太平洋前线后, 便努 力领导盟军飞行员夺取战区的空中优势。以 帮助地面部队在新几内亚岛站稳脚跟。富有 经脸 可信赖的飞行吊被委以重任。无心恋 战的人员则被湖派到后方, 此外, 肯尼将军 还向美国本土发出多份申请报告。要求为西 南太平洋战区争取更多的战机,设备以及人 员。肯尼将军雷厉风行的作风使第五航空军 的风气焕然一新、就在他到任后的第三天。 第五航空军便组织起16架轰炸机,发动了一 次对日军在新不列颠岛上的军事基地拉包尔 的突袭。虽然这次行动只给日军造成微不足 谱的损失, 但它有效地遏制了敌人增援瓜达

尔卡纳尔岛的势头, 并为其后盟军的反攻打 开了一个良好的局面。

和地球另外一端的欧洲战区不同, 西南 太平洋上空的战斗意味着机翼下无边的海水 和从林。在这样的环境下活动,双引整,远 航程的P-38便成为美国陆航战斗机部队的最佳 选择, 肯尼格军一再力求争取尽可能名的P-38 能够装备部队, 然而洛克希德公司的生产能 力无法同时满足欧洲和太平洋两个战区的原 求。经过再三斟酌。肯尼将军把远程作战任 务交付给P-38——这种双引擎战斗机经常要飞 行600英里之遇才能接触到敌军踪迹,而第五 航空军的近距离作战任务便由P-40来完成。

在这样的环境下, P-47作为P-38的榜补 队员进入了第五航空军的队列当中。1943年 6月30日,东方战场第一支"雷霆"部队---第348战斗机大队在指挥官尼尔•吉尔比少校的 带领下抵达西南太平洋战区, 同时, 该大队 也是美国陆航第3支"雷霆"大队。在美国陆 航内部开始流传着 - 个笑话: 当第一架崭新 的P-47D-2-RE降落在西南太平洋前线机场。 第348战斗机大队的飞行员爬出驾驶舱之后, 在跑道上待命的邀太利亚地勒小伙子大张著 嘴,傻愣愣地问道:"其他机组成员在哪 里? " -- 他把戶型的"雷霆"当成了套炸 机!

第348战斗机大队干7月开始转移到草尔 兹比港, 开始为战斗任务进行准备。7月20 日,该大队的86架P-47全部运抵前线。从澳大 利亚到莫尔兹比准的1200英里转场飞行中,

第348战斗机大队只出过一次事故。由此可见 飞行员们的技术水准已经相当优秀。

自从第一架"雷霆"战机来到前线起。 好奇的飞行员便对它有着无穷无尽的疑问。 这架飞机真的能飞吗?真的有共和公司宣传 中的那么神奇吗?

第348战斗机大队成军之初,和装备有 P-40和P-38的第49战斗机大队共享一个机场。 虽然第49战斗机大队中,第9战斗机,飞行员 们还是被"雷霆"魁枅的体格藏住了。鉴于 这是"雷霆"首次在两南太平洋战场露前。 为了便于识别,第348战斗机大队将所有的 P-47的矩部涂成白色。不过,有的飞行员认为 完全不必如此大惊小怪。因为任何视力正常 的职业军人都不可能把块和公司的这头大怪 特和日军娇小精致的邓式战斗机或零式战斗 机场输起来。

当第348战斗机大队将P-47拼装起来的问 时,第49战斗机大队的P-38地勤人员也好奇 地凑过来看热闹,在P-38身上,他们早已积累 了不少维护战轮增压器的经验。但还是被P-47 机身内那复杂的涡轮增压器管道布局吓了, 跳。此外、对"雷霆"机翼上的8挺12.7毫米 口径机枪以及总数超过3000发的子弹,所有 人都不由得惠然起路。

第348战斗机大队准备妥当之后、P-47承 担起奥罗湾上空的巡逻任务,第五航空军的 P-40从此得到解放、转而投入到对苏[]达腈地 区和泰雄基地的对地攻击任务中。

8月11日,按照当天的任务安排,第348战斗机大队的飞行员们转驶套他们的P-47在 奥罗湾上空飞行。忽然之间,一群P-38杀了 出来——这是第9战斗机中队的飞机!事后, 第9战斗机中队的飞行员们一本正绘地宣称, 他们在编队飞行时,误将第348战斗机大队的 P-47误认为日军机群,随即发起攻击。当然, 这番鬼话谁都不会相信,因为"安战"过程 中,战斗中双方部队的战斗机均一弹未发。 不过,所有飞行员都把这次遭遇视为真正的 安战,编力将对方击败。P-47机群被冲散, 和P-38—起展开了起身的罐斗。两定部队从 20000美尺高空一直打到微尖高度、无线电话 節中充斥着双方的叫赞。嘴菜和呼吸、较着



■驾陂着这架昵称为"大热辣妹"的P-47, 尼尔·吉尔比上校带领着第348战斗机大队升空作战。注意飞机的每尾均涂成醒目的白色以供识别。

的结果证明一点,吉尔比少校的小伙子们需 要更多的时间熟悉他们的大飞机——没有一 架P-47能够咬住P-38的正后方六点位置、也没 右 · 如P-38能够被P-47用 开!

对于这场恶作剧, 吉尔比少校气得七窍 生惯, 这种未经准备的缠斗对抗非常危险. 美国陆航规定空战演习高度必须限定在8000 英尺以上, 双方交手一旦引发伤亡事故, 那 将是不可换回的损失。同时, 任何一个大队 指挥官都不希望看到自己的部队在和兄弟单 位的较量中被打败, 因而使得飞行员十气号 控。飞机-落地, 吉尔比少校便气冲冲地闯 进第9中队,要找人兴师问罪。第9中队对此 显然早有准备——约翰逊上尉笑嘻嘻地拿出 广两瓶朴松子酒, 吉尔比的怒火辅时开始平 息,几杯杜松子酒下肚, 吉尔比少校把肚子 里的话都倒了出来,说其实他很高兴。毕竟 "开P-38的不是那帮 天杀的小日本"。

很快, 第348战斗机大队的飞行员们非常 尴尬地发现,没有可抛弃剧油簕的支持。他 们的"雷霆"航程比老旧的P-40还要短! 肯尼 将军为此向美国陆航棍交损告。要求配发事

先进的P-47。在新飞机送抵前线之前。肯尼将 军命今第五航空军的技术 A 员为P-47专门开发 了一种临时性的可投掷副油箱,并交付澳大 利亚福特公司批量生产。这种临时性的副油 箱又宽又扁、 集庞大和 孔隔干 - 身。但它能 携带200加仑的航空燃油,这使P-47D-2-RE的 **翰程几乎翻了一番! 现在、两南太平洋战场** 的"雷霆"总算拥有了超过P-40E的航程,可 以作为单引整战斗机执行正常的战斗任务。

此时。肯尼将军将他能获得的几乎所有 P-38编组到第475战斗机大队中。再加上第348 战斗机大队的力量、肯尼将军决定对新几内 亚岛上的日军基地讲行空券。随即在帝国-奇里地区秘密建造了一个前进机场。这距离 日军控制的基础基地仅有60苯里沅! 日本军 觉察到了在自己眼皮底下的小动作、并在8月 16日组织25架战机对奇里-奇里机场展开了 反扑, 美国陆航战机纷纷起飞作战, 其中包 括了15矩P-38以及第348战斗机大队由古尔比 少校老领的32架P-47。当天。一共有12架日至 战机被击落, 奇里-奇里机场仍然牢牢地掌 握在盟军手中。这场战斗也被美国陆航视为



■尼尔·吉尔比少校在"火扶接续"的序绘中。

P-47战斗机在西南太平洋战场的揭幕演出。

两天之后,第五航空军的轰炸机和战斗机编队对目军的韦瓦克机场进行了毁灭性的 轰炸和扫射袭击。一共有175班目军被击落 或被捕毁在跑道上。 肯尼将军朝青胜利迈进 了一大步,此时日军手中仍然有相当数量的 战机。但它的力量已经受到了极大的削弱。 更重要的一点是,新几内亚岛距离日本列 岛上了卖里远,日军后续增援无法及时逐抵 前线,这使日本空中力量作很长的一段时间 内无法恢复过来。一个月之后,在获得了免 分的空中优势的离摄下,翌军收复了莱城基 她。

"諸靈" 在西南太平洋战场上战起的第 · 族島徽发生在1943年10月11日, 当天, 吉 尔比少校带领一支四机小队前往书总克机场 上空执行空中扫离任务, 这意味春P-47飞行员 们要连续飞行500条里 / 修打, 和股人


早上7点30分,四机小队从莫尔兹比港的

机场跑温起飞。一个小时后,四机小队降落 在奇里一奇里机场加注燃油。再次起飞后半 个小时、P-4小队位于波拉姆机场上空,并 投下了已经耗光的耐油箱。11点15分,距离 韦瓦克机场还有相当远的路程、机翼下方的 一侧是联绵不断荒无人烟的原始森林、另外 "侧是鲨鱼出设的热带海洋。这时,吉尔比 少校注他到下方的海面上有一架落单的"齐 宽"——零式战斗机的踪迹,位于2000英尺 的高度。他当即推杆朝下急速俯冲,在2000 英尺的距离以七点钟方向开火射击。一个短 友尺的距离以七点钟方向开火射击。一个短 发行运行。零式战斗机如断了线的风筝一般 验人大海。

随后, 吉尔比少校带领P-47小队拉起到 26000英尺的高空。当"雷霆"机群改平之 后, 一个庞大的日军编队映入飞行员们的眼 审: 东南方向的海面上, 在5000英尺的高度 出现了由36架战斗机保卫的12架装炸机! 尽 管数量上处于绝对劣势, 美国脑航飞行员们



■第348段斗机中队,拉载临时性200加仑副油箱的"雷霆",注意白色的垂尾。



■P-47系列在二战中装备过的各种割油箱等比例示意图。

仍然毫不犹豫地猛推节流阀、呼啸着杀人日 机编队的心脏。缺乏势甲防护的日军战机在 12 7毫米机枪子弹的蹂躏下不堪一击。吉尔比 少校很快去落了一架零战二一型和两架零战 三二型战斗机、威廉•顿汉上尉和约翰•摩尔上 财各自击落一架"托尼" ---Ki-61飞燕战斗 机...

汶时, 吉尔比小校注章到廉尔上剧的座 机正在被两架飞燕战斗机追击。他这样描述 了接下来的几分钟时间里发生的战斗。

我调了个长、以400英里/小时的速度咬 上了后面那架托尼的尾巴。在1500英尺的距离 开火射击。它来不及采取任何规避机动、当 场爆成了一团烈火。接下来、我继续递逐另 外一架托尼、日本飞行员一定是看到了我的 动作、因为它在我面前快速俯冲。我在2000英 尺的距离射出子弹, 看到弹道穿过敌机的机 身、大块碎片从机身和机器上飞溅出来。我 沿有看到它起火或者坠够。不过魔尔上尉看 到这架日本飞机冒出烈火, 坠入海中。

最后, 等四机小队返回莫尔兹比港机场 时。它们机内的全部燃油加起来已经不足300 加仑了。在这天的任务中, 吉尔比少校 一举 去落7架敌机、但最后一架的成绩无法通过美 国陆航的验证, 因为当时飞机上的照相枪已 经拍光了腔整。 而他的队友均没有看到敌机 的坠落过程。即便如此, 吉尔比少校的出色 表现赢得了美国陆航的肯定、他为此获得了 一枚国会荣誉勋章——这是整场第二次世界 大战中,第一枚颁发给陆航飞行员的荣誉勋章。

吉尔比少校的队友们的成绩同样漂亮: 从1943年8月到11月,第348战斗机大队一共 占落51架日军战机,而自身的损失只有2架 P-471

1943年10月,第8战斗机大队第36战斗机 中队把不堪重负的P-39替换成了P-47。虽然这 个单位飞"雷霆"的时间只有几个月,但飞 行员们对这种新飞机却报以热烈的欢迎。在 这短暂的时间里,第36战斗机中队只有两次 机会驾驶普P-47与敌人交手。但这两场仗那打 根相当编彩。

1943年11月7日、第36战斗机中队的一 支四机小队飞在纳达扎布机场上空进行巡逻 任务、飞行员们搜索到了一队在18000英尺高 度活动的12架日军委体机、虽然对方拥有多 架擊武战斗机的铲卫。这4架P-47仍以压倒一 和欧洲战场一样,第五航空军的大多数 飞行员一开始对P-47特有很深的成见。第49 战斗机大队第9战斗机中队原来是一支P-38部 队、由于"闪电"在任务中的损失严重,维 缘和更新难以限上,第五航空军便为其补充 了相当部分的P-47D-5-RE、以保存足够的战 十方。1943年11月12日,第9战斗机中队剩余 60P-33被转移到一个维护单位为中格命



■水、水、无处不在的水、第348故斗机大队的这架P-4"在起飞之后,便扎进无边无际的海洋上空。 在面南太平洋战场、这是最普通不过的事情。

月底、第9战斗机中队的指挥官杰拉尔 德·约翰孙 (Gerald Johnson, 和欧洲战场第56 战斗机大队的那位约翰逊同名) 少校取得了该 的一个记录。当天。约翰逊少校驾驶P-47加 人了第348战斗机大队在新几内亚岛地区展开 的空中扫荡任务, 在联绵不断的敌方从林上 空、约翰逊少校瞥见一架单引擎飞机在3000 英尺高度飞行。理论上,在这个区域出现的 飞机只能是日军战机。约翰逊少校的P-47一个 俯冲过后、8挺12.7毫米机枪便瞬间将对方击 落、从林顶端综开了一朵白色降落伞。缓缓 降落。

在饭航途中, 约翰逊少校的耳机被无数 声音挤满、这并非对他表示祝贺的呼叫、而 是劈头盖脸的严厉指责——约翰逊少校击落 的基準大利亚皇家空军的 - 架炮兵观察机! 控帥 吊吊 妖跳 伞流 生、 但 却 号到 了 严重 的 伤 害。 澳大利亚军方非常恼火, 要求第五航空 军对此进行解释并赔礼道歉。最后, 肯尼将 军不得不亲自出面进行了调停。

此外, 在换装"雷霆"之后, 第9战斗机 中队的 K 行员们开始了无休止的抱怨。拥有6 架击落记录的王牌飞行员拉尔夫•温得利这样 描述当时的情形。

飞过几次之后。或将分配给我的那架P-47起名 为"共和弃婴"、它有着一只胖鸭子所具备 头相当。

不过很快,温得利便有机会体验到了 "雷霆" 战机那坚不可揣的强壮体魄。这并 没有立即改变温得利的观点、但也使他开始 对共和公司的这些大飞机开始心怀楷章。

在年底的一次任务中、第9战斗机中队率 命移师距离莱城100英里的一个新机场。在飞 行途中, 中队收到命令, 新机场正在遵受日 军战机轰炸, P-47战斗机应立即进行支持。 温得利和他的四机小队一起投入了战斗, 但 很快, 他发现自己除了挨了弹之外什么都干· 不了 --- 不管怎样扣动扳机, 8桩12.7毫米 机枪就像被施加了沉默魔法一样,完全一声 不宜! 一架雾式战斗机对头冲来, 海得利只 能硬着头皮迎上去, 心里默默祈祷, 希望对 方能够被"雷霆"的庞大体格吓跑。不幸的 是, 日军战斗机并没有如温得利的愿, 一进 人有效射程范围它便毫不迟疑地射出一连串 致命的 4端。温得利能做的只有弯腰低头。 蜷缩在巨大的R-2800发动机之后,等待着零 式战斗机尽旱飞讨去, 两架飞机擦启而讨, 距离只有几英尺远。 日军机群被击退之后, 温得利驾驶着遍体弹痕的P-47路落在跑道上, 他在左侧机身数出了20多个弹孔,并看到左 侧机翼被打穿多处。最后, 机枪无法击发的 原因找了出来,这并非飞机本身的原因—— 我们对"大奶瓶"感到极度的不满、在 在起飞之前、地勤人员忘记将机枪扳机连接 装上了。

在这场战斗中、指挥官约翰逊少校和他 的全部飞行后者。爬升性能基本上和一块砖 的僚机分别击落2架动机,可算名名少少驱散 了误击事件后萦绕在心头的阴影, 从而出了



■第348战斗机大队的一架外表斑驳不堪的P-47 热带的潮湿气候对飞机的涂装固然有破坏作用,但 是让飞行员们更担心的是飞机内的电气和机械设备也会受影响

-口恶气。

前线部队的新人或横并不能使P-47的形象得到多少改观, 许多飞行员——尤其是从 P-38部队转飞"雷霆" 的飞行员对它仍都多微词。在西南太平洋战场。P-47被称为"长翅膀的工程学艇梦"。P-47D-4的正常起飞重量达到13000磅。在飞行中将燃油消耗掉大半之后, 飞机的零量仍然不足以进行有效的机动来对抗试模录量的日军战机。

在前线日益突出的毛病包括、涡轮增 压器排放出的高温度气料包括尾轮在内的后 机身加热。尾轮的强度受到影响、在降落时 容易出现爆胎症状,从面引发飞行事故。同 时,飞机的主起落架轮也容易爆胎,原因很 简单——P-47过人的重量以及飞行员粗暴的降 挤动作。

此外, P-47的起飞性能也有待改善, 异 乎寻常的重量使R-2800发动机需要运行相当

长的时间才能把飞机驱动到足以飞腐地血的 速度。相比其他战斗机、P-47的起飞滑跑脏 病便显得出奇的长。在美国陆航中,有一个 笑话在飞行员之间流传。"就算工程兵们铺 设出环绕地球一周的跑道,共和公司也有能 耐制造出一架飞机把跑道上每一英尺通通宽 完。"

P-47的高空性能优越,然而西南太平洋战场的战斗往往在中低空城展开——日本人的战斗机极少在高空出现。不过,P-47的俯冲性能同样出类拔萃。占尔比少校曾经驾驶P-47和P-38——以俯冲性能著称的美国战机进行比试、结果P-47以无可争议的优势赞出。吉尔比少校凭借P-47风驰电掣的俯冲速度取得了他大部分击落破损,他经常将大队的P-47机群得领到日军战机无法全处的高空,再递陕过人的发力搜索下方空城。一旦发现敌机陈途,吉尔比少较的队伍便我如暴圣群神一般鱼种而

下,给予对手当头重击。P-47从正上方向敌机 喷吐致命的大口径机枪子弹,在敌机机群中 -穿而过,随即改平拉起,利用俯冲中积累 起来的速度爬升回高空 一整套动作 气啊 成,而此时的日军飞行员往往还没有回过神 来做出反应!



■使用航空母舰运往西南太平洋战场的P-47 为了节约甲板空间,相邻各列飞机的方向均相互交错。

新不列颠岛上的拉包尔是日军的军事 重镇、拥兵10万,戒备森严。盟军没有在此 腰开餐陆作战、那只会带来无谓的伤亡。从 1943年10月开始,拉包尔基地的日军迎来了 盟军轰炸机群的无体止猛烈轰炸,为它们执 行护航任务的是第五航空军的战斗机。盟等 地面部队夺取了拉包尔周边地区的 系列岛 的,将其紧密封锁包围,拉包尔上空的制空 权也牢牢掌握在美国陆航的手中。失去了补 价,曾经坚不可握的拉包尔要靠正在缓慢地 分崩震折。

为了彻底提系拉包尔的日军实力,置军于1943年的最后几天从榜罗斯特角登陆新不列颠岛,第五航空军的P-47部队参与了对登时部队的空中支持任务。12月26日,登陆战进人到自热化阶段,从拉包尔基地起飞的日军战机对登陆场进行了反扑,兵力包括25架九九舰截奏站机和50架零式战斗机。第五航空军迎击的队列包括第35战斗机中队的P-40、输36战斗机中队的P-47以及第431战斗机中队的P-38。一组性能各异的战斗机即携手打赢了场源完的歼灭战,击落24架护航的零式战斗机,而九九舰截轰炸机只有3架得以侥幸透生。

当天晚纯时候、15架-式贴基攻击机在3 架飞燕战斗机的掩护下,以15000英尺的高度 遥近格罗斯特角。巧的是,第348战斗机大队 的两个中队一共19架P-47附好在这个空城巡 逻。美国战斗机从12000英尺和18000英尺高 度将日军轰炸机编队夹击合图,一场大用杀

开始了。P-47机群占尽天时地利人和、在战斗中几乎能发无伤,没有任何一架飞机损失。 邮它们的日本对于被没有这么好的运气,两架飞燕战斗机被击落。而一式陆基攻击机划 差一点遭到全好——有14架成为"雷霆"飞行机的战利届!在这一天,最杰出的雷霆骑上当推第342战斗机大队的劳伦斯·奥耐尔中尉,他在这场战斗中一口气击落了4架一式陆基攻击机。这样的战绩,欧洲战场上的美国飞行员也许水延无法相信。一切只因奥稍尔中尉身处西病太平洋战场,而日本人的轰炸机则以左不经塘了……

第二天,仍不死心的日军继续被出级炸 机能队对格罗斯特角进行强攻。这次,第348 战斗机大队的第340和第341战斗机中队在等 待着它们,第340战斗机中队挡在了为数一打 的九九舰载塞炸机,相回数量的扩射战斗机 与壁陆场之间。敌军编队没能穿越"雷度" 特造的牢固防线,有8架九九舰载轰炸机、7 架零式战斗机以及一驱飞燕战斗机被击落。 而第340战斗机中队的P-47全部安然无恙、继 综合而由基本平洋的天空中高数飞翔!

第341战斗机中队则与一群数量庞大的日 军战斗机交上了手,将其击落了13架而自身 却改有一架P-47损失,"简鑑"战机的过人火 力和强硬装甲再次使日军战斗机飞行员颜面 无光。

在当天的战斗中,这两个中队于净利落 地取得了29:0的不败战绩, 飞行员对P-47不 由得另眼相看。在1943年的最后半个月时间 中, 第348战斗机大队总共击落了79架日军战 机、为此、大队获得了上级颁发的直越单位 老彩带带。

1944年炯刚开始, 西南太平洋上空又居 开了一次P-38和P-47的对决---飞行速度的 较量。为了平息各部队飞行员之间无休止的 口水仗。同时也为了彻底检验两种战机实际 性能的差距。 P-38和P-47部队共同安排了这 次非正式的此卷。双方均派出了自己阵营中 的顶尖高手, 驾驶"闪电"的是理查德·邦,

"盘霆"的座舱之内则是吉尔比少校——面 人分别为西南太平洋战区P-38和P-47部队的头 县干脚系手! 两种战斗机均挂破了全部作战 负荷, 在纳布扎布机场上空开始向并肩地竞 速。在树梢高度, "闪电"和"雷霆"齐头 并讲地 飞到古萨普机场,几乎不差分豪!现 在, 带国陆舱的小伙子们终于明白了一点。

不管"雷霆"还是"闪电",它们都是代表 着美国先讲技术力的伟大战斗机 都易摧毁 日军空中力量的终极利器、太平洋战场上的 胜利指目可待,

第五航空军决定建立第二支"雷霆"大 队, 干暴平, 在1944年初第35战斗机大队将 旗下的2个P-39大队和1个P-38大队全部换装成 P-47。 不过, 由于任务安排的关系, 该大队 的P-47一直要到同年8月才能真正和日军空中 力量进行正面对决。在此期间,第35战斗机 大队主要为套线机执行漫长而无聊的护航任 各, 飞行员极少得到交战机会。

1944年2月。第58战斗机大队抵认内的太 平洋战场,成为第五航空军第三支全部装备 P-47的部队。

1944年3月5日、尼尔•吉尔比带领一支四 机小队前往韦瓦克机场执行日常的空中扫荡



■第五航空军的地勤人员正在维护这架P-4°、其机头整点罩内的细节清晰可见 : 地面上散落的~~加 仑油桶在西南太平洋战场挥到广泛的应用。

任务。由于战功卓著,此时的吉尔比已经官 至上校,将第348战斗机大队的指挥权移交后 进入第五航空军的司令部就职。

这次出击。对吉尔比上校来说具备相当 重要的意义。因为在此之前,军方的报告显示;吉尔比和理查德·邦——太平洋战区头号 P-38 1.脚均拥有21次宗战胜利的记录,两人在 美国陆航的射手榜上平起平坐,共同占据榜 首代置。因此,吉尔比上校内不通切渴望在 这次任务中能有更大的收获,将理查德·邦坦 在律后、从而捍卫"福霆"部队的荣誉。有 一件事起占尔比上校元从知晓的;两天前, 理查德·邦刚附在新几内亚岛北部沿海空城击 落2架Ki-21乘甲&转机、将玻塘提升到23次空 依据。因此、实际已有尔比已经落后于这 位于38 1票乘手,他必须击落3架最机才能停 上射下榜的首席"宣泽。

那天,有尔比上校的四根小队遭遇了一群"樊斯卡"——日本贴舱的K-43年式战斗机, 在高速、乘装甲、强火力的P-47面前, 这些日本战斗机尚直和纸额的风筝一样能弱。 "甾锭"小队一个冲永过左后, 吉尔比上校便轻轻松地起打掉了一架敌机——22架击落纪录、按照军方报告已经超过了理查德。即了! 也许, 打完这一位, 就能够追上英国一战头号上牌——又迪。里根贝克的26架击落纪录呢! 刺那间, 吉尔比上校的战斗欲望被点燃了, 他需要击落更多的敌机, 再领未无贷劳大。因此, 吉尔比上校忘记了两点太平洋战队美国贴舱车下的之间调查的一句警遇。

决不要和"奥斯卡"缠斗——没有哪种战斗 机能够在200英里/小时以下速度斗得过隼式!

吉尔比上校把速度降了下来、试图操纵 巨大而沉重的P-47绕到 -架K1-43的背后。 他这个错误的决断方即招致了致命的连锁反 应。3架隼式战斗机马上抓住机会,迅速地绕 到吉尔比上校座机的尾部、准备合力将这架 恭確的"雷霆"击落。看到小队领导陷人危 险之中, 赛缪尔·布莱尔少校和顿汉上财随即 调转机头, 为吉尔比上校解图, 他们各自击 落了一架敌机。但是, 第三架隼式战斗机异 常精准地将一串子弹射人它猎物的驾驶舱当 中, 古尔比上校的P-47立即除有批冲向批而 坠毁。队友们没有看到他们所盼望的降落伞 在丛林上空绽开。满腔怒火的顿汉上尉结果 了那架集式战斗机,但已经干事无补,一颗 耀眼的明星陨落在两南太平洋群岛的丛林当 中。

3月14日下午,第348战斗机大队第340战斗机中队重返车投充机场。小伙子们立志要为后尔比上校报仇当根,18架户47面对30架各式日军战斗机开始了毫不留情的屠杀。第340战斗机中队的气势将日军飞行员完全压垮,他们取得了一共击落14架敌机的决定性胜利,而自身只有3架飞机被击伤,没有一架一端筐、被击杀1

1944年5月,第348战斗机大队移倾已 经被盟军占领的韦瓦克机场。从这个新基地 起飞,P-47机群为盟军地面部队在比阿克和 诺姆佛地区的活动提供空中支持。在比阿克



■作力一名杰出的指挥官、尼尔·吉尔比上校的事達維续鼓励 岛被盟军占领、距离菲律宾的棉 着第348战斗机大队的飞行员丹空基础。

上空、飞行员们击落了为数不多的日星战斗 机。但总的来说,在这年夏天,西南太平洋 上空的日军空中力量已经不如以前活跃了。 "雷霆"部队很少获得和对方交手的机会。

同年8月, 第35. 第58和第348战斗机大 队的P-47机群降落在诺姆佛的新机场中。这 三支部队在未来的几个星期中, 为盟军攻占 诺姆佛西北的 -系列岛屿进行了数不清的护 航。空中扫荡和滑翔轰炸任务。

这时的第348战斗机大队不仅获得了最

新也是最后一款"剃刀背雷 霆" ---P-47D-23-RE的配备。 而且还吸收了一个新单位——第 460战斗机中队 至此, 第348战 斗机大队成为西南太平洋战场上 第一个拥有4支战斗机中队的大

在新不列颠岛站住脚跟之 后, 麦克阿瑟将军摆师而讲, 沿 着新几内亚岛·路攻城略地、德 芒直指菲律宾。随着盟军战线的 延长, P-47航程不足的毛病再一 次显露无溃。在1944年4月。第 49战斗机大队获得航程更远、技 术更先进的P-38L战斗机之后。 第9战斗机中队的P-47便被转换 而下。

到1944年9月15日、慶罗泰 兰老岛只剩下300海里之谣。防

着第五航空军部队陆续进驻非律宾东南的小 岛机场、日军的空中力量大部分收缩回非律 宾本岛, 東手无策地等待未日的到来。

1944年10月。 肯尼将军指挥第五航空 军对加里曼丹岛东部的巴厘巴板展开空中打 击,以求摧毁日军占据的炼油厂,切断其燃 油供应。这一任务对护航轰炸机群的战斗机 提出了超出极限的航程要求。第35战斗机大 队的作战官约翰·杨上尉是这样描述这些任务 ėΦ.

10月10日,第35战斗机大队的第40和第 41战斗机中队受命飞赴巴厚巴板地区件战。 - 共16架P-47在海面上高耸的潜暴云团之同小 心穿行,直到目标区上空。这时,在附近的 替发尔机场和巴爾巴斯之间的空域。从我已 數量惊人的放机向25000英尺的高度爬升。第 40战斗机大队的作战报告是这样记述接下来 发生的战斗的;

飞机以一复四机小队和一支双机小队的 队形进入目标区(第41被干机大队的10架战 干机在目标区上空掩护)。此时发现敌机从更 关尔机场起飞,我们的飞行小队在20000英尺 高度等持敌机矩件,以使展开战牛。我们的 战千机没有降低高度攻击更关尔机场,因为 在机场和巴层已被之间开始有浓厚的云层生 成、如果我们的飞机损失了高度,飞行员们 必须驾散飞机矩升到云层上空方可延航,从 两消耗大量搬淌,极有可能无法支持到返回 基地。

约翰·杨上尉从19000英尺俯冲到9000英 尺高度,在5架齐克的编队下方拉起。从后方



■第35战斗机大队的一架P-47, 注意165加仑副油箱上的螺油加注口。

以45度的偏转角射击。杨上尉将编队最后一 架敌机打成一团烈火。杨上尉将飞机以一个 陡峭的角度拉起。随后对编队中第4架齐克展 开第二次进攻。敌机的翼根被打出浓烟和烈 拾、陡直下落。此时,一直由5架日军战斗机 组成的编队试图为这架齐克进行掩护、但威 廉·斯特兰德中剧清楚地看到它下落坠毁的 全过程。正当杨上尉击落第二架敌机之时、 托马斯·赖威尔中斯在剧烈的云转爬井中坡 去一架要斯卡波斗机、他在150码距离进行了 80度的偏转角射击。故机的引擎罩和驾驶舱 被子弹击中、当场翻转坠毁。

斯特兰德中尉和希尔顿·凯赛尔中尉借 助太阳光的接护向4架專斯卡战斗机发动进 攻。斯特兰德在第4架敌机的正后方开火射 去, 故机的发动机被击中, 飞机翻转下坠, 日军飞行员跳会逃生。斯特兰德掉转机头 后, 对一支5架奥斯卡的騙队展开攻击。 敌机 **预队的僚机被从正后方直接击中。飞机燃起** 大火, 飞行员跳伞逸生。凯赛尔中尉同样从 正后方对一架 粤斯卡射出干燥, 斯特兰德中 脐目睹了敌机坠毁。

随后,这两架飞机重新爬升至高空,利 用太阳光的掩护对一组4架奥斯卡打出了第三 记者去, 敌机编队中的后3架飞机迅速进行率 波倒转或急速爬升机动进行规避。在敌机领 队来得及进行反应之前。斯特兰德中尉从其 正后方开火、射击从250码距离一直持续到150 码。敌机的机身燃起多处大火、下坠了1500英 尺高度, 随即右侧机翼脱落。 凯赛尔中尉在

这次讲这中央去了和斯特兰徐中尉的联络, 他通过无线电发出重新编队的呼叫。斯特兰 德中尉回复了他自己当前的位置, 但他再也 没有遇上凯赛尔中尉的座机。斯特兰德中尉 在葛阳次攻击没有得手之后, 由干燃料即将 耗尽而掉头返艇。

这次战斗, 第40战斗机中队击落9架 敌机、第41战斗机中队贡献了另外3架的成 绩。凯赛尔中尉是当天"雷霆"部队的唯一 损失。兄弟单位的P-38战斗机击落了6架敌 机,而攻击炼油厂的轰炸机部队只损失了4架 B-24、其中3架被日军战斗机市落。

10月14日, 第40和第41战斗机中队的15 架P-47护送套套炸机群面返巴廊巴板。这是 第35战斗机大队执行的第二次也是最后---次 前往该地区的远程护船任务。在这一天,飞 行员们合力击落了19架17军战斗机。不过, "雷霆"部队也遭受了一定的损失。第41战 斗机中队被击落两架P-47。其中居然有1架是 发军P-38的功劳——原来还真有马鹿的飞行出 作把P-47误认成日军战斗机,此外,第40战斗 机中队有两架P-47中途不得不由于机械故障 迫降。由于护航战斗机的努力、当天只有2架 B-24轰炸机损失。

融讨了防御漩涡的棉兰老岛。 别军在 1944年10月20日登陆菲律宾的莱特岛东岸、 第五航空军的P-47部队昭例在滩头上空为登陆 部队提供支持。

"雷霆" 飞行员几个目以来第一次等到 了和日军航空力量 -决高下的机会, 第348战



■第348战斗机大队的驻地,在这样的环境中,防止雨水的侵袭成为首要任务。

斗机大队第460战斗机中队第一个抵达莱特岛 进行对地支持。同时,当莱特岛上的塔克洛 班机场被盟军占领之后、P-47也是第一批降落 在新机场酸盟它的飞机。

在整个11月里、第460战斗机中队击落 引10架日军战机、投下428500磅炸弹和击沉 了50000吨的敌军船只。对于一支战斗机中 队来说、这个成绩可谓早有。例如、在11月 24日的战斗中,已经提升至少校军衔的威廉。 顿汉带领全体中队袭击了一支开往马斯巴特 弱的日军小舰队、3艘运输船和3艘炮艇饱受 了"雷霆"机群强大火力的蹂躏,被恶数击 汽

在随之爆发的兼特湾海战之中,日本联 合舰队耗尽了实力,从此完全丧失了与美国 太平洋舰队进行决战的可能。

在击衛目單对業特岛的运输舰队增援之 后,型單在業特岛的商岸发动第二次登陆。 时间刚好在珍珠港事件的3年之后。在对登陆 部队执行掩护任务的过程中,美国陆航一共 击落 f53架敌机,其中包括第348战斗机大队 的2架击落记录。同时,在12月的时间里,第 348战斗机大队的其余中队也将能续抵达非律 实前线。

为了给未来的目床岛登精提供有效的 空中支持,盟军在12月15日对民部格岛及动 突袭。一旦阵狮稳定下来,美国陆航的战机 便于12月20日阵落在民部洛岛的圣何寨机场 上。日军对此作出了异乎寻常的猛烈反击。 大批作战舰船被向民部洛岛进行增援。由于 作战的安排,此时的民部洛岛附近海城没有 盟军舰队的支持,在日军海上力量和他们的 目标之间,只有第五航空军的战机。

驻扎在圣何寨机场的部队中,包括第 58战斗机大队。这是一支加人第五航空军不 到 年的新郡队,在过去的战斗中一直担负 对地攻击任务,因而很少取得击落敌机的战 果。第58战斗机大队的飞行员仍然而无惧色 地投入到12月26日对日军舰队的袭击中去。 带领大队升空作战的格遇•阿特金森上校是这 样间过起"主的战斗的"

老无疑问,在我经历过的所有战斗中, 12月26日这一仗是最难情的。我们受命攻击和 服数完最民都洛岛的日平舰队,其中包括1被 重巡评舰、1艘轻巡洋舰和8艘艉巡舰。我们 没有足够的时间杜铁栽炸弹,小伙子们拥有的 或器只有P-47的127毫米机舱以及视死如归的 气魄。如果有人曾极飞越边捻炉户廊倾泻的 钢水、我想那也不会比得上我们攻击那8艘军 想时扑面而来的猛烈换火。 在们有29架飞机 升空作战,战斗结束后、我们失去了10名飞 行员的生命、还有一人身负重伤、幸运的是 有5个人在击落以后获赦。日军舰队对机场的 攻击只造成了微不足道的伤害、它们掉头通 **高了战场、留下两艘被干掉的驱逐棚。**

由于当天的英勇表现。第58战斗机大队 和其他3支陆航部队 -起被授予了卓越单位表 彰的荣誉。

圣何塞机场的周边局势稳定下来之后, 美国陆航的战斗机便可从此起飞。为蚕炸周 边目标的盟军轰炸机群提供护航保障,或者 主动出击、歼灭敌军有生力量。12月14日, 第348战斗机大队第340战斗机中队在内格罗 斯岛上空便打出了一场漂亮的讲政性作战。 当天,米德·布朗上尉率领该中队 E 赴内格罗 斯岛上空执行空中扫荡任务。一开始、P-47 机群漕调了4架日军战斗机的小队。布朗上尉

很快就打下了其中 -架。更重要的是、结束 这一回合的交手后, 第340战斗机中队转到 了岛上的锡莱机场上空。今人垂涎的目标出 现了——机场跑道上排布着十多架战机,同 时日本人对"雷霆"机群似平环没有反映讨 来。

由干P-47机群接近弹尽粮绝, 布朗上尉 带队火速返回圣何塞机场。加注好燃油后升 空返回。这次,每架P-47机翼下都挂载着两枚 500磅炸弹。锡莱机场很快淹没在弹片、烈焰 和硝烟当中, 6架双引擎套炸机和4架单引擎 战斗机被直接炸毁。跑道正中还被不偏不倚 地性出4个巨大的礁场、锡莱机场事实上已经 无法使用。随后,布朗上尉又带队在机场上 空进行了3次扫射攻击,又有5架轰炸机和5架 战斗机毁于大口径机枪子弹的喷射当中。

从1944年12月22日到年底,美国陆航一 共向克拉克机场发动了6次袭击。一共有94架 日军战机成为美军飞行员的战利品。12月24



■这架P-47D在送往第五航空军入役的路上,在这个海岛机场上作中途降落补给。

日,第348战斗机大队派出了所有4支战斗机 中队为轰炸机提供护航,每个中队都保持了 16架战斗机的票编制状态。

在大部队前方、两架P-47的小队提供前沿的预警和侦察工作、第348战斗机大队认为数量较少的战斗机应该能够避开日军的注意力。这个战术果然奏效,在轰炸机和护航战斗机编队接近克拉克机场的途中,这两架P-47不断地向后方发送日军拦截机群进行编队和机动的消息。对于战场形势,美国脑航飞行场全部了如指案。

第348做斗机大队的战术是,第342战斗 机中队和数炸机编队保持着近距离接触、以 提供贴身护卫,其他二支战斗机中队冲向日 军机群展开雕战。刹那间,单引擎战斗机的 龄游通布召拉克机场上空。

当天日军战斗机的反抗异常激烈,为了 阴 (18-24投下炸弹,它们甚至对害炸机投放 了白磷炸弹作为截击武器。经过45分钟的空中断杀,第348战斗机大队有3架P-47被击落。 然而他们的敌人遭到了空前的惨败———共 有32架日军战斗机被击落,击落交换比超过 71H30¹

1945年1月7日,豐军地面部队对目宋 岛实施整确作战。1月15日,美国陆航人驻 到削削从日本人手中夺取的林加延机场。此 时,日军战斗机已经几乎从非律实的上空消 失了,因此第五航空举的"肃健"部队主要 担负对地支持的任务。林加延机场距离前线 只有50到200英里左右,因而一天散次任务对 P-47飞行员来说完全是家带便饭,日军地面 部队也因而遭受了持续不断的沉重打击。在 1945年3月10日之前,第五航空军的所有战斗 机均投入到对地支持任务中。然而很快,具 备近舰优势的P-38和P-51战斗机便被用于深入 新军防势的的资布,与此同时,额35机额34战



■麦克阿瑟将军终于重新踏上菲律宾的土地,这次有共和公司的"雷霆"和他在一起。

斗机大队均将P-47更换成为P-51。只有第58战 4机大队仍然坚持使用"雷霆"升空作格。 直到当年7月, 菲律宾战区的敌军完全失去抵 抗能力为止。

十六、中缅印战场

在中缅印战场中、盟军的"雷霆"部队 包括3个整编战斗机大队以及一个战斗机大队 中的两支战斗机中队。

其中。 第33战斗机大队在美国参战之初 - 百在地中海战场活跃, 1944年初, 该部队 母命转至印度、并接受了P-47战斗机, 4月。 第33战斗机大队转至中国境内的双流机场、 加入第十四航空军。该部队在中国境内展开 了"雷霆"战斗机的训练、弯到同年9月返回 印度并加入第十航空军、为盟军的地面部队 提供空中支持任务以及执行单纯的俯冲轰炸 任务。

第80战斗机大队在美国本土便开始了 P-47的训练,事实上,这是美国陆航第二支接 收"赏霖"的战斗机大队。不讨、该大队开 赴印度之后,他们获得的战斗机配备却是P-40 和P-38。1944年春天,第80战斗机大队重新装 备上P-47战斗机, 为缅甸前线的盟军地面部队 提供空中支持。此外、该部队还为盟军"驼 峰"的印度境内部分执行掩护任务。包括对 日军机场的空袭以及对盟军基地的警戒和护 卫。根据道格•帕森斯的描述,在中缅印战场 的这些战斗是这样展开的。

我们对敌人的机场、铁路、桥梁和行进 中的地面部队进行过很多次的轰炸和扫射任 务。同时,我们还对缅甸北部的盟军部队提 供了大量空中支持、在交战前线扫射日军目 标。

有几次。我们还拦截了日军马队的行 **军。在一次任务当中、我们的一个四机小队** 发现了一长列日军马队在公路上移动。日本 兵立劃从马背上跪下来。跪到公路两边高高 的草丛中躲避。 我把小队分成两部分: 两架 飞机对付马匹, 两架飞机追杀日本兵, 耠眼 之间、他们便被机枪子弹扫得干干净净。

还有一次、我们達到了一队搭乘运输船 顺流而下的日军马队。P-47沿着河面一个俯冲 扫射过后、日本人就争先恐后地跳到河里逃 命去了。我们马上就跟着把飞机挂戴的两枚 500炸弹扔到了水里, 再来一通扫射, 这才结 众了攻击。

我们打过的一场大仗是对腊戍的日军 机场进行定量。 数军目标距离我们在密支那 的基地有相当长的距离、所以我们的飞机都 接上了刺油箱、在黎明前起飞升灾。我们一 直保持着相当高的巡航高度, 直到接近目标 区, 这才投下副油箱, 下降到低空。

我们飞到机场周围后、拉起到250至300 英尺的高度, 然后散开组成纵队, 相距半架 飞机的空间准备进行扫射。我们的作战原则 **是在目标区上它只通过一次。因为扫射攻击** 会引起敌人的警觉、如果调过头来再打一 四, 有吃到高射旋火的危险。

在这次灾爱当中, 我的婚职直接飞起了 一个日军的机库, 从一边门口飞进去, 从另 一侧飞出来。一开始我还以为他在瞎胡闹, 后来才知道: 我们穿越机场射击时他被敌军 的机枪于弹射中了, 他正在客力控制飞机在 跳进上边路。

围绕着僚机,我们进行了几次对她面 约匀射,以压制防空地大,让她能够安全追 降,然后找个机会逃离飞机。然而,他的飞 机在她面上停下来走后,我们等了好久没有 看到他爬出驾驶舱。这时候时间已经不早 下,我们只得展开机场,独升运程。

1944年3月27日,降容能大約日率战机群 对印度阿萨姆的炼油厂发动突袭,第80战斗 机大队的P-47机群及时赶到,化解了敌军的 攻击,使盟军避免了一场電大损失。为此、 第80战斗机大队被授予了卓越单位表彰的荣 营。

同样在1944年春天,第81歲 中机大队也 从地中海战区调配到印度,并和第33战斗机 大队 一起移仰中国、在第十四航空平的编制 下进行训练。和第33战斗机不同、该部在训练完成之后、留在中国参与到对日本侵略平 的作战中,一直持续到战争结束。第81战斗 机大队的日常任务包括护熊、对敌军机场的 参州以及对中国军队的空中支持。

1944年3月,为了支持奧德·圖查特得军 对缅甸的秘密渗透任务,第1空中突击大队在 印度成军。这是一支小规模的空中力量,包 括战斗机、轰炸机、联络机以及运输机的编

制。该大队原本有两个装备P-51A战斗机的中 队,在1944年5月换装为P-47。"雷霆"在第1 空中突击大队中一直服役到1945年5月,在此 期间,主要担任对地攻击任务。其后,它被 更先进的灰背华动力P-51战斗机所替代。

1944年夏天,英国第十四军击退了驻徽 甸日军针对印度的攻势、并在雨季到来之前 加强了防御工事,为未来的反攻进行准备。 此时,中缅印战区的英国皇家空军把"飓风"战斗机和"布伦海姆"要作机撤袭,它 门专事的对地攻击任务由新型的P-47D-21承 担。在二战结束前,英国阜家空军将获得总 数超过800架的P-47系列,对于这种早期采用 9毫式库舱盖的P-47,英国人将其称为"借程 1"。在英国阜家空军将战争的P-47。 开分射舱与原金空军的第146中队之后,班加 罗尔的其他8个战斗机中队陆续换装了P-47。 开分别舱人阿萨姆的第221大队或者孟加拉因 的2224本队。

在1944年年底、更新型的P-47来到了中 緬印战场、对于采用气泡状座舱盖的P-47、英 风皂家空军给其"谐霆I"的编号。

第146中队最早在当年9月将P-47付诸实 战、对于这种新飞机如何适应南亚次大陆的 前线环境,该中队的飞行官——加拿大小伙 子库姆斯县这样问忆的。

当上头告诉我们要换装"霉霆"的时候,每个人都是满肚子的不开心,因为我们想要的是喷火战斗机。

在这个型号上,我们损失了8个飞行员, 还是没有搞清楚它能俯冲到多快的速度。后



--架P-47D-21-RI:在中缅印战区的机场上,注意粗糙的跑道表面、在条件艰苦的远东,机场跑道通 常由当地农民用小石子铺设而成。



■照片摄于1944年9月,可以看出当时的英国皇家空军在同时使用桂裁副油箱的P-47D和"雕风"战 斗机。

来,一个美国飞行员给我们演示了一把如何 把飞机从低空轻易拉起来。我们这才敢继续 下下去。

我们体验过了"雷霆"上的远距离作战任 务, 挂载有可抛弃副油箱和500磅炸弹。相比 设计之初它被赋予的安战职者, 我们更多地把 P-47运用在低空的对地支持、扫射任务上。这 是我们使用过的最稳定的射击平台,从23000茶 尺的高空俯冲而下时的表现尤其明显。

在我们中队, 我老荣地成为第一个驾驶 着挂载有满负荷副油箱的P-47在跑道上降落的 286

飞行员。当时、我从一场远程飞行任务中被 紧急召回。飞机以150英里/小时的速度冲下 了3000英尺长的跑道,顺顺当当的,一点问题 都浸出。

我曾经看到过一架我们的P-47被敌人的 嘉射旅打爆了9个汽缸、还能平平安安地回到 基地。还有一次、一架P-47在超低空飞行时撞 到了栓榻樹上、结果只是机翼上凹下一块而

在中缅印战场的另外一支"雷霆"部 队——英国皇家空军第258中队,指挥官尼尔。 卡梅隆和他的飞行员们是这样和压缩效应以 及日军部队较劲的:

上头给我们配发了新飞机,它既不是"飓风"也不是"布伦海姆"——"雷霆"的性能和它们相比有着太多的不同点。作为一故单引擎的战斗- 遗炸机, 學习教程时花在 照板上的时间映图上一番。我是从飓及改飞。富瑄的, 训练时没清强到任何问题, 进度也比单格"在行罪婚上好多。

量开始, 皇家空军获得的型号是"雷 霞1°、装有老式的鸟笼式座舱盖。不过、 作为第三个配准新飞机的中队、我们拿到了 "雷霆!"、座舱盖换成了电动的气泡状型 书, 避花了两个月时间来分配这些飞机, 并 训练手下的飞行员, 然后飞回缅甸前线执行 任务。在训练中, 我们只出过一场事故。这 是一起致命的事故、原因是中队里一个澳大 利亚小伙子报母看看这架飞机能够俯冲得多 快。他肯定是在俯冲中引发了所谓的压缩效 应、但不幸的是没有在事故中活过来,告诉 我们到底发生了什么事情。不过,我们能很 清楚地猜到当时的情形是个什么样子。于 B. 有关俯冲的禁令公布出来。时至今日。 压缩效应和它的危险性已经成为了过去时、 但在1944年的那段日子里。我们对高速飞行所 带来的种种现象还是知道得太少。

不过,它也向我们证明了一点 只要 結象冲着地面一头扎下去,需度就能把任何 一种战斗机甩在后面。在以后对付日军战斗 机的任务中,这一诀窍被证明是非常有用的。 在8个星期的訓練中,飞行员们要学习俯冲轰炸、用点50口径机枪扫射、跳弹轰炸、喷油烟事等各种战斗·轰炸机部队所必需的 挂能。在学习俯冲轰炸课程时,或把中队带到了马德拉斯部外的一个叫做阿科纳姆的机场。在那个机场上,还有另外一型中47中队,因此我们一共有两条相当宽敞的跑道和停机坪。在跑道之间的空地上,我架设了一个校弹的职场。这样一来,我们的飞机起飞一次,就能够与上反复进行多次轰炸训练。投票没有什么破坏力的。

训练会一段落之后, 我把中队带到了缅 旬前线,一个叫做科克斯巴扎尔的机场。在 这个机场上还驻扎盖其他两专P-47中队,而我 们经常和其他部队联合起来。组成8支中队、 每中以16架下机的陈形拉行任务。我们一般 执行财地支持和制空任务,同时还要为B-24费 **炸机提供远程的护航支持、它们通常会对仰** 光以及緬甸南部的军用目标发动音炸。和欧 洲战场的干机大轰炸不同。这里的轰炸任务 规模要小得多,不过还是能经常达到出动150 架套炸机的规模。要和B-24套炸机一起飞纸 旬. 直们的P-47必须挂上3个副油箱。在仰光 周围和一些日军机场附近。我们遇到了一些 日军战斗机的拦截(卡梅降干1945年2月11日在 仰光上空击落一架Ki-61飞燕战斗机)、但敌机 从不组成大规模输队来和我们交手,而且日 本人对P-47的性能似乎也是了解得不多。

我们的护航战术是: 美国陆航的P-38战



■茶园曾家分军的"富霖!!"准备起飞、注意前景中如潮水般聚集的副油箱。

千机在轰炸机的上方空域提供顶部的保护, 我们的P-47在周围的中部空域进行能身护卫。 日本人很明显不清楚P-47的俯冲优势以及作 为或器平台的稳定性,他们没有把自己一方 战斗机的机动性优势更得出来。我们很快被 发现了使用循冲-拉起的战术时付常式战斗机 相当有效,正加当年不列颠之波时德国人的 Bf-109战斗机和我们的"喷火"、"飓风" 过短时运用的策略一样。

1944年12月,我们开始得到第一批凝固 汽油牌的供应。这是一种结构简单的或器。 在这程任务使用的耐油箱之內混入断的混合 旋,再在尾部安装一个畜管就算做好了。凝 固汽油弹的使用方法是以超低空高度在敷兵 坑之类的故军目标上方投下,制油箱外走一 接触到地面就会破裂,凝固汽油向前波涵, 大火就这么烧了起来。我们在山区的丛林中 大量使用了凝固汽油弹, 她面都以经常会请 求我们把一个山头一侧的所有树木都烧掉、 这样被挂被遮蔽的防御工事就会清清楚楚地 显露出来了。

在战斗中。"雷霆"还表现出极其嫉嫉 的生命力。我的一名飞行员在俯冲投弹时拉 起文靴。他的飞机直接在炸弹落点上掠过。 等他返回基地之后,我们发现有好大的一块 弹片端端正正地插在他的机翼上,整架飞机 被炸得满身是调,两它就跟没事一样飞了回 表!

后来,为了更抒地对柳光发动欢击,我 和其佬两个中队一起被调配到缅甸外海的兰 灵岛机场上。从那时起,由于我们对柳光的 攻击力度太强,只要我们一起飞丹空,日军 部队就急急忙忙驰逃离波入地区。

在地面部队接连胜利进军的同时,我们

开始为他们执行被称为"出租车停车场"的 支持任务: 每个中队派出4架P-47挂上两枚 1000磅炸弹、一旦收到陆军的呼叫、立即对 敌军目标进行喜炸、随之而来的便是机枪扫 射。从陆军兄弟的反馈来看、这些活儿干得 非常漂亮、往往一轮攻击过后。日本泉子就 连还手的力气都没有了。

如果要对P-47进行一番评论、症的飞行 员们都极度地喜欢它以及它的作战性能。不 可否认的是。这不是一架非常灵活的飞机、 但我们发现可以利用它无可匹敌的俯冲速度 配合拉起爬升来构成有效的空旋旋水。我们 被赋予的使命大部分为支持地面部队的音炸

时间任务中的易接作性。 唯一的验帐就是一 连四五个小时关在驾驶舱里面。显得有点不 大舒服。P-47也是一架非常适合编队飞行的 战斗机、每个方向上的操纵性都相当优秀。 表想, 如果要驾驶着这种飞机冲入一大群高 性能的日军战斗机当中厮杀一番、我们也许 会碰上一点麻烦; 不过, 如果像我们平日任 务那样,从30000英尺的高度上向敌人发动进 攻、这将远远超出敌机的实用升限、从而让 在们拉得极大的高度优势。

由于战功卓著。尼尔·卡梅降将被授予杰 出飞行十字勋章、并在战后宫至英国皇家空 军参谋长。和那些只想开羚漂亮轮快的战斗 以及扫射任务,也有一些远程的护航任务。 机上大搏杀一番、当上王脚的普通飞行员不 这架飞机总能表现出极度的稳定、以及在长 同、卡梅隆站在空星领导的角摩上。更能体



■1944年12月,平安疫前夕,第134中队的这架"丛林女王"正在准备空袭缅甸,机翼下挂载的炸弹 上写着"小日本圣诞快乐"。

会到"雷霆"战斗机的直正价值。

十七、旭日西沉

太平洋战场上, 宽广的海面限制了P-47 的运用空间,第五航空军成为1944年6月唯一 大规模装备"雷霆"的航空军部队。不过。 在1944年6月,这个情况有了改变的游象—— 盟军登陆马里亚纳群岛的战役展开了。为了 给她而部队提供及时的火力支持。鞋扎在夏 威夷、隶属于第七航空军的第318战斗机大队 纳群岛当中盟军占领的第一个岛屿的机场整 修完毕, 第318战斗机大队的"雷霆"将以此 为基地升空作战。该大队的全部力量——总 数为71架的P-47通过卡萨布兰卡级护航航空社 舰"纳托马湾"号运抵马里亚纳群岛海域。 时间为登陆战开始后一星期。此时, 塞班岛 的军用机场已经处在盟军的控制之下。 但岛 上的战斗仍然在继续,为了避免航空母舰遭 受日军套炸机的偷袭,所有的P-47均从航空 母舰的甲板上弹射起飞, 再降落到塞班岛机 场、以往的"雷霆"家族·盲背负着起飞滑 刷距离超长的恶名,倘若不是亲眼目睹,谁 都不会相信这头巨大沉重的钢铁怪兽能够从 几百英尺长的航空母舰甲板上弹射起飞。事 实是, 它确实做到了!

第318战斗机大队在新机场准备妥当之 后, 立即投入到对塞班岛上日军的空中打击 分、剧新了"循霍"部队的记录。 任务中, 这对于美国海军陆战队的作战提供

了有力的支持。P-47经常是贴着陆战队员的头 顶一冲而过、向前方阵地的日军开火射击, 以至地面上的美国大兵经常被飞机上抛撒下 的机枪弹壳砸个正着。在塞班战场,第318战 斗机大队还将凝固汽油弹的威力发挥得淋漓 尽致。P-47经常排布着纵队,在25至30英尺高 度向敌军目标投掷下凝固汽油弹。一旦没有 引爆成功、后面跟上的战斗机将用机枪子弹 把汽油弹打炸。

当盟军的战火燃烧至提尼安岛以及关岛 之后。"雷霆"部队继续在马里亚纳群岛地 区活跃。1944年10月21日、第318战斗机大队 参与到"常霞"部队在太平洋战场所执行过 的最不可思议任务之一一掩护28架B-24瓷 炸机对硫黄岛的日军目标进行打击。从赛班 岛机场到硫黄岛往近全程接近1500基里。为 此,在当天起飞的24架P-47均在机翼和机器下 挂载 了副油箱。在以往的空袭任务中, 从硫 黄岛机场起飞的拦截机往往跟着美军轰炸机 死缠烂打,一直追出到海面上。这次,第318 战斗机大队的飞行员踌躇满志地驾驶着P-47飞 抵集合点,等待大批日军战斗机的出现。然 而,小伙子们空等了半天,才盼到一架双引 整的K1-45展龙战斗机的出现。24架P-47战斗 机一拥而上。争先射击、最后是查尔斯•坦能 特上尉非常幸运地把胜利果实抢到了手。无 所事事地转悠了一圈之后。第318战斗机大队 伴随着B-24机群返航。这次任务历时6小时38

随着战线的延长、P-47的航程逐渐捉襟



■靖江意、从航空時報甲板上起飞的這架战斗較不及[4] "野猫",更不是[4斤"地鐵舖" 它是一 架景周括航序列号42-2013/8/01-47D-LURA(这张大电机斗选有为航岸级小的弹射甲板进行过剩当的 或重处理,相反、它还在机模下挂载了一翻75秒合的制油箱!

见肘。为此、第318故斗机大队在1944年11月 临时将P-47替换为P-38、继续为地面部队提供 空中支持。

1945年4月,第318歲斗机人队重新换装 了"雷霆"——共和公司最新型、专门为太 "洋成场开发的远程限P-47N。飞行员们同员 级被夷领取他们的新飞机、然后在B-25轰村 机等等的。 这中亚斯特的、安阳和埃 尼城托克岛飞振塞班前线。这次超远程的转 场飞行全程4132英里。没有"架P-47N损失。

具有讽刺意味的是,装备了新型"雷霆"之后,第318战斗机大队随着盟军战线的 推进,移师琉球岛链中的伊江岛机场、新基 抢和冲绳岛比邻,P-47N的远程优势作用不 明显。不过,伊红岛距离日本九州岛仅350英 里,这意味着轴心国的最后一个壁伞,已经 处在共和公司这架重型战斗机的作战半径之 内乙

从伊江島机场出击。第318战十纪大队 的P-47N航途通布九州岛其至中国东部地区、 1945年夏天、美国陆航遭遇了日本空中力量 最后的拼死抵抗、几乎每次飞行任务都能遭 遇到额为可观的日军战机。不过,此时的1 军战斗机已经无法对第318战斗机大队造成什 么威胁了,真正给飞行员带来麻烦的起伊江 岛机场自身的地理环境。普雷斯顿•纳尔曼是 这样评述与时的太平洋的线的。

伊江岛机场的跑道很难起飞, 因为跑



■塞班机场上的剃刀背P-47D、这些飞机很快将更接成瓶程更远的型号。

道正中突出了一大块、从中间向南北两端铺 件,而该两端又分别掉上一个果腐。而且, 我们每次执行远距离战斗任务。P-47N都要 挂上两校500磅炸弹。火箭弹和灌荔大量的燃 油,这样一条、能不能从跑道上飞起来就成 了个问题。我们不少飞行员在跑道上滑跑到 三分之二的长度、不得已抛弃了炸弹和火箭 弹后、起飞仍然失败因而造成伤亡事故

后来我们想了一个办法解决这个问题。 一名飞行指挥官在跑道正中一侧就位。他员 贵规测每个起飞过程。用手持无线电通知那 些无法正常完成起飞流程的飞行员及早抛弃 飞机上的炸弹、火箭弹或者凝固汽油弹。即 便这样、我们有很多次还是只能以108英里/ 小粉的油磨从距消尽头懵懵拉起来, 一抖一 抖地跳过那个悬崖。

5月25日, 第318战斗机大队的理查德•安 德森中尉和常纳德•肯尼油中尉驾驰着新型的 P-47N起 K升空巡逻。这个双机分队 K过了 冲绳岛,向北飞到了蚕姜大岛南端。这时, "雷霆" 飞行员发现头顶有30多架战斗机向 他们飞来,这看起来似乎是海军的海盗战斗 机刚刚执行完作战任务, 正在返航。然而, 当第 -架飞机擦府而过之后,美国飞行员议 才发现他们遭遇的是一群零式战斗机!

安徽森中尉没有按照常规战术俯冲到 低空规避。而是立即将飞机所挂载的炸弹抛 除。带队拉起爬升。当编队中最后一架宽式 战斗机转弯朝他攻击之时、安德森中尉的座 机处在稍稍偏下的位置。两架P-47保持向上配 升的姿势, 面对零式战斗机猛烈开火直到极 后一秒钟。敌机不得不在安德森中尉的座机 面前拉起,随即被很狠击中,引擎罩和机身 涌出大团列水。

这时候,肯尼迪中尉也击落了1架零式 战斗机。两个美国 飞行员重新集合好队形, 检头追击敌机编队的最后两架, 安德森中尉 很快将右边的零式战斗机击落, 然后帮助肯 尼迪中尉料理他的猎物。两人合力将敌机击 落. 看着它拖电着浓烟坠入而太平洋的浩瀚 烟波当中。肯尼迪中尉继而将注意力转向第3 架零式战斗机, 把日军飞行员送到海里喂了



■第句"战斗机大头的10-4"八正准备从伊江岛机场起飞。 机昆下的副油箱已经被改装为被围汽油弹

辖价,

P-47小队继续集结队伍、继续运用附寸 的放水和敌军硬厂排斗。这场力量对比基础 的战斗持续了仅仅4分钟。两名英国を行功安 然九志地伞身而退。安德森一举山路5架战斗 机,成为一名"一日王牌"!而行起迪本人 也有3架山落记录。两名飞行员在一场近似不 可能获胜的战斗中取得了8比0的成绩、不得 不入以限

3天之后、第318被十机人队的另一名长 行员约翰·佛格针上尉再观了安德森的故果。 当天、佛格特上尉时四机小队在晚儿岛上空 16000英尺的高度进行巡逻飞行,搜斗战军 电场上的动向以及其使有价值的军用目标。 当28军军式战斗机从西北方的空城中出现之 后、P-47小队毫不迟疑地散弃副油箭、冲到敌 权缩队中大环杀成。佛格特上尉一辈市落5型 级机、成为第318战斗机人队的第二名"一日上脚",而他的像机也有现着落记录进账。

6月6日、第333战斗机中队的加德县•乌 尔夫上尉成为第318战斗机大队、也是整个西 南太平洋战场上首位在空战中用火箭弹击落 敌机的飞行员。当天,乌尔夫上尉带领4架 P-47N在九州岛外海执行巡逻任务。乌尔夫 上尉发现了正前方有7架零式战斗机正在对头 飞来。敌机且有4000英尺的高度优势。乌尔 夫上尉做好了迎击对手的准备, 但此刻, 他 的座机翼下挂载有两枚5基寸口径的火箭弹。 在空战中。这将给"雷霆"的机动性能带来 相当的影响。正常情况下、乌尔夫上财应当 像抛弃副 由箱那样把火箭弹发射出去, 减轻 飞机的负担。不过, 他忽然之间有点不舍得 把弹药白白浪费掉, 经过一刹那的思考, 乌 尔夫上尉对准 - 型塞式战斗机按下了火箭弹 的发射按钮, 两道烈焰从翼下呼啸而出, 不偏不倚地击中寒去战斗机。将其瞬间炸得 粉碎。事后。乌尔夫上尉在回忆起这一幕时 说: "当时我真不知道谁会更吃惊一些,是

那些小日本,还是我。"

到6月10日、第318战斗机大队的飞行员 们在这段短短的时间中, 驾驶着"雷霆"击 滑了敌军特攻部队的名次自杀讲政。一共取 得了108次空战胜利。小伙子们甚至曾经打出

战争进行到1945年夏天。第十二航空军 被赋予为委佐日本的B-29套佐初提供护航支 特的职责。为此、3支端新的P-47N远程护航 战斗机大队---第413、第507和第414战斗 机大队在5月至7月间成立,并入驻伊江岛机 场。不过,这些远程战斗机很少伴随着"超 最后的防空兵力业已形间虚设。B-29的自身 防御武器完全可以应付。在这样的条件下。 P-47N 更多地出现在对她的空中支持任务当 中、P-47N的证值程优势在大战的最后时节得

以展现在陆航官兵面前; 2000英里的航程使 得"雷霆"部队可以在750英里半径之内来去 自如。作战区城包括了日本本州岛大部、朝 鲜的京城甚至中国的上海!

1945年8月8日, 第413和第507战斗机大 队争取到了他们仅有的一次日本上空的大规 模护航任务。当天、400架B-29轰炸机从冲 绳起飞轰炸九州岛岛上的八幡钢铁厂,在它 们的面前, 是两个大队的总共151架P-47N战 斗机。日军拼凑起60架战斗机升空拦截。在 "常霖"组成的严密防线面前,有13架日军 战斗机被击落。而两个大队总共的损失数量 为4架P-47N。

8月13日,第507战斗机大队接到任务: 前往朝鲜的京城(今首尔)地区、搜索任何起 飞升空的敌军战机并将其歼灭。此时的日本 列岛已经演导两枚原子弹的毁灭性打击, 轴



■第318战斗机大队第333战斗机中队的P-47N、注意翼头的航行灯。

心国最后阵营的崩溃指目可待,但只要目军 大本告没有接受无条件投降的命运。战争就 永远不会结束。盟军航空兵部队的无情打击 将持续进行。第507战斗机大队这次出击的往 返航程料达到空前的1800英里,超过P-51 "野 马"战斗机在欧洲执行过的任何一场远程护 航任务。根据估算,整场任务的时间将长达8 个小时,这对飞行员的体力和重志都是前所 未有的挑战。

9点53分,第507战斗机大队的第463、 464、465中队悉数出动,直奔干里之外的领 鲜半岛。从伊江岛机场起飞的57架P-47N-2-RE中,美国贴航序列号44-88211的146号机由 费斯卡佩尔多集中财驾驶,这位署西圻裔的 徵州小伙子在六个星期前才附附参加了军族 生器申第一次战斗飞行。8月13日的任务是他 个人第三次出击。佩尔多宾中财鸭炸机命名 为"里尔胖硝夫",并以自己一岁半儿子的 形象在机身上抢制了一个头戴人精朝、唧叫 等新、手鞍紧射的原居。罗儿

上千公里的征途充满着危机和艰辛、接 诉三分之一的P-47N由于机械按踪被迫中途 退出任务,返回伊江岛机场。最后,第507 战斗机中队的38架战斗机在下午13点15分低 达京城空域。几乎与此同时、小伙子们发现 在8000英尺(2430米)的低空、出现了大约50 架日军战机的踪迹。小伙子们不顺长途奔袭 的破劳、当即推动操纵杆、俯冲而下猛纵杆 次、顷刻之间。第465战斗机中队的爱循序。 循种物上铜使青落一架。"要的'式塘耳攻



■奥斯卡 - 佩尔多莫中尉戒装像



■第413战斗机大队第28战斗机中队的P47A,蚕尾上的心形图案为第28战斗机中队的标识。

机、第464战斗机中队中、詹姆斯•贾曼心粹的 差它直冲到地面爆炸。 资带领佩尔多莫中尉的四机小队, 他在开战 后降低高度应对一架"奥斯卡"。却发现云 层中又钻出三架"奥斯卡"调上前来。佩尔 名献中尉在他的作战报告中县汶祥描述接下 来的战斗的:

我推动节流阀到注水喷射动力、把螺旋 装转速调到每分钟2700转。当我逐渐涉上那些 奥斯卡时、我打开了飞机的陀螺瞄准镜、把 光环-- 全上最后一架放机, 并调整菱形光标图 住它的机翼。在这个时候,那些奥斯卡飞着 一个很松散的V字队形。当我接近到射程范围 时, 裁纷了它一梭子, 看到我的子弹打中了 它的机头和驾驶舱、引擎罩里有什么东西炸 开了, 火焰喷了出来。当它向右坠下时、痕 维性射击。

在佩尔多莫中尉取得第一个击落战果之 后。他咬上了第二架"奥斯卡"。

在 立刻 治 上了第二些 放机, 开始以三十 度偏转角射击。我保持开火、直到这架奥斯 卡破片横飞, 火焰从引擎草底部冒出。当它 **锁慢翻转成肚皮朝天时, 我停止了射击, 看**

他继续接近第三架"奥斯卡":

栽把它套上了瞄准铺来环、留出了足够 的前置量、一路开火射击。它持续做180度螺 验转弯, 在高度除到离抽100苯尺时, 陷入 了高头速状态。因为这个时候我看到这架飞 机在震动。然后,它向左急转,一头裁到地 上、就像一枚特大号每固汽油弹一样爆炸开

志落第三架約机后, 個尔多草中尉湖 转机头,飞回京城空城,他朝下张望,看到 了第 架被击落的"奥斯卡"燃烧的残骸。 几平与此同时, 他看到一朵路落伞在缓缓下 降、并辨认出伞卜悬挂的绿装日军飞行员。 佩尔多草中剧驾机向降落伞猛冲过去, 作势 要开枪射击, 但随即在最后一刻偏转机头, 摆摆着机罐飞走。 内心的良知时刻提醒他, 敌人也悬有血有肉的牛灵、滥杀尤塞是可耻 的, 对于这么落败的武士, 开个小玩笑就是 够了! 佩尔多莫中尉驾帆爬升, 寻找在战斗 中失散的其他P-47。很快、佩尔多莫中射发现 西架被盟军称为"维洛"的九三式中级教练



■在21世纪空旅游戏中再现的"里尔群居主" 凤采。



■佩尔多莫中尉(左)与"里尔韩屠夫"的合影

机,这两架老式的双翼 E机排列成都齐的队 形在不繁不惮地飞行,看起来是一对绝好的 目标、佩尔多奥中树从背后悄悄地拉近战我 之间的距离。想一个回合将它们一叫打尽。 不过,日军飞行员很快察觉到危险正在临 近、转瞬之间、两架"维洛"各寿东西。分 散场战争。佩尔多典中财最这样锁法接下 来的战斗的;

我换中了距离我最近的一架,开始射 去。火焰几乎马上就喷射出来。为了降低飞 机的速度、我左右蹬舵侧滑。然后,我才能 异给他喂上几发于弹。这次,我一定是击中 了飞行员、因为敌机陷入了向右的尾旋,并 直煮冲向下方300英尺的地面

日睹这架九三式坠毁在地面上之后。佩 尔多莫中尉掉头搜寻剩下的一架敌机,但发

理它是11號之天天。146号P-47继续向高空的 云层爬升, 因为只要处在高空, 共和公司的 这头钢铁巨兽便能一直立于不败之地。 忽然 间,右上方的云层冲出三四架"奥斯卡", 朝偏尔多意中财杀来。御见敌人占据了高度 和数量的优势。得克萨斯州小伙子立即调转 机 4 組 4 和 5 机 下 方 俯 冲 , 希 望 修 够 利 用 凍 度 总 快发现了这架孤零零的雷霆战斗机。他们开 始俯冲、朝佩尔多莫中尉压下。佩尔多莫中 尉打开注水喷射动力, 甩掉了日军战机的追 杀。并讯谏钻入附近的云层当中。"奥斯 卡"机群转了半个弯。试图继续追逐这架看 **但装拙无比的大飞机。但在日军飞行员反应** 讨来之前, 凭借电光火石的高速度, 佩尔多 意中尉已经迅速机动至敌机后上方的有利位



■瓜家箕下的個尔多草中尉去莲我祝耐的草基 管! 现在, "惠斯卡"机群沙为了雷霆战斗 卡"逐渐占据了上风, 佩尔多草中尉在报告 机的猎物。佩尔多莫中尉问忆道:

我追上这些"身斯卡"时,其中三些向 左遠窜、一架飞向右边。于是我跟上了这落 草的一架飞机, 打开了我的陀螺瞄准镜。它 唯一的规避机动就只有不停地转弯。我一捷 子一梭子地开火射击、直到它起火燃烧。然 后、敌机渣空爆炸、疲驾机高速一掠而过 敌机线就被火焰包裹着, 坠落到地面上。

佩尔多莫中尉掉头 8回京城空城,加入 失散的队友。在京城机场上空。他发现项队 P-47正在低空追逐 ·架 "奥斯卡"。佩尔多 草中尉朝向敌机俯冲、双方编成 ·闭、但几 个回合过后, 雷霆战斗机的机枪便再也无法 喷吐出点50机枪子弹了——在击落5架敌机 之后, 佩尔多莫中尉已然弹尽粮绝。"奥斯 中回忆道:

"我瞧见右边有一架普尾巴的P-47、便 呼叫他把我屁股后面的这架奥斯卡干掉…… 表看到那架P-47转向粤斯卡, 开始射击。它 的第一接子没有打中, 但第二梭子打了个正 盖。在最到那架身斯卡泰自下处爆炸。我相 信那位P-47飞行员是哈利·斯坦因霍夫尔少 剧。

战后的报告证实了佩尔多莫中尉的猜 测完全正确。斯坦因霍夫尔少尉在交战伊始 便有一架敌机的战果。对于这第二架"奥斯 卡"的击落。斯坦因霍夫尔少尉是这样在报 告中记叙的:

...... 我能升到3000英尺高度, 跟上我的 长机。他 (佩尔多莫中耐) 看到我们下方1000 浆尺的高度有一张"奥斯卡",便衡冲下去 适击。他文为全开。但很快弹药耗尽。他的 适度把他带到敌机的下方。"奥斯卡"开始 应射市,我的长机特向右侧。"奥斯卡"怎 然间向右急特弯,开火射击。我接近到1000类 尺距离开火,敌机开始冒烟,我一直保持射 去。直到它坠地爆炸。

半个小时过去后,京城開边空城布劃機 然的飞机残骸,一遭道浓烟冲天而起。13点 45分,雷霍战斗机群的燃料消耗已经接近最 人限度,第507战斗机大队随即掉头返航。微 战过后,归家的路速呈得无比的漫长,17点 55分,第一架P-47/P降落在伊江岛机场的跑道 之上。整场行动中,除了机械故障中途逐航 的战斗机,只有第464战斗机中队损失了一架 P-47N! 这名运气不佳的飞行员在击落两架战 机后被迫在海面上除伞逃生,随即被日军俘 获、银快在京城的监狱中迎来了第二次世界 大战的答称。

相比 一架放斗机的损失,第507战斗机 大队在8月13日的行动可谓战果焚烧;三个战 斗机中队宣称一共击落20架放军战机,并有2 架可能击落的记录,此外。飞行员们的低空 打射还在京城搬道上击毁 一架一式陆基攻击 机! 在所有的 "雷霆" 飞行员中 一口气击 落5架放机的旗尔多莫中尉可谓 "鸣镎人。贾 曼少校是这样回忆起战后的情形的;

我们回到伊江島机场之后,佩尔多莫怯 生生地交上了一份报告,宣称击第5架敌机, 包括一架双引擎飞机。在研究过他的照相枪 资料之后,报明显地证明了他的确击落了5架 敌机,包括那架从来没有被其他任何人看到 的双引擎飞机。

8月13日过后,佩尔多典中尉,战成名、 跻身美国陆航船指可数的"一日王牌"队 列,他同时也是美国陆航在第二次世界大战 中诞生的最后一名王牌飞行员。由于当天的 也会表现,第507战斗机大队被授予卓越单位 为龄的会举。

小伙子们在喜悦的包围中迎来了战争 的终结、但是、8月13日的故事还沉没有结 東……第二次世界大战结束后、随着美日 双方战史资料的不断交流, 事实真相逐渐 **滕现**在世人面前,1945年8月13日,京城 上空活跃的日军单引擎战斗机并非老旧的 Ki-43 "卑斯卡", 而是日本陆军航空队引 以为做的"大东亚决战机" ---Ki-84 "疾 风" 1 当天,与第507战斗机大队交手的 是日本陆航的飞行第22和第85战队。这两 专战队是由幺赫赫的长牌"客风"部队。 在Ki-84人役后的一年多时间里转战中国大 陆、台湾和菲律宾、一时间宜称战果无数。 这两支"疾风"部队从1945年5月起移防朝 鲜,在8月13日,第22战队有20架Ki-84参 战、作战记录中承认有6架被击落。第85战 队损失了5架"疾风",这支部队被第507战 斗机大队打得蜃头转向, 以至于在战报中海 称遭到了P-51 "野马"战斗机的突袭!

事实证明,最先进的日军战斗机、最精 锐的日军飞行员也无法抵挡雷霆机群的迅猛



突击, 1945年8月13日的战斗, 为P-47家族 在太平洋战区的多年征程画上了一个圆漏的 何好。

十八、尾声

从1943年3月在英伦 二岛小试牛刀、至 1945年8月摧毁日军最后的空中力量。"雷 馆"战斗机在各个战场上起长了545575个架 次、累计飞行时间达1352810小时,消耗了 20450400加仑燃油。这些庞大的金属巨兽将 134899415发大口径机枪子弹倾泻在敌军头 F. 除此之外还有59567发火箭弹以及132482 声高爆炸弹!

以824架飞机损失为代价。各个战斗机

大队的P-47 -共歼灭了超过7000架的敌军战 机, 其中包括3752个专中战果, 上落交换比 达到了1比4.6。在欧洲上空, P-47惊人的火 力推图了超过9000架火车头, 86000节车皮, 68000架摩托车辆、6000辆坦克及其装甲车以 及60000架马拉车辆。在总共15683架出厂的 P-47中, 有超过三分之一的数额送往前线执行 作战任务。而到了1945年8月,在各部队中仍 有超过6000架的"清赛"在役。

绣而。随着第二次世界人战硝烟的散 人 喷气战斗机的时代到来,大批P-47被更先 讲的战斗机所替代。 讯谏从各战斗机大队撤 出现役。转至美军的二线部队或者其他同盟 国家的空军当中。

但是, 其和公司的生产线依阳在持续运

转,一款接 款新型战机从图纸上走向生产 线,从厂房中角质而出;F-84"雷霆喷射"、 F-105 "雷长"到并入费尔柴尔德公司后名 震天下的A-10"雷霆Ⅱ"(又称"雷电")。 发展史上留下了浓重的一笔。


坚固强悍的"雷霆"已经作为一个时代的解 煌、一个精神象征深深植入共和公司的企业 文化之中。"雷霆"这个名字,在航空工业




■两代"雷霆"在比箕东飞。

附录

P-47D-10-RE剖视图





万钧雷霆 P-47战机全史

- 1. 方向舵上部铰链
- 2. 天线连接点
- 3. 垂直安定面 (垂尾) 異肋
- 4. 方向舵舵柱以及垂直安定面后翼梁
- 5. 垂直安定面前翼梁
- 6. 方向舵配平调整片传动机构
- 7. 方向舵中部始储
- 8. 方向舵配平调整片
- 9. 全金属方向舵结构
- 10. 星都航行灯
- 11. 升降舱固定调整片
- 12. 升降舵配平调整片
- 13. 右升降舵结构(金属蒙崖)
- 14. 升降舵外侧轮链
- 15. 升降舵转矩管
- 16. 升降舵配平调整片传动机构
- 17. 配平调整片驱动链
- 18. 右側水平安定面 (平尾)
- 19, 后机身顶车点装置
- 20. 方向舵控制索
- 21. 升降舵控制拉杆以及链接
- 22. 查前安全面照認維持点
- 23. 左升降舵结构 (金属蒙皮)
- 24. 无线电天线
- 25. 在水平安定面结构
- 26. 尾轮收放蜗轮
- 27. 厚.轮减震装置
- 28. 星轮油压滤滤器
- 29. 尾轮舱门
- 30. 尾轮(可收放可操纵)
- 31. 風轮叉
- 32. 尾轮安装结构
- 33. 方向舵拉索
- 34. 方向舵及升降舵配平调整片控制索 35. 后机身起吊管道
- 36. 升降舵拉制拉杆链接
- 37. 全合属半硬条机身构造
- 38. 机身背鳍 (刺刀背)
- 39. 无线电天线引入绝缘体
- 40. 机身纵梁
- 41. 增压器空气过滤器
- 42. 汤用动力公司涡轮增压器
- 43. 涡轮增压器涡轮盒
- 44. 增压器排气孔
- 45. 涡轮增压器磨气排风罩
- 46. 后机身排气窗 47, 中间冷却器排气口(左与右)
- 48. 发动机磨气输送管道
- 49. 中间冷却器空气管道接口
- 50. 中间冷却器 51. 无线电发报-接收机

- 52. 座舱盖滑动导轨 53. 升降舵推,拉杆连棒
 - 54. 超高頻无线电天线杆
 - 55 结双 红
 - 56. 后视树脂玻璃窗
 - 57. 五 气 瘀.
 - 58. 涡轮增压器-化油器空气管道 (左侧)
 - 59. 升降舵动作杆接头
 - 60. 涡轮增压器-化油器空气管道(右侧)
 - 61. 中间冷却器空气输送管道
 - 62. 中部机身冷却空气排气窗
 - 63. 算身结合体
 - 64. 内部辅助油箱
 - 65. 辅助油箱加注口基
 - 66. 方向舵动作索滑轮
 - 67. 驾驶舱舱面以及支撑 68. 座位调节杆
 - 69. 驾驶吊座位
 - 70. 鹿舱盖紧急抛弃把手 (左側及右側)
 - 71. 配平调整片拉制
 - 72. 座位后防弹装甲板
 - 73. 头意
 - 74. 潜动床验盖
 - 75. 后视镜及整流罩
 - 76. V形风挡
 - 77. 防弹玻璃
 - 78. 反射式瞄准镜 79. 发动机控制操纵扇面 (左侧)
 - 80. 操纵杆
 - 81. 贴路
 - 82. 氧气供应调节器
 - 83. 升降舵控制扇面
 - 84. 升降舵动作杆接头
 - 85. 机翼后渠-机身连接
 - 86. 机翼-机身连接下方隔板
 - 87. 机身主油箱

 - 88. 前机身结构
 - 89. 不锈钢防火油
 - 90. 整流罩鱼鳞片阀门 91. 机身主油箱加注口盖

 - 92. 防冻液储箱
 - 93. 滩压系统油箱
 - 94. 副翼控制拉杆
 - 95. 副翼配平调整片控制索
 - 96. 副篡铰链检修罩板

 - 97. 副翼、配平调整片控制链接 98. 副異配平调整片(左侧)
 - 99. 弗利兹蓟算
 - 100. 葉梁 101. 左翼航行灯
 - 102. 空速管

- 103. 机复前夏梁
- 104. 机翼左侧应力蒙皮
- 105. 机枪子弹槽 (4个)
 - 106. 机检管
 - 107. 机枪管检修罩板
 - 108. 机枪机匠检修罩板
 - 109. 瞄准镜前向珠状准星
- 110. 滑油供应管
- 111. 滑油箱
- 112. 液压管
- 113. 发动机上部安装支撑
- 114. 发动机控制凸轮
- 115. 防冻液泵
- 116. 燃油液位传感器
- 117. 发电机
- 118. 电流接线盒
- 119. 蓄电池
- 120. 雇气收集环
- 121. 整流軍鱼鳞片动作苗
- 122. 磨气收集发动机排口
- 123. 整流革鱼蜂片 124. 涡轮增压器-化油器空气导管(左右两侧)
- 125. 府气资道
- 126. 整流革鱼鲱片支撑环 127. 普拉特·惠特尼R-2800-63/59 "双黄垛" 18缸
- 气冷发动机
- 128. NACA 机头 弊流 罩
- 129. 点火系统(火花或电动)
- 130. 螺旋桨调速器
- 131. 螺旋桨轴密封壳体
- 132. 发动机减速器箱 133. 螺旋桨毂
- 134. 窥蒂斯螺旋装柄套
- 135. 寇蒂斯恒速电动螺旋装 (4叶, 直径12英尺
- 2革十1
- 136. 滑油冷却器进气口
- 137. 涡轮增压/中间冷却器进气口
- 138. 滑油冷却器进气管道
- 130. 澄油冷却管道
- 140. 滑油冷却器 (2个)
- 141. 发动机下部安装支撑
- 142. 滑油冷却器排放口(温度控制)
- 143. 导流反射器
- 144. 发动机磨气排放口 145. 机身中心线副油箱/炸弹挂架
- - 14G. 全属制可程鄉副油箱 (75加仑) 147. 主起落架舱内侧舱门
- 148. 主起落架内侧动作筒
- 149. 照相舱 (仅在右侧)
- 150. 驾驶舱供暖系统进气口(仅在右侧)
- 151. 異根整流草

- 152 机翼前梁-机身安装棒头
- 153. 主起落架轮舱机翼翼肋凹口
- 154. 机黑前梁
- 155. 主起蒸架枢轴偿件
- 156. 起落架液压收放动作筒
 - 157. (起落架安装) 辅助翼梁
- 158. 机枪供热空气管道
- 159. 机复后证
 - 160. 楼里内侧较够
 - 161. (排算安装) 內側辅助異梁 162. NACA开缝着陆梯翼
- 163. 襟夏中段校链
- 164. 着陆襟翼液压动作筒
- 165. 4挺0.50英寸 (12.7毫米) 口径勃朗宁机枪 166. 机枪舱门内侧板肋
- 167. 弹药输送口
- 168. 弹药槽
- 169. 異下副油箱/武器挂架
- 170、操黑外侧铰链
- 171. 襟星检修舱门
- 172 砂菜菜助
- 173. 副翼图定调整片(可调节、仅安装于右侧)
- 174. 弗利兹别里结构
- 175. 副算(铜制) 铰链安装
- 176. (劍翼安裝) 辅助机翼结构 177. 多投式机紧结构
- 178. 机复外侧复肋
- 179. 星尖结构
- 180. 右侧航行灯
- 181, 前语真肋
- 182. 炸弹稳定架
- 183. M-43型500時高爆炸彈
- 184. 主起落架整流罩
- 185. 主起落架轮整流罩
- 186. 主起落架轮轴支撑臂
- 187. 主起落架轮
- 188. 游压刹车索
- 189. 主起落架液压动作筒
- 190 机枪管送风管道
- 191. 机检管 (交错排列)
- 192 三管火箭筒挂架 193. 新简中段扎带
- 194. 三管火箭筒前端安装支架
- 195. 安装支撑构造
- 196. M-10型三管4.5美寸火箭筒
- 197. 大箭筒前端扎带
- 198. M-8折叠尾翼式4.5英寸火箭